

A MAGYAR NÉPKÜZTÁRS

HONVÉDELMI MINIS

SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA

Nyil. sz.:

A 76 MM-ES 1942 M. ÁGYÚ

SZOLGÁLATI UTASÍTÁS



1956.

Szov.

Ka

A MAGYAR NÉPKÖztáRSASÁG HOSzVÉDELMI MINISzTERIUMA

SZOLGÁLATI HASZNALATRA!

Ny. sz.:

A 76 MM-ES 1942 M. ÁGYÚ
SZOLGÁLATI UTASÍTÁS



1956.

ELŐRÉSZ


A 76 mm-es 42 M. ÁGYÚ
szerkezetének és lőszereinek leírása

ELŐ FEJEZET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

I. A 76 mm-es 42 M. ágyú rendeltekessége és harcászati sajátossága

A 76 mm-es 42 M. ágyú (1. és 2. ábra) a hadosztály tüzérség lövege.



1. ábra. A 76 mm-es 42 M. ágyú tüzelő helyzetben.

Fő feladatai:

1. Az ellenség elő végjénék megsemmisítése.
2. Az ellenséges tüzérség, valamint a gyalogsági tüzfegyverek lefoglala és megsemmisítése.
3. Az ellenség harckocsaiának és más géposzitícióknek megsemmisítése.
4. Drótakadályok szétrombolása (ha tarack és aknavető nem áll rendelkezésre).
5. Fedezékek, fa-föld és betonérödök lő- és megfigyelőréseinek szétrombolása.

Az ágyú leggyakrabban alkalmazott lövedékei: a repeszgránát, a páncéltörőbomlógránát és páncélgránát.



Alkalmazni lehet még a kapott feldatnak megfelelően: trapézeléket, ürményet alatti, kumulatív, gyűjtő, füst és más lövedékeket is.

Az ágyú legnagyobb határvonala OF—350 repeszgránáttal 13,290 m. A követlen irányzású lővés távolsága repeszgránáttal és páncélgránáttal (az a cél magassága 3 m) 820 m.

A tüzel való manöverezést a terpeszhető talpasírák biztosítják, melyek lehetővé teszik a csőnek 37°-os orvvonalékosítást, 5°-os állítsásszintet és vízszintes irányban 54°-os oldali elfordulását.

Az ágyú legnagyobb tüzgyorsasága az önműködő zármozgató szerkezet következtében 25 lővés percenként.

Az ágyú általa tüzelő helyzetben 1150 kg.

Gyakorlati kezelő személyzettel az ágyúak menet helyzetből tüzkész állapotba hozatala 30—40 másodperc alatt hajtható végre.

A 76 mm-es 42 M. ágyú minden gép-, minden löfogatú (hatós fogata!) vontatásra alkalmas.

Az ágyú vontatásra GAZ—AA, GAZ—AAA, ZISZ—5 és más gépkocsikat lehet használni.

Az ágyú sebessége géperejű vontatásnál: műúton 50 km/óra, földúton 30 km/óra és terépen 10 km/óra lehet.

Fogtoltva az ágyú vontatási sebessége 8—10 km/óra.

Megjegyzés. Ha a mandóny nélküli ágyút olyan gépkocsival vontatjuk, amelyen hátsó lökhárító van, akkor a gépkocsi hátsó lökhárítóját le kell szerelni, mert azok ellen forduláskor a talpasírájel iránytörmelettel, közelítőfogantyúval érthetők. A lekerült lökhárítót és a felkerülésre szolgáló alkatrészeket meg kell őrizni.

2. Az ágyú szerkezeti felépítésének általános ismertetése

A 76 mm-es 42 M. ágyú két főrészből áll: a cső a lövegrárral és a lövegtalppal. A lövegtalpok tartoznak: a előcső, a hátrasíkolt fükenő berendezések (fek és helyrehozó), a felső lövegtalp, az irányzógepek (oldal és magasság), a tüleghensúlyozószerek, az alsó lövegtalp, a futómű a rugószással, a lövegpajzs és az irányzók.

A cső (egyfalú) a csőfarral, csőszájfékkel, a hátsó- és mellárfáccsal. A cső a járműk útján kapcsolódik a hátrasíkolt fükenő berendezésekkel és a bőlcsovel.

A zdr — fliggőleges mozgású lefelé nyíló részár, mely önműködő zármozgatóval van ellátva.

A bőrcső teknőfemajú acélból készült. A bőlcsecsapok a felső lövegtalp csapolyában vannak ágyazva. A csapolyák csapolyfedelekkel vannak lezárva. A bőcső mellőz részéhez a hátrasiklók lábának szerkezetet (folyadékcső) dugattyűrűdje van erősítve. A bőcső megrövidített részén lévő kecessz furafejben a magasságirányzógép fogaszeredélye van ágyazva. A bőcső hátsó részéhez a körgreessílyos szerkezet kapcsolódik. A bőcső vezetőkénél a cső hirta és előre.

A hátrasiklást fejkezű szerkezet a szabályosítottak folyadékfelből és a léghelyretolóból áll.

A folyadékcső 4,4 liter (Szeol M) glicerines folyadékkel van megtölve.

A léghelyretoló 4,27 liter (Szeol M) glicerines folyadékkel és levegővel, vagy nitrogénnel van feltöltve. A léghelyretolóban a kezdeti nyomás $32\frac{1}{2}$ atmosférán. Ha a léghelyretoló levegő helyett nitrogénnel van feltöltve, úgy ezt a lövegkünnyítőbe kell jegyezni.

A halcsúban a folyadékfelkész egy rössöt AU orsóolajnal szünteti meg. Ezeknek az ágyúknak a védőlnyomat a következő felirat található:

A folyadékfelkész AU orsóolaj,
a léghelyretolóban Szeol M. van

Az ilyen ágyúk felkészül az első lehetőség alkalmával az AU orsóolajat feltétlenül cserejük ki Szeol M. glicerines folyadékra. Ez alkalommal a fék minden alkatrészét úgy tisztítjuk meg, hogy az ősfalajnak nyoma ne maradjon rajtuk. A dugattyúnak Tuck zsinag tömítését és tönök gumiagyűrűt cserejük ki, a védőnap M65 felirat pedig távolítsuk el.

A folyadékfelkész és a léghelyretoló hengerei a mellőz- és hátsójáromban vannak megerősítve (a fékhenger alul, a léghelyretoló henger felül).

A fékhenger dugattyűrűd a bőlcsecsaphoz, a léghelyretoló dugattyűrűdje pedig a bőcső mellőz részén lévő bőcső gyártóhoz van erősítve; lővisnél a dugattyűrűdök helyben maradnak, a fék- és helyretoló hengerek pedig a csővel átklanak hátra és előre.

A cső hármasrészének rendes hossza 680—750 mm.

A hátrasiklás legmagyobb hossza 820 mm („Stop” szóval van jelzve).

A felső lövegtalp az ágyú működő részeit tartja. Székcspájaval az alsó lövegtalp csapolyában helyezkedik el és ott anya rögzítői.

A magasságirányzógép fogaszeré és a felső lövegtalp baloldaliára van erősítve.

A oldalirányzógép csavarozás rendszerű, a felső lövegtalp baloldalán van elhelyezve.

A kiegynézélyező szerkezet hármasrugós.

Az alsó lövegtalp az alsó lövegtalptestből és a talpszárból áll. A talpszárnak terpeszthez:

A futómű részei: a szállítótengely, a rugózás és a kerekek.

Az ágyú kerekeit azonosak a GAZ-AA gépkocsin kerekeivel, csak a kerékagyúk különböznek. A rugózás a szállítótengely végén lévő tengelyrugók közöttben elhelyezett két tekercsugróból áll. A rugózás be- és kikapcsolása önműködően történik a talpszárok zárasnál és terpeszésnél.

Az irányzóberendezés az irányzókból, a csatlakozó részekből és a lövegtávcsőből áll.

A 42 M. mardony egységesített, mert mind a 76 mm-es, mind a hadszáll ágyainál azoxos.

A 76 mm-es 42 M. ágyónak három változata van:

1. Szegcseszt, vagy kör keretszármazetű cső talpszákkal, az 87 mm-es páncooltató ágyú zárával és gombos elszítőszerekkel (az elszítőgomb az oldalirányzógép készítére volt elhelyezve).

2. Egyszerű zárral és elszítőkarral ellátott ágyú, melynek emelkedési határa 27°.

3. Egyszerű zárral és elszítőkarral ellátott ágyú, melynek emelkedési határa 37°.

A megnövekedett csőemelkedési határ (27—37°-ig) következtében ezek az ágyúk a következőkben különböznek az első két pontrib emellettetől:

a) hosszabb a magasságirányzógép fogasive;

b) kisebb a hátrasiklasi hossz: a rendes hátrasiklasi hossz 900—1060 mm volt és 680—750 mm-re csökkent;

c) a léghelyretolóban nagyobb lett a levegő kezdeti nyomása, mert $29\frac{1}{2}$ volt és $30\frac{1}{2}$ atmosférá lett;

d) a fékben több a folyadékmenyiség, mert 4 literrel 4,4 literre emelkedett; a léghelyretolóban a folyadékmenyiség változatlan (4,27 liter);

c) a léghelyrehoz kedeti nyomással megváltozásával kapcsolatban megváltozott a léghelyrehoz létő folyndék mennyiségenek meghatározására szolgáló grafikon is.

Amikor az ágyúkon, melyek csökkentéséhez 37° (a harmadik pontban van említve) egész sor szerkezeti részen és alkatrészen történt változás.

Jelen esetükben a legutóbb gyártott 76 mm-es 42 M. ágyú van leírva (az ágyú emelkedési szöge 37° és türgyalja a legutóbb történő szerkezeti változtatásokat). Némely esetben ismertet az Ágyú szerkezeti részeinek és alkatrészeinek változása előtti rövid leírását (az utasításban „régebben gyártott ágyúk” néven vanak említve).

2. Utasítás az ágyú szét- és összeszerelésére

Csapatoknál az ágyú öktatás céljából törönő teljes szétüzemelése és összerakása tilos!

Az ágyú teljes szétüzemelése csak az évenkénti műszaki sztyringellenőrzések, törökörös előtt és után (a tavaszi és ősz tervezett karbantartásig) van megengedve.

Ha megvisszaküls, javítás vagy kenőanyag csere előtt minden szükségessé válik, úgy csak egyes szerkezeti részeket szerelekünk ki.

Az ágyú szétüzemelése és összerakása csak tüzértechnikus követelmény felügyelete mellett történhet.

A megváltás előtt szétüzemelés csapatoknál szigorúan tilos.

Csapatoknál öktatás céljából az alábbiak végezhetők: a hagyományos szétüzemelés és összerakás, a megváltás előtt levétele és felhelyezése, a léghelyrehoz létő nyomás ellenőrzése, a folyadékfelület és léghelyrehoz létő folyadék levezetése és felülírása, továbbá minden olyan terhékenység, mely az ágyú menetbeli helyzetbe és menetbeli helyzetből tüzkhöz állapotba hozásához szükséges.

A szétüzemelés és összerakási munkák megkezdése előtt:

a) Kiszállnak elő a munkahelyet. Az ágyú szétüzemeléshez (összerakáshoz) világos, fedett, szilárd, helyiség szükséges. A helyiség padlóját enyhén összükkel fel, így elkerülhetjük az alkatrészek beporosodását. Tábori viszonyok kinfitt a szétüzemeléshez (összerakáshoz) szilárd, helyiség tilos.

b) Az ágyú szerelési egységei számára (cső, bőlcso, felső

lövegtalp stb.) 0,75 m magas bákolat, az apróbb szerkezetű részök és alkatrészek számára pedig asztalokat, áltiványokat vagy egyaránt deszalinálapokat kiszorítunk egről.

c) Készítünk elő az összes szükséges szerkezeteket és tartozékokat,

Az ágyú szétüzemelésnél és összeszerelésnél a következő rendszertabulájukat használjunk be:

— a szétüzemeléshez csak akkor használ használjunk, ha már tanulmányoztuk a szétüzemelés és összeszerelés sorrendjét;

— a szét- és összeszerelést csak ép és szárhány szerkezetekkel végezzük;

— a csavaranyák (csavarok) ki- és becsavarásánál ügyeljünk arra, nehogy a külcsök lenyúzzák a csavaranyák (csavarok) sarkait; az alkatrészeket fogoval vagy más olyan eszközrel, melyek rongálják az alkatrészeket, kicsavarjunk tilos;

— tilos az alkatrészek szétüzemelését erőszakos módon végezni, azokra kalapáccsal ráülni — kivételt képeznek az utasításban előírt esetek;

— a sorszegérek elhelyítése előtt, azok végeit laposfogóval nyomjuk össze, visszahelyezés után pedig a végeit hajljuk szét;

— a csapozásokat, csavarokat, sorszegéket és egyéb alkatrészeket csak réz- vagy fatískével fassuk ki;

— csapokat csak az esetben távolítsunk el, ha az a szétüzemelés vagy megjavításuk céljából feltétlenül szükséges;

— széteszerelésnél az alkatrészeket más ágyúk alkatrészeivel ne keverjük össze;

— a csopokat, csavarokat, csavaranyákat, de különösen az őszetű erőteljes helyükre tegyük vissza és ne cseréljük fel egy-mással;

— a polirozott, csiszolt és surjelő részeket gondosan óvjuk ütődésektől, körözédestől, piszoltól, homoktól és rostuktól. Összeszerelésnél ügyeljünk arra, hogy a surjelő alkatrészek kizárólag a folyadékok és a léghelyrehoz hengerekre, valamint a tömszínekekbe ne kerüljön homok, fémforgács, rezelék, piszok és egyéb kemény anyag;

— összeszerelés előtt az összes kenendő alkatrészt gondosan kenjük be a megfelelő kenőanyaggal;

— minden egyes szerkezeti rész összeszerelése után győződjünk meg a szereles helyességről, működéséről ellenőrzéssel.

- Cíceről az Ágyút a következő sorrendben szárnak el:
1. Szerejük le az irányzatot az üzemeltetők csoportjával.
 2. Szerejük le a zárosításra vonatkozóan az vegyük ki a Műveket.
 3. Vegyik le a csőt. Szerejük ki a folyadékfeket és léghelyrehoz.
 4. Vegyik le a kövegtalpat.
 5. Szerejük le a kiegészítőszínű szárcsokat.
 6. Szerejük le az oldal- és magasságtípusú pipéket.
 7. Vegyik le a bőcset.
 8. Vegyik le a felső kövegtalpat.
 9. Vegyik le a körököt.
 10. Szerejük sojt a rugósat és vegyik ki a szállítótengelyt.
 11. Szerejük sojt az alsó kövegtalpat.

A szervelési egységek lezárásához és visszahelyezéséhez, valamint a szervelési egységek számlázásának és összefoglalásának rendje az „Utasítás” megfelelő fejezetében van leírva.

4. Az alkatrészek számozása

Mint már említettük, az ágyú különböző részeiből áll: csőból, kövegtalpból, bőcsekből, léghelyrehozóból stb.

Ezek a különböző részek egymegyezett szervelési egységeket képviselnek, melyek az ábrákon rövidítve „szb.”-vel vannak jelölve.

Minden különálló résznek (szervelési egységnak) saját száma van.

Igy például: a cső az 1-es szervelési egység, jelzése szb. 01, a léghelyrehozó a 7-es szervelési egység, jelzése szb. 07 stb.

Az ágyú szervelési egységeinek részletes felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Minden szervelési egység önálló alkatrészekből tevődik össze, amelyeknek a szervelési egységen belül saját számmal vannak.

Igy például: a hártyájáron alkatrész száma 12, beleartozik az szb. 01-es szervelési egységbé. Az alkatrész teljes (rajz szerinti) száma 01—12 lesz.

A jelen Utasítás használatának megköönnyítésére a számozást rendszer a következőképpen von loggyártásítve: az ábrá-

kör az alkatrészek teljes számról vanak szánnakva, az ábrák alatti szövegben pedig az alkatrészek megnevezés után rövidjeiben van megadva az alkatrész teljes (rajz szerinti) száma. Például a 16. ábra alatti szövegben az öröknag száma 31, míg a rajz szerinti száma 02—46.

A származékok a szövegben a teljes rajz szerinti számmal szerepelnek.

Például a folyadékfeket szabályos gyűrűjének lecsavarására szolgáló kúpos száma szb. 050001.

Megjegyzés. Az ellátószervelők, vagy a Honvédelmi Minisztériummal történő levélbenben (szolgálati szövegben) felülbírálási hivatkozás kell az alkatrész teljes (rajz szerinti) számodnalra.

MÁSODIK FEJEZET

A TELJES CSÓ, A LÜVEGZÁR, AZ UNMŰKÜDŐ ZÁRMOZGATÓ ÉS AZ ELSÚTÓSZERKEZET

5. A teljes cső

A teljes cső (3. és 4. ábra) a következő alkatrészekből áll: a cső (1), a csődar (2), a csőarrágritő meneteshüvely (3), a hátsójárom (4), a hátsójárom biztosítónya (5), a mellőjárom (6), a mellőjárom biztosítónya (7), a jobb porvédőlemez (8), a bal porvédőlemez (9), a jobb hátsó porvédőlemez (10), a bal hátsó porvédőlemez (11), és a csőszájfej (23).


A cső (5. ábra) a lövedék röppányának és forgó mozgásának megadására szolgál. A forgó mozgás a lövedék állékonyának biztosítja a röppályát mentén.

A cső hátsó részén perem „a” van, melyel a csőfarban kiépített völgyek támasszakodik, és hengeres felület „b” van a csőarrágritő meneteshüvely számára. A cső hátsó peremén ökörön látható a csődar és (12) számsír.

A csővíz két vállalképeiben hengeres felület „c” és „e” van, melyeket a mellő- és hátsójárom helyezkedik el. A két járom előt csavarmenet van „d” és „f”, melyekre a járon belül a csavartörökök rögzítik.


A cső torzolati részén bal, menetű csavarmenet „h” van a csőszájfej felesavarására. Felül a csőszájfej biztosító (24) számára fogkiképzés „g” van (4. ábra). A cső mellő részének baloldalán három ellenőrző jel van, melyek segítségével megállapítható a csőszájfej helyes felesavarása.

A cső hátsó végén klemelkedő kúpos rész „l” van, melyre a töltényürbe behelyezett hüvely pereme támasszakodik fel, és két lemmunkálás „k” a kivelők részére (5. ábra).




5. ábra. A teljes cső (sz. 012)

1 — cső (H—1); 2 — csődar (H—1); 3 — csőszájfej (sz. H—1); 4 — hátsójárom (sz. H—1); 5 — hátsójárom biztosító (sz. H—1); 6 — mellőjárom (sz. H—1); 7 — mellőjárom biztosító (sz. H—1); 8 — jobb oldali porvédőlemez (sz. H—1); 9 — bal oldali porvédőlemez (sz. H—1); 10 — jobb hátsó porvédőlemez (sz. H—1); 11 — bal hátsó porvédőlemez (sz. H—1); 12 — csőszájfej (sz. H—1); 13 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 14 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 15 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 16 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 17 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 18 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 19 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 20 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 21 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 22 — csőszájfej biztosító (sz. H—1); 23 — csőszájfej (sz. H—1); 24 — csőszájfej biztosító (sz. H—1).




4. ábra. A belső cső (51-1):



A csőtartó (4. és 6. ábra) a sima töltényűrűből és a burzogó részből áll. A töltényűrt a húzógerj rösszel az átmeneti kup körül dörzsöl. A burzogót részben 32 állású emelkedésű jobbáforduló csereszken van; a húzógerj röer hossza 25 mm-ként.

A barindik működése 0,76 mm, sebessége 5,38 mm, az oromzatok szélessége 2,1 mm. Töltéssel a töltényűrben a tűlőnyű hűvelye a bennre lévő öszirolttal és a lövedéknek a vezetőárokban möglött része helyezkedik el. A töltényűrt a húzógerj rösszel az átmeneti kup körül dörzsöl, amelyre a belsőtől kövéről vezetőároncsa ténylezakodik fel.




5. ábra. A cső (51-1):

12 — csörlő dörzse (51-1); 1 — perec; 2, 3, 4 — hengeres részletek; 5 és 6 — tűlőnyű hűvelye; 7 — tűlőnyűről vezetőárok részlete; 8 — átmeneti kup körül vezetőároncsa; 9 — vezetőároncsa a tűlőnyű hűvelye előttre; 10 — körülbelül 25 mm; 11 — tűlőnyű részlete.


A csőfaj (7. ábra) a zár és az önműködő alkatrészek összetétele szerelésére szolgál.

A csőfaj acél alkatrész, melynek mellőz részében hengeres kimunkálás van a csővel való csatlakozásra.




6. ábra. A cső keresztkereszete (51-1):

a — centrális rész; b — barindik; c — a lövög üregrész.



7. ábra. A csőfar

A — jólérő része; B — hajtó része; D — csőfar-felületi cavar (31-4); E — műanyagrétegvélyű huzalról 30-40; F — huzalról cavar 30-37; G — színesítő rész; H — színesítő rész a rögzítéshez; I — fémrész a rögzítéshez; J — színesítő rész; K — színesítő rész; L — színesítő rész; M — csőfar; N — csőfar-felületi cavar; O — csőfar-felületi cavar; P — színesítő rész; Q — színesítő rész; R — színesítő rész; S — színesítő rész; T — színesítő rész; U — színesítő rész; V — színesítő rész; W — színesítő rész; X — színesítő rész; Y — színesítő rész; Z — színesítő rész; a — színesítő rész; b — színesítő rész; c — színesítő rész; d — színesítő rész; e — színesítő rész; f — színesítő rész; g — színesítő rész; h — színesítő rész; i — színesítő rész; j — színesítő rész; k — színesítő rész; l — színesítő rész; m — színesítő rész; n — színesítő rész; o — színesítő rész; p — színesítő rész; q — színesítő rész; r — színesítő rész; s — színesítő rész; t — színesítő rész; u — színesítő rész; v — színesítő rész; w — színesítő rész; x — színesítő rész; y — színesítő rész; z — színesítő rész.



7ab. 61-14:

színes fonal 30-40; B — csőfar vezetőrész 30-40; D — csőfar-felületi cavar 30-40; E — csőfar-felületi cavar 30-37; G — színesítő rész; H — színesítő rész a rögzítéshez; I — fémrész a rögzítéshez; J — színesítő rész; K — színesítő rész; L — színesítő rész; M — csőfar; N — csőfar-felületi cavar; O — csőfar-felületi cavar; P — színesítő rész; Q — színesítő rész; R — színesítő rész; S — színesítő rész; T — színesítő rész; U — színesítő rész; V — színesítő rész; W — színesítő rész; X — színesítő rész; Y — színesítő rész; Z — színesítő rész; a — színesítő rész; b — színesítő rész; c — színesítő rész; d — színesítő rész; e — színesítő rész; f — színesítő rész; g — színesítő rész; h — színesítő rész; i — színesítő rész; j — színesítő rész; k — színesítő rész; l — színesítő rész; m — színesítő rész; n — színesítő rész; o — színesítő rész; p — színesítő rész; q — színesítő rész; r — színesítő rész; s — színesítő rész; t — színesítő rész; u — színesítő rész; v — színesítő rész; w — színesítő rész; x — színesítő rész; y — színesítő rész; z — színesítő rész.

A hengeres kímmunkáláshoz menet van a csőfarrögzítő menetkehelyű becsavarhozra. (A hengeres kímmunkálásnak kicsi sima szakasza van; a mellőz a csőfarrögzítő menetkehelyűt, a hátsó a cső peremét tartoja körülözött.) Hálúl a két támasztókat különösen fenékvisz a tökély bevezetését környezi meg.

A csőfar kölcsöpi részen függőlegesen kímmunkált füszek van a zárék számára; a kímmunkálás falait poftának lávujuk.

A zárék füszek mellőz és hátsó vezető felületei kissé lejtősen vannak kiképzve, minnek következtében a zárék csukódáskor felemelkedve a töltényt teljesen benyomja a tölhényürbe, miközött nyitja (lefelé moeggesen) a zárék könnyen elválik a hüvely fenékéről.

A pofták hátsó hidat alkotnak, mely töltésenél a lövedéket vezeti, kivetésnél pedig a hüvely kivétését irányítja.



8. ábra. A csőarrögzítő menetkehely (23-27)

A csőfar mellőz homloklapján a cső rövidre szolgáló füszeken kívül menetes furat „b” van a záresükörugróhüvely tartócsap rögzítőcsavarja számára, alul pedig két furat „c” látható a hátsó porvédőkemencs rögzítőcsapja befogadásra.


A csőfarral felül a következők találhatók: körüljelkörüléke a szinteadás „d”, melyre ellenőrzszerző vagy a cső összeszerelése alkalmával az ellenőrző szintezőt vagy szintező negyedöt helyezzük; furat „e” a csőlurák csavar (13) számára; a zárhatalról rögzítőcsap füszke „f”; a csődugózás menetkehelyével biztosító füszke „g”.

A csőfar jobb oldalán hárrom furat látható a zárműtőkar-ütköző felvételére (kettő menetes „h” a felerező csavarok részére, egy pedig sima „i” az illesztőcsap részére); a zármozgatótengely füszke „j”; a záresükörugróhüvely tartócsap füszke „k”.

„jm”; a kivetőtengely füszke „n”; házak a kivetőtengelykar támzató részére „o”; és a zárhatalról füszke „p”.

A csőfar jobb oldalán felül az ágyú jelzése: ZISZ—3, a cső száma, a gyártó cím jele és a cső gyártási éve látható.

A csőfar bal oldalán lévő „r” furat az elszilácsap füszke, a menetes furat „s” az elszilácsap rögzítőjének füszke, a „t” furat pedig a kivetőtengely végének füszke.



9. ábra. A csőfarsak a csőre töltésnél rögzítése:

1 — cső (23-31); 2 — csőfar (24-29); 3 — csőtartó aggodó menetkehely (34-35); 10 — csőfar ütő (31-36); 12 — csőlurák csavar (16-21); 18 — csődugózás menetkehely húzócska (31-35); 17 — zárműtő csavarok (31-37); a — petrom; b — csőfar részletek jobboldali számazatú volta


A csőfar hátsó sikkán menetes furat „m” van (melybe messzirányig hármasklás esetén a csővisszavonó kamott csavarjuk), mely menetes dugóval (14) van lezártva. A dugó rászere szolgáló furat bal oldalán „n” furat a zárműtőtengely biztosítócsapjának füszke; e füszekhez persely van sajtoltva és pontosással rögzítve.

A csőfarhoz alakított két csavarral (32) a csőfarvezetőléc (15) van felerezőre, amelynek bronz lemezet csiszálfelületet képeznek. A csőfarvezetőléc a cső helyreszklásánál megörja a csőtart

a felemelkedéstől, amikor az összilikődő nármegszüti itt körözött bolygók rösklik a zárványtól kisodra.

A csőfarrögzítő meneteshüvely (8. ábra) a csőfarnak a csővel való összekapcsolására szolgál.

A csőfarrögzítő meneteshüvelyen kívülölről menet és négy kímunkálás van a kúlos részre. A csőfarrögzítő meneteshüvely a csőfárca csavarodik és a csővet a csőfárba rögzíti. A csőfarrögzítő meneteshüvelyt a kicsavaradástól bocsátottó (7. ábrán 16) vedi,



16. ábra. A jarmok a jármű bázisának építéséhez:

A - hármasrész 10-12; B - hármasrész bázisrész 10-11; C - menet szíjainak cső 10-11; D - menet szíjainak bázisrész 10-11; E - kúlos rész 11-12; F - menet szíjainak 10-11; G - csavarkék 10-11; H - menet szíjainak 10-11; I - gyorsítószíj 9 - hármasrészről törököt 10-10; J - szíjcső; K - menetszíj; L - paravédelmező rögzítő; M - menetszíj rögzítő; N - hármasrész bázisrész.

melynek fogja a meneteshüvely fogalval kapcsolódniak. A csőfarrögzítő meneteshüvely összetétől a csőfárba két csavar (17) rögzíti.

A csőfarnak a csőre történő rögzítése (9. ábra). A csőfár (2) fürtával a cső hátsó végére van felhelyezve úgy, hogy támaztató felületei a cső peremére támazkodnak. Ilyen helyzetben a csőfár ék (12) a cső körperemén lévő horonyba kerülve meghatározza a csőfarnak a csövön való helyzetét és előfordulás elleni bocsátást.

A cső torolkolata felől a csőre felhúzott és a csőfárba becsatolt csőfarrögzítő meneteshüvely (3) vége a cső peremét a cső-

ra támaztató felületéhez szorítja. A csőfarrögzítő meneteshüvely megglazulás ellen biztosító (16) vedi.

Ily módon teheti a csőfár előfordulását a csőfár ék, a hosszanti elmozdulását pedig a csőfarrögzítő meneteshüvely és a cső pereme akadályozza meg.

A cső és csőfár környezeti helyzetét a cső pereme és a csőfarrögzítő meneteshüvely sima hengere felülete biztosítja.

A mellőz- és hártsójáron (10. ábra) a csővet a fek- és hártyatolóhengerekkel kapcsolja össze és a csővet hártsíklásonál és előresíklásban vezeti a bőlcse vezetőfésőn.

A jármék a cső hengerek felületeire vannak ráhúzva és a cső körbefutó vállnázeire támazkodnak. Előre történő elmozdulás ellen a csőre csavart járombiztosító anyák védik.

A jármék hárrom helyen vannak a csőhöz begeszte, a járombiztosítóanyák pedig a jármokhoz, ami merev kapcsolatot teremt a cső és a jármék között.

A jármék felső furatáiban a léghelyretolóhenger, az alsókban pedig a folyadékfékhangerek van rögzítve. A hártsójáron felső és alsó furatába horony „A” van az élek részre, amelyek a léghelyretoló- és folyadékfékhangert előfordulás ellen biztosítják.


A jármék alsó részén lévő vezetőföldszintekhez hárrom csavarral (2) és két illesztőcsappal (3) lemezek (1) vannak erősítve. A csavarak laposfejűek és oda vannak begeszte. Az illesztőcsapok a lemezek furatáiba kerülnek és hozzá vannak begeszte. A jármék törlőszába horonyok vannak kiképzve, amelyek a lemezekkel együtt a vezetőtármokat alkotják. A lemezekhez (1) nagy szegéccsel (5) bronz vezetőkék (4) vannak erősítve.

A hornyokba nagy részszegéccsel (7) bronz csúszálérek (6) vannak beillesztve és szegécelve, amelyek a cső mozgásánál a suréléző csúkkentésére és a bőlcse vezetői kopásának csökkenésére szolgálnak. A csúszálérek belső felületein a kendányig megtartására olajozóhoronyok vannak kiképzve.

A jármék törlőszába felülről mindenkor oldalon egy-egy polycisztrázó (8) van beszíjolva, amelyek segítségével a kenőanyag a karombélésekhez és a bőlcse vezetőjére jut.

A jármék törlőszában meneteszfuratok „b” vannak a porvédőlemezek felerősítésére,

11. ábra. A porvédőlementek:
 1 — hosszú porvédőmentek csücske, 11—17; 2 — hosszú porvédőmentek csücske, 12—16;
 3 — rövid porvédőmentek csücske, 13—15; 4 — rövid porvédőmentek csücske, 13—15;
 5 — porcímke; 6 — környezet; 7 — részleges elszigetelés; 8 — csavar.



11. ábra. A porvédőlementek



12. ábra. A csőszajfék (tech. 01—16):

18 — csőszajfék 01—16; 23 — csőszajfék alátételek 01—02; 24 — csőszajfék tiszta testűszerelvény 01—02; 25 — perec 01—02; 21 — biztosító szálas 01—02; 22 — csavaranya 01—02.

A járműrön jobbról és balról két-két menetes furat (10. ábrán „C”) van a léghelyretoló védőpáncél rögzítőcsavarai részére.

A mellű- és hátsó porvédőlementek (11. ábra) övják a bőlcs vezetőtőleit a piszkolódástól és a mechanikai sérülések től.

A porvédőlementek védelmy szükséghez köszönhetően készülnek. A porvédőlementekre belülről a bőlcs vezetőtőleiben való szoros feltekercsítés (eljárási szabályozás) következik (2) előírások (1) vanak erősítve. A mellű porvédőlementek végei fülesek és csavarok (18 a 4. ábrán) segítségével vannak feleűrítve a mellű- és hátsójáromhoz. A hátsó porvédőlementek rögzítőcsapja (3 a 11. ábrán) a csúfar fürteléhez kerülnek, míg a mellű végük csavarukkal (4. ábrán 20) a hátsójáromhoz erősítve. A csavarokat (18, 19 és 20) kilazulás ellen használ biztosítja.

A csőszajfék (23 a 4. és 12. ábrán) a hátrasiklás energiát csökkeneti (kb. 40%-kal). Lövés közben a loporgások felütköznek a csőszajfék belső ütközőfelületeire, ezáltal rösszben fekessik az ügyű mozgó részeinek hátrasiklását és ezzel csökkenik a hátrasiklasi energiát.

A csőszajfékkel való menete van, amellyel a csőre csavarodik. A csőszajfék oldalán nyílások vannak.

A csőszajfék lecsavarodás ellen deréksgölgű, fogakkal ellátott biztosító (24) védi, amit két csavar (25) erősít a csőszaj-

féken lévő körülükkel és fogival a csíván lévő fogakba kapcsolódik.

A csavarok (25) hasállal vannak biztosítva.

A csőszájok hátra végén bárhelyre van, amelynek — becsavart csőszájhoz — egyike kell esni a csíván lévő körülükkel jelét (a csőszájok megengedett elfordulása 5°, ami a csívon lévő két szálról jelű) állapothoz meg).

A csőszájék mellett nyilásban a belső oldalról behelyezett persely (26) van, amelyet az elfordulástól független hengeres csap (29 a 3. ábrán) vesz. A persely végeire biztosító alátét (27) van helyezve és csavaranya (28) rögzítve. A biztosító alátét fogival a persely visszatérítéshez használható, szintén pedig a csavaranyka körülükkel van felkötve.

A csőszájék mellett száján két egymára merőleges jel van kiképzve az irányzásához ellenkerítéssel szükséges szálkeresztek felkötésére.

A 76 mm-es 42 M. régebben gyártott ágyúknál:

1. A csőfar vezetője (7. ábrán 15) a csőfar mellett részéhez van záró csavarral erősítve.

2. A mellőz porvédőelemeknek másuk a méretei és a felületük. A régi porvédőelemek magassága 29 mm, az újuké 32 mm; a régek szélessége 45 mm, az újuké 38 mm.

3. A régi porvédőelemekben a csavarok részére szolgáló menetel ellátott egyenes fülekkel vannak, amelyekkel a csőfar vezetőjéhez, a meleg- és hűtőjáróhoz vannak rögzítve.

4. A csőszájék biztosítón háromszögű fogak vannak és egy csavarral van rögzítve.

5. A csőszájék persely csavaranyának a különböző átmérője 118 mm, az újuké 125 mm.

6. A cső szét- és összeszerelése

A cső teljes szétzserelése csak csőcsere esetén van engedélyezve.

Szétzsereléshez a löveg csőrét vegyük le a bőlcsoiról, a hűtőszájat fókusz szerkezeteket vegyük ki a járműkből, a lövegnárai szereljük ki a csőből.

A csőcserei levétele

A csőcserei levételeit a következőképp hajtjuk végre:

1. A talpasrakat csináljuk össze. A bőlcso hosszú vége alá helyezünk olyan fagerendát, amelyre visszahúzva állított helyzetben a bőlcso vége rátámaszkodjon; ez feltétlenül szükséges a

magnesig irányzású törzsmentesítésre, amikor a cső hátra fog csinálni.

2. Vegyük le a hűtőszájlemezmutatót a sziszegék és csavarok eltávolítása után, a hűtőszájlemezmutató leírót hűtőfalel írásra.

3. Szereljük ki a lövegzárat.

4. Távolítsuk el a sziszegést és 5. az állítható kúlcossal csavarjuk le az elát a csavaranyákat, amelyek a léghelyrehoz és folyadékfókusz dugattyúsainál a bőlcstüveghöz és a bőlcso gyártásihöz erősítik.

Ha a folyadékfókusz dugattyúsainál együtt forog az anyával, akkor a dugattyúsainál forgását seb. 060008 kúlcossal akadályoznak meg.

5. 8. az csavarhúzónál csavarjuk ki a csőszájék biztosító csavarjait (4. ábrán 25) és vegyük le a biztosítót (28).

A csőszájék nyílásba helyezéink farudat, melyet az óramutató járásával megegyezően forgatva (balmenet) csavarjuk le a csőszájékot.

6. A csővet annyira húzzuk hátra, hogy a hűtőjáróval vezetőoldala a bőlcso végénél legyen.

7. A csőfar nála helyezünk 3-3,5 m hosszú fagerendát, melyet 6 ember tart.

A csőt húzzuk annyira hátra, hogy a mellőzjáróval vezetőoldala felé kerüljön a bőlcso vezetőoldaláról. Helyezzük a cső nála ismét egy 3-3,5 m hosszú farudat, melyet szintén 6 ember tart.

A cső felújításánál ügyeljünk arra, hogy a csőtorkolat minden része a bőlcsohoz ne ütközön. Ügyesen húzzunk je a csővet és helyezzük bekötők. A porvédőelemek tövéseinél előzetileg végett, a csővet úgy helyezzük a bekötők, hogy a porvédőelemek a bekötőkkel ne érintkezzenek.

A járműkből vegyük ki a hűtőszájlemez fókusz szerkezeteket a következőképpen:

a) Csavarhúzónál távolítsuk el a biztosítóelemet csavarjat (4. ábrán 22) és vegyük le a folyadékfókusz és léghelyrehoz hengert biztosító lemezeket (21).

b) 060303 kúlcossal csavarjuk ki a léghelyre rögzítőnyit, amely a léghelyrehoz hengert a hűtőjáróhoz erősítő és vegyük ki a járműkből a csőtorkolat felé tolva a folyadékfókusz.

c) 060301 kúlcossal csavarjuk ki a fókuszról rögzítőnyit, amely a folyadékfókuszról a hűtőjáróhoz erősítő és vegyük ki a járműkből a csőtorkolat felé tolva a folyadékfókusz.

A cső száraszerelése

A cső száraszerelése a következő sorrendben történik:
1. A biztosítóhuzal elszállítása után 9. sz. csavarhúzóval
vegyük ki azokat a csavarokat (4. ábrain 18, 19 és 20), amelyek
a mellőz és hátsó porvédőlemeseket a járműhöz erősítik és ve-
gyik le a porvédőlemeseket.

2. 9. sz. csavarhúzával távolítsuk el a biztosító csavart (17),
mely a csöfarrögzítő meneteshüvely biztosítja; (18) a csőfárhoz
erősítő és vegyük le a biztosítót.

3. A csőfáról csavarjuk ki a csöfarrögzítő meneteshü-
velyt (8).

4. 9. sz. csavarhúzával távolítsuk el a csőfár ék csavart (13),
mely a csőfár éket (12) rögzíti.

5. Egy ember vegye le a csőfárt a csőről. Vegyük ki a cső-
fár éket (12).

6. Vegyük le a léghelyzetől védőpancélét, ehhez:
a) Távolítsuk el a biztosítóhuzalt és 2. sz. állítható kulccsal
csavarják ki a léghelyzetől védőpancélit rögzítő csavarokat,
b) A mellőzjármennal a léghelyzetől védőpancél mozdítására,
a csőfárok felé, húzzuk le a léghelyzetőtől.

7. Végjük le a húrral a mellőz- (6) és hátsójáromról (4)
ott abo a csőhöz (1) vannak begesztese; csavarjuk ki a biztosító-
szákat (5 és 7), húzzuk le a jármókat és a csöfarrögzítő meno-
teshüvelyt (3).

Ha olyan díj csővel rendelkezünk, melynél a jármék a cső-
húr vannak begesztese, akkor csőcsere nélküli elegendő az 1–6. pon-
tokban foglaltak végrehajtása.

Megjegyzés. A 3, 5 és 7 állítmányhoz szükséges különök zánes-
sek meg a tartalék alkatrészek és tartozékok kiszállítása, így azokat a
működésben kell húzni a csőszázon.

A cső összeszerelése és a bőlcsore helyezése

A cső összeszerelése előtt az összes csiszolt felületet és
a cső menetes részeit gondosan törljük le és vékonyan lemolah-
jal kenjük be.

A cső összeszerelésnél ugyanazokat a szerszámokat használjuk, mint a száraszerelésnél.

A cső összeszerelése a következő sorrendben történik:

1. A csőre húzzuk rá a csöfarrögzítő meneteshüvelyt, a hátsó-
és mellőzjármot és azokat a biztosítószákkal rögzítik.

2. A cső peremén lévő horonyba helyezzük be a csőfár éket,
a csőre húzzuk rá a csőfárt és a csöfarrögzítő meneteshüvely-

lyel rögzítik. A csöfarrögzítő meneteshüvely helyzetét bizto-
sítójával rögzítik.

3. A csövet toljuk fel a bőlcsore és pontos helyzetét a jármékban állítsuk be, ehhez:

a) a bőlcsoport ellenőrzésiintenzívvel állítsuk kerestírinyban
vizszintesre;

b) a csőfár ellenőrző sikkjára kerestírinyban helyezzük fel
az ellenőrző szintezetet;

c) a járműkban a kívánt irányba érzenkenyen előreugatva a
csövet, az ellenőrző szintező buborékját középpályára hozzuk;

d) a mellőz- és hátsójáromon biztosítónyitást ütközésig be-
csavarva újból ellenőrizzük a szintező buborékjának helyzetét.

Abban az esetben, ha az ellenőrző szintező buborékja el-
modult, meghúzzuk meg a biztosítáriányt és a csövet előfordítva
a buborékot vegyük újból középpályára, majd a biztosítáriányt
három húzzuk meg.

A beszabolyosztott ismétlőjük egészen addig, míg a teljesen
beszabott biztosítáriánytól és a bőlcsoport helyzeténléi a
csőfár ellenőrző sikkján levő ellenőrző szintező buborékja közé-
pen nem marad.

A cső helyzetének beszabolyozása után a jármókat három
helyen hegessük a csőhöz, a biztosítáriányt pedig három
helyen a járműhöz.

4. Vegyük le a csövet a bőlcsoiról, erősítük fel a léghelyre-
toló védőpancél és a porvédőlemeseket a járműkhöz.

5. A jármok furatba helyezzük be a hátrasiklást fékező
szerszemeiket és csavaranyákkal rögzítik. A rögzítáriánytak
biztosítóelemekkel biztosítják.

6. A csövet helyezzük fel a bőlcsoire és rögzítik a hátrasik-
last fékező szerszemeik dugattyúrúdjára.

7. A csőszájfejet csavarjuk fel a csőre, ügyelve a homlok-
résszel levő jelek szabályos helyzetére és a csőszájfej biztosító-
val rögzítik helyzetét.

8. A hátrasiklás mutató mere húzzuk fel a hátrasiklás mutató-
tól rugójával együtt, a körzert csavarokat csavarjuk helyére
és szorongatjuk a csőszádot.

9. Szereljük vissza a lövegpárat.

7. A lövegpár az önműködő zármozgató- és az ütőszerszemeivel

A 76 mm-es 42 M. ágyú zárai lefelé nyíló ötöző önműködő
(kéményszerpályás) zármozgató berendezéssel.

A lövegpár a csőfáust hátsú részének lezárására, a lövés ki-
váltására és az üres hüvely kivétésére szolgál.

Rendelhetőnek és működésének megfelelően a lövegnek a körültekintő részéről áll: a zárékból, az utó-, a kivétő- és az önműködő zármegható szerkezetből.

A zárszerkezet

A zárszerkezet (13. ábra) a csőfutott hosszú részének lezárására szolgál.

A zárszerkezetet (II) a zárékból (1), a zármegható tengelyből (2), a rugóval (4) ellátott zármeghatócsapról biztosítócsapról (3), a zármeghatókarból (6), a zárbatárolóból (7), a rugóval (9) ellátott zárbatároló rögzítőcsapról (8) és a zárbatároló rögzítőcsapról (10).

A zárek (1) négyfélű, hasáb alakú test.

A zárek hosszú lapja és visszafelé fejtétele 1 42° lejtésűek a felső szárba viszonyítva, melyek körültekintően a zárek feléfele törtsöntő művet teveznek a csőre.

A zárek felől részt tekercseren kismunkált, amely töltésidőben 1-1 fürtöt „a” találunk, melyet a zárszám a csőfarból is, melyet a zárbatárolónak (7) eltekint.

A zárbatároló van hasonlóra az ötösszerkezet. A zárek mellőzésének műdetektőrökkel való fejlesztése. A csavarok fejei pontozással vannak biztosítva.

A zárek jobboldalián egy gírbevonási kismunkálást látunk, amelyre a párnnyitókar gúrgyöje lámasztódik, a lövegnár nyitásához és zárolásához.

A zármegható tengely (2) a csőkar keresztfuratában helyezkedik el. A tengely zsebét biztosítócsap (3) gútója.

A körültekercs vége a zármegható tengely körhornýába nyúlik és rugója (15. ábrán 4) állandóan a tengelyhez szorítja.


A zármegható tengely középső bordás részére van a zármeghatókar felhúzva. A tengely fején kapcsolóváll (13. ábrán „c”) van, melyek akadályozzák a párnnyitókar körül forgását a tengelyen; szemmens kismunkálás „d” a párnnyitókar rekesz részére és sikra munkált felület „e” a zármegható rögzítőkar részére.

A zármeghatókar (5) a zármegható tengelyre van rögzítve és elfordulását a bordák akadályozzák.

A zármeghatókar felől részen görgő „f” van tengelyen, melynek vége a zármeghatókar furatába van dugva és ott elzömítve.

A görgő a zárek felmunkálásándi és leszűrődéséndi a zárt test gírbevonási végjelében mozog.

A zármeghatókar mellék részen „g” fog van, mely a zármeghatókar elfordításánál a lövegnár nyitása idején rögzítéskodik a felhúzókarhoz karjára és azt előfordulásra kényeszeríti.



13. ábra. A zárszerkezet alkotrétezi (ábr. 87):

1 — zárek 08-40; 2 — zármegható tengely 08-10; 3 — zármegható tengely rögzítőcsap 08-14; 4 — hosszúszár rögzítőcsap 08-10; 5 — zármeghatókar 08-10; 6 — párnnyitókar 08-8; 7 — zárbatároló 08-80; 8 — zárbatároló rögzítőcsap 08-80; 9 — zárbatároló rögzítőcsap rögzítőcsap 08-80; 10 — körültekercs rögzítőcsap 08-80; 11 — körültekercs rögzítőcsap 08-80; 12 — pálcikametsz rész; 13 — ütközőkábel; a — zárbatároló rögzítőcsap 08-80; b — ütközőkábel; c — párnnyitókar; d — szemmens kismunkálás; e — sikra munkált felület; f — görgő; g — fog.

A szemnyík (16, ábra 8) a szemnyíkárkáddal - melyet nem felismerhetünk - a szemnyík és szemnyíkárda közötti összekötőszelével rögzítve. A szemnyík (16) lemeztől a szemnyíkárkád (17) körüljáró rögzítésre fogadja meggy.



16. ábra. Szemnyík és szemnyíkárda szemnyíkárkáddal (sz. 8-4).

1 - szemnyík (lens); 2 - szemnyíkárda (lens frame); 3 - szemnyíkárkád (lens frame support); 4 - szemnyíkárkád rögzítési rész (lens frame support mounting part); 5 - szemnyíkárkád rögzítési rész (lens frame support mounting part); 6 - szemnyíkárkád rögzítési rész (lens frame support mounting part); 7 - szemnyíkárkád rögzítési rész (lens frame support mounting part).

A szemnyíkárkáddal végzettséges szemnyík (18) felülött szemnyíkárkád (16) van, amely foglalja a szemnyíkárda mellett helyezkedik el a szemnyíkárkád alatti szemnyíkárkáddal kapcsolódik.

A szemnyíkárkában rugósan (19) elhelyített húvoly (20) helyezkedik el, amely a szemnyíkárkában levő tengelyre (22) erősített szemnyíkárkádhoz (16) felső részén kifelé azottva. A húvoly-

szel (23) között összekötő szel (24) van, amely a szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszelével összefügg. A szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkádon.

A szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkádon.

A szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkádon.

Az összekötőszel

Az összekötőszel (26) (sz. 17, ábra) a szem nyílásra előbbi által összekötendő és másik szemnyíkárda összekötendő közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van a szemnyíkárkád (16) közötti szemnyíkárda (25) közötti összekötőszel (26) van.

Az összekötőszel (26) a szem nyílás közötti szemnyíkárda felületeitől elválasztva van, az összekötőszel közötti összekötőszel (26) van.

Az összekötőszel (26) az összekötőszel közötti szemnyíkárda felületeitől elválasztva van, az összekötőszel közötti összekötőszel (26) van.

A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. Az összekötőszel közötti összekötőszel (26) van.

A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.


A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.

A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.

A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.

A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.


A szemnyíkárkád (16) a szemnyíkárkádból előkerülő szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van. A szemnyíkárkád (16) közötti összekötőszel (26) van.



15. ábra. A csőrök és a
küszöörök alkereje (szab.


87-14, díj szb. 421)

1 — hárító (88-41); 2 — csőrök
küszöörök; 3 — csőrök
küszöörök; 4 — csőrök
küszöörök; 5 — csőrök
küszöörök; 6 — csőrök
küszöörök; 7 — csőrök
küszöörök; 8 — csőrök
küszöörök; 9 — csőrök
küszöörök; 10 — csőrök
küszöörök; 11 — csőrök
küszöörök; 12 — csőrök
küszöörök; 13 — csőrök
küszöörök; 14 — csőrök
küszöörök; 15 — csőrök
küszöörök; 16 — csőrök
küszöörök; 17 — csőrök
küszöörök; 18 — csőrök
küszöörök; 19 — csőrök
küszöörök; 20 — csőrök
küszöörök; 21 — csőrök
küszöörök; 22 — csőrök
küszöörök; 23 — csőrök
küszöörök; 24 — csőrök
küszöörök; 25 — csőrök
küszöörök; 26 — csőrök
küszöörök; 27 — csőrök
küszöörök; 28 — csőrök
küszöörök; 29 — csőrök
küszöörök; 30 — csőrök
küszöörök; 31 — csőrök
küszöörök; 32 — csőrök
küszöörök;



16. ábra. Az üzemzárókat alkotó rész (szab. 821)

az üzemzáró (88-40); 2 — zártágy (88-47); 3 — zártágy törésmű (88-48);
4 — felcsiszolók (88-46); 5 — zártágy törésmű (88-46);
6 — zártágy törésmű (88-46); 7 — zártágy az elszáradásra készítve; 8 —
zártágy; 9 — vágó az elszáradásra készítve végénak;



17. ábra. A zártágy és az üzemzárókat alkotó rész (szab. 821)

1 — zártágy (88-41); 2 — zártágytőlönk rögzítőcserje (88-38); 3 — követőtükörök
(88-38); 4 — zártágy (88-48); 5 — zártágy törésmű (88-47); 6 — zártágy
törésmű (88-46); 7 — felcsiszolók (88-46); 8 — felcsiszolók (88-46); 9 — zártágy
törésmű (88-46); 10 — zártágy törésmű (88-46); 11 — zártágy törésmű (88-46);

A kivetőszerszám


A kivetőszerszámot (18. és 19. ábra) levélt után az üres hűvő kivetőszárral és nyitott lövegaránál az ékair alsó helyzetben való tartásra szolgál.

A kivetőszerszámot a köverkörrel részekből áll: a jobb és bal kivetőből, a kivetőtengelyből (30) a karral, a kivetőtengelykar támazatából (31) és a kivetőtengelykar támazó rúgóból (32).

A kivetőek közül karja van: jobb és bal karja, amelyek a csőr vájatban helyezkednek el. A kivető mindenkor karján tártszöfet fog „J”, csíkokszöfet „m” és karom „n” van. A tártszöfet „J” nyitott helyzetben tartja az ekkrárat, az ötküszöfetelűt a lövegar nyitásával a kivetőszárral a kivetőszárral összefügg. A karomok „n” szemnyitőkkel a hűvővel persenével fogva kívának a tölténytűrből.


A kivetőtengely (30) jobb oldalról a csőr futárába van be helyezve és a kivetőszám támazó (31) fogja „o” gátójára kicsúsít. A kivétő karok együttműködik a kivetőszágegyen lévő ék „p” biztosítja. A tengely nagyszerűsítés vége a kivetőtengelykar (33) van húzva és csapjal (34) rögzítve.

A kivetőtengelykar támazó (31) a csőr jobb oldalán lévő vájtával ellátott részeken helyezkedik el. Rúgoja (32) segítségével a tengelykar támazó nyomását gyakorol a kivetőtengelykarra (33), így a kivető mindenkor karja a zárékhöz simul.



18. ábra. A kivetőszerszám elhárítására (szab. 92)

18 - a jobb kivető (80-10); 19 - a bal kivető (80-11); 20 - kivető csap (80-11); 21 - kivetőtengelykar támazó (80-12); 22 - kivetőtengelykar támazó (80-13); 23 - kivetőtengelykar támazó (80-14); 24 - szigetelő csap (80-15); 25 - szigetelő csap (80-16); 26 - szigetelő csap (80-17); 27 - szigetelő csap (80-18); 28 - szigetelő csap (80-19); 29 - szigetelő csap (80-20); 30 - kivetőcsap (80-21); 31 - kivetőtengelykar támazó (80-22); 32 - kivetőtengelykar támazó (80-23); 33 - kivetőtengelykar támazó (80-24); 34 - kivetőtengelykar támazó (80-25).



19. ábra. A kivetőszerszám és zárhatalom elhárítására (szab. 92):
30 - csatora; 1 - rúgo; 8 - karom; 9 - zárhatalom (80-82); 8 - zárhatalom
rögzítője; 10 - rúgo; 9 - zárhatalom rögzítője; 10 - rúgo; 11 - rúgo; 12 - zárhatalom
rögzítője; 13 - rúgo; 14 - a jobb kivető (80-10); 15 - a bal kivető (80-11); 20 -
kivetőcsap (80-21); 21 - kivetőtengelykar támazó (80-22); 22 - kivetőtengelykar
támazó (80-23); 23 - kivetőtengelykar támazó (80-24); 24 - kivetőtengelykar támazó (80-25).

A önműködő zármegható-szerkezet

Az önműködő zármegható-szerkezetet (20. ábra) mechanikus (könyömszépláda) típusú. Lövés után a lövegnél önműködő nyitásra és zárolásra a csuklásra szolgál, ami 20–25 lövés/pécc tügyorsaság elérését teszi lehetővé.

Az önműködő zármegható-szerkezetet az ágyú jobb oldalán van elhelyezve és két részből áll: a záresükő szerkezetből, mely a csőr jobb oldalára van szerelve és a csővel együtt mozog; valamint a zárműködtetőből, mely a bőcsőre van szerelve és a cső mozgásában nem vesz részt.


A záresükő-szerkezet (21. és 22. ábra) miután a kivető fogak „J” szabaddá teittek a záréket, a lövegar önműködő csuklásra szolgál.

A záresükő-szerkezet a következő részekből áll: a záresükő-rugó hűvővel (35) a tartócsappal, amely a csőr felső részébe van rögzítve és biztosítócsavarral (15. ábrán 36) rögzítve, a záresükő-agyazva és biztosítócsavarral (15. ábrán 36) rögzítve, a záresükő-

rugó támogatásával (21. ábra) 37) a húzószállítóval (38), a zárcsuklórugó bekötőhelyével (39), melynek rödrésszelcsapjal (40) a zármegszakítókkal (41) van szembenéve és a zárcsuklórugó (42).


A zármegszakítók alól részen hengerállású nyúlvány „A” van, melynek végén ferdén mutatott.

A környezetpályás zármegszakítókeretet (20., 28. és 29. ábra) a cső helyezésükönél a lövegtár kinyitására szolgál és a zármegszakítókkal (43), a zárcsuklókkal csapjával (44), a rugóhüvelyhöz (46) és a zárcsuklókkal rugójához (47) áll.




20. ábra. A csöjtő és az önműködő zármegszakítókeretet nézve:
6 — zárcsuklócsap 38–40; 21 — zárcsuklócsap 38–39; 20 — zárcsuklócsap 38–40; 41 — zármegszakítókékcsap 38–40; 44 — zárcsuklócsap 38–39; 45 — zárcsuklócsap 38–40;

A zárcsuklókkal (43) a függőleges csap (44) körül elfordulhat, a csap a zárcsuklókkal tartó (45) fülesre van beébonyozva, mely a bőrszövű felülethez van szembenéve és rugója (47) a rugóhüvelyen (46) keretnél állandón a bőrcsönhöz szorítja.



21. ábra. A zárcsuklókeretet (20.)

35 — elszáradócsap 38–40; 21 — zárcsuklócsap 38–39; 39 — zárcsuklócsap 38–39; 38 — zárcsuklócsap 38–39; 40 — zárcsuklócsap 38–40; 42 — zárcsuklócsap 38–39; 22 — zárcsuklócsap 38–39; 5 — zárcsuklócsap 38–39; r — zárcsuklócsap 38–39; s — hengerállású nyúlvány.



22. ábra. Az önműködő zárcsuklócsapról és a zárcsuklókkal a zárcsuklócsapról (20.)


2 — zárcsuklócsap 38–40; 5 — zárcsuklócsap 38–39; 4 — zárcsuklócsap 38–37; 20 — zárcsuklócsap 38–39; 35 — zárcsuklócsap 38–39; 40 — zárcsuklócsap 38–39; 41 — zárcsuklócsap 38–39; 42 — zárcsuklócsap 38–39; r — zárcsuklócsap 38–39; s — zárcsuklócsap 38–39; t — zárcsuklócsap 38–39.

Az elszínezkeret

Az elszínezkeretet (21. ábra) az üdeasz előécsapásának kiváltása esetén és a védőlapozásban szerepel.

A védőlaphoz két tartóállomás (51) van hozzájárulva, melynek furatában a tengely (52) van ágyazva. A tengely hátsó végére az elszínez (53) van felhajtva és két csappal rögzítve. Az elszínez kar fején lévő kar a elszínezésben betartolásra szolgál.

Az elszínezkar és a tartóállomás között a tengelyre van húzva az elszínez rugó (54), melynek egyik végé az elszínezkezéhez, a



21. ábra. Elszínezkeret (elszínez):

51 — tartóállomás; 52 — tengely; 53 — elszínezkar; 54 — elszínezrugó; 55 — nyomólap; 56 — nyomólap.

másik a tartóállomásba kapaszkodik. Az elszínezkar rugó az elszínezkart hosszirányba a védőlapot. A tengely mellett végére két csappal a nyomólap (55) van rögzítve.

A csíkar bal posíójába van ágyazva az elszínezcsap (15. ábrán 56) rugójával (57). Az elszínezcsapot kieséstől rögzítőcsavarral (58) vedi.

Csaknem lövegznáni az elszínezcsap az elszíneztengelytől eltávolodva helyezkedik el.

A régebben gyártott lövegeknél az elszínezkeretet a következő felépítésű volt.

A védőlaphoz négy csavarral (24. ábrán 59) a tartó (60) van csavarva.

A tartó (60) és a filces (61), melyek a védőlaphoz vannak hozzátartva, furatában a tengely (62) van ágyazva, amelyre a nyomólap (63) és előtükre (64) van rögzítve. A nyomólap a tengelyel két kúpos csappal kapcsolódik és a tartóban (60) levő rugóhüvelyen (65) kereshető a rugó (66) állandó nyomása alatt áll.

8. A lövegnér szerkezetének működése


A lövegnér nyitása és zárása

(24. ábra)


Abban, hogy a löveget elők alkalmazsal megtilthatnák, a lövegpárat körül kell önműködő módon:

1. A zárműködők (6) kioldót (13) (25. ábra A) benyomjuk, mire a zárműködők rögzítő fogja a zárműködők ötkötőjét elválik.

2. Forgassuk a zárműködők (6) teljesen hátsó helyzetbe (25. ábra B) azért, hogy a zárműködők klimes (19) rugójára hatásra



24. ábra. Elszínezkeret (sab. 59-6) (a régebben gyártott lövegeknél):
45 — nyomólap (59-62); 46 — csavar (59-62); 47 — védőlap (59-62); 48 — nyomólap (59-62); 49 — csavar (59-62); 50 — nyomólap (59-62); 51 — nyomólap (59-62); 52 — nyomólap (59-62); 53 — nyomólap (59-62); 54 — elszínezkar (59-62); 55 — rugó (59-62); 56 — rugó (59-62).



40

belsőkapcsolóhoz a zármozgatótengely körüljárását szegélyező, ekkor a zárműködők kialakítása (13) engedély el.

3. A zárműködőket fognaknak trükközésig előre (25. ábra C), amikor a zárműködők kilmes felső része a zárműködőkaroknak csapdálja és a zárműködők káliceinek alsó része elválik a zármozgatótengelyvel való kapcsolódástól.

A lövegek szerkezetének működése a következő módon magy vége: a zárműködőkkel együtt a zármozgatótengely (2) és a zármozgatókar (3) együtt fordul; a zármozgatókar görögje a zárek alsó vájában gördül és fogával „j” a felhúzókálice (25) karját megnyomva, ami elfordulára kényszeríti; a felhúzókálicevel együtt fordul a felhúzókar (26. ábrán 24), amely az ütéseget (21) hajtjaútra és az ütérgöt (22) egészen addig össenyezi, amíg az elhúzód (28) bele nem kapcsolódik a felhúzókar (24) alsó végén lévő körökkel.

Az ütésgéz felhúzva marad.

Az ütésgéz felhúzása után a zárműködők görögje a zárek alsó vájának visszintes részére jutva a záreket lefelé mozdítja kényszerít.

Amikor a zárek alsó helyzetbe süllyed, a kivetőükök (12) (25. ábra C), melyek a zárekhez vannak erősítve, alsó sarkikkal rácscapnak a kivetők alsó ütközésekkelre és a kivetők elfordulára kényszerítik. A kivetők elfordulása, felső fogakkal belékapcsolnak a kivetőkülsőkálice (12) és a záreket alsó helyzetben tartják.

A zármozgatótengely forgásánál vele együtt forog a zármozgató ütközök (41) is; a zármozgató ütközök előre nyomja a zárcsuklórugó bekötőhüvelyt (21. ábrán 39), amely össenyezi a zárcsuklórugót.

Töltésszel a töltényhüvely pereme rössz a kivetők koronáira és a kivetőket letasztja a kivetőkülsőkálice (12), mikáltal felszabadul a zárek.

Az össenyezett zárcsuklórugó a bekötőhüvelyen keresztül nyomást gyakorol a zármozgató ütközökre (41), azt elfordulára kényszeríti, amellyel együtt forog a zármozgatótengely (2) és a zárműködők (3).

A zárműködők görögje a zárek alsó vájában visszintes részénél felső szélén gördülve, a záreket felfelé mozdítja kényszerít. Amikor a zármozgatók görögje a zárek alsó vájának ferde részébe kerül, a zárek felső helyzetébe jut és önkényesen nem tud lesüllyedni.

41

szintén, hogy nincs mérő a lövegtárci kerekekhez, hiszen mindenkorban nyerszer ajánlott felület a lövegtengely (30) és (32) előtti részeken.

Díszítő a lövegtengely (30) a lövegtárcához (38) és (28) együttesen a löveg kerekeihez. A lövegtárci kerékhez.

A löveg kerekeitől

(26. ábra)

A karim lövegtárcájából körülölelő lövegtárci nyomás le az elszínűkert (28) (26. ábra A). Az elszínűkertet együttesen előtérül a tengely (30) és a nyersdugó (32), amely az elszínűkertben (26) körülölelő nyomás az elszínűkertben (26) (26. ábra B).

A lövegtengely (30) jobbára maradványosan hagyja le a lövegtárcát (26) és körülölelő lövegtárci nyomás előfordulását, így az elszínű (28) hatására az elszínű (21) előre csapódik és ennek révén a löveg kerekei megszorítják. Részletekben a löveg és a rövid futással.



A rövid futással a zármegyűrű tükörökére (41) nyílása (27. ábra A) fejező felületével jönhet nyomás a zármegyűrű nyílásánál (43) és előtérle mértére. Mindez a zármegyűrű tükörökére nyújtva előszerelt a zármegyűrűtől, az rugója hatására viszont nemcsak helyben.

A rövid előszínűkertben a zármegyűrű tükörökére (41) nyílása (27. ábra B) előtér a zármegyűrűtükörök (43) és a zármegyűrűtengelyt (22) előtérül; az előtér felülről, a löveg kerekeitől és rövid a lövegtárcától, a löveg kerekeitől; a lövegtárcához pedig összenyomódik.

9. A lövegtárci és zármegyűrűtől való szárazságellenesítése

A lövegtárci és zármegyűrűtől való szárazságellenesítés esetén, a rövid kerektárcák nyílása a lövegtárci nyílásból van megengedve.

A napozkenti tisztítás és öltözés előjából való szárazságellenesítő nincs engedélyezve a zármegyűrűknek, a zármegyűrűtengely hűtőszívócskái és a zármegyűrűtől való szárazságellenesítés. Ezeket a részeket csak technikai ellenőrzések, továbbá javítás vagy a rövid kerektárcák nyílása alkalmából használ szárazságellenesítést.



26. ábra. Az elszínűkereket előtérülőként valószínűkereket:

A — az elszínűkereket előtérülőként valószínűkereket; B — az elszínűkereket előtérülőkereket; 21 — nyílás; 22 — lövegtárcához; 23 — elszínűkereket előtérülőkereket; 24 — szívócska; 25 — zármegyűrűtükörök; 26 — zármegyűrűtengely; 27 — zármegyűrűtükörök; 28 — zármegyűrűtengely; 29 — zármegyűrűtükörök; 30 — lövegtengely; 32 — nyersdugó; 38 — nyersdugó; 41 — nyílás; 43 — nyílás.

Szerelés

A lövegeir és zárcsuklózkeretet lemarcélis a következő sorrendben szerélik:

1. A zárcsuklózegyüt ki az ütőszegét, az ütőrugót és az ütőrugótámasztót (16. és 17. ábra), ehhez:

a) az elszíkürt lefelé nyomva csaptsuk előre az ütőszeget;

b) a 060706. sz. kúlcossal nyomjuk előre az ütőrugótámasztót (23) és forditsuk el bármelyik irányba 90°-kal, ekkor az ütőrugó kinyomja az ütőrugótámasztot. Vegyük ki az ütőrugót (22) és az ütőszeget (21);

Megjegyzés. Az ütőszeget, az ütőrugót és az ütőrugótámasztót a zárcsuklóz a csörlőről történő kivétele után is ki lehet venni.

2. A zárcsuklózegyüt ki a csörlár fémkiből (13., 15. és 17. ábra) és az ütőszekrényt alkatrészüket szereljük ki, ehhez:

a) nyissuk ki a lövegezrát;

b) nyissuk be a zárcsuklóz rögzítőcsapatot (8) és a zárcsuklóz (7) toljuk el jobbra;

c) csukjuk be a lövegezrát;

d) az szb. 073200 sz. zárcsuklózról (a tartalék felszerelések és tartozékok közöttben található) helyezzük be a zárttest e céllra szolgáló furatba és a zárcsuklóz felfele eremjük ki;

e) a zárványt helyezzük le tükrrel (mellőz lapjával) felfele és ujjal benyomva az elszírtengelyt (26), a zárcsuklóz vegyük ki a felhúzókilincset (35);

f) forditsuk el a felhúzókart (24), ekkor rugója (27) a szabadul vált elszírtengely (26) végét kisirja a felszíneből; az elszírtengelyt, a rugóját (27) és a felhúzókart (24) vegyük ki


3. Vegyük ki a zármozgatókart a zármozgató tengellyel (15. ábra), ehhez:

a) a zármozgatókart (5) útközésgig forgassuk hátra, majd útközésgig előre. A 44–6 részeti (a tartalék felszerelések és tartozékok közöttben található) helyezzük a zármozgató bekitőfűtővelű furatába, hogy a zármozgatórugót összenyomott állapotban tartsa;

b) húzzuk hátra és 90°-ra forditsuk el a zármozgatótengely biztosítócsapatot (8);

c) hal közel meg fogva a zármozgatókart (5), vegyük ki a zármozgatókart a zármozgató tengellyel (2) együtt;

d) a zármozgatókart vegyük le a zármozgató tengelyről;



27. ábra. Az önműködő zárcsuklóz-szerkezet részlete:

A — hármaskörök; B — előresítmény; Z — zármozgató tengely (26–29); 4 — zármozgatórugó csatlakozó rész (30–31); 5 — zármozgatókart (32–35).

4. Szereljük le az önműködő zárcsuklóz szerkezetet, ehhez:

a) távolítsuk el a szárazságot és csavarhúzóval vegyük ki a biztosítócsavart (36);

b) a zárcsuklóz szerkezetet vegyük le a csörlárról.

5. A kivehetőszekrényt (19. ábra) szétszedése végett: emeljük felfele a kivejtőtengelykar támazsziót (31) és a kivejtőtengelyt (30)

kissé nyomjuk el jobbra, hogy a tengelykar (33) kikerüljön a tengelykarramáson foga alól, balózzsal tartva a kivetőket (28 és 29), a csőről húzzuk ki a kívetőtengelyt.

Nyugdíjasítás. A kívánságosztalnoki támesszét a rugójával csak húzni hiszi minden időben lehetséges.

6. Vegyük ki a zárbatárolót (19. ábra), ehhez:

a) csavarhuzalról vegyük ki a zárbatároló rögzítőcsap biztosítócsavart (10);

b) nyomjuk beba a zárbatárolót (7) és vegyük ki a zárbatároló rögzítőcsapot (8) rugójával (9) és a zárbatárolót.

7. Szorítsuk szét a zármegszűtőlánc szerkezetet (29. ábra), a kivetőszálepén:

a) távolítsuk el a szegget és a zármegszűtőküzöt (43) a bőlcső felé nyomva vegyük ki a zármegszűtőküző csapot (44);

b) vegyük le a zármegszűtőküző (43) és húzóból vegyük ki a rugóhüvelyt (46) és a rugót (47).

A többi szerkezet (javítás vagy technikai ellenőrzés céljából) a kivetőszálepén törölnek:

1. A zárcsukó szerkezet részeszerelése:

a) a zárcsukórugóhüvely tartócsapját helyezzük a csőfár fészkelőbe;

b) a zármegszűtőküző és a zármegszűtő ütközések a húzószálepénre és a tengelyt helyezzük be a csőfaron lévő feszkelőbe;

c) elforgatva a zármegszűtőküzőt, nyomjuk össze a zárcsukórugót és vegyük ki a tuskét 44–6;

d) hátrahúzza a zárcsukó szerkezetet, vegyük ki a csőfár fészkelőből a zárcsukórugóhüvely tartócsapját;

e) visszatartsa a zárcsukó szerkezetet, vegyük ki a csőfár feszkelőből a zármegszűtőtengelyt (a zármegszűtőküző fogva);

f) előtolítva a szegget, csavarjuk ki a biztosítócsavart (21. ábrán 38), a 060101 sz. kulccsal csavarjuk ki a zárcsukórugó támesszécsavart (37) és vegyük ki a zárcsukórugót (42).

2. A zármegszűtőküző részeszerelése:

a) a zármegszűtőküzőket (14. ábrán 13) nyomjuk be és a zármegszűtőküzőn lévő furaton át vékony áterővel tessék ki a retesszcsapokat (15);

b) húzzuk ki a zármegszűtőküzőt (13) és a karkioldó rugót (14);

c) vegyük ki a zármegszűtőküző retezet (16) a szorítóhüvellyel (17) és a rugoval (18);

3. A zármegszűtőtengely biztosítócsap kiszerelése:

a) a biztosítócsapot (15. ábrán 3) 90°-kal forditsuk el és vegyük ki a zárcsukó feszek felé elő oldalon;

b) vegyük le a biztosítócsapról a rugót (4). A rugót a csap szemölcséin át forgatva, tudjuk a fogantyúrész felé húzni.

Oszceszerelés

Oszceszerelés előtt a lövegkar üreses alkatrészait és a csőfaron lévő feszeket törljük tisztára és lövegesírával átitatott ronggyal kenjük be (jelen 21. sz. téli szálral).

A lövegrész szerkezetének összeszerelése a sziszserelés sorrendjében történik.

Ha a zárcsukószerveket, a zármegszűtőküzőt és a zármegszűtő tengelyt biztosítócsap is soha volt szerelve, akkor először ezeket szereljük össze:

1. A zárcsukószervezet összeszereléséhez:

a) a zárcsukórugó bekötőhüvelybe (21. ábrán 39) helyezzük be a zárcsukórugót (42);

b) a 060101 sz. kulccsal csavarjuk be a zárcsukórugó támesszécsavart (37), de előzőleg közel a szoritsuk össze a rugót;

c) csavarjuk be és sziszegget lassítik el a biztosítócsavart (38);

d) a zármegszűtő ütközésket helyezzük rö a zármegszűtővel ellátott zármegszűtő tengelyre és a tengelyt helyezzük be a csőfaron lévő feszkelőbe;

e) nyomjuk össze a zárcsukórugó hüvelyt és a tartócsapot toljuk be a csőfaron lévő feszkelőbe;

f) a zármegszűtőküző előre forgatva szoritsuk össze a zárcsukórugót és a zárcsukórugó hüvely furatába tegyük be a 44–6 tuskét;

g) hátrahúzza a zárcsukó szerkezetet, a tartócsapot húzzuk ki a csőfaron lévő feszkelőből;

h) megfordítva a zárcsukó szerkezetet, a csőfár feszkelőből vegyük ki a zármegszűtőtengelyt (a zármegszűtőküző fogva).

2. Szereljük össze a zármegszűtőküzőt, ehhez:

a) a zármegszűtőküző karimunkálásába helyezzük be a zármegszűtő retezet (14. ábrán 16), a kilmesrugó hüvelyt (17) és a kilmesrugót (18);

b) felőlről a zármegszűtőküző karimunkálásába helyezzük be a karkioldó rugót (14) és a karkioldót (13);

c) nyomjuk lefelé a karkioldót és úgy forgassuk el, hogy a karkioldóban, a retezben és a zármegszűtőküző karimunkálásában lévő furatok egy-

helyenről az helyszínek be a körülölelő a névvel összhangban megnevezik (13).

3. Szerepjátszás a zármegapályájú hosszúításban, elhárításban:

a) helyszínek név a magy (15. ábra 4), a zármegapályájú hosszúításban (13);

b) a hosszúításban (13) helyszínek be a stílik fejeinek fölött a csillár festéséhez használ, hogy a hosszúításig szigetel működik szigetelésre a ponthoz közel. Így hosszúítás;

c) rövid vagy le hosszúra vályuk ki a hosszúításban amelyre, hogy aligájtoldal a csillár végén hosszúítás és a hosszúításban sejtenél fogva 30-as feszültséget.

A zármegapályájú hosszúítás a zármegapályájú hosszúításban szemben különösen használható a hosszúitásban szemben a hosszúitásban hosszúra vályuk végén.

1. Szerepjátszás az önműködő zármegapályájú hosszúításban, melyben:

a) a zármegapályájú hosszúitás helyszínek be a zármegapályájú hosszúitás (13. ábra 47) és a zármegapályájú (13);

b) a zármegapályájú hosszúitás be a zármegapályájú hosszúitásban (13) filiszteus és tegyük helyére a csap (44), amit szigetelő hosszúításnak.

2. Szerepjátszás a körök színesítését, melyben:

a) a stílik fejeibe tegyük be a köröket (13. és 15. ábrán 28 és 29) és ennek felületére tartva, jobbkormány nem egyszer tülik ki a köröltengelyt (20);

b) a köröltengelyt tisztaságiugrat (22) és a tisztaságot (21) helyezzük be a csillár fejeibe (ha ki voltak vissza), emeljük meg a köröltengelyt tisztaságot és ülőszemugrat megfelelő befelé köröltengelyt, hogy a köröltengely karja (23) belsőjében a köröltengelyt tisztaságot levél körökkalba.

3. Szerepjátszás a zármegapályájút a zármegapályákkal és a zármegapályákat az önműködő zármegapályákkal, ebből:

a) a zármegapályájú zármegapályájú hosszúításban (13. ábrán 36) hosszúítás, majd szigetelő hosszúítás;

b) a zármegapályájú helyszínek név a zármegapályájú tengelyre dígy, hogy a zármegapályájú név kerüljön a zármegapályájú tengely körökkal szigetelésre;

c) a csillár stílik fejeibe így helyezzük be a zármegapályájú hosszúításban (13), hogy a görgős kar párhuzamosan álljon a csillár alsó szegmenseire;

d) a csillár stílik fejeibe így helyezzük be a zármegapályájú hosszúításban (13), hogy a görgős kar párhuzamosan álljon a csillár alsó szegmenseire;

hosszúításban: hosszúításban a zármegapályájú, zármegapályájú helyszínek be a zármegapályájút a zármegapályájú hosszúitásban (13) a csillár fejeibe; a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

e) a zármegapályájú hosszúításban (13) forgassuk el, hogy vege belsőjében a zármegapályájú hosszúitásban;

f) a zármegapályájú hosszúításban (13) forgassuk el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

g) hosszúításban (13) forgassuk el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

h) hosszúításban (13) forgassuk el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

i) hosszúításban (13) forgassuk el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

j) nyomják le a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

k) hosszúításban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

l) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

m) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

n) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

o) megfogva a felhúzásával, a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

p) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

q) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

r) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

s) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

t) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

u) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

v) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

w) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

x) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

y) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

z) a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el, hogy a zármegapályájú hosszúitásban (13) nyomják el;

e) a 080706 sz. károccsal tegyük helyére és fordítuk el az ütőrugókat (23).

Összeszerelés után feltétlenül ellenőrizzük a lövegzár szerkezetének működését és győzföntük meg az összeszerelés helyességéről. Ezért kizárt néhányra nyitnak ki és csatlják be a lövegzárat és az ütőszemet mindennyiszor csapásnak előre. Ha a lövegzár nemrég csatolták, vagy fordítva, nagyon erőteljesen, akkor a zárcsakorugót szabadítsanak be a zárcsakorugó támaztatócsavar helyéből vagy kijelölt csavarhelyen.

HARMADIK FEJEZET

A BÖLCSÖ ÉS A HÁTRASIKLÁST FÉKEZŐ SZEKKEZETEK

A bőleső, a hátrasiklást látózó szerkezetek a csővel és a lövegzárral, valamint az önműködő zármozgató lepezik az ágyú mozdó részeit.

10. A bőleső

A bőleső a cső hátra- és előresiklásánál annak vezetésére szolgál.

A bőleső (28. ábraén 67) telcső formájú acélalkatrész. A bőleső fülegleges falának felőli részein vesztőlőcök vannak, amelyeken hátra- és előresiklásnál a cső mozdul. Vanznak üntött és hegesztett bőlesők.

A bőlesőhöz elölről a bőlesőfüveg (68) van hegesztve, amelyhez a felsődugattyúról van bekötve. A bőleső mellői részre felül a bőlesűgyűántartó (69) van hegesztve, amelyhez a léghelyretoló dugattyúrúdjához van becsőve.

A bőleső mellői része bőlesőfedéllel (70) van bezártva. A bőlesőfedél a csapcseregen (71) fogvya elfordítható. A bőlesőfedél másik fele biztosítógyűrűvel (73) ellátott csappal (72) van rögzítve a bőleső sarkvasáiból.

A folyadékfűr mellői részéhez való hozzáérhetőség végett feltétlenül vegyük le a biztosítógyűrűt (73), vegyük ki a csapot (72) és oldalra 180°-ra fordítanak el a bőlesőfedelet.

A bőlesőn hírom megvastagítás van. Az első vastagításban (a bőleső mellői részről számítva) balról a magasságirányzógép tartó (74) van erősítve. Erré a tartóra és a vastagítás felői részéhez csavarokkal a magasságirányzógép csigahajtásának háza van erősítve.

A magasságirányítóép fogasgerendelye a bőlcő megvastagításán lévő furatokon halad át; e furatokba a fogasgerendely csapigyaúl szolgáló bronz perecsek (75) vannak behelyezve.

A második (könnyű) megvastagításból nyílnak ki a bőlcőcsapok.

A bőlcő csapai a felől követgő csapigyalba vannak ágyazva és csapgyufelelekkel rögzítve.


A bel csapra van húzva és hegesztve az irányzók/crillék alsó paralelogram kerje. A középső megvastagítás alsó részének furatúba van behelyezve a kiegyszillogó felfüggessztő tengelye (76). E tengelyre van rögzítve a jobb (77) és bal (78) kengely, amelyek a kiegyszillogó szárcsát kiegyszillogószírdíjának a bőlcével való összekapcsolására és a mosdó részek legnagyobb emelkedési szögének határolására szolgálnak.

A bőlcőtelenő bel falához a bőlcőcsap mögött két védőlap-tartó (49) van szegesítve, amelyhez csavarokkal (48) az oldalára szerkezetet elhelyített védőlap (50) van erősítve.

A bőlcő hátsó részén lévő lejtőlapokra (79 és 80) a hárás-siklásmutató léte (81) van erősítve. A léte rá van húzva a hárás-léchez. Hárásiklásnál a hárásiklásmutató ötközű, mely a hárás-járomhoz van hegesztve, a hárásiklásmutatót a létem háratalozza. A hárásiklásmutató léteen 630, 700, 730, 800 és 850 számozott látható, ezek között pedig 10 mm-enként jelek vannak. Az osztások mutatják a csúcshárásnak hosszát. A csúcs hárásiklásának rendes hossza 680–750 mm; a hárásiklás felől határa 820 mm, amely „Stop” szóval van jelölve. A „Stop” szó azt jelenti, hogy tüzelés megszűnése előtt a hárásiklásmutatót tüzelést be kell szüntetni. minden esetben mellőzhetetlen.


A bőlcő jobboldaliára hátul a zárműtölcsök tartója (45) van erősítve.

A bőlcő hátsó részén lévő harmadik megvastagításra van felzerelve a bőlcőcsapok közül lengő részek teherháritójára. A megvastagítás furataihoz van behelyezve a teherháritóról (29. ábrán 83), amelynek minden vége sikra van lemunkálva. A teherháritóra a teherháritókar (48) ékkkel (84) van rögzítve és oldalirányú elmozdulástól rögzítőcsavar (86) védi. A teherháritókaron keresztül tisza (87) halad át, amely a teherháritókart két helyzetben — tüzelő- és menet helyzetben — rögzíti. A teherháritóikerebe ragó (88) van húzva, amely egyrészt a tüske peremére, másrészt a teherháritókarra csavart rugótámasztó



38. ábra. A bőlcő (szab. 50)

- 45 — zárműtölcsök tartó (45); 48 — teherháritó; 49 — védőlap-tartó (49); 50 — védőlap; 79—80 — lejtőlapok; 81 — lejtőlap-tartó; 82 — hárásiklásmutató; 83 — teherháritó kar; 84 — teherháritó ér (83); 85 — hárásiklásmutató (81); 86 — rögzítőcsavar (86); 87 — zárműtölcsök tartó (45); 88 — teherháritó kar; 89 — rögzítőcsavar (89); 90 — zárműtölcsök tartó (45); 91 — rögzítőcsavar (91).



13. ábra. A bőlcso. A személyszekrény rögzítése.
A teherháritókarra szerelhető (szekrény, oldal, oldalburkolat) személyszekrényről.
13 - bőlcso; 14 - személyszekrény; 15 - rögzítő; 16 - személyszekrény; 17 - rögzítő; 18 - személyszekrény; 19 - rögzítő; 20 - személyszekrény; 21 - rögzítő; 22 - személyszekrény; 23 - rögzítő; 24 - személyszekrény; 25 - rögzítő; 26 - személyszekrény; 27 - rögzítő; 28 - személyszekrény; 29 - rögzítő; 30 - személyszekrény; 31 - rögzítő.

csavarra (BB) támasszódik. Az ágyú lengő részeinek menetnélzetben való rögzítéséhez:

1. Zárják és rögzítik a talpzsírkötöt.
2. Az oldal- és magassígrányaiggal a lövég mozgó részeit hoznak olyan helyzetbe, hogy a teherháritókar (BB) akna munkált végi a talpzsírakor lévő teherháritó ágyakba kerüljénak.
3. Húzzuk hátra a teherháritókar hávelyét, a tükör előtt a bőlcson lévő fűtőhő kikép. A teherháritókart forgassuk felülé és a teherháritókar hávelyt engedjük el.
- A mosorírást a menetnélzetben rögzítő teherháritónak javítás céljából törökés szisztermeli és a hibás alkatrészek cseréje a következő sorrendben történik:
 1. A 12-es sz. csavarhúzóval csavarjuk ki a teherháritókar hávelyből a tükört (BB); vegyük le a hávelyt és vegyük ki a tükört.
 2. A 9-es sz. csavarhúzóval a teherháritókar fejből vegyük ki a rögzítőcsavart (BB).
 3. Könnyed rézkalapács ütésével csiszlik ki a teherháritókar (BB) és vegyük le a teherháritókart (BB).
 4. A 12-es sz. csavarhúzóval a teherháritókarból csavarjuk ki a rugótámasztó csavart (BB) és vegyük ki a tüköreragót (BB). Összeszerelés előtt az összes alkatrészket gondosan töröljük meg és lővegzsírral (tülen 21. sz. tisztai) kenjük be.
 - A törökészervihi a következő sorrendben történik:
 1. A teherháritókarba helyezzük be a tükérugót (BB) és a rugótámasztó csavart (BB) csavarjuk be.
 2. A bőlcson lévő hávelyet tegyük be fejelőszínél fogva a teherháritókarral (BB), az oldalburkolatok tövesszül pedig a teherháritókat (BB) az ákkal (BB) és a teherháritókart a teherháritóra csavarral (BB) rögzítük.
 3. A teherháritókarba helyezzük be a tükört (BB) és a tükört csavarjuk be a hávelybe (BB).
- A szerkezet működésének kipróbálása után a hávelybe csavart tüke végét négy helyen pontozákkal rögzítsek.

A régebben gyártott löcsepeknél:

1. A bőlcsofél (BB) a bőlcshöz két ponton begeszte van.
2. Az irányítószekrény alsó paralelogram karjai a bőlcsi bal csapján a függőleges síkú elfordulástól hangsúlyos csap, az elcsuszásnál pedig kúpos csap védi.
3. A zárránytűtűkön tartója begeszte van a bőlcshöz.

11. A bőcső lezserelése és visszahelyezése

A bőcső a felső hővegtalpról a cső levétele után szerejük le.

A bőcső lezserelése a következőképpen történik:

1. Két ember nyomja lefelé a bőcső mellőz részét s így a magasságirányzógép közti keréköt fogatot, adjunk a bőcsőnek legnagyobb emelkedési szögöt.

2. Az 5. sz. állítható kúlcossal csavarjuk ki a kiegyszilányozás szerkezet állítmányját (52. ábrán 109) egészben addig, amíg a kiegyszilányozás szerkezet rugó meg nem lazulnak.

3. A kiegyszilányozás szerkezet rövidít (107) húzva ki a fejtűgörbületet a jobb és bal lengyeleiből (28. ábrán 77 és 78) vagyuk ki a fejtűgörbületet.

4. Az Ágyú magasságirányzó gájpének kézikerekével a bőcsőt állítva visszatesszék helyzetbe.

5. Egyenesítik ki a rögzítését (49. ábrán 9) az előző és a 040102 sz. kúlcossal csavarjuk le a csavaranyát (8) és vegyük le a csapagyfedelket (6).

6. Kapcsoljuk szét a magasságirányzógép összekötőrövidít (35) a vezetőirányító (45. ábrán 63), melyhez üssük ki a kúpos csapozást (37) és vegyük ki a vezetőirányítóból.

7. Két ember vegye le a bőcsőt.

A bőcsőnek a felső hővegtalpról való visszahelyezéséhez:

1. Gondosan töröljük meg és tövessével (télen 21. sz. téli zárral) kenjük be a csapokat, a bőcső vezetőit, a magasságirányzógép csiga- és fogaskerekeit, a fogasuveket és a felső hővegtalp székrésszének fessék.

2. A bőcső csapjait helyezzük a felső hővegtalp csapagyalba és a magasságirányzógép összekötőrövidít (35) kapcsoljuk össze a vezetőirányító (45. ábrán 63).

3. Tegyük helyükre a csapagyfedelket, a tömavarolásra helyezzük rá a rögzítőszákat és csavarjuk rá a csavaranyákat, hogy a csapagyfedelek székre.

4. A magasságirányzógép kézikerekét forgatva adjunk a bőcsőnek legnagyobb emelkedési szögöt.

5. Csatlakjuk össze a kiegyszilányozás szerkezet rövidítjának végeit a lengyelek és fejtűgörbület tengelyek révén és az 5. sz. állítható kúlcossal csavarjuk rá az állítócsavaranyákat, hogy az

anyából a kiegyszilányozárudnak végi 5—6 cm-re lehajsonak. Az egyensúlyozó szerkezet végpontba szabályozásra a csőnek a bőcsőre történő felhelyezése után történik.

6. Lefelé nyomva a bőcső mellőz részét, a magasságirányzógéppel a bőcsőt állítva visszintes helyzetbe.

12. A hátrasiklást fejező szerkezetek

A hátrasiklás: fejező szerkezetek rendelkezése:

— lővésnél az ágyú hátrasikló részére mongasi energiájának csökkenése;

— lővés után a hátrasiklott részek megfelelő helyretelelása és azonnak bármilyen csökkenkedésnél ilyen helyzetben való megtartása.

A hátrasiklást fejező szerkezetek a szabályozárud folyadékából és a léghelyretolóból állanak.

A hátrasiklás- és az elfeszítés feje két szerkezetet foglal magában: mögött a folyadékfékét és a léghelyretolófékét.

A továbbiakban a hátrasiklásfékét és a helyretelelkéket a rövidsgék kedvéért „Folyadékfék”-nek fogjuk nevezni.

A folyadékfék:


A folyadékfék hátrasiklásával a hátrasikló részre mongasi energiájának csökkenésére és elfeszítésére a léghelyretoló energiájának tömpítésére szolgál, biztosítva a sima hátrasiklást és helyretelest.

A folyadékfék a következő fölösökben áll (30. és 31. ábra): a fékhangér, a dugattyúról a dugattyúval, a szabályozárud a szabályozásról dugattyúval, a tömavarolás szerkezet és a kiengesztítő kamra.

A fékhangér (1) a csőre szerelt járműök alsó furataiban helyezkedik el, elfordulásáték (2) gírolja. Az ék a fékhangér és a hátsójárom hornyába van behelyezve.

A fékhangér hosszirányú elmozdulását a fékhangér pereme, — mely hátsójáromnak bámaszakodik — és a hártoztólemezrellel (4. ábrán 21) ellátott fékhangér rögzítőnyá (3) gírolja.

A fékhangér mellőz harmadának megragadtott részén felül a töltőlyuk van, amely a töltőlyukcsavarral (30. ábrán 4) van lezárva. A furat és a pereme közé bőr tömlőgyűrű (5) van helyezve. E furat a fékhangérben lévő folyadékmennyiség ellenőrzésére és folyadékkal való feltöltésére szolgál.



20. ábra. A félhengerhöz

1 - fekhetenger 09-10; 2 - ök 09-10; 3 - ökbejegyű rögzítőcsavar 09-10; 4 - szabályozócsavar 09-10; 5 - nyomógyűrű 09-10; 6 - csomagolási csavar 09-10; 7 - kiegyszűtőkamra 09-10; 8 - nyomógyűrű 09-10; 9 - nyomógyűrű 09-10; 10 - nyomógyűrű 09-10; 11 - nyomógyűrű 09-10; 12 - nyomógyűrű 09-10; 13 - nyomógyűrű 09-10; 14 - nyomógyűrű 09-10; 15 - nyomógyűrű 09-10; 16 - nyomógyűrű 09-10; 17 - nyomógyűrű 09-10; 18 - nyomógyűrű 09-10; 19 - nyomógyűrű 09-10; 20 - nyomógyűrű 09-10; 21 - nyomógyűrű 09-10; 22 - nyomógyűrű 09-10; 23 - nyomógyűrű 09-10; 24 - nyomógyűrű 09-10; 25 - nyomógyűrű 09-10; 26 - nyomógyűrű 09-10; 27 - nyomógyűrű 09-10.

A félhenger hártsó végeibe a félhengerfenék (6) és a kiegyszűtőkamra (7) van becsavarva. A félhenger hártsó vége és a kiegyszűtőkamra közé vöröszerűből készült ümítőgyűrű (8) van helyeze.


A félhengerfenék (6) zárja le hátról a félhengert. A félhengerfenék középén lávó fürtökben van beállítva és begestve a szabályozóról vége. A félhengerfenék többi négy fürtje a félhengerfenék a kiegyszűtőkamra való elvezetésére szolgál.

A dugattyúról (9) üreges, egyik végén a dugattyú van. A dugattyúról vezetőhüvely (10) van röcsavarra, melyet előfordulás ellen csavar véd. A dugattyúról beljebb a szabályozógyűrű (11) van becsavarva, melyet lecsavarodás ellen rögzítőcsavar (31, ábrán 12) borít. A folyadéknek a dugattyún való átmenetére nyolc ferde furat „A” szolgál.

A dugattyúról belső végeibe van becsavarva és beforrasztva a dugattyúról rögzítőcsavar (30, ábrán 13), amely a bőlcselelvegen meggy át és abhos anyával (14) van rögzítve; az anya szenzorgyűrű van rögzítve.

A dugattyúról belső felületén két hosszirányú, változó mélységi horony van, melyek a folyadéknek a dugattyúról mellettől kerekből való átfolyására szolgálnak és biztosítják az előre-szűkítés sima feketeit.

A szabályozóról (15) váltató keresztmetszetű; a szabályozóról váltató gyűrűs átmérő keresztmetszetet (nyílist) létesít a



21. ábra.


szabályozógyűrű és a szabályozóról között a hártsókállás és előre-szűkítés idején, ami biztosítja a sima feketeit. A szabályozóról mellőzés részére a szabályozóról dugattyú (16) van röcsavarva, amelyet kúpos szeg (17) rögzít és a szelék (18) van még rögzítve. A szeléknél a szabályozóról való lecsavarását anya (19) gátozza, amely a mellőzés végere van röcsavarva és sziszeggel biztosítva. A folyadéknek a dugattyúról irányenek hártsó részéből való átfolyására a szabályozó dugattyúra furatok vannak.

A szabályozóról hártsó végi hengeres csapréz és sima felületű perem van; csaprézzel a félhengerfenék furatába van bebelyezve és körül a félhengerfenékhez hegesztve.

A tömzszerelő-szerkezet a folyadéknek a félhengerben való megállítására szolgál.

A tömzszerelő a tömzszerelőbe (20) vannak beszerelve, a tömzszerelő pedig a félhengerbe van becsavarva. A tömzszerelőbe egymás után a következők vannak beszerelve: nyomógyűrű (21), Tuck nyomógyűrű (22), a második nyomógyűrű (21), tömzszerelőgyűrű (23), a harmadik nyomógyűrű (21), a második Tuck nyomógyűrű (23) és a negyedik nyomógyűrű (21). Mindenzek az alkatrészek a tömzszerelőcsavarral (24) vannak csiszeltetve, melynek gyűrűs körmeidállásába a dugattyúrakat központos „Babbot” belés van.

A kiegyszűtőkamra azt a cél szolgálja, hogy a felmelegedett folyadék kiterjedése következetében elégteken előre-szűkítések ne következzenek be.



A kieggyenlítő: a kamrából (7), a kamrához begeszett fenék (6) (25) és fedőből (26) áll. A fenék furatába be van helyezve és begeszítve a kiszakadó cső (27). A fedő kiszpongia furatába a zárócsavar (28) van becsavarva, amely kúpos részével lezárja ezt a furaszt. A kieggyenlítőzamról, befogadó képességének feléig, lécfolyadékot kell önteni.

A félhenger 4,4 liter Szteci M. lécfolyadékkel van töltve.

Megjegyzés: Az osztályai minden félhengerről az előbb leírtakhoz alkalmiak az kell esetük az osztályai Szteci M. lécfolyadékkel és a vedlőspen több felületet el kell távolítani.

A régebben gyártott törégeknél:

1. a tömzszerelés becsavarás után be van formázva a félhenger;

2. a félhengereknél vásingahib és a körülépső furata műzetes, amelybe a szabályozóról végre van becsavarva és rögzítésavarval biztosítva.

A léghelyretoló


A léghelyretolónak hátrasikló részeinek hátrasiklás utáni helyreteleléséhez és azoknak bérnályon emelkedési szünetelés mellettől helyzetben való megtartására szolgál.

A léghelyretoló (32—36. ábra) a kivitelező fölöslegkből áll: a léghenger (külső), a körülépsőhenger, a feszítőhenger, a helyretelelő dugattyúrúd a dugattyúval és a tömzszerelés szekrénet.

A léghenger (1) a jármék felső furatában helyezkedik el. A hátsójáromban elfordulástól és (2) védő ügynél úgy, mint a fekhenger. A tengelyirányú előfordulástól a henger pereme védő, mely a hátsójáromnak támászódik és a biztosítóelemmel (4. ábrán 21) elhagyott rögzítőnyára (3) rögzíti.

A léghenger mellőz végett a mellőz fénék (32. ábrán 4), a hátsó végett pedig a hátsófénék (5) zárja le. Mindkét fénkkészít sziszterzés után a léghengerhez begeszlik.

A léghenger hátsófénéhez köt pörhuzamos furat van (34. ábra), amelyet egymással kerestűfurat köt össze. A furatok közül az egyik átmenő. Az átmenő furat a szeléspáronket betöltésére szolgál. A másik átmenő furat feszítésekben végződik, amelybe a léghelyretoló ellenfurásnál a feszítőről hármas előszörját csavarjuk. A furatokat tildeilyukcsavar (6) és fedőcsavar (7) zárja le (32. ábra). E két furaton kívül a léghenger hátsófénéhez van még a leeresztőcsavar (8) által lezárt furat. Ez a furatot a léghelyretolóból a levegő és folyadék kiereszítésére lehet használni, szelép türi esetén.




32. ábra. A léghengerrel

1 — léghenger 30—5; 2 — cs. 300000; 3 — hegymotor rögzítőszerszám 300—500; 4 — hosszúszerszám 300—500; 5 — hosszúszerszám 300—500; 6 — szerepjármű 300—500; 7 — hosszúszerszám 300—500; 8 — hosszúszerszám 300—500; 9 — hosszúszerszám 300—500; 10 — hosszúszerszám 300—500; 11 — hosszúszerszám 300—500; 12 — hosszúszerszám 300—500; 13 — hosszúszerszám 300—500; 14 — hosszúszerszám 300—500; 15 — hosszúszerszám 300—500; 16 — hosszúszerszám 300—500; 17 — hosszúszerszám 300—500; 18 — hosszúszerszám 300—500; 19 — hosszúszerszám 300—500; 20 — hosszúszerszám 300—500; 21 — hosszúszerszám 300—500; 22 — hosszúszerszám 300—500; 23 — hosszúszerszám 300—500; 24 — hosszúszerszám 300—500; 25 — hosszúszerszám 300—500; 26 — hosszúszerszám 300—500; 27 — hosszúszerszám 300—500; 28 — hosszúszerszám 300—500; 29 — hosszúszerszám 300—500; 30 — hosszúszerszám 300—500; 31 — hosszúszerszám 300—500; 32 — hosszúszerszám 300—500; 33 — hosszúszerszám 300—500; 34 — hosszúszerszám 300—500; 35 — hosszúszerszám 300—500; 36 — hosszúszerszám 300—500; 37 — hosszúszerszám 300—500; 38 — hosszúszerszám 300—500; 39 — hosszúszerszám 300—500; 40 — hosszúszerszám 300—500; 41 — gyűrűtőcső

A hátsó felfülekhez a belső oldalról két köteleződő (9) van feszítve. Ezekből az egyik a szelépárokhoz, részre szilárd fűrűt feszítette. E köteleződő csatol a meghajlított vége a folyadékhoz, ami által folyadékot letesíti, mely megakadályozza a levegőknek a szelépáron keresztül történő szivárgását.

A másik hajlított köteleződő szintén a fűrű elő van feszítve és minden folyadékhoz összetartozik. E fűrűt kívülről a lemezszerszár (8) zárja le.

A szelép-szerkezet (32. és 34. ábra) a léghenger hátsófennének jobboldali fűrűjéhez van szerelve. Részeti: a szelépzsáv (10), a nyomógyűrű (11) és a tömörgyűrű (12). A gyűrűk a szelép-



33. ábra

1 — léghenger működési rész 300—500; 2 — léghenger hosszúszerszám 300—500; 3 — hosszúszerszám 300—500; 4 — szelépzsáv 300—500; 5 — hosszúszerszám 300—500; 6 — hosszúszerszám 300—500; 7 — hosszúszerszám 300—500; 8 — hosszúszerszám 300—500; 9 — hosszúszerszám 300—500; 10 — hosszúszerszám 300—500; 11 — hosszúszerszám 300—500; 12 — hosszúszerszám 300—500; 13 — hosszúszerszám 300—500; 14 — hosszúszerszám 300—500; 15 — hosszúszerszám 300—500; 16 — hosszúszerszám 300—500; 17 — hosszúszerszám 300—500; 18 — hosszúszerszám 300—500; 19 — hosszúszerszám 300—500; 20 — hosszúszerszám 300—500; 21 — hosszúszerszám 300—500; 22 — hosszúszerszám 300—500; 23 — hosszúszerszám 300—500; 24 — hosszúszerszám 300—500; 25 — hosszúszerszám 300—500; 26 — hosszúszerszám 300—500; 27 — hosszúszerszám 300—500; 28 — hosszúszerszám 300—500; 29 — hosszúszerszám 300—500; 30 — hosszúszerszám 300—500; 31 — hosszúszerszám 300—500; 32 — hosszúszerszám 300—500; 33 — hosszúszerszám 300—500; 34 — hosszúszerszám 300—500; 35 — hosszúszerszám 300—500; 36 — hosszúszerszám 300—500; 37 — hosszúszerszám 300—500; 38 — hosszúszerszám 300—500; 39 — hosszúszerszám 300—500; 40 — hosszúszerszám 300—500; 41 — hosszúszerszám 300—500; 42 — hosszúszerszám 300—500; 43 — hosszúszerszám 300—500; 44 — hosszúszerszám 300—500; 45 — hosszúszerszám 300—500; 46 — hosszúszerszám 300—500; 47 — hosszúszerszám 300—500; 48 — hosszúszerszám 300—500; 49 — szelép zsáv

csavarra vannak rögzítve és a ténylezamító csavarral (13) becsatlítva. A szelépzsáv menetén végeivel a felfülek csavarodik és leípus vége lezárja a furatot.


A középsőhenger (32. és 34. ábrán 14) végi a léghenger mellőzfennékhöz (4) és a hátsófennékhöz (5) van feszítve. A középsőhenger falában, körül a hátsó végléhez, kettő atomlánylánc „A” van, amelyen át a folyadék a léghengerbe és onnan vissza ömlhet.

A Jezítőhenger (32. és 33. ábrán 15) a léghenger hátsófennéhez van feszítve, mellett vége pedig a léghenger mellőzfennék (4) fűrűjében van központozva. A léghenger hátsófennék

vállémez és a feszítőhenger vége közé vöröszerz tömlőgyűrűt (16) van helyezve. A feszítőhenger mellő részében „B” nyílás van a folyadéknek a kiürítőhengerbe és orrua vissza zárásnál át-
folytatva.

A feszítőhenger hátsó végére ferde (17) van becsavarva. A
szűrőhengert vedi a portál és párnától. A feszítet önkényes le-
csavarodás ellen rögzítésavar (19) biztosítja.

A léghelyzetől dugattyúról (32. és 35. ábrán) hátsó viss-
tagabb végén a dugattyú van szerelve, mely áll az alátétkarló-
bbal (21), két bőrkárolmával (23), két nyomógyűrűből (23), köz-
bensi nyomógyűrűből (24). Babonával összött nyomógyűrűből
(25), mely a dugattyút körülveszi és a szívókonyhaból (26),
amely a dugattyút végéről visszavárt és az összes alkatré-
séget a dugattyúról peremhez nyomja. A szorítónyit (28)
önkényes lecsavarodástól biztosító huml védi.



32. ábra. A léghelyzetől henger (ábr. 37):

1 — nyílászáró 90°-os; 2 — léghenger csatlakozók 90°-os; 3 — henger hatal-
mazóca 90°-os; 16 — szűrőhenger portál; 17 — feszítőhenger ferde 90°-os;
19 — rögzítésavar; 20—21; 23 — alátétkarika.


A dugattyú mellő vége a csatartóanya (27) és a dugattyúról
rövid rögzítőanya (28) segítségével a hátsó gyűrűszájokhoz van rö-
gzítve. Az anyák szereggel vannak biztosítva.

A tömzéslemez-eszerkezet (32. és 36. ábrák) a folyadéknak a
léghelyzetőlőben való megtartására szolgál. A tömzések a töm-
zéslemeze (29) vannak beszerelve. A tömzéslemeze a léghenger
mellő ferde (4) van becsavarva. A léghenger ferde väll-
kikepzése és a tömzéslemeze váll-réssz közé vöröszerz tömlőgyűrű
(30) van helyezve.

A tömzéslemezen a tömzések sorrendje a következő: alá-
tétkarika (31), hátsó nyomógyűrű (32), bőrkárolma (33), közbeni
nyomógyűrű (34), mellő nyomógyűrű (35), bőrkárolma (33), asz-
ritógyűrű (36), Tuck zsinegztömítés (37), nyomóhüvely (38) a

Babbit belsőré és a szemetörög (39). Az összes alkatrészket a
rugósításról csavar (40) szorítja össze.



A tömzéslemeze gyűrűs horonyban gumiüllőről (41) van helyezve, amely a cső helyreállítása végen a bőcső gyűrűszájá-
hoz való felülkerülést rugalmassan tömpítja. A gumiuillőről a töm-
zéslemezhez rögzítésavarokkal (42) van erősítve; a rögzítés-



34. ábra. Szélég-szerkezet (ábr. 37):

1 — nyílászáró; hátsószáró 90°-os; 2 — tömzéslemez 90°-os; 3 — alátétkarika; 4 — ferde; 10 — szűrőhenger; 11 — rögzítésavar; 12 — nyomógyűrű 90°-os; 13 — tömzésgyűrű 90°-os; 14 — tömzéslemez; 15 — szemetörög; 16 — alátétkarika; 17.

szabványos, deje alkalmában van másik leírásban. A legnehelyesebb 4.27
leírás szerint 20. részlegben az 30. ábra nyomtatott leírásban,
vagy minőségesebb van néha.



B - dugattyúnál 20-21; C - szabványos 30-31; D - hosszúszárú 30-31;
E - hosszúszárú 30-31; F - rövidszárú 30-31; G - rövidszárú 30-31;
H - rövidszárú 30-31; I - rövidszárú 30-31; J - rövidszárú 30-31; K - rövidszárú 30-31;
L - rövidszárú 30-31; M - rövidszárú 30-31; N - rövidszárú 30-31; O - rövidszárú 30-31;
P - rövidszárú 30-31; Q - rövidszárú 30-31; R - rövidszárú 30-31; S - rövidszárú 30-31;

12. A folyadékfűtés és legnehelyesebb működtetése

Hőszállítóval. Lövés lejtésben minden a motorháztartás, a hőszállítóhoz köthetően különleges hőszállító; a csővel együtt működik az a folyadékfűtés és legnehelyesebb hengerek is. A folyadékfűtés szigeteléséről, amely a hőszállítósziget vezetőitől valamint a legnehelyesebb dugattyúról, mely a hőszállító gyakorlatilag van rögzítve, a beépítésről mondanak.

A folyadékfűtés a dugattyúról és a szigetelésről lévő leírás (41. ábra. 47) keretében a dugattyúról lévő nyíl pedig használható (41. ábra. 47) keretében a dugattyúról lévő nyíl.


Ezen a folyadékfűtésről a folyadék ismét leírásban foglal (47. ábra); egyrészt a szigetelésről és a szigetelésről külön gyűrű alatt minden közötti részt a hőszállító hőszállítószigetben a dugattyúról leírtakban lévő részben működő hengerek és a szigetelésről alatt minden közötti részt a hőszállítószigetben a dugattyúról leírtakban minden részben működő hengerek — a szigetelésről szemben — a dugattyúról mellel átigazolni lehet.

A szigetelésről — a hőszállítás mérve megnő — a szigetelésről és a szigetelésről közötti gyűrű alatt minden részben a hőszállítószigetben a folyadék szigetelésről elősegítve az emelni fel hőtől a hőszállító részén megfelelő energiát. A hőszállítás energia egy részét visz a legnehelyesebb, továbbra a többi részbenből, a folyadékfűtés és legnehelyesebb szigetelésről származó energiaiból emelni fel.


A legnehelyesebb folyadékfűtésben a szigetelésről és a folyadékfűtésről lévő folyadék részről a folyadékfűtés (47. ábra) a hőszállítósziget (41. ábra), a szigetelésről pedig a két szigetelésről lévő részről (41. ábra) a legnehengerbe, ahol még jobban lezárja a hőme lévő levegőt a gyűrű hőszállítás fel a szigetelésről emelni fel.

Hőszállítóval. A hőszállítás befejezése után a legnehengerben (48. ábra) lezárva maradt levegőt igyekezik körberedni, így nyomást gyakorol a folyadékra, amely a nyomást továbbítja a folyadékfűtésre a dugattyúról és a szigetelésről. Mivel a folyadékfűtés dugattyúról a dugattyúval megtorlva, így a folyadékfűtés a szigetelésről gyakorolt nyomásra a legnehelyesből a csővel és folyadékfűtésről együtt a körülálló folyadék feltekerője.

A legnehengerben a dugattyúról száját lévő folyadék a szigetelésről és szigetelésről közötti gyűrű alatt minden részben keressék



37. ábra. A folyadék vezetésének vázata.



38. ábra. A léghelyzetű mikroinjektor vázata.

fordított úton folyik át a fikkengő mellőzésébe. A folyadéknak az a része, amely a szabályozórúd dugattyúja elő került, nyomást gyakorol a szelépre, azzal elmozdítja és lemirja a szabályozórúd dugattyún lévő furatokat, így a folyadék a dugattyúrúd belső felületén lévő változó mélységű horonyokon tud csak kereszttül puszsolódni.

b.d

A valós műanyagi hornyok keresztül törések folyadék általános eredménye a legelőször előforduló felületi lemez. Az egymásra előretekli aranyszínű fejedést. Áteresztő hornyok műanyagi felületek esetében s az előretekli végen teljesen megnőnek. Az előretekli utolsó pihenésben a belső gyantartájhoz történő felülözést a gyantatkoó céltól lesz.

A kiegynélítőkamra rendelhető: tartós hordalmi a főkennelleges folyadék a főkengerekből a főkengereken fűtőhalmi alátétből, a főkengerekből és a kiegynélítőkamra fűtők közötti térből, a továbbiakban pedig innen a közlekedő csatornában a kiegynélítőkamrakba, ahol összenyomva a folyadék fázisát lévő levegőt. Tisztasági esetekben a főkengereken lévő folyadék lenti és törögata esetében. A kiegynélítőkamrakban összenyomott levegő igénybevételekor általában a kiegynélítőkamra törökölése és vizsgályomra a folyadékot a főkengerebe.

14. A fék és helyretoló szisztemája és összefüggés

A fék és helyretoló szisztemája tisztitechnikus felügyelete mellett csak az évenkorti technikai- és anyagi személy alkalmazával, vagy a sérült alkatrészek javítása és cseréje céljából van megengedve.

A fék és helyretoló szisztemájának rendszerint fedett helyiségekben végzések, ekkor feltülellenőrzési ügyeljük arra, hogy a szisztemák alkatrészekre ne kerüljön por, horrok vagy más idegen anyag, mely az alkatrészeket megszabadítja.

Minden szisztemával ellentámasztik, hogy a dugattyúrudak tömítésével erősítik felületüket, hogy ne legyen korrodál (romsol).

Ha a fék és helyretoló hengeriből a Szeto M. folyadékot eltávolítjuk, úgy az újból vizsgálat előtt ellenőriztük szisztemáját. Haználunk csak olyan főfolyadékot szabdal, amely hűtő reakciót mutat.

A Szeto M. folyadék száraságának meghatározására egy kevés folyadékot ($2-3 \text{ cm}^3$) öntünk kímocskóba (ímeztő pohárba) és mintánk hozzá 2-3 csepp fentebbielen szennyeződést. A főfolyadék piros színzöldítését bizonyítja, hogy a folyadékoknak lúgos reakciója van; ha a piros színzöldítés nem következik be, akkor a folyadék semleges vagy savas reakciójú és felhasználásra alkalmas.

A féknek és helyretolónak folyadékkal való felülbőrésnél különös gondjal ügyeljük a folyadék tisztaságát, azért a folyadékot ismét szűrőn keresztül meg kell szűrnii.

A fék- és helyretoló berendezéseket szisztemás előírásokkal le a csövek. A fék és helyretoló hengerinek lezárására és nyitására a sorrendjét a második fejezet 6. pontja ismereti.

A fék és helyretoló szisztemájával a legnagyobb tisztaságot nyerünk fent a szereleket vegyük személy ruházata és környezetük logyeneik. Nem szabad az alkatrészektől olajos rongyokba törölni, vagy pisztics- és olajos kádiba venni. Kevélyre feltehetően húzunk felülről vizszon vagy gumikesztyűt, ha az nincs, úgy az alkatrészeket fűtő, száraz ronggyal fogjuk meg. A fék és helyretoló szisztemájával a hengeriből kialakult dugattyúrudak vegett az azon smokaszattal, melyek a tünetekhez kerülnek erősenképzésbe, valamint a főkengere dugattyú magján réseket kenjük be.

A folyadékik szisztemája

A folyadékik szisztemájának a következő sorrendben hajtsuk végre (30. ábra).

1. A főkengerti szervizük be részbenettel elállott satuba (a töltéscavar (4) felüre kerüljön).

Szó hagyásban a főkengere előfordulásának megelőzésére szisztemás előírásokat kötelezők és csövet (feszítő vasút) használni. A főkengert helyezzük bátorra a körül véget tegyük rá a henger középső részére és szorosan csavarjuk rá a folyadékik szisztemájához forgalomban ellenőrzési irányban. Minthán 4-5-csirje rövarszerűk a kötelezet, tegyük a henger alá a cső (feszítővasút) végett körülzárva és vegyük át a kötelezet a cső (feszítővasút) alatti. A további esévélest az ellenőrzési irányban folytatásnak s a kötele megmaradó véget úgy rögzítük meg, hogy a kötélmenetek feszítések maradjanak.

A cső (feszítővasút) segítségevel meggyórolva a főkengere előfordulását, kerüljük meg a szisztemárost.

2. A főkengere hátsó vége által tegyünk vedret a főkengerek fellegácsára. A 060200 sz. kúlcossal csavarjuk ki a kiegynélítőkamrát (30. ábra 7).

3. Az szb. 060008 sz. kúlcossal csavarjuk ki a kiegynélítőkamrából a zártcavart (29) és szisztemák a folyadékot a vederbe.

4. A 060101 sz. kúlcossal csavarjuk ki a tölvilyukcavart (4).

5. Az szb. 41-15 sz. kúlcossal csavarjuk ki a főkengere hengeret (6) a főkengereből. Néhánykor húzzuk hátra a szabályozórudat és megomelve a főkengere mellől véget, hagyjuk a folyadékot a vederbe fölött.

6. A 060300 sz. kúlcossal lazításuk meg a tömítésence csavart (24). A dugattyúrudat a szabályozóruddal együtt húzzuk hátra és mindenkitől vegyük ki a főkengereből.

7. Csavarhúzával vegyük ki a rögzítőcsavart (31. ábrán 12) és az szb. 060001 sz. kulccsal csavarjuk ki a szabályozógyűrűt (11).

8. A szabályozódrudat (15) a fékhangernélkükkel (6) együtt húzzuk ki a dugattyúról törégeből.

9. A szabályozódról mellőz végén lévő anyából (19) a sziszeget vegyük ki és az anyát a 060101 sz. kulccsal csavarjuk le. Vegyük le a szélepet (18). Csatlak ki a kúpos szeget (17) és a 060102 sz. kulccsal csavarjuk le a szabályozódról dugattyúról (16). Vegyük le a szabályozódról a szabályozógyűrűt (11).

10. A 060300 sz. kulccsal csavarjuk ki a tömörülésre csavart (24) és kúpcípás szerszámra vegyük ki a Tuck zsinegritóműtést (22) és a nyomógyűrűket (23), a 087000 sz. szerszámmal pedig a nyomógyűrűket (23).

Megjegyzés. A kiegynítőkamra és a tömör szerkezet szerszámokhoz köthető szekrében a hibás alkatrészek szereje céljából van megengedve.

A folyadékfék összeszerelése

Csavarozás előtt a folyadékfék összes alkatrészeit tisztatöréggel gondosan törljük meg.

A folyadékfék összeszerelése ugyanazokkal a szerszámokkal történik, mint a szerszámok és a kivitelkező sorrendben hajtjuk végre.

1. Szerezzük össze a tömör szerkezetet (ha az szét volt szereelve), melyhez egymást követően helyezzük be a tömörülésekbe; a nyomógyűrűt (30. ábrán 21), a Tuck zsinegritóműtést (22), a második nyomógyűrűt (21), a tömör gumiagyűrűket (23), a harmadik nyomógyűrűt (21), a második Tuck zsinegritóműtést (22), a negyedik nyomógyűrűt (21) és csavarjuk be a tömörülésre csavart (24) (a tömörülésre csavart nem szabad teljesen meghúznia).

2. Szerezzük össze a szabályozóról dugattyút (ha szét volt szereelve), melyhez a szabályozódrádra (15) húzzuk rá a szabályozógyűrűt (11), csavarjuk rá a szabályozódról dugattyút (16) és tegyük helyére a kúpos szeget (17). Helyezzük fel a szélepet (18), csavarjuk rá az anyát (19) és sziszegget biztosítunk.

3. A szabályozódrudat helyezzük be a dugattyúról törégebe a dugattyúba csavarjuk be a szabályozógyűrűt (11) és csavarjuk (12) rögzítük (31. ábra).

4. A dugattyúról a szabályozódruddal helyezzük a fékhangerné (a dugattyúról végén a 44—1 jelű kúpos védősapka

legyen rajta); húzzuk meg a tömörülésre csavart, és csavarjuk be a töltőlyukcsavart (30. ábrán 4).

5. A fékhangert állításak függőlegesre és a szabályozódrudat a fékhangér fendikkkel közeli megállva, öntünk a fékhangerből 4,4 liter meghozott Szabol M. fékfolyadékot.

6. Nyomjuk előre a szabályozódrudat és a fékhangér fenekeit teljesen csavarjuk be a fékhangerbe.

7. Tegyük helyére a töltőlyukról (ha szükséges — újat) és csavarjuk be a fékhangerbe a kiegycsillítőkamrát. A kiegycsillítőkamra teljes besorozásával szegyünk a kiegycsillítőkamra fedőn 10–15°-ot jelző helyzetet. A jelök eltérése a függőleges helyzetől jobbra vagy balra 20°-ig van megengedve.

8. A kiegycsillítőkamrát töltük meg fékfolyadékkel, ehhöz:

- emeljük meg a fékhangér elejét úgy, hogy a visszintes síkkal 10–15°-ot zárjon be (akkor a töltőlyuk fejjel legyen);
- a kiegycsillítőkamra fedőből csavarjuk ki a zárolócsavart (28), a fékhangerből pedig a töltőlyukcsavart (28).

A folyadékknak a kiegycsillítőkamra fedő furatában való megjelenése pillaamatában csavarjuk be a kiegycsillítőkamra zárolócsavart (28).

9. A fékhangert állításuk visszintesre és a töltőlyukon, kezrehúzva a 070200 sz. szerszámval vagy az szb. 71100 sz. töltés segítségével töltük tele fékfolyadékkel. A folyadékfék összeszerelése után ellenőrizzük a tömörök meghúzásának helyességet. A tömörök helyes meghúzása mellett a dugattyúról két embernélki ki kell tölteni húzni a fékhangerből és közben folyadék szívágás nem fordulhat elő.

A léghelyretoló szétszerelése

A léghelyretolót a legnagyobb óvatossággal szerejük szét, mert a szétszerelési sorrend be nem tartása meglepetésekhez vezethet.

A léghelyretoló szétszerelését a következő sorrendben hajtsuk végre:

- A léghelyretolóból eresztsük ki a levegőt, melyhez:
 - a léghelyretolót helyezzük bekakra és a hátsó végét 10–15°-ra emeljük meg;
 - vegyük le a birtostóhuzalt és a 060705 sz. kulccsal csavarjuk ki a töltőlyukcsavart (6), az szb. 060008 sz. kulccsal pedig a fedőcsavart (32. ábrán 7) csavarjuk ki, amelyek a hármas előzetű és a szélepesavar részére sajátosan faratakat zárják le;

c) az szb. 060008 sz. kulcsal 1—3 fordulatban nyílnak ki a szelepesavart (30);
d) a levégő átengedése után a szelepesavart (10) zárjuk le.

2. Csavarjuk ki és távolítsuk el a törött szerkezetet, melyhez:

a) a léghelyzetől hengerét megvarastigotti részével szerelik rögzítéses szállás; szállítmányokat a szállításból a folyadék-fék szállításának elő pontjában ismeretlen módon hajtsák végre;

b) az szb. 060001 sz. kulcsal lazítuk meg a rögzítőszállító csavarát (40);

c) a fűtőhenger végé alá helyezzük a folyadék felkopására tisztítva vedhet;

d) a 060300 sz. kulcsral (amelyre mérjünk kalapácsolástehet) csavarjuk ki a tömítéselőt (29);

e) forgatva és le-fel mozdítva a léghelyzetől, a folyadékot öntünk ki;

f) a dugattyúról vegyük le a tömítéselőt.

3. Vegyük ki a léghelyzetől dugattyúrudat, amiből:

a) az 5. sz. csavarhuzatóval csavarjuk ki a rögzítőcsavart (19) és a 060102 sz. kulcsral a feszítőhenger tenyeket (17);

b) a dugattyúról végére helyezett farudra mért ütésekkel a dugattyúrudat a dugattyúval toljuk ki a feszítőhengerből.

4. Szerepjük szét a dugattyút, amiből:

a) vegyük ki a hosszúszállítót és az 5. sz. állítható kulcsal csavarjuk le a szorítószályt (30);

b) húzzuk le a Babbi bőlésű nyomóhüvelyt (25), a bőrkármát (23), a nyomógyűrűt (23) és a közbenő nyomógyűrűket (24).

A bőrkármak levételekor ügyeljünk arra, ne sérülje-

nök meg.

5. Csavarjuk ki a feszítőhengert (15), amiből: a léghelyzetől előfordulásával a 41—63 sz. kulcsal megpróbálva (azutára mérte könyvű kalapácsolástehetet) csavarjuk ki a feszítőhengert és öntük ki a szaradék folyadékot.

6. Szerepjük szét a szelep-szerkezetet, amiből:

a) a 060705 sz. kulcsal csavarjuk ki a tömítés szorítócsavart (13);

b) az szb. 060008 sz. kulcsal csavarjuk ki a szelepesavart (10);

c) vigyázva vegyük ki a nyomógyűrűket (11) és a tömítőgyűrűket (12).

7. A 060705 sz. kulcsal csavarjuk ki a leeresztőcsavart (8).

8. Szerepjük szét a tömítéselő szeleket (36 ábra), melyhez:

a) az szb. 060001 sz. kulcsal csavarjuk ki a rugitásmozgó csavart (40), vigye ki a szorítórugót (39) és a Babbi bőlésű nyomóhüvelyt (38);

b) vigyázva vegyük ki a Tack zsinórítóműtést (37), a nyomógyűrűket (36), a bőrkármakat (33), a mellőző nyomógyűrűket (35) és a hátsó nyomógyűrűket (32), a 067006 sz. szerszámmal;

c) a 2. sz. csavarhuzával vegyük ki a három rögzítőcsavart (42) és távolítsuk el a gumiszálkról (41).

Megjegyzés. A dugattyút, a tömítő- és szelepeszerkezetet szállítószállítók sorának a sérii származékok incréje címmel sorolja.

A léghelyzetől összeszerelése

A léghelyzetől összeszerelése előtt minden alkatrészet tisztítása ronggyal gondosan történjön meg.

A léghelyzetől összeszerelést ugyanazonnal a szerelőmóddal végezzük, mint a szállításról, a kihajtásról szererendben:

1. A léghenger hátsófelsőbe csavarjuk be a feszítőhengert (32, ábrán 15); ha szükséges, cserejük ki a régi tömítőgyűrűt (16).

Becsovarisnál feltétlenül tartunk farúddal kölcsönösnek a feszítőhenger mellőző részét. Becsovaris után a 41—63 sz. kulcsral (kalapácsolástehetet mérve rát) úgy húzzuk meg a feszítőhengert, hogy a régi tömítőgyűrű jól tömítse.

2. A dugattyúról vastagabban rövidebb felhelyezve az alátét-karikáit (21), a nyomógyűrűt (23), a bőrkármát (22), a nyomógyűrűt (23), a kihajtás nyomógyűrűt (24), a bőrkármát (22), a nyomógyűrűt (23) és a Babbi bőlésű nyomóhüvelyt (25) szerepjük össze a dugattyúról. Csavarjuk rát és hosszúszállítával rögzítük a szorítószályt (26).

3. A feszítőhenger mellőző vége felől helyezzük be a dugattyút a röddal és dugattyúról végéhez támogatott farudra mért ütésekkel nyonjanak be a feszítőhengerebe.

4. Csavarjuk be a feszítőhenges fejéket (17) a hengerbe és a rögzítőcsavarral (19) bővítsük.

5. Szerepjük össze a szelep-szerkezetet, amiből: a szelepcavarra (10) egymás után helyezzük fel a nyomógyűrűt (11), a tömítőgyűrűket (12) és a második nyomógyűrűt (11), így helyezzük be a feszítőhengerbe és csavarjuk be a szelepcavart, majd pedig a tömítészorító csavart (13).

Csavarjuk be a leeresztőcsavart (8).

6. Szerejük lesz a tömörítés szervizetet (38. ábra), amihez egymásután helyezzük be a tömörítésbe az alátétkarikát (31), a bőkárissáit (33) a hálós nyomógyűrűvel (32), a közbeneső nyomógyűrűt (34), bőkérissáit (33) a mellőző nyomógyűrűvel (35), a szorítógyűrűt (36), a Tuck zsinagtömítést (37), a Babbitt bélésű nyomódrúvet (38) és a szociáldrúgot (39).

A rugalmasító csavart (40) csavarjuk be. 7. A dugattyúról menetes végére tegyük rá a 44—3 jelű kúpos védősapkát, hogy a bőkárissákm és a Tuck zsinagtömítés meg ne sérüljön. A dugattyúrúdra húzzuk rá az összeszerelt tömörítés szervezetet és ha szükséges, cservíjük ki a réz tűmítésgyűrűt (39).

8. A léghelyrehoz állított függelgesre és általánk bele 4,27 liter megtörött tökfolyadékot. Az utolsó liter beontásnál a léghelyrehoz köze döntök meg.

9. A tömörítésen (29) csavarjuk be és a 060200 sz. kálciumszennyezettsége (29) becsült mennyira szoritsuk be, (szárára mert kalupicsútésekkel), hogy a réz tömítésgyűrű jól tömítse.

10. A dugattyúrúdra csavarjuk rá a rúdtartályait (27).

11. Az ab. 073200 sz. töltő csatlakozását csavarjuk be a léghenger fenelek lévő részére. A töltő csatlakozóréz egyik ágába csavarjuk be a feszérőt, a másik ágához pedig kapcsoljuk hozzá a kettőszeműsíti szivattyú töröljét.

A szivattyú csapja „Levegő”-re állítva, a léghengerbe tiltunk levegőt a rendes nyomás elérésig.

12. A léghelyrehoz összeszerelése és a járműkba történt beszerelése után feltétlenül hajtsuk végre a levegő hidraulikus előállítást, melyhez:

a) a levegő mögötének adjunk 10—15%-os emelkedést;

b) 1/4 fordulatra csavarjuk ki a szelépesavart (10), a folyadék megjelenésékor pedig zárjuk el;

c) 1/4 fordulatra csavarjuk ki a levelezőcsavart (8) és a folyadék megjelenésékor zárjuk el;

d) csavarjuk be a töltőkücsavart (6) és a fedőcsavart (7), melyek a hármas előállító és a szelépesavár feszékeket fedik, és a csavarokat huzaljal biztosítják.

NEGYEDIK FEJEZET

A FELSŐ LÖVEGTALP, AZ IRÁNYÍZŐ-SZERKEZET ÉS KIEGYENSÜLYOZÓ-SZERKEZET

15. A felső lövegtalp

A felső lövegtalp az ágyú mögötének hordozója; a felső lövegtalppa a következők vanak szerele: a magasság- és oldalirányzógép, a kiegyensúlyozó szervezet, az irányító berendezések és a lövegpajzs.



A felső lövegtalp (39. és 40. ábrán 1) sarkosáppal „a” és két tartóval „b” — melyre a magasságirányzógép fogasival vanak erősítve — előlött oszcillónyívnny.

Találkozhatunk olyan felső lövegtalppal is, amelynél a sarkosúp „a” hegesztve van a felső lövegtalphoz (41. ábra).


A felső lövegtalp mellőzéni lévő tartókhoz „b” csavaranyával (3) előlött csapok csavarófokkal (2) a magasságirányzógép fogasival (4) vanak erősítve. A fogasívek (4) minden egyikének helyzetét a tartókon két hengeres csap (5) szabja meg.

A magasságirányzógép működésének a mögöté részek süllyesztését a felső lövegtalphoz hegesztett határolók (c) gátolják. Behatól, a felső lövegtalp hálós részéhez, az irányítókortá „d” és az oldalirányzógép tartója „e” van hegesztve.

Felülről az oldalirányzógép tartójának „e” karanti furata „f” a magasságirányzógép hűtőszekrényhez fűzik. A felső lövegtalp fehő részén a pajzs felirásítására szolgáló fülesek „g” vannak; e fülesek mögött a bölcsecsapok csapágyai helyezkednek el, amelyeket csapágyfedelekkel (8) előlött töcsavarok (7) rögzítik, amelyeket meglazulás ellen alátétek (9) biztosítanak. A töcsavarok (7) kilazulását hengeres csapok (10) gátolják meg.



A csapágatban és a csapagyfedelekben hozott perselyek (11) vannak. Az alsó perselyek előfordulását hengeres csapok (12) gátolják. A hőcsőcsapokat és a perselyek szűkületeit minden „J” kevésbé kerüljük.



42. ábra. A felső lüvegtalp alsó része rögzített körökkel szerkezett.

A felső lüvegtalp testével egy darabból vannak öntve a kiegészítőkön szerkesztett hengeret „J”. Mindegyik hengernek hatvan nyílásra gyűrű „J” van hegesztve, amelyek a rugók támással szolgálnak. A felső lüvegtalpban előfordulásihatárok „J” vannak hegesztve, amelyek a felső lüvegtalp előfordulásánál az alsó lüvegtalp homlok részén lévő nyílványba (35. ábrán f) ütköznek.

A felső lüvegtalp szerkezetjével az alsó lüvegtalp közepén lévő furatban helyezkedik el és zárócsavarral (13) van rögzítve. A zárócsavart önkényes lecsavarodástól biztosítócsavar (14) vedi. A zárócsavarban lévő furatot forrasztott fedél „J” zárja le.

A négyben gyártott lüvegeknél zárócsavar (13) nincs.

16. A felső lüvegtalp leszerelése és visszahelyezése

A felső lüvegtalpat az alsó lüvegtalpról csak az ágyú teljes szétzerezése, vagy a hibás alkatrészek cseréje alkalmával vegyük le. A felső lüvegtalpat az alsó lüvegtalpról csak azután vegyük le, miután már levettük az irányzékot, a csövet, a bőlcset, a pajzst és az oldalirányzókötöt az alsó lüvegtalpról lekapcsoltuk.

A felső lüvegtalp leszereléséhez:

- a) a 13. sz. csavarhúzónál vegyük ki a biztosítócsavart (40. ábrán 14);
- b) a 060600 sz. kúposal csavarjuk ki a zárócsavart (13);
- c) két ember a felső lüvegtalpat megemelve, az alsó lüvegtalp felső részéből a sárkaszpat kihúzva, emelje le a felső lüvegtalpat.

A felső lüvegtalp visszahelyezéséhez:

- a) a felső lüvegtalp sárkaszpját és az alsó lüvegtalpban lévő perselyeket ellitető haslat tükrük tükrére és tenyék be;
- b) a felső lüvegtalp sárkaszpját helyeztük az alsó lüvegtalpon lévő feszékhez;
- c) a 060600 sz. kúposal a zárócsavart (13) úgy csavarjuk be a sárkasz pat menetes furatiba, hogy a zárócsavar és az alsó lüvegtalptest között 0,05–0,4 mm hőmag legyen, majd a zárócsavart a biztosítócsavarral (14) rögzítse.

17. A magasságitrinnázógép

A magasságitrinnázógéppel állítjuk az ágyú csövét a függőleges síkban -5° -től $+37^{\circ}$ -ig terjedő határokat kívánt.


A magasságitrinnázógép (42. ábra) a csigaorsós áttételből A, a kúpkerekes áttételből B, a fogasgerendelyből C, a fogaskerekekhez D és a két fogasiviból E áll, amelyek a felső lüvegtalp tartóira vannak erősítve. A csigaorsás és kúpkerekes áttétel egymással a kardianszukiós összekötőről F segítségével van kapcsolatban.

A csigaorsás áttétel (43. és 44. ábra) az ágyú bőlcsejéhez koronás anyakkal (80) elláttott csavarok (81) segítségével rögzített házba van szerelve. A ház két részből — csigaerőkhöz felső részről (15) és alsó részről (16) áll. A két részről egymásba viszonyított helyzetét illesztőcsapok szabják meg, beszorításáért pedig koronásnyílás (18) fejcsavarokkal (17) történik, a koronásnyílás sásszegel vannak biztosítva. A csigaerőkhöz alsó részéből az elűzőkoldott keményag tömegedésére bőrgyűrűvel (20) elláttott csavarral (19) zárbató furat szolgál. A csigaerőkhöz csapigyaiba alsó (21) és felső perselyek (22) vannak, amelyekben a magasságitrinnázógép (23) fogasgerendely (24) fogog. Az alsópersely előfordulását csip (24) gátolja.

A fogasgerendely (23) karimájához hat csaposcsavarral (25) a csigakerék (26) van erősítve alátétekkel (26) és sásszegékkel elláttott koronásnyíkkal (27).

A csigakerékhez felül fedéllel (29) zárbató zártályíltus van. A csigakerékhez felsőrészben perselyekben (31 és 32) van ágyazva a csigacsö (30).

Az egyik persely (31) a csigakerékhez felsőrészben lévő futóra van besajolva, a másik persely (32) pedig a csigakerékhez futóra becsavarva zárcsavarba (33) van besajolva és kúposcsappal (34) birtokolva.




42. ábra. A magasségringzgép rögzítése:

A — csigacső amorf; B — kúphengerűr állító; C — zárgáprögzítő; D — dugókerék; E — friggiták; F — csatlakozószállító.


A csigacső tengelyénél vége a kardánesuklón kereshető az összekötőrúddal (45. ábrán 35) kapcsolódik, amelyre ék (36) van hegesztve. Mindkét tengely vége a kardánesuklóhoz kúpos csapákkal (37 és 38) van rögzítve.


A kardánesukló két egyforma gömbcsapákból (39), a gömbcsuklóból (40), csuklócsaphóból (41), két csukló fejcsaphóból (42) és csapból (43) áll.

A magasségringzgép fogasagerendelje (44. és 46. ábrán 23) a bőcső töldatainak csapágyába van behelyezve; a bőcsőtöldatokon felülről zárfuratok vannak.



43. ábra. A magnétfelirítőgép csigacsőről átította részei (tab. 21):
1 — csigacsőről törökölés; 2 — csigacsőről törökölés; 3 — csigacsőről törökölés; 4 — csigacsőről törökölés; 5 — csigacsőről törökölés; 6 — csigacsőről törökölés; 7 — csigacsőről törökölés; 8 — csigacsőről törökölés; 9 — csigacsőről törökölés; 10 — csigacsőről törökölés; 11 — csigacsőről törökölés; 12 — csigacsőről törökölés; 13 — csigacsőről törökölés; 14 — csigacsőről törökölés; 15 — csigacsőről törökölés; 16 — csigacsőről törökölés; 17 — csigacsőről törökölés; 18 — csigacsőről törökölés; 19 — csigacsőről törökölés; 20 — csigacsőről törökölés; 21 — csigacsőről törökölés; 22 — csigacsőről törökölés; 23 — csigacsőről törökölés; 24 — csigacsőről törökölés; 25 — csigacsőről törökölés; 26 — csigacsőről törökölés; 27 — csigacsőről törökölés; 28 — csigacsőről törökölés; 29 — csigacsőről törökölés; 30 — csigacsőről törökölés; 31 — csigacsőről törökölés; 32 — csigacsőről törökölés; 33 — csigacsőről törökölés; 34 — csigacsőről törökölés; 35 — csigacsőről törökölés; 36 — csigacsőről törökölés; 37 — csigacsőről törökölés; 38 — csigacsőről törökölés; 39 — csigacsőről törökölés; 40 — csigacsőről törökölés; 41 — csigacsőről törökölés; 42 — csigacsőről törökölés; 43 — csigacsőről törökölés; 44 — csigacsőről törökölés; 45 — csigacsőről törökölés; 46 — csigacsőről törökölés.






44. ábra. A magasságvízszűrő-pép csapászó ábrája (szb. 21):

12 — csigakerékhez csatlakozó rész (21-18); 18 — csigakerékhez csatlakozó rész (21-19); 19 — körülkereszt (010200); 21 — alátépítő (21-21); 22 — felületeperly (21-21); 23 — magasságvízszűrő-pép fogasgerendely (21-4); 25 — csapásmű (21-8); 26 — előteret olajszűrő; 27 — körülkereszt (010200); 28 — csigakerék (21-1); 29 — szabály (01-4); 30 — csigavíz (21-10); 31 — porosító (21-12); 32 — porosító (21-11); 33 — szűrőszár (21-28); 34 — hűtőszívócsap (21-32); 41 — fogasgerendely húvely (21-18); 42 — hűtőszívócsap (21-32); 43 — fogaskerék (21-24); 47 — körülkereszt (01-4); 48 — hengeres csap (21-20); 49 — kerülniánya (010200); 51 — csavar (21-16).


A fogasgerendely bal végére a fogasgerendely húvely (44) van röcsavarva, amely a fogasgerendelyhez szétihelyező végi kúpos csappal (45) van rögzítve. A fogasgerendely húvely a csigakeréknél a csigársíkhoz történő helyes beillesztésre szolgál.

A fogasgerendely húvely (44) együtt forog a fogasgerendellyel a csigakerékhez csapágy peremével. A fogasgerendellyel együttarabolt körül a bal fogasívvel kapcsolódó fogaskerék. A fogasgerendely jobb végére a második fogaskerék (46) van rögzítve, smely kúpos csappal (47) és két hengeres csappal (48).



45. ábra. A kerülniánya ábrája (szb. 21-16):

22 — kerülniánya (21-40); 26 — szabály (21-6); 27 — hűtőszívócsap (010200); 28 — felületeperly (21-21); 29 — körülkereszt (21-18); 40 — gázszűrőkör (21-180); 41 — csigakerék (21-508); 42 — csigárvízszűrő (21-321); 43 — fogas (21-180); 45 — csigársík rögzítőcsap (21-40); 50, 51 és 52 — körülkereszt (010200); 53 — vezetőszívócsap (21-40).



46. ábra. A magasságvízszűrő-pép gerendája (szb. 21-2):

12 — a magasságvízszűrő-pép fogasgerendely (21-6); 22 — csigavízszűrő (21-4); 26 — szabály (010200); 27 — kerülniánya (010200); 28 — csigakerék (21-4); 45 — hűtőfogaskerék (21-24); 47 — körülkereszt (010200); 48 — hengerescsap (21-20).

van horai rögzítve. A második fogaskerék a jobb fogasívvvel kapcsolódik.

A kúpfogaskerék által (47 és 48. ábra) a kúpkerekházba (49) van beszerelve és kúpos törlőtűvel kapcsolódik a felső lövegtalp tartójához.

A kúpkerekház a felső lövegtalp tartóhoz biztosítókermezzel (31) ellátott fejcsavarral (48. ábrán 50) van rögzítve; a biztosítóelemen vagy széle a fejcsavarra, a másik széle a felső lövegtalp tartó kinormálásába van lehajtva. Felülről a kúpkerekházban zártó „o” van.

A kúpkerekház nyulványra ágytok (47. ábrán 52) van beszavarva, amelyre a kúpfogaskerek (54) tengelye rögzítve azonálló csapágy perselyre (53) veszük beszijelvén. Az ágytokot (52) az önkényes összecsavarodástól biztosítócsavar (35) vedi. A kúpfogaskerek (54) tengelyrésszét a hosszirányú elmozdulástól a fogaskeret válla és a tengelyvesszére kúpos csappal (57) rögzített állítságúrral (56) gátolja meg. A kúpfogaskerek (54) tengelyvesszének vége a csatlakozással (45. ábrán 58) kardáncsuklóval kapcsolódik; a kardáncsukló a tengelyvesszéhez és a csatlakozáshoz kúpos csappal (59 és 60) rögzítődik.


A csatlakozáshoz (58) kúpos csappal (61) a vezetőhelyi (62) rögzítődik; a vezetőhelyi az összekötőrúdra (35) van rögzítve és a csatlakozával kardáncsuklóval kapcsolódik.

A kúpfogaskerekkel (54) kapcsolódik a második kúpfogaskerek (63). A kúpfogaskerek (63) tengelye a kúpkerekházba (49) és a fedélbe (66) sajtolt perselyekben (64 és 65) fog. A fedél (66) a kúpkerekházhoz (49) négy csavarral (67) van rögzítve, a csavarokat pedig használ biztosítja. A fedél soldatán zártó van.

A kúpfogaskerek (63) tengelyvesszének végére alátét (68) és fogantyúval, valamint ellenállával ellátott körzikerék (69) van helyezve; a körzikerék elő (70) és rugósítással (72) ellátott csavarany rögzíti. A fa fogantyú a kerékátrészre hegesztett anyumba csavart tengellyel van a körzikerékre erősítve.

A régebbi gyártott lövegeknél:


1. A magasságiránygép körzikerékét a tengelyen csavaranya és biztosítócsavar rögzíti.
2. A csigakerkház felső és alsó részénél nincsenek illesztőcsapok.
3. A csigakerkház alsó részén nincs furat és bőrgyűrűvel ellátott csavar a soenitnyeződött keményanyag kleresztesére.
4. A csuklós szerkezet más megoldása (49. ábra), éppedig: a csukló testhez (73) csapokkal (78) pozák (74 és 75) vannak rögzítve.



47. ábra. A kúpkerekház (szab. 23–33):

49 — kúpkerekház (II–25); 50 — ágytok (II–27); 51 — persely (II–28); 54 — kúpfogaskerek (II–22); 55 — hosszirányú elmozdulás; 56 — állítságúr (II–29); 57 — kúpos szögcsapágy csap (II–20); 58 — kúpkerekház (II–26); 59 — persely (II–29); 60 — kúpos csap (II–20); 61 — kúpfogaskerek (II–26); 62 — csatlakozási persely; 63 — alátét (II–28); 64 — körzikerék a tengelyről való rögzítéshez (II–15); 65 — csavar (II–28); 66 — fedél (II–28); 67 — csavarany (II–28); 68 — lapos csavaranya (II–28); 69 — rugósítás; 70 — csavarany; 71 — csap (II–28); 72 — csap (II–28); 73 — csuklótest (II–28); 74 — pozák (II–28); 75 — pozák (II–28); 76 — csap (II–28); 77 — csap (II–28); 78 — csapok (II–28).

zírve. A pofták között az egyikben (75) furat van a csukló körülére. A pofták csapjai a gömb (76) furatába vannak behelyezve, melynek belsőjébe filc betét (77) van helyezve. A csapokat (78) ütközésvisszhangosító a csukló testre (73) húzott hűtővelük (79) védik. A csukló testek (73) furatáiba a magasságirányzógép tengelyeinél végei vannak helyezve és kúpos csapoldal rögzítve,



47. ábra. A kípkerülőkész (szb. 21-12).


59 — kípkerülőkész (21-80); 60 — fejcsavar (II-90); 61 — alkatrészszám (004061); 62 — ügyek (21-22); 63 — persely (II-90); 64 — körirányadókész (II-21); 65 — összehajtócsavar (001016); 66 — csillaggyűrű (II-30); 67 — kípkerülőkész csap (II-90); 68 — kípkerülőkész (II-28); 69 — persely (II-27); 70 — persely (II-90); 71 — kípkerülőkész (21-27); 72 — csavar (011061); 73 — alkatrész (21-94); 74 — színzők a felső részről (szb. II-12); 75 — filc (005061); 76 — hűtő (fűtő) csap (03001); 77 — rugalmasító (004061); z és o — nitrolik.

A magasságirányzógép működése

A kírásérék (47. ábrán 69) fogantásánál a vele együtt forgó kípfogaskerék (63) általja fogyszít a másik kípfogáséréknél (54). E kípfogásérék (54) fogása a kardánengelőkön keresztül átdördít a csigorácsa (44. ábrán 30) és arról a csigakerékre (28).

A csigakerékkel együtt forog a magasságirányzógép gerendely (23), melynek fogaskerekei a fogasívekbe kapcsolódnak.

Mivel a fogasívek a felső lövegtalpra csatlakoznak, ezért a fogasíveredelny forgása létre hozza a bőrcsövek függőleges síkban való mozgását.



48. ábra. A rétegben gyártott lösegek csuklós szerkezete (szb. 21):
a — csuklókész (21-80); 78 — pofta (21-82); 79 — pofta a fűtőnél (II-90); 75 — geret (21-90); 76 — hűtő betét (II-71); 77 — csap (II-92); 79 — nálemez (II-62).

18. A magasságirányzógép szét- és összeszerelése

Szétzerelés

Oktatás céljából a magasságirányzógép szétzerelése tilos. Szétcsavarásra csak egyes alkotórészeken lehet számítani, valamint az anyagi személyek és technikai viszegálatok alkalmával van megengedve. A magasságirányzógép szétzerelését rendszerint a bőrcsövek a felső lövegtalpról történő levétele után hajtjuk végre, de dicsziszelt lövegnél is szétterhelhető.

Szükszerlés előtt az ágyú csővénél adjunk kiis emelkedést szünetet; a cső törikötő része alkoholos holtot és a magassígnálzóval a lengőszemeket engedjük ki a bakra. Igy tehermentesítjük a magassígnálzót a ped. Szükszerlés előtt feltekerlik vegyük le a fogasív rendípjáratot és kapcsoljuk szét egymástól a csíjat — és kúpkerekes áttételt, melyhez: haszik ki a csígnás tengerelyt a kardiancuskával összekötő kúpos csapot (43. ábrán 37), az összekötőrádat (35) megnaszuk ki a köröknek irányába és húzzák ki az összekötőrádat a vezetőhűvelyből (52).

A bőlödörre és a felől lövegtalptra előírt röszeket egymástól függedélen szereljük szét.

A csígnásos áttételnek és a magassígnálzóigép fogasgerendelynek szükszerelése

A szükszerelést a következő sorrendben hajtsuk végre:

1. A sasszeg eltávolítása után a 060102 sz. kulccsal csavarjuk le a koronásanyikát (18) a fejcsavarokról (43. és 44. ábrán 17), amelyek összekötik a csígnálzókhöz mindenket felett.
2. A sasszeget távolítjuk el és a 060112 sz. kulccsal csavarjuk le a koronásanyikat (30), vegyük ki a csavarokat (31) és tegyük szabadba a csígnálzókhöz mindenket felett a bőlödöröl.
3. Haszik ki a kúpos csapot (43. ábrán 47). A fogasgerendely (33) jobb végére kiverőt helyezve, kalapacs ölelésekkel nyomjuk ki a fogasgerendelyt a rászerelt alkatrészekkel együtt a fogasérkéből (46), amit fogunk meg, nehogy le essen.
4. A fogasgerendelyt (33) a csígnálzékkel (28) balra húzzuk ki.
5. Haszik ki a kúpos csapot (44. ábrán 48) és az 5. sz. kulccsal csavarjuk le a fogasgerendely hűvelyt (44) a gerendely végéről.
6. A sasszeget vegyük ki és a 41—75. sz. kulccsal csavarjuk le a koronásanyikat (27), tisztík ki a csavaroscsapokat (23) és a fogasgerendelyről vegyük le a csígnálzéket (28).
7. Haszik ki a kúpos csapot (34) és a 41—74. sz. kulccsal csavarjuk ki a csígnálzékház felsőréseből a zárócsavart (33) és vegyük ki a csígnásot (30).

Megjegyzés. 1. A csígnálzéket a fogasgerendelyről levenni csak a rögzítők, vagy a fogasgerendely osztály elaknával szabad.

2. A csígnás áttétel megvizsgáláshoz (elípészkeledd a csíjain) elegendő, ha a csígnálzékház felsőréset lemelezjük.

A kúpkerekes áttétel szükszerelése

Szükszerlés a következő sorrendben történik:

1. Egyenesítük ki a biztosítóhuzam (48. ábrán 5) széletét és a 2. sz. állítható kulccsal csavarjuk ki a fejcsavart (30) és vegyük le a kúpkerekes áttételt a felső lövegtalpból.

2. A 3. sz. állítható kulccsal csavarjuk le a lapos csavaranyát (7), vegyük le a rúgásalátétet (73) és a körökereket (69), továbbá a tengelyről az éket (70) és az áltétet (68).

3. A csavarok (67) fejéből húzzuk ki a biztosító huzalt és csavarhúzával vegyük ki a csavarokat. Vegyük le a kúpkerekház fedelét (66) és húzzuk le a tengelyt a kúpfogasérkéről (63).

4. A 9. sz. csavarhúzával távolítsuk el a biztosítócsavart (55) és a 060300. sz. kulccsal a kúpkerekházról (49) csavarjuk ki az ágytokat (52).

5. A kúpos csapot (43. ábrán 59) kültéve válasszuk szét a kúpfogasérkéről (54) tengelyről a kardiancuskáktól, haszik ki a kúpos csapot (47. ábrán 57), vegyük le az állíthatógyűrűt (56) és az ágytokot (52).

Megjegyzés. A kúpkerekes áttétel megvizsgáláshoz elegendő, ha a 2. és 3. pont összetartozik végrehajtjuk.

Összeszerelés

A kúpkerekes áttétel összeszerelése előtt az összes alkatrészket gondosan töröljük meg és kövegesírják (telen 21. sz. téliszárral) kenjük be. A csígnás és kúpkerekes áttételt bőrögegen (vastagon) kenjük be.

A csígnásos áttételnek és a magassígnálzóigép fogasgerendelynek összeszerelése

Az összeszerelés a következő sorrendben történik:

1. A koronásanyikát (27) alá alállíték (26) téve a csígnálzéket (43. és 44. ábrán 28) erősítők a csavaros csapokkal (25) a fogasgerendelyre. A koronásanyikát sasszegekkel biztosítjuk.

2. A fogasgerendely hűvelyt (44) csavarjuk rá a gerendely végére, tegyük helyére a kúpos csapot (45) és végét hajlitsuk szét.

3. A fogasztószigetűt tegyük helyre a hálózti nyílásnyitási részhez.

4. A fogakkerék (48) felgyorsítik az a fogasztószigetűt, a hosszú csapot (45. ábrán 49) tegyük helyre és a kúpos csappal (47) fogasszák a fogakkeréket.

5. A koronásnyitás (50) csavarakkal (51) a csigahosszúhárulatnak megfelelően a hálózti tartójára. A koronásnyitásnak megfelelő hajlításban.

6. A csapnak (52) tegyük be a csigahosszúhárulat felületére, a színesvárt (53) csavarjuk be a kúpos csappal rögzítve.

7. A csigahosszúhárulat feloldottan tegyük rá az alsót és a hosszú nyílást (54) előlött fejű csavaruk (55) megfelelően erősítve össze, majd a koronásnyitákkal (50) előlött csavarral (51) rögzítük a hálózti nyílásnyitásra. A koronásnyitásnak megfelelő hajlításban.

A kúpkerekes áttétel szerkezetének

Az összeszerelés a következő sorrendben történik:

1. A kúpkerekházat (48. ábrán 49) a működési felületen tegyük a fejű lövegtalp tartójába és fejű csavarral (50) rögzítse, de előbbeg a csavar feje alá tegyünk biztosítóelemet (5). A biztosítóelemet először hajlitsuk rá a csavar fejére és a tartó körülzáráshoz.

2. A kúpfogaskerek (47. és 48. ábrán 63) tengelyét helyezzük a kúpkerekház fedélzeti (66) és a fedelel négy csavarral (67) úgy rögzítve a kúpkerekházra (49), hogy a működő felület legyen. A csavarokat használhat biztosításuk.

3. A tengely végire húzzuk fel az előtérét (68), az éket (70) tegyük be a tengely ék-fészkeibe, tegyük fel a körökereket (69), a rugaltsálatét (72) és csavarjuk rá a lapos csavarjárat (71).

4. A fogakkerék (54) tengelyrészére húzzuk rá az ágytiköt (52) és az előtérnyírót (56) és az utóbbit kúpos csappal (57) rögzítsek. A tengelyrész végét kúpos csappal (46. ábrán 59) kapcsoljuk össze a kardániszaklóval.

5. A kúpfogaskereket (47. ábrán 54) helyezzük a kúpkerekházba és az ágytiköt (52) becsavarva a biztosítócsavarral (55) rögzítük.

6. Az összekötőrudat (46. ábrán 33) dugjuk be a vezetőhüvelybe (62) és a kardániszaklót a kúpos csap (57) segítségével kapcsoljuk össze a csigacső tengelyének végével.

Csavarozás után ellenőrizzük a szerkezet működését.

II. Az oldalirányzó

Az oldalirányzógrap az ágyi mozdulatok részének a vízszintes síkban járása és halja 27-as előrehozása szolgál.

Az oldalirányzógrap a lebontásnál ki részleteződik a hajtólövő (58. és 59. ábrán 52), az anya (53), az oldalirányzó orsó (54), a burokcső (55) és a villáscsap (56).

A hajtólövő (52) üreges és a burokcsőben (55) hajlításban van rögzítve. A hajtólövő üllőjével csatolható rögzítések a fejű lövegtalp maradványai „a” felületén. A tartó fülekben a gömbfémekkel (57) és szemhéjállvánnyal (58) rögzített csavargyűrűk glikvanak elhelyezve. A hajtólövőhöz helyezett hajtólövőcsavarok rögzítik a csavarok pedig szorongó visszatérítőtartánya. A hajtólövőhöz vallásra és a csavargyűrűk közti gyökök (51) vannak helyezve.

A hajtólövő végében találhat (52) van begesztese, amelyre a lapos csavaranyival (56) és rugaltsálatrel (54) az előtérnyílal valamint fogantyúval először kenhetők (53) van erősítve. A valamennyi csavar végén belülő csavarmentet van az anya (53) becsavarásra.



Az anya (53) a hajtólövőhöz (52) van becsavarva és helyén csapokkal (57) rögzítve. Az anya belsőjében az oldalirányzó orsó (54) részre csavarmentet van.

Az oldalirányzó orsó (54) az anyába van becsavarva. Az orsó szabad vége a hajtólövő belsőjében helyezkedik el. Az oldalirányzó orsó másik végen fülles van, amellyel a villáscsappal (56) a csapneg (58) után csatlakozik. A csapneg (58) kiesést állít (59) és szosneg (100) akadályozza meg.

A burokcső (55) a hajtólövővel (52) helyezkedik el. A burokcső védi az oldalirányzógrap alkatrészait a portól és piroszktól. A burokcső egyik vége három súlyosított fejű csavarral (101) az oldalirányzó orsó (54) peremében van erősítve. A burokcső másik végihez erősítőhüvely (102) van begesztese, amelyre a tömítés (103) (memeszgyűrű) helyezkedik el.

A villáscsap (56) az alsó lövegtalphoz begesztesett tartóban helyezkedik el és elmondtását a mellőzésre tartóhoz „b” begesztest előtér „c” akadályozza meg. Az ilyen rögzítés lehetséges teszi, hogy az alsó lövegtalpról le tudjuk venni a villáscsapot anélkül, hogy alsó lövegtalpat sem kellene szerezni. A villáscsap (56) Staufer zsíradom keresztül kenhető.

A négyben gyűjtött dígyaknál az oldalirányzógrap villás-



cseppe általá ragasztógyűrűvel van a tartóban rögzítve. A rugasztó gyűrű a villáscaj körhárnyaiba van beélezve.

Az oldalirányzógyűrű működése. A kézikerek (50. ábra) (33) forgatásánál a hajtőhüvely (32) együttesen forog az anyával (33). Ekkor a forgó iránytól függően az anya vagy röcsavarodik, vagy lemaradik az oldalirányzó orsáról (34). Mivel a hajtőhüvely a felső lövegtalp tartójának van rögzítve, az oldalirányzó oszo pedig az alsó lövegtalpba kapcsolódik, az anya (be- vagy kiemelésnél) a hajtőhüvellyel együtt az oszo hasznában monog. lényezzeti a felső lövegtalpat, hogy az ágyú mozgó részeivel a visszintes síkban elforduljon.

20. Az oldalirányzógyűrű szét- és összeszerelése

Szétzserelés

Az oldalirányzógyűrűpet oktatás céljából szétzserelni tilos. Szétzserelést csak a szerkezet sérült részeinek megjavítása céljából, továbbá az anyagszemlek esetén hajtjuk végre.

Szétzserelése a következő sorrendben történik:

1. A szaszeg (50. ábrán 100) eltávolítása után vegyük le az alátétet (99) és vegyük ki a csapazgetet (98), amely összekapcsolja az oldalirányzó osró fülecsét a villáscajal.
2. A kézikereket (93) forgatva és a burrokcsavert (85) visszatartva húzzuk ki az osrot az anyásból és az osrot a burrokcsával együtt vegyük le.

3. Csavarjuk ki a három süllyesztett fejű csavart (101) és az oldalirányzó osrot (84) húzzuk le a burrokcsával.

4. A 2. sz. állítható kulcsal csavarjuk le a lapos csavaranyit (95), vegyük le a rugosaláttétel (94), húzzuk le a kézikereket és vegyük ki az éket (96).

5. A szaszeg eltávolítása után csavarjuk ki a biztosítócsavart (90) és a 060/100. sz. kulccsal csavarjuk ki a szorítóhüvelyt (39) a felső lövegtalp tartójából.

6. A csiszolgýűrűket (88) fogjuk meg úgy, hogy a golyók (91) ki ne essenek és a hajtőhüvelyt (82) vegyük ki a tartó feszékből. A golyókkal együtt vegyük le a csiszolgýűrűket és a tartó feszékből vegyük ki a gömbfeszéket (87).

7. Fordítuk el a villáscajat (86), hogy kapcsolata az alátéttel „c” megszűnjön és vegyük ki felfelé a villáscajat.

Megjegyzés. A felső lövegtalp levéltársi az oldalirányzógyűrűpet ne szelljesítse, slegendő, ha a szaszeg eltávolítjuk és kiveszük a csapazgetet (98).

Összeszerelés

Összeszerelés előtt az alkalmatossákat gondosan töröljük meg és húvegnárral (télen 21. sz. téli zörváral) krejük be.

Az összeszerelés a következő sorrendben történik:

1. A villáscajat (86) tegyük helyére (50. ábra).
2. Tegyük ki a kerékanyagot a csiszolgýűrűk (88) belső felületéről és a golyókat (91) rögzítésre, a csiszolgýűrűket húzzuk rá a hajtőhüvelyre.
3. A felső lövegtalp tartójának felsőkörbe tegyük be a gömbfeszéket (87), a hajtőhüvelyt (82), a csiszolgýűrűkkel és a golyókkal.
4. Csavarjuk be a szorítóhüvelyt (89), a biztosítócsavart (90) s ez utóbbit lassuk el szaszeggel.
5. Tegyük helyére az éket (96), húzzuk fel a kézikereket, amit a rugosaláttétel (94) és a lapos csavaranyaval (95) rögzítünk.
6. Az oldalirányzó osrora (84) húzzuk rá a burrokcsávet (85) és a három süllyesztett fejű csavarral (101) rögzítük.
7. Az oldalirányzógyűrű kézikereket forgatva, a hajtőhüvelyt az anyát csavarjuk rá az oldalirányzó osrora.
8. Az osró (84) fülecsét helyezzük a villáscaj (86) fülecsel közé és a csapszeggel (98), alátéttel (99) és szaszeggel (100) rögzítük.

Összeszerelés után ellenőrizzük az oldalirányzógyűrű működését.

A szerkezet szoros járása, vagy nagy holtjátska esetén — ami a szorítóhüvely (89) helytelen beállítására való — a szorítóhüvellyel működését szabályozzuk be.

21. A kiegyszilyozó-szerkezet

A kiegyszilyozó-szerkezet az ágyú flüggöleges síkban mozgó részének a bőlescsapboz viszonyított kiegyszilyozására szolgál és megkönyíti a magnessígrányzógyűrű kézikerekének forgatását.

A mozdítószár kiegyszilyozatlansága onnan ered, hogy a mozdítószárak súlypontja a bőlescsapok előtt van.

A kiegyszilyozó-szerkezet húzós típusú, szerkezetileg két egymára rugózózlopból áll, mely rugák a felsőlövegtalp heng-

gereiben helyezkednek el (52. ábra), amelyek a kiegyszűlyozó-szerkezet belégedésére szolgálnak.

A kiegyszűlyozó-szerkezet a következőképpen van felépítve. A felső lövegtalp különb hengeréhe „i” a kiegyszűlyozón rugó van helyezve, a rugó egyik vége a támastügyűrűn (105) keresztül a különb hengerhez hegesztett gyűrűre „k” támaszkodik, a másik vége pedig a rugóhüvely (106) belső fene-kére.

A kiegyszűlyozó rugót keresztül a kiegyszűlyozórúd (107) halad át, amelynek fülece csatlakozásáppal (108) kapcsolódik a bőlcsón lévő lengyellel.

A kiegyszűlyozórúd csavarmentes végére az állítóanya (109) van rögzítve, amely peremével a golyócsapágyra (110) helyezve, amely gömbölyű felületével a rugóhüvely (106) fene-kések különb oldalán kiképzett feszékre támaszkodik. A fene-k a rugóhüvelyhez begeszítve van.

Az állítóanyának (109) a kiegyszűlyozórúdról való lecsa-vordását sajneggel biztosított rögzítőanya (112) gátolja.


A felső lövegtalp hengere hátról ponyvból készült védő-huzattal (113) van lezártva, amely a szerkezetet piszkolódástól óvja.

A védőhuzat drótgúrda mellőz része a különb hengerhez hegesztett gyűrű és a támastügyűrű (105) között helyezkedik el, a másik vége pedig dróthuzallal a kiegyszűlyozórúdra van erősítve.

Az ágyá moosgörészeknek kiegyszűlyozása a következőkép-pen történik: a különb henger hegesztett gyűrűje és a rugóhüvely feneke közé szerített kiegyszűlyozó rugó állandóan fejtehetlen állapotban törekzik jutni és a rugóhüvelyt ki akarja nyomni a különb hengerből; a kiegyszűlyozó rugó feszítő ereje a rugóhüvely feneiken és a kiegyszűlyozórúdon keresztül a bőlcső hátsó részét lefelé húzza és a bőlcsécsapokhoz viszontva kiegyszűlyozza a moosgörészek kiegyszűlyozatlanságát.

A négebben gyártott dígyűksel:

1. A kiegyszűlyozó-szerkezeteg nincsen védőhuzat (113).
2. A támastügyűrűn nincs borszükás nyílás és elfordulását a hegesztett gyűrű furatához helyezett csap gátolja meg.



52. ábra. A kiegyszűlyozó-szerkezet (fels. 77-68 árb. 380)
106 - kiegyszűlyozó-szerkezet (i); 108 - hosszúszárnyú huzat; 109 - rögzítőanya; 110 - támastügyűrű; 111 - csatlakozás; 112 - rögzítőanya (i); 113 - védőhuzat (i); 114 - golyócsapágy (i); 115 - gyűrűhüvely (i); 116 - bőlcső (i); 117 - moosgörészek (i); 118 - a huzatnak a bőlcsőre vonatkozó kihajtás (i); 119 - a huzatnak a bőlcsőre vonatkozó kihajtás (i)

22. A kiegyensúlyozó szerkezet szét- és összeszerelése

A kiegyensúlyozó-szerkezet csak a kiegyensúlyozó rugó törlése, a szerkezet bemenetnyílása és más olyan hibák esetén szerejük az, amelyek rendes működését akadályozzák.

Szétzserelés

A kiegyensúlyozó-szerkezet árzászedésének sorrendje a következő:

1. Adjuk a bőlcseink a legnagyobb emelkedési szögét.

A bőlcsek mellőzve a legnagyobb emelkedési szögét, a gasságirányítógerp hárnikereket forgatva a bőlcseit engedjük a hárkokra; a hárkok olyan magasak legyenek, hogy a bőlcsek vizszeszerezése csak jelentéktelen legyen.

2. Vegyük ki a saszegget és a 060 101. sz. kulccsal csavarjuk le a rögzítőanyát (32. ábra 112).

3. Az 5. sz. állítható kulccsal csavarjuk az anyira le az állítóanyát (109), amíg a kiegyensúlyozó rugók feszítetlen állapotba nem kerülnek.

4. A kiegyensúlyozókat (107) húzzuk hátra és a bőlcsek kengyeleiből vegyük ki a csatlakozócsapot (108).

5. A csőtörknival irányába vegyük ki a rugóhüvelyt.

6. Teljesen csavarjuk le a kiegyensúlyozóról az állítóanyist és vegyük le a golyócsapágyat (110), a gömbaláttet (111), a rugóhüvelyet (106), az kiegyensúlyozó rugót (104) és a támiasztógyűrűt (105).

7. A kiegyensúlyozóról a dróthuzalt előtávolítva vegyük le a védőhuzatot (113).

Összeszerelés

Összeszerelés előtt a szerkezet minden alkatrészét lövégzettel (ténél 21. sz. téli zárral) kenjük be.

Adjuk a bőlcseik a legnagyobb emelkedési szögét.

Az összeszerelés a következő sorrendben történik:

1. A kiegyensúlyozórakra húzzuk rá a védőhuzatot (113) és dróttal rögzítük.

2. A kiegyensúlyozórakra egymás után tegyük rá a támiasztógyűrűt (105), a kiegyensúlyozó rugót (104), a rugóhüvelyet

(106), a gömbaláttet (111), a golyócsapágyat (110) és csavarjuk rá az állítóanyat (109).

3. Az így összeszerelt oszlopot helyezzük be a felső lövég-talp hengerebe és a kiegyensúlyozóról (107) fülecsét a csatlakozócsap (108) segítségével kapcsoljuk össze a bőlcsek kengye-livel.

4. A kiegyensúlyozó állítóanyát (109) annyira csavarjuk rá, hogy közepes csőmérlegesnél a magasságirányítógerp kéri-kerekének minden két irányú forgatása egyforma erővel történjen.

5. Cavarjuk rá és saszeggel biztosítuk a rögzítőanyát (112).


OTÓDIK FEJEZET

AZ ALSÓ LÖVEGTALP, A FUTÓMŰ A HUGÓZÁSSAL ÉS A PAJZS

23. Az alsó lövegtalp


Az alsó lövegtalp képezi az egész ágyú alapzatát.

Az alsó lövegtalp a lövegtalptestből (23. ábrán 1) és a vele csakkozó kapcsolódó talpzsákról (2 és 3) áll.




23. ábra. Az alsó lövegtalp (működő nézet).

1 — alsó lövegtalptestről; 2 — jobb talpzsár rövid. 18-30; 3 — bal talpzsár rövid. 18-30; 4 — a sejtölthetőségű rugószekrény (szék) rövid. 3; 5 — alsó pajzs rövid; 23-71; 6 — kerék rövid. 23.




24. ábra. Az alsó lövegtalptest. Működési részei (II):
1 — alsó lövegtalptest (23-11); 2 — felső portselv (23-11); 3 — talpzsák (23-30); 4 — alsó pajzs rövid (23-71); 5 — rugószekrény rövid (23-20); 6 — alsó pajzs rövid (23-71); 7 — rugószekrény rövid (23-20); 8 — alsó pajzs rövid (23-71); 9 — rugószekrény rövid (23-20); 10 — rugószekrény rövid (23-20); 11 — rugószekrény rövid (23-20); 12 — rugószekrény rövid (23-20); 13 — rugószekrény rövid (23-20); 14 — rugószekrény rövid (23-20); 15 — rugószekrény rövid (23-20); 16 — rugószekrény rövid (23-20); 17 — rugószekrény rövid (23-20); 18 — rugószekrény rövid (23-20); 19 — rugószekrény rövid (23-20); 20 — rugószekrény rövid (23-20); 21 — rugószekrény rövid (23-20); 22 — rugószekrény rövid (23-20); 23 — alsó pajzs rövid (23-71); 24 — alsó pajzs rövid (23-71).



104

55. ábra. A bővítéspont és az elő hívószín szerkezete összehangolásban (szabvánnyal).
 1 — előző hívószín része; 2 — bővítéspont része; 3 — előző hívószín része; 4 — bővítéspont része; 5 — előző hívószín része; 6 — előző hívószín része; 7 — előző hívószín része; 8 — előző hívószín része; 9 — előző hívószín része; 10 — előző hívószín része; 11 — előző hívószín része; 12 — előző hívószín része; 13 — előző hívószín része; 14 — előző hívószín része; 15 — előző hívószín része; 16 — előző hívószín része; 17 — előző hívószín része; 18 — előző hívószín része; 19 — előző hívószín része; 20 — előző hívószín része; 21 — előző hívószín része; 22 — előző hívószín része; 23 — előző hívószín része; 24 — előző hívószín része; 25 — előző hívószín része; 26 — előző hívószín része; 27 — előző hívószín része; 28 — előző hívószín része; 29 — előző hívószín része; 30 — előző hívószín része; 31 — előző hívószín része; 32 — előző hívószín része; 33 — előző hívószín része; 34 — előző hívószín része; 35 — előző hívószín része; 36 — előző hívószín része; 37 — előző hívószín része.



Az alsó lövegtalptest (34. és 35. ábrán 1) egy darabból készült szállítónyílás, amelynek közepi részében a felső persely (4) van elhelyezve. A persely a felső lövegtalp sarcsap részére csapágul szolgál. A súrlódó felületek az alsó lövegtalptalpba csavarai Staufer zsinórban kerestül kerülnek. Az alsó lövegtalp körponti részébe alulról tilcsapig vagy persely (3) van behelyezve, amely szintén Staufer zsinórban kerestül kerülhető.

Az alsó lövegtalptestre felülről alátéttel ellátott rögzítőágy (6) van bejegyzve, mely az oldalszínnyílésen villáscsapójának részét képezi.

A villáscsap kentése Staufer zsinórban kerestül történik.

Az alsó lövegtalptest mellőz részén két nyúlvány „c” van, mely tervezett talpzsáráknál a szállítótengely ingását korlátozza; a középső részen a felső lövegtalp oldalirányú elfordulását határoló „f” rész, ahol pedig a talpzsárok terpezstését határoló „g” kiszügellések vannak.

Az alsó lövegtalp mellőz nyúlványai „h” a szállítótengely kapcsolódik (34. ábrán).

Az alsó lövegtalp két oldalán fülesek találhatók, melyekben csuklósan a terpezethető talpzsárok vannak rögzítve; ugyancsak az alsó lövegtalptestre van szerelve a talpzsárok terpezsteti helyzetében rögzítő szerkezet, mely „taposó” típusú.

A talpzsárok terpezsteti helyzetében rögzítő szerkezet felépítése a következő:

A lövegtalptest alsó fülesének négyzetes körunkalássába a talpzsárrögzítő csapszeglősek (7) van bejegyzve, amelybe a csapszegzgouval (8) ellátott talpzsárrögzítő csapszeg (9) helyezkedik el. A rögzítőcsapszeg fejének kürthornjába nyúlik a kikapcsolók (10) villás része. A kikapcsolók csappal (11) van rögzítve az alsó lövegtalptesthez bejegyzett csapagyhoz (12). A kikapcsolók csapját kicástól sússzeg védi.

A kikapcsolók csapagyához (12) tengellyel (13) kapcsolódik a rögzítőklinics (14), amely kikapcsolt helyzetben tartja a kikapcsolókat.

A rögzítőklinics a rugóhüvelyvel (16) ellátott rugó (15) állandóan hozzásortija a kikapcsolókarhoz.

A kikapcsolók csapagyában lévő rögzítőklinics tengelye (13) fülei helyezkedik el a nyomócsap (17), amely csuklott talpzsáráknál a rögzítőklinics kikapcsolására szolgál.

A talpzsárok (jobb 2 és bal 3 az 56. ábrán) szerkezeti felépítése egyforma és húzott szélcsovékből készülnek.

A talpzsárcsövekhez öntöttacélból készült talpzsárfejelek (18 és 19) vannak szegeselve, amelyek az alsó lövegtalptest, füleselő csapokkal (55. ábrán 20 és 21) kapcsolódnak. A csapokhoz felülről fej van bejegyzve, alulról pedig csavarasnya (22) van rögzítve, amelyet alátét (23) rögzít. A csapok belséjében kenőhormok vannak, amelyek a zsírozótól „n” vezetik a kenőanyagot.

A csapok fejrésze és a talpzsárfejek furatiba csapok (24) vannak behélyezve és szesszegel bírásítva, amelyek kapcsolatban vannak a rugózó kikapcsoló szerkezettel.

Az alsó lövegtalptest fülesei közé a csapolnra (20 és 21) kioldók (25 és 26) vannak húzva, amiket a csapokhoz ék (27) kapcsol. A kioldók középső részén látható „I” és nyúlvány „K” van.

A láthatók „J” csuklott talpzsáráknál (menet helyzetben) a szállítótengelynek az alsó lövegtalphoz viszonyított merev rögzítésére szolgálnak. A nyúlvány „K” a talpzsárok csuklósának érintkezésbe kerülve a nyomócsappal (17) és oldalra tolják azt.

A talpzsárfejek toldatok (56. ábrán „L”) vannak, amelyek terpezsteti talpzsáráknál a talpzsárrögzítő csapszegnek (34. ábrán 8) támazkodnak és kiszügellesek „m”, amelyek a talpzsárok terpezstését határoló kiszügellésekbe „g” ütköznek.


A talpzsárfejek hátsó részére a kerékfék-test (28) van bejegyzve (56. ábra). A testbe a sapkával és forgatókarral ellátott csavar (29) csavarodik. A kerékfékök lővénénél az ágyú elmozdulásának csökkenésére hivatottak.

A talpzsárok terpezstésével a talpzsárfejek toldatai (57. ábrán „L”) rásiklanak a talpzsárrögzítő csapszegek (8) ferde felére és megemelik őket.

A talpzsárok terpezstése után a rögzítőcsapszegek (8) rugóik (9) hatására a talpzsárfejek toldatai „L” elő süllyednek és terpezsteti helyzetben rögzítik a talpzsárokat (57. ábrán A). A kerékfékék csavarai (56. ábrán 29) a sapkákat a kerekék gumiköpenyeihez szorítják.

Ha a terpezsteti talpzsáráknál a kerékfékék sapkái nem szerülnek kiükben a kerekék gumiköpenyehez, akkor a csavarokat forgatókarjukkal forgatva szorítják a sapkákat a gumiköpenyehez.

A talpzsárok csakája előtt lábbal nyomjuk le a kikapcsolókat (10) (57. ábrán B), ekkor a talpzsárrögzítő csapszegek



56. obrázek A. tigrinopatale. Telos (fig. 180):
 1 — nosob. telophares (OB—120); 2 — buš. telophares (OB—120); 3 — buš. tigrofarynx (OB—120); 4 — slávek a myzikava do a kloacálního kanálu; 5 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 6 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 7 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 8 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 9 — kloacální kanál (OB—120); 10 — kloacální kanál (OB—120); 11 — kloacální kanál (OB—120); 12 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 13 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 14 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 15 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 16 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 17 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 18 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 19 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 20 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 21 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 22 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 23 — tracheotrichia, obsahující vodoprovodnice (OB—120); 24 — slávek (OB—120); 25 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 26 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 27 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 28 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 29 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 30 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 31 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 32 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 33 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 34 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120; 35 — vodoprovodnice, vedoucí zvratnou do kloac. OB—120.



57. obrázek A. tigrinopatale telopharynx (fig. 181):
 A — a. telofarynx; B — a. telopharynx; C — a. telopharynx; D — a. telopharynx; E — a. telopharynx; F — a. telopharynx; G — a. telopharynx; H — a. telopharynx; I — a. telopharynx; J — a. telopharynx; K — a. telopharynx.

ez gemelkednek, a rögzítőkílincsek (34) pedig rugóik hatására belekepessékodnak a körímpesőkarokba és azokat lenyomotí helyzetben tartják.

A talpezárak csuklósánál a kioldók (53. ábrán 23 és 26) együtt forganak a talpeair csuklócsapokkal (20 és 21), ezek helyükön „K” kapcsolatba kerülnek a nyomócsapokkal (17), melyek a rögzítőkílincsek felső karját megnyomva előfordítják azokat és szabadítja tennék a körímpesőkarokat (37. ábrán C). A talpezárak rögzítőcsapzégek (3) rugóik hatására lesüllyednek.

A talpezárak hútsó végehez vannak a sarkantyúk hegesztve. A sarkantyú a sarkantyútextiből (56. ábrán 30), a merevítőrésziből (31) és a sarkantyúrevítőből — jobb és bal — (32) állnak. A talpezárak végehez a vontatótoldatok — jobb (33) és bal (34) vannak hegesztve.

A bal vontatótoldat fülecsibe hüvely (35) van szitoltva.

Csakott helyzetben a talpezárat a talpeirőzszekötőcsap (36) rögríti (58. ábra), amely húccal van a vontatótoldathoz erősítve.

Csakott talpezáronál a talpeirőzszekötőcsapot (36) a kiemelő csapzéghibritsítő (37) védi, amely a rugóhüvelyből (38) és a rugóból (39) áll; ezek a jobb vontatótoldatba vannak szerelve. A csapzéghibritsítő (37) kiesést mászeggel ellátott alátét (40) gátolja.


Az összeszukott talpezárak rögzítésére forgasnak a csapzéghibritsítő (37) fogantyúját felfelé, helyezzük be az összekötőcsapot (36) és újból forgasnak el a csapzéghibritsítő fogantyúját lefelé.

A talpezárokra felülül irányzóelemelő csapágak (56. ábrán 41) vannak hegesztve, amikben csavarral (42) és csavaranyakkal (43) az irányzóelemelők (44) vannak rögzítve. A talpezárok különböző oldalra kezelőfogantyúk (45) vannak hegesztve.

Menethelyzetben az irányzóelemelőket (curva irányzókat) a rögzítők (46) tartják, tüzelőhelyzetben pedig a rugóerőrögzítők, melyek a rögzítőtestből (58. ábrán 47), a rögzítőből (48), a rugóból (49) és a karikából (50) állnak.

Az irányzóelemelőknek tüzelőhelyzetbe való hártafogatásánál a reteszek (56. ábrán 52) bekerülnek a rögzítőtest (47) ki-munkálásába, a rögzítők pedig a rugók hatására belekepessékodnak a reteszek furatáiba s így az irányzóelemelőket tüzelőhelyzetben rögzítik.

Az irányzóelemelők menethelyzetbe való átállításánál a kari-



58. ábra. Tepsiereg a sahantipárol (Type 16).
16 — jobb vontatótoldat (58. ábr.: 30 — vezetőszerszám, 31 — vezetőszerszám hűtő, 32 — hűtőszerszám, 33 — hűtőszerszám hűtő, 34 — rugóhüvely, 35 — rugóhüvely, 36 — rugóhüvely, 37 — rugóerőrögzítő, 38 — rugó, 39 — rugó, 40 — rugó, 41 — rugó, 42 — csavar, 43 — csavar, 44 — irányzóelemelő, 45 — kezelőfogantyú, 46 — rögzítő, 47 — rögzítőtest, 48 — rögzítő, 49 — rugó, 50 — karika); 51 — a rögzítő testre (58. ábr.: 16 — rugóhüvely, 17 — rugó, 18 — rugó, 19 — rugó, 20 — rugó, 21 — rugó, 22 — rugó, 23 — rugó, 24 — rugó, 25 — rugó, 26 — rugó, 27 — rugó, 28 — rugó, 29 — rugó, 30 — rugó, 31 — rugó, 32 — rugó, 33 — rugó, 34 — rugó, 35 — rugó, 36 — rugó, 37 — rugó, 38 — rugó, 39 — rugó, 40 — rugó, 41 — rugó, 42 — rugó, 43 — rugó, 44 — rugó, 45 — rugó, 46 — rugó, 47 — rugó, 48 — rugó, 49 — rugó, 50 — rugó); 52 — a rögzítő kar (58. ábr.: 16 — rugóhüvely, 17 — rugó, 18 — rugó, 19 — rugó, 20 — rugó, 21 — rugó, 22 — rugó, 23 — rugó, 24 — rugó, 25 — rugó, 26 — rugó, 27 — rugó, 28 — rugó, 29 — rugó, 30 — rugó, 31 — rugó, 32 — rugó, 33 — rugó, 34 — rugó, 35 — rugó, 36 — rugó, 37 — rugó, 38 — rugó, 39 — rugó, 40 — rugó, 41 — rugó, 42 — rugó, 43 — rugó, 44 — rugó, 45 — rugó, 46 — rugó, 47 — rugó, 48 — rugó, 49 — rugó, 50 — rugó).


kábel (50) fogva húzzák hátra a rögzítőt és az irányzáselőket forgassák előre a mellőző rögzítőkbe.

A talpszírák belső oldalára kímunkálásokkal bíró teherhátiágak (53) vannak beépítve, melyek menetihelyzetben az ágyú mozgássorát rögzítő teherhátról végei kerülnek.

A bal talpszír külön oldalára horog (56. ábrán 54) van beépítve a kerekkötő-varázslónak részére.

A jobb talpszír belső oldalára hátsó és mellőző tartók (55) és határuló (56) van beépítve a lapátok rögzítésére; a külön oldalára pedig tartók (57 és 58) a csökefűrőd és vasrudak rögzítésére.

A régebbi gyártott dígyüköldi a következő szerkezeti eltérések találhatók: a talpszírákat tüzelőhelyzetben rögzítő szer-




55. ábra. A talpszírákat tüzelőhelyzetben rögzítő szerkezet (szb. 51. /A régebbi gyártott dígyüköldi/)

50 — talpszírrögzítő csapangolószár (18-5); 51 — talpszír-agyúcsapangó (18-5); 52 — talpszírrögzítő csapangó (18-6); 53 — gyerűmagaszt (28-8); 54 — gyerű (28-8); 55 — rögzítőszír (18-6); 56 — kikapcsolószár (járda) (18-5); 57 — bal (18-17); 58 — kikapcsolószár (18-12); 59 — kikapcsolószár (18-12).

kezet; a talpszírák csapjai; az irányzáselők; kezelőfogantyúk és sarkantyuk.

A talpszírákat tüzelőhelyzetben rögzítő szerkezetnek a következő felépítése van:

A talpszírrögzítő csapangófeszítőkben (39. ábrán 59), melyek az alsó körvonalpítesben vannak beépítve, helyettesítnek el a rögzítőcsapangókat (60) a rugókkal (61). A rögzítőcsapangók felső részébe a gergelyek (53) elölött görgőkengelyek (62) vannak beépítve. A talpszírrögzítő csapangófeszítők és csapangók (60) kímunkálásába az alakos kikapcsoló rögzítőküllincsek (64) kerülnek, amelyek kímunkálásába a gergelyek (63) mosognak; a rögzítőküllincsök csappal (66) a kikapcsolókar (65) van csuklósan erősítve,



60. ábra. A talpszírcsap (a régebbi gyártott dígyüköldi):
50 — talpszírcsap (szb. 18-5); 51 — előszár (18-18); 52 — középszár (18-18).

Terpesztett talpszárvánról a talpszírfejtőt toldatal (36. ábrán „I.”) szilveszrik a rögzítőcsapangókat (59). A talpszírák terpesztése után a rögzítőcsapangók rugóik hatására lesüllyednek és rögzítik a talpszírákat.

Ahhoz, hogy a talpszírákat zární lehessen, a kikapcsolókarokat (65) húzzák hátra, ekkor a görgék legurdulnak a ki-

szinklázók ferde felületén és megemelik a rögzítőcsapszeget, amelynek széleivel teszik a talpasírákat.

A talpasíró csapok (60. ábrán 87) üregesek és az alulról belépő csavart zárcsavarok (68) rögzítik. A zárcsavarok biztosítócsavarral (69) vannak rögzítve.

A irányzásellenőr csapolyai (61. ábrán 79) a talpasírák végeihez kötődnek vannak rögzítve.

A csapolyai csuklóján kapcsolódik az irányzásellenőr (71), melyre húvely (72) van hozzá.

Távfelhelyzetben rögzítésre forgasnak hátra az irányzásellenőr és a húvellyel engedjük rá a csapolyra.

Mennethelyzetben rögzítésre húzzák felük a húvellyt és az irányzásellenőr a húvellyel együtt előrehordottva nyomják be a működő rögzítőkötő (73).

A kerélfogantyúk (61. ábrán 74) a talpasírák végtérhez közel vannak rögzítve.

A serkantyúk (61. ábra) szerepcselelek, melyek a serkantyút testhez (75), a merevítőrészhez (76) és a serkantyláncerevitőhöz (77) (jobb és bal) állnak.

24. Az alsó lövegtalpat szét- és összeszerelése

Szétzserelés


Az alsó lövegtalpat a hibált lejavítás, további az anyag- és technikai vizsgálatok céljából szedjük szét.

A szétzserelés sorrendje a következő:

1. Szereljük le a talpasírákat, melyhez:
 - a) vegyük ki a szaszegést és a rugózásikkapsoló csapokat (55. ábrán 24) húzzuk ki;
 - b) egyenesítőtük ki az aláírókat (23) elől és az 5. sz. állítható kúlcossal csavarjuk ki a csavaranyát (22), lassítsuk ki a csapokat (20 és 21), húzzuk le a kieldököt (25 és 26) és távolítsuk el a talpasírákat.

2. Szereljük szét a talpasíró rögzítőket, melyhez: húzzuk ki a szaszegeket és vegyük ki a kicsapsolókör csapot (54. ábrán 11), ezután vegyük le a kicsapsolótákat (10), a talpasírrögzítő csapaszeget (8) és a rugót (9).

A régebben gyártott egységek: húzzuk ki a szaszeget és vegyük ki a gergő tengelyét (59. ábrán 82), ekkor a talpasírrögzítő csapaszeg (60), a rugóval (61) hiesik és kihúzható a rögzítőkilincs (64).



61. ábra. Talpasír a serkantyúrel (szb. 18) a régebbi gyártott egységei

33 — vezetékcsatorna — jobb 118–120; 28 — vonalállítókötet — bal 118–120; 29 — talpasírnyílás csapja (szb. 18); 31 — talpasír merevítőrész biztosító 118–120; 70 — irányzásellenőr csapolyai (szb. 18); 71 — irányzásellenőr (szb. 18–43); 72 — irányzásellenőr rögzítőrész 118–120; 73 — kieldőszegyző 118–40; 75 — serkantyútest (szb. 14–141); 76 — merevítőrész (118–120); 77 — serkantyú merevítő — bal (128–128) és jobb (118–118).

Osszeszerelés

Osszeszerelés előtt az összes alkatrészket gondosan töröljük meg és ágyúszárral (lélek 21. sz. ábrárral) kenjük be.

Az összeszerelés sorrendje a következő:

1. Szerezzük össze a talpaszterigazítókat, amivel a csapongfeszítők (7) nyílásait helyezzük be a rögzítőcsapongzókat (8) a rugókkal (34, ábrán 8) és ezeket megtartva a rögzítőcsapongok fejeire tegyük rá a kikapcsolókarok (10) villásrészét és a kikapcsolókarokat a csapokkal (11) rögzítük. A kikapcsolókar csapokat szenzeggel biztosítuk.

A régebben gyártott ágyúknál az összeszerelés sorrendje a következő:

Az alábbi helyezzük a csapongfeszítőket (8) nyílásaiba a rögzítő csapongzókat (80) a rugókkal (39, ábrán 6); a rögzítőcsapongok kimunkálásába helyezzük be a rögzítőkilincset (64) és azokat a gorgó tengelyláncokkal (62) előtérrel gergelyek (63) segítségével rögzítük. A tengelyeket szenzeggel biztosítuk.

2. Kapcsoljuk a talpaszírakat a lövegháptesthez, ehez:

- a kioldókat (55, ábrán 25 és 26) helyezzük a lövegháptest fülescsíibe és tegyük be a talpaszírat;
- b) a csapokat (20 és 21) úgy tegyük helyre, hogy a kioldókat levő ek a csapok elhárítására kerüljön;
- c) tegyük fel az alátéteket (23) és csavarjuk rá a csavaranyit (22) és az alátétek szélét hajlítsuk ri a csavaranyira;
- d) a csapok (20 és 21) fejrézsébe tegyük be a kikapcsolókar csapokat és szenzeggel biztosítuk.


25. A futómű a rugózással

A futómű a rugósással az ágyú vontatására szolgál. A futóműhöz tartozik a szállítótengely, a rugósítás és a kerékkel.

A szállítótengely


A szállítótengely (62, ábrán 78) kovicsolt acélból készült, kettős T tartó és hengeres kerésmetszetű fükképzésű.

A szállítótengely középső vastagodó részén furat „a” van a belsajtolt brezszeszellyel a tengelycsap részére, a végekhez közel két-két furat „b” van a csapocsavarok részére, amelyek a jobb és bal tengelyrögzítő támesszéket (85 és 86) és az alsópajzmot erősítik hozzá.



62. ábra. A szállítótengely (szb. 24).

62 — szállítótengely; 85 — keréktárcsa; 86 — tengelycsapocsavar; 87 — tengely; 61 — tengelyszállító tárcsa; 78 — szállítótengely; a — furat a tengelycsap részére; b — furatok a csapocsavar részére.



62. ábra. A szállítótengely fel szerelésének részei.

62 — szállítótengely; 85 — szállítótengely keréke; 86 — persely; 87 — hártestőpatkó; 88 — feliratos csavar; 89 — keréktárcsa; 90 — tengelycsapocsavar; 91 — tengelyszállító tárcsa; 92 — tengelyszállító tárcsa — jobb; 93 — tengelyszállító tárcsa — bal; 94 — hártestő nyílás; 95 — hártestő szín.

A szilárdengely vagy tengelyrúd, amelyben egy előre rögzített és az előző összességekkel szemben a tengelyrúgon kívül hengeresnek tűnik, az összességek másik része.

A szilárdengely az alsó tengelyrúpon nyújtányban „A” betűszimbólummal (1) ábrázolt. A szilárdengely a lövegtüzelővel tengelyrúppal (18) összefűzött, mely a peremén (19) és a lövegtüzelő fürtjei felület között áll. A tengelyrúp elmodálásával a rúp környékénak nyílik hozzáférési (11) részei. A hosszúlapos a lövegtüzelőnél halván felkerülő csavarral (22) van rögzítve; a csavarhoz kötődésben körülözöttető hosszúcsavval rendelkezik. A tengelyrúp vegye a Stauder működési van csavarra, a hosszúcsav a második részbenre a tengelyrúpon kívül körüljáró funkciót is kérő.

Az alsó tengelyrúpon körülözött talppontokkal 3–5° kívülről körüljáró körökkel (a tengelyrúphoz viszonyítva), ami egyszerűen valósítja meg a hosszúlalmaival a szilárdtyúkok a fürtjei való körülözését kizártja.

A szilárdengely csapvasarodával (23) és anyával (24) a jobb és a bal tengelyrúpon körülözök (27, ábrain 25 és 26) valósítnak rögzítést. A talppontok csuklójánál a rugóhüntetők ferdéülése, az a körök körül (25, ábrain „J”) hatolnak és meghibásodásokat okozhatnak az alsó tengelyrúpteknél a tengelyrúphoz viszonyított súlypont.

A rugók


A rugókhoz feladat, hogy az ágyúnak egyenletes töltéjén való vezetésükkel felépítő körököt stabilizáljanak.

A rugók (44. és 45. ábra) két egyformas szerkezetűből (jobb és bal) áll.

Mindkét szerkezet a kialakított hengerből (27) a nyújtányon, a felszilárdítóból (28), a rugóhüntetőkörökből (29), a rugófeszítő rövidból (30), a tengelyrugókból (31) és a tengelyrugó hosszúból (32) áll.

A kialakított henger nyújtányban három furat van: ezekből az egyik általábanos „A”, mely a kialakított hengernek a szilárdengely rúgására való rögzítésére, a második (ötödik) a villásrúp áthaladására „B” és a harmadik „C” a felszilárdítóval való csatlakozására szolgál.

A szilárdengely rúgásán kívül oldalra (10) van a kialakított henger (37) rögzítése, amelyet csavarok (38) és koronásnyírok (39) segítik. A koronásnyírok szorozeggel vannak hozzátesztve. A csav-



44. ábra. A rugók (ábr. 28)

1 — jobb szilárdengely rúpa (24–25); 2 — szilárdengely (24–25); 3 — szilárdengelyrúp (24–25); 4 — hosszúlalma (24–25); 5 — rugóhüntető rúp (24–25); 6 — szilárdengelyrúp (24–25); 7 — rugóhüntetőkör (24–25); 8 — rugóhüntetőkör (24–25); 9 — rugóhüntetőkör (24–25); 10 — rugóhüntetőkör (24–25); 11 — rugóhüntetőkör (24–25); 12 — rugóhüntetőkör (24–25); 13 — rugóhüntetőkör (24–25); 14 — rugóhüntetőkör (24–25); 15 — rugóhüntetőkör (24–25); 16 — rugóhüntetőkör (24–25); 17 — rugóhüntetőkör (24–25); 18 — rugóhüntetőkör (24–25); 19 — rugóhüntetőkör (24–25); 20 — rugóhüntetőkör (24–25); 21 — rugóhüntetőkör (24–25); 22 — rugóhüntetőkör (24–25); 23 — rugóhüntetőkör (24–25); 24 — rugóhüntetőkör (24–25); 25 — rugóhüntetőkör (24–25); 26 — rugóhüntetőkör (24–25); 27 — rugóhüntetőkör (24–25); 28 — rugóhüntetőkör (24–25); 29 — rugóhüntetőkör (24–25); 30 — rugóhüntetőkör (24–25); 31 — rugóhüntetőkör (24–25); 32 — rugóhüntetőkör (24–25); 33 — rugóhüntetőkör (24–25); 34 — rugóhüntetőkör (24–25); 35 — rugóhüntetőkör (24–25); 36 — rugóhüntetőkör (24–25); 37 — rugóhüntetőkör (24–25); 38 — rugóhüntetőkör (24–25); 39 — rugóhüntetőkör (24–25); 40 — rugóhüntetőkör (24–25); 41 — rugóhüntetőkör (24–25); 42 — rugóhüntetőkör (24–25); 43 — rugóhüntetőkör (24–25); 44 — rugóhüntetőkör (24–25); 45 — rugóhüntetőkör (24–25); 46 — Stauder csavar; 5 — rugóhüntetőkör (24–25).

gyűrök áthidalnak a különböngér nyílásnyílásban lévő furatokon és a szállítótengely körüműködésén.

A különböngér (87) nyílásnyílásnak furatába „Z” broncspereselye (88) és (89) vannak, melyekkel a csukló belső felületén gyűrűs horonyok vannak a jobb konzervre. A pereselyek csapagyról valóvalnak a fél tengely (88) részére, melynek végén az ágyú kerüke van rögzítve.



61. ábra. A rugózás állkatrészei:

87 — különböngér — lász. 104—105; 88 — rugófeszítőkar (89—91); 89 — rugófeszítőkar (92—93); 90 — kerékagy; 91 — rugófeszítőkar (94—95); 92 — kerékagy; 93 — rugófeszítőkar (96—97); 94 — rugófeszítőkar (98—99); 95 — rugófeszítőkar (100—101); 96 — rugófeszítőkar (102—103); 97 — rugófeszítőkar (104—105); 98 — rugófeszítőkar (106—107); 99 — rugófeszítőkar (108—109); 100 — rugófeszítőkar (110—111); 101 — rugófeszítőkar (112—113); 102 — rugófeszítőkar (114—115); 103 — rugófeszítőkar (116—117); 104 — rugófeszítőkar (118—119); 105 — rugófeszítőkar (120—121); 106 — rugófeszítőkar (122—123); 107 — rugófeszítőkar (124—125); 108 — rugófeszítőkar (126—127); 109 — rugófeszítőkar (128—129); 110 — rugófeszítőkar (130—131); 111 — rugófeszítőkar (132—133); 112 — rugófeszítőkar (134—135); 113 — rugófeszítőkar (136—137); 114 — rugófeszítőkar (138—139); 115 — rugófeszítőkar (140—141); 116 — rugófeszítőkar (142—143); 117 — rugófeszítőkar (144—145); 118 — rugófeszítőkar (146—147); 119 — rugófeszítőkar (148—149); 120 — rugófeszítőkar (150—151).

A fél tengely lehet nyitott vagy bezárt. A különböngér (87) és fél tengely körö alátét (109) van helyezve.

A fél tengely horonyfejére a csaposcsavarral (101) felerősített rugófeszítőkar (89) van rögzítve. A rugófeszítőkar (89) effordozással a kar alsó válla határaira, mely az útközével (102) találkozik; a gumiközött a különböngér különleges vágatában helyezkedik el.

A rugófeszítőkar tölcseit a rugófeszítő röddel (90) a rugófeszítőkarhoz hegesztett csatlakozócsap (103) kapcsolja össze.

A rugózás különböngérébe (87) a tengelyrugó (91) van be helyezve és a rugóhüvely (92), amelynek feneiken lévő furaton kerüzetű hatol a rugófeszítőről (90) menetles vége.

A rugófeszítőről menetles vége az anya (104) és a zárókupakkal anya (105) van csavarva, amelyeket rögzítőcsavar (106) és rugószállító (107) biztosít.

Megjegyzés A rögtön gyártott ágyúnál a zárókupák rögzítése hibásítóstól történt, amely az anya (104) és a zárókupák (105) közé van helyezve.

A fél tengely vörösödő felületének követése a különböngérhez csavart kis Sauer színű keresznel történik (r = 16 p).

A különböngér (87) körülbelül rövidebb (109) elállott fedővel.

A menettili erőszű kölötekek a kerükben kerüttől átadódnak a felhengyekre (88), ezekről pedig a rugófeszítőkaron (89) és rugófeszítőkaron (90) kerüttől a tengelyrugókra (91). A tengelyrugók összhangosmódúra és körjedőre csatlakoznak az ütközéseket, minélkévesebb kerüttében az ágyú nagy sebességgel lehet vontatni.

A rugózást kölcsönöző szerkezet

A különböngér tölcsei kívül a rugózás küköpesőlőmejé (94) van be helyezve, amely a szeneseggel biztosított emelőcsaphoz (110) viszonyítva el tud fordulni. A rugózás küköpesőlő emelőn (94) körül körülözés van. E körülözésnek egyikike a rugózás küköpesőlőcsap (94) nyitik. A második körülözéssel a villáscsapok (93) vannak összekötve. Az alkatrészek közötti kapcsolat a csatlakozószel (112) elállott csap (111) segítségével jön létre.

A rugózás kör- és beköpesődése. Terpeszhet talpasával a rugózás küköpesőlőcsap (94) forgatja a küköpesőlőmejét (94), a küköpesőlőmejével a fél tengely (88) furatába nyomja a villáscsapot (93), minélkévesebb kerüttében az utóbbi merev küköpesőlőbe kerüti a szállítótengellyel és így a rugózás küköpesőlődik.

Csukott talpasárral a villáscsapok (93) kihúzásának a fél tengelyek furatából, így lehetőséget adnak a fél tengelyeknek, hogy a szállítótengelyhez viszonyítva elmozduljanak, vagyis akkor a rugózás beköpesődik.

A kerék


A 76 mm-es 1942 M. ágyú kerései azonosak a GAZ-AA terepjáróhoz csavolt kerékagyú kerésekkel.

A kerék felejtése a kerékagyú. A kerékagybronzra (96, ábrán 113) szivacsbetétés gumiköpenyt (114) van szorosan rögzítve.

A gumiköpenyt a kerékagybronz (113) belső oldalán az ábrónak pereme tartja, a külső oldalon pedig a peremesgyűrű (115), mely a kerékagybronz gyűrű vágatába van be helyezve.

A kerékagy (116) csavaranyával (119 és 120) elállott által csaposcsavarral (118) van a kerékátláncot (117) erősítve. A fél tengely felé eső oldalon a kerékagy nemegyűrűvel (124) ellá-

tott zárolódéssel (123) záródik, amely nem engedi a kerékanyagot a kerékagyból kifolyni és óvja a kerékagyat a nedvességtől és a pisztikról. Kiválóbb a kerékagy karton alátéttel (126) elláttott porvédősapkával (125) van lefedve; a porvédősapka a kerékagyhoz hárrom fejgombolyúfejű csavarral (127) van erősítve.



66 ábra. A kerék. Metzger műb. 250.

113 — Kerékahacs; 114 — gumiabroncs; 116 — gumiabroncs; 118 — kerékagy és a teljesítő hosszú csavar; 119 — a járatból levárt részben lebontásban csavarozva elszabadít; 120 — csavarzáró rögzítő; 121 — kerékagy karton alátét; 122 — csavar; 123 — zárolódés; 124 — kerékagy zárolódéssel; 125 — porvédősapka; 126 — karton alátét; 127 — fejgombolyúcsavar; 128 — kerékagy rögzítő; 129 — lapos állítható kulcs; 130 — rögzítőcsavar; 131 — kerékagy anyaga; 132 — kerékagy alátét; 133 — kerékagy alátét.

A kerék kúpgörög csapágynak van a félengelyre felhasználva és lapos állíthatósával (128) rögzítve. Az állíthatónyit az önkényes lecsavarozásból biztosítólap (129) védi. A félengely végire kerékagy anya (130) van csavarva, amelynek lazulását biztosító alátét (131) gátolja meg.

A kúpgörög csapágynak és a keréknél a félengelyre való felerősítése egyezik a ZISZ—5 tehergépkocsi kerékeinek felerősítésével.

A keréktárcsán és mindenkor kerék agyán betűjelekkel vanak, amelyek mutatják, hogy melyik a jobb vagy a bal kerék (PK, LK). A keréktárcsra a jelzőt festikkel, a kerékagyra pedig betűszóssal kell felvenni.

Ezen jelzésekkel megegyezően kell a kerékeket a félengelyre rögzíteni ja kerékfűtő összeszerelni tilos).

26. A szállítótengely és a rugósítás szét- és összeszerelése

A szétzserelés

A futóműnek és rugósításnak szétzserelését a hibák megszüntetése céljából, valamint az anyaguzemlék és technikai vizsgálatok alkalmával végezzük.

Szétzsereléshez tervezett a talpezárost, vegyük le az alsópajzsot és az ágyit csigasorral emeljük fel, vagy felfelvívóra vagy helyezzük rá, hogy a kerékek ne érintkezzenek a földdel.

A szétzserelés sorrendje a következő:

1. Vegyük le a kerékeket, melyeket 12. sz. csavarhúzóval hajtsuk le a csavarokat (66. ábrán 127) és vegyük le a porvédősapkát (125) a karton alátéttel (126); hajlítsuk vissza a biztosító alátét (131) széleit és az 5. sz. állítható kulccsal csavarjuk le a kerékagy anyait (130). Vegyük le a biztosító alátétet (131), a biztosítólapot (129), csavarjuk le a lapos csavaranyát (128) és vegyük le a kerék a görög csapágakkal és a nemegyűrűvel (124) elláttott zárolódéssel (123) együtt.

2. Szereljük szét a rugóházat, amiben:

a) csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat (64. ábrán 106) és vegyük le a rugósítést (107);

b) az 5. sz. állítható kulccsal csavarjuk le a zárolókapocs anyát (103) és az anyát (104);

c) vegyük le a rugóhávelyeket (92) és a tengelyrugókat (91);

d) nyissuk ki a reteszeket (109) és hajlitsuk fel a fedőket (108), vegyük ki a csapocsonvarokat (101), a különb hengerről vegyük le a fél tengelyeket (88) és húzzuk ki a rugófejűrudakat (90) a rugófeszítő karokkal (89);

e) húzzuk ki a sásszeget és vegyük ki a rugósik kikapcsoló csapokat (34);

f) vegyük ki a sásszeget és a 2. sz. kúlcossal csavarjuk le a koronásnyílat (97) a csavarokról (98) és a csavarokat üssük ki, a különb hengerelést az előrl (95) húzzuk le;

g) húzzuk ki a sásszeget és vegyük ki a rugósik kikapcsoló emelő csapokat (110), vegyük le a kikapcsoló emelőket (94) és a villáscsapokat (33).

3. Vegyük ki a szállítótengelyt, amihez:

a) vegyük le az alsópárost (lásd 28. pont 3. alapszintjét);

b) húzzuk ki a biztosítóhuzalat és a 060101 sz. kúlcossal csavarjuk ki a három felerősítőcsavart (63. ábrán 82), vegyük le a biztosítópatkot (81) és vegyük ki a szállítótengely csapját (79);

c) halva vagy jobban ötközéges húzzuk át a szállítótengelyt és a 060102 sz. kúlcossal csavarjuk le az anyát (84), üssük ki a csapocsonvarokat (83) a tengely kihúzott végének rögzítő-támasztóból és vegyük le a rögzítőtámaszt;

d) az alsó lövegtalptestből vegyük ki a szállítótengelyt;

e) ha szükséges, akkor a tengelyről vegyük le a másik rögzítőtámaszt is.

Összeszerelés

Összeszerelés előtt az összes alkatrészeket gondosan töröljük tisztaiba és kenjük be.

Az összeszerelés sorrendje a következő:

1. A szállítótengelyt szereljük be a lövegtalptestbe, amihez: a) a tengelyt helyezzük be a lövegtalptest nyilványba, tegyük helyére a rögzítőtámaszt (63. ábra), majd csapocsonvarokkal (83) és anyákkal rögzítük.

b) tegyük helyére a szállítótengely csapot (79) és a biztosítópatkot (81) a felerősítő csavarokkal (82) rögzítük, majd a csavarokat dróthuzallal biztosítuk;

c) a szállítótengelyre erősítük rá az alsópárost.

2. Szereljük össze a rugókat, amihez:

a) a különb hengerek furataiba helyezzük be a villáscsapot (64. ábrán 93) és a csapokat (110) rögzítük a rugósik kikapcsolójével (94), a csapokat pedig sásszeggel biztosítsuk;

b) a szállítótengely elhornyása helyezzük be az éket (95), a szállítótengely végeire húzzuk rá a különb hengereket (87), amiket csavarokkal (96) és koronásnyílakkal rögzítünk, a koronásnyílak pedig sásszeggel biztosítsuk;

c) a rugófeszítőrudakat (89) a rugófeszítőrudakkal (90) helyezzük a különb hengerekre; a fél tengelyeket úgy tegyük be a különb hengerek nyilványainak furataiba, hogy a rugófeszítőrudakban és a fél tengelyben lévő csapocsonvarok (101) részre szolgáló furatai egybe esseményt; a csapocsonvarokat (101) csavarjuk be, a tengelyrugókat fedőt (108) zárjuk le, és a fedőket a reteszésekkel (109) rögzítük;

d) a tengelyrugókat (81) és a rugóhüvelyeket (92) tegyük be a különb hengerevé; a rugófeszítőrud minden részre csavarjuk rá az anyákat (104);

e) a talpezár csapok (20 és 21) fejéibe tegyük be a rugósik kikapcsoló csapokat (24) és sásszeggel biztosítsuk;

3. Szereljük fel a kerékkel, melyhez:

a) a kerékgyant töltük meg Szolidoffal (galvánozásgyantával) és a nemzsgyűrűvel (124) ellátott zárfedeleket (66. ábrán 123) és a kerékeket a kárpátról csapágynakkal szereljük rá a fél tengelyekre, a lapos állítónyílat (126) annyira csavarjuk be, hogy a kerékeknek ne legyen a fél tengelyen tengelyirányú mozgása, tegyük fel a biztosítólapokat (129), a biztosító állításet (131) és a kerékagy anyával (130) jól erősen rögzítük;

b) tegyük fel a porvédőszáplákat (123) a karton állításettel (126) és a felülbolyíófejű csavarokkal (127) rögzítük.

Ha az ágyú teljesen össze van szerelve, akkor az anyákkal (104) a tengelyrugókat annyira feszítük meg, hogy a villáscsapok (93) könnyen menjenek be talpezárrak terpesztésénél a fél tengelyek furataiba és csukott talpezárraknál könnyen jájjenekek ki a furasokból.

A tengelyrugók bezárályozás után csavarjuk fel a zárokupakos anyákat (106) és a rugószálatet (107) ellátott rögzítőcsavarokat (106) segítségével biztosítsuk.

Összeszerelt ágyúnál végrehojtott tengelyrugó esetéjéhez a következő műveleteket hajtsuk végre:

1. Csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat (64. ábrán 106), vegyük le a rugószálatet (107) és az 5. sz. állítási kúlcossal csavarjuk ki a zárokupakos anyát (105) a ugyanazon a kúlcossal csavarjuk le az anyát (104).

2. A rugósírvelyt (92) a tengelyruajjal (91) vegyük ki.

3. Az őj tengelyrugót (91) és a rugókürelvet (92) tegyük be a különböző hengerbe, az anyákat (104) anyjára csavarjuk fel, hogy a tűpemászok terpesztésével és csuklásnál a viliácsapok könnyen be és kikürtöljék a feltengely (88) furatába, illetve furatából. Csavarjuk fel a zirkóniakos anyákat (103) és a rugósírtetel (107) elhelyeztő rögzítő csavarokkal (106) biztosítsuk.

27. A lövegpajzs

A lövegre szerelt pajzsok védi a lövegkezelőket és az ágyú alkatrészait ellenére kölcsönösök a lövedékekkel és repeszésekkel.

A pajzs (67. és 68. ábra) a felsőpajzból (132), a fogasív védőpajzból (133), az alsó — lehajtható — pajzsból (134) és a léghelyretoló védőpáncélból áll.

A felsőpajzs (132) középső része fükköralakban ki van vágva az ágyú hármasító részéi számára. E kimunkálás felső részéhez hárulva pajzsirág (138) van szegécsével.

A pajzs felső része csuklóspántokon (138) előre lehajtható. A pajzs felső részét lehajtott helyzetben két pajzsirágzású kar (139) tarja meg; a pajzsirágzású karok végek összekelébe (68. ábrán 140) hártoznak, amelyek a pajzsstámasztoron (141) vannak hosszú (67. ábrán), illetve a pajzs lehajtható része ütközésre (142) támaszkodik.

Felállított helyzetben a pajzs felső része lemezrugókra (143) támaszkodik és a pajzsirágzású karokkal (139) rögzítődik; a rögzítőkarok vége a pajzsbor szegécselt reteszek (144) alá kerül.

Ahhoz, hogy a felsőpajzs lehajtható részét lehajtott, vagy felállított helyzetben rögzíteni tudjuk, a pajzsirágzású karokat (139) úgy kell elforgatni, hogy végei a reteszek alá kerüljenek, a fogantyúgom vége pedig a felsőpajzs lehajtható részén lévő furatba „a” kerüljön.

Ha a lövészeti 10^o-nál nagyobb emelkedési szöggel történik, akkor a felsőpajzs lehajtható részét felállított helyzetben rögzítünk.

A felsőpajzs (132) bal felén irányzárás van kimunkálva. Menet közben az irányzárás az irányzárásfedél (146) zárja le, amit rögzít (147) tart a kívánt helyzetben.

Ahhoz, hogy az irányzárás fedeleit (146) mozgatni tudjuk, az

irányzárás fedél rögzítőit (147) karjánál fogva oldalra kell nyomni, majd a fedeleket elmosztani a kívánt helyzetig.

Az irányzárásfedél balra hárítva tartotta a távcsödöt (148) van felszeregesítve. A dobogt retesszel ellátott fedél zárja le. A fedél és a doboz belsőjében csavaroldal fa választálatok és gumi-sírók vannak erősítve. A fa választálat nemcsak vagy posztóval vannak bevonva. A gumi síróként óvják a lövegtávcsövet a menetközben fellépő ütésekkel. A lövegtávcsövet a dobogt (148) úgy helyezzük be, hogy a magassági irányzásavár „0”-án, a szögmerő 39—09-an álljon. A pajzra által egy tok (149) van erősítve az irányzál megvilágítását szolgáló kiszenilek részre.

A pajzs jobb oldalán hárítva tartotta a csőfeje és az által el-helyezett tok (150) van szegécselve.

A felsőpajzsot (132) a felső lövegtalpból pajzsstámasztorok (151) és tarik (152) rögzítik. A pajzsstámasztorok vegeit a felső lövegtalp füleséinek csavaranyakkal (154) és rugósítástelekkel (155) ellátott csavarok (153) kapcsolják, a pajzs tarikaihoz pedig szorozeggel ellátott csapcsogék (157).

A tarik (152) a felső lövegtalp füleséivel szorozeggel ellátott csapcsogék (158) segítségével kapcsolódnak.

A fogazai védőpajzsot (68. ábrán 133) csavaranyakkal (160) ellátott csavarok (159) rögzítik a bőcső nyúlványaihoz. A fogazai védőpajzs a magasságiirányzású fogasívot vedi átirányításnál.


Az alsópajzs (134) csuklóspántok (161) segítségével van a szállítótengelyre felerősítve.

A csuklóspántokat (161) és a tarikat (162) csavarok erősítik helyükre, a csavarok anyai rögzítő aláírásikkal vannak biztosítva.

Menethelyzetben az alsópajzs fel van hajtva és a tarik (162) kimunkálásával a rügátorról (164) tartja. A rügátorról (164) fogantyúját elfordulástól rugós rögzítő (165) vedi. Hárítóhelyzetben az alsópajzsot engedjük le.


A léghelyretoló védőpancél két részből „b” és „c” áll, melyeket begeszítő vagy szegécselt összefűzélemek „d” és „e” tartanak össze. A védőpancél a járműkhöz csavarok (166 és 167) erősítik. A léghelyretoló védőpancél felül határozi „f” van begeszítve, amely lehajtott felső pajzsra a cső emelkedését határolja.

A régebbi gyártott építések a felsőpajzsra nincs lehajtható rész és hiányzik a léghelyretoló védőpancél is.



57. ábra. A lőcsep

129 — felidőpáncél rész. 130—d; 131 — fogantyú védőpancél rész. 137—d; 132 — alak, rész. 137—d; 133 — belső pajzs rész. 137—d; 134 — körülözésű rész. 137—d; 135 — lekötőpancél rész. 137—d; 136 — utóbbi rész. 137—d; 138 — csuklópancél rész. 137—d; 139 — törökörök rész. 137—d; 140 — előbbi rész. 137—d; 141 — lemezszárny rész. 137—d; 142 — lemezszárny rész. 137—d; 143 — pántszárny rész. 137—d; 144 — pántszárny rész. 137—d; 145 — pántszárny rész. 137—d; 146 — tartó rész. 137—d; 147 — csatlakozó rész. 137—d; 148 — rögzítő rész. 137—d; 149 — rugós rögzítő rész.



128. pajzs (szab. 227):

felidőpáncél, pajzs rész. 131 — megfelelően rögzítve; b — játék pedra szabadonhagyó rész. 137—d; c — hirtelen. 137—d; 138 — pajzsvezeték rész. 137—d; 139 — pajzsgerărítések — jobb rész. 137—d; 140 — bal rész. 137—d; 141 — pajzsvezeték csatlakozó rész. 138 — fogantyúrólók rész. 137—d; 142 — lemezszárny fedő rész. 137—d; 143 — elemzáró rész. rész. 137—d; 144 — rögzítő és által rögzítendő rögzítő rész. 137—d; 145 — rögzítő rész. 137—d; d — füzet a rögzítésekhez.

28. A lövegpajzs levétele és visszahelyezése

A lövegpajzset juttatás céljából, vagy az agyú teljes szállításához relések alkalmával veszik le.

A pajzs levételekor sorrendje a következő:

1. Vegyük le a felsőpajzset (132), melyhez: húzzuk ki a sárgaszegét és vegyük ki azt a csapzegeket (60, ábrán 159), melyet összeszereljük a pajzs fülfecskéit és a felső lövegpalpat; csavarjuk le a csavarnyákat (154), vegyük le a rugósállíthatókat (155), vegyük le a csavarokat (153) és emeljük le a felsőpajzset.

2. Vegyük le a fogasív védőpajzsot (133), amihez: húzzák ki a sárgaszeget és a 060101 sz. kulescsőt csavarjuk le azokról a csavarokról (159) az anyikat (160), amelyek a pajzst a bőlcse nyilvánnyal erősítik, vegyük ki a csavarokat (158) és emeljük le a fogasív védőpajzsot.

3. Vegyük le az alsó — felhajtható — pajzst, amihez: hajlitsuk fel a biztosító alátétek (163) szélét és a 060500 sz. kulescscsőt csavarjuk le azokról a csavarokról (83) az anyikat (84), amelyek a szillítőtengelyen áthaladnak, vegyük le a biztosító alátéteket (163), a tartókat (162) és az alsópajzst.


Megjegyzés. A léghelyrehoz védőpajzst csak nincs vegyük le, ha a pánoráj javításra szorul, vagy ha a cselel működés járom levételek esetlegessé válhat.

A lövegpajzs visszahelyezése a következő sorrendben történik:

1. Erdősítük fel az alsópajzst, melyhez: a csavarok (83) végére a csakldéspántoldal (161) helyezzük rá az alsópajzset (134), a tartókat (162), a biztosító alátéteket (163) és a 060500 sz. kulescscső-csavarjuk rá a csavarnyákat (84) és az alátétek szélénél felhaljtással rögzítük őket.

2. Erdősítük fel a fogasív védőpajzsot (133), melyhez: a csavarokra szolgáló furatokat egyesítve illesztük fel a védőpajzst, tegyük helyére a csavarokat (159) és a 060101 sz. kulescscső az anyikat (160) csavarjuk rá, majd sásszeggyel biztosítunk.

3. Erdősítük helyére a felsőpajzsot, amihez: a pajzst helyezzük a felső lövegpalpra és csapzegekkel (159), rugós alátétekkel (155) és csavarnyákkal (154) előttről csavarokkal (153) rögzítük. A csapzegeket (158) sásszeggyel biztosítunk.






Abbildung 4.10. A. Kugelpuffer drehbarer Motor. Objekt-Nr. 237.

13 — Gelenk 133—134; 14 — Kugelpuffer 139; 15 — Kugelpuffer 136; 16 — Achshaus 135; 17 — Achse 137—138; 18 — Achshaus 137—138; 19 — Achse 137—138; 20 — Achse 137—138; 21 — Achse 137—138; 22 — Achse 137—138; 23 — Achse 137—138; 24 — Achse 137—138; 25 — Achse 137—138; 26 — Achse 137—138; 27 — Achse 137—138; 28 — Achse 137—138; 29 — Achse 137—138; 30 — Achse 137—138; 31 — Achse 137—138; 32 — Achse 137—138; 33 — Achse 137—138; 34 — Achse 137—138; 35 — Achse 137—138; 36 — Achse 137—138; 37 — Achse 137—138; 38 — Achse 137—138; 39 — Achse 137—138; 40 — Achse 137—138; 41 — Achse 137—138; 42 — Achse 137—138; 43 — Achse 137—138; 44 — Achse 137—138; 45 — Achse 137—138; 46 — Achse 137—138; 47 — Achse 137—138; 48 — Achse 137—138; 49 — Achse 137—138; 50 — Achse 137—138; 51 — Achse 137—138; 52 — Achse 137—138; 53 — Achse 137—138; 54 — Achse 137—138; 55 — Achse 137—138; 56 — Achse 137—138; 57 — Achse 137—138; 58 — Achse 137—138; 59 — Achse 137—138; 60 — Achse 137—138; 61 — Achse 137—138; 62 — Achse 137—138; 63 — Achse 137—138; 64 — Achse 137—138; 65 — Achse 137—138; 66 — Achse 137—138; 67 — Achse 137—138; 68 — Achse 137—138; 69 — Achse 137—138; 70 — Achse 137—138; 71 — Achse 137—138; 72 — Achse 137—138; 73 — Achse 137—138; 74 — Achse 137—138; 75 — Achse 137—138; 76 — Achse 137—138; 77 — Achse 137—138; 78 — Achse 137—138; 79 — Achse 137—138; 80 — Achse 137—138; 81 — Achse 137—138; 82 — Achse 137—138; 83 — Achse 137—138; 84 — Achse 137—138; 85 — Achse 137—138; 86 — Achse 137—138; 87 — Achse 137—138; 88 — Achse 137—138; 89 — Achse 137—138; 90 — Achse 137—138; 91 — Achse 137—138; 92 — Achse 137—138; 93 — Achse 137—138; 94 — Achse 137—138; 95 — Achse 137—138; 96 — Achse 137—138; 97 — Achse 137—138; 98 — Achse 137—138; 99 — Achse 137—138; 100 — Achse 137—138; 101 — Achse 137—138; 102 — Achse 137—138; 103 — Achse 137—138; 104 — Achse 137—138; 105 — Achse 137—138; 106 — Achse 137—138; 107 — Achse 137—138; 108 — Achse 137—138; 109 — Achse 137—138; 110 — Achse 137—138; 111 — Achse 137—138; 112 — Achse 137—138; 113 — Achse 137—138; 114 — Achse 137—138; 115 — Achse 137—138; 116 — Achse 137—138; 117 — Achse 137—138; 118 — Achse 137—138; 119 — Achse 137—138; 120 — Achse 137—138; 121 — Achse 137—138; 122 — Achse 137—138; 123 — Achse 137—138; 124 — Achse 137—138; 125 — Achse 137—138; 126 — Achse 137—138; 127 — Achse 137—138; 128 — Achse 137—138; 129 — Achse 137—138; 130 — Achse 137—138; 131 — Achse 137—138; 132 — Achse 137—138; 133 — Achse 137—138; 134 — Achse 137—138; 135 — Achse 137—138; 136 — Achse 137—138; 137 — Achse 137—138; 138 — Achse 137—138; 139 — Achse 137—138; 140 — Achse 137—138; 141 — Achse 137—138; 142 — Achse 137—138; 143 — Achse 137—138.

reldis

szeg
kopá
csav
ki a

a se
varv
nyd
le a

litse
csal
ams
alit

a p
gril

tör

gér
n t
csa
fel

vn
pu
cs

ly
té
rl

HATODIK FEJEZET

IRÁNYZÓBERENDEZÉSEK

Az irányzóberendezések az ágyúnak a célra való irányítására szolgálnak.

Az irányzóberendezések kivétővel teszik mind a közvetlen, minden a kizetett irányzást.

A lövegtől függő irányzóberendezések függő irányzónival rendelkeznek, vagyis az irányzónval helyzete a csőfutártengelyének helyzetétől, az irányzóberendezésekben eszközölt állításuktól, valamint az irányzás szög szerkezet és a keresztirányzás beállításától függ.

29. Az irányzóberendezések felépítése

Az irányzóberendezések fő részei a következők:

1. az összekötürőek csoportja, melyek az irányzékot összekapcsolják az ágyú mozgó részével;
2. az irányzék;
3. a lövegtávcső.

Az összekötő alkatrészek csoportja

Az összekötő alkatrészek két alacsonyot képeznek:

- a) az irányzéknek függőleges síkban való mozgására szolgáló szerkezet (parallelogramm);
- b) a ferde kerékkállás kiküszöbölésére szolgáló szerkezet.

Az irányzék függőleges síkban mozgató szerkezet

E szerkezet kapcsolja össze az irányzékot a löveg mozgó részével. Ez a szerkezet a következő fő részekből áll: az irányzék-tartó, a két parallelogramm-kar (alsó és felső) és a vonórúd.

Az irányzékterű (69. ábra) tengelyével a felső lövegtalp irányzékterű hüvelyébe van behelyezve és a szorítócsavarral (114) rögzítve; a szorítócsavart rögzítőcsavarr (115) biztosítja.

Az irányzékterű tengelyének középső vastagabb hengeres részére van rögzítve és begesztre a felső parallelogramm-kar (2). A parallelogramm-kar (2) végén lévő furatba van behelyezve a tengely (3). A bőlcső bal csapjára van helyezve és oda-begesztre az alsó parallelogramm-kar (4) a tengellyel (5). A felső és alsó parallelogramm-karokat egymással, csuklósan, a vonórúd (6) körül össze. A vonórúd (6) felső fülecsébe golyócsapiggy (7) van behelyezve, amellyel a vonórúd a felső parallelogramm-kar tengelyével (3) kapcsolódik és amelyet csavar (8) rögzít. A vonórúd fülecsébe csavarokkal (10) felerősített csapiggyfedővel (9) van lezártva. A vonórúd (6) alsó fülecsébe körhagyó (11) és golyócsapiggy (12) van helyezve, amellyel a vonórúd az alsó parallelogramm-kar tengelyével (3) kapcsolódik és ott csavar (13) rögzít. A golyócsapiggy (12) a körhagyóba (11) becsavarai csavarany (14) zárja le.


A felső és az alsó parallelogramm-kar tengelyei közötti távolságot a körhagyónak (11) egyik vagy másik irányba való előfordulásával lehet változtatni; a körhagyó helyzetét a vonórúdban lévő csavar (13) rögzíti. Az irányzék gyárti beszállítása és a vonórúd beszabályozása után a körhagyó (11) két ponton hozzá-hegesztik a parallelogramm-vonórúdjához.


Az irányzék függőleges síkban történő mozgatását a szerkezetet a következőképpen végezi. A bőlcsőcsap előfordulásakor a parallelogramm alsó karja is előfordul s ez az előfordulás a vonórúdon keresztül átadódik a felső parallelogramm-karra. Mivel a felső kar kapcsolatban van az irányzékterűvel (1), így a felső parallelogramm-karral együtt — a bőlcsőcsappal párhuzamos tengely körül — az irányzékterű is előfordul.

A régebben gyártott egyséknél az irányzékot függőleges síkban mozgató berendezésnek a következő szerkezeti sajátosságai vannak:

1. A felső parallelogramm-kar (2) az irányzékterű tengelyére kúpszeggyel (16) (70. ábra) van rögzítve.
2. Az alsó parallelogramm-kar (4) a bőlcsőcsapra kúpos (17) és hengeres csappal (18) van rögzítve.
3. A vonórúd a következő alkatrészekből áll:

Az alsó parallelogramm-kar (4) tengelyére van ráhelyezve fülecsével és a golyócsapiggyal (19) a vonórúd alsó csuklójába (20). Az alsó csuklóból van becsavarva a vezetőcsap (21), ame-






92. oben. Idem ist die einzige reziproke Beziehung, welche es gibt. Es

es
lett
ig-
ietō
ga-
ur-
hal-
+ a
tyū

jōn
pa-
ves
sap
ida-
az

ara
tive
cōl-
saes
van
olja
set-
van
ik a
esa-
i os
oval
zrek
atō-

TW. dylek. Al ūnrechto-
staande koepelvorm van al-
le kroon (inh. J1) a
grondse spuitstifl. Appar-
atuus (inh. J2)



lyi rögzítések (22) előtt. A vonásosapron van ráhelye a rugó (23) és a vonású-karmantyú (24), amelynek végén fogak vannak.

A felső paralellogramm kar (2) tengelyére van ráhelyezve, fülescsővel és a poligonosapongyal (25) a vonású felső csuklója (26). Ezek a csuklónak hengeres részére van helyezve a rugó (23) és a rögzítő (28) a fogakkal.

A rögzítések a vonásúban való mozgásat a vonású felső csuklójához helyezett hengeres csap (29) gátja.

A vonású felső csuklójának menekes vége becsavarodik a vonású-karmantyuba (24), ahol kicsavarodás ellen a rögzítő (28) fogja biztosíték, amelyek kapcsolódnak a karmantyú (24) fogaihoz. A vonású felső és alsó csuklónak szilárd csatlakozását a rögzítőrúg (30) biztosítja.

Ha szükségesen válik a felső és alsó paralellogramm-karok tengelye között távolság megtávollítása, akkor vegyük le a rögzítőrúgot, nyomjuk felük a rögzítőt (28) és a karmantyút (24) forgassuk a kívánt irányba, majd nyomjuk lefelé a rögzítőt és helyezzük vissza a rögzítőrúgot.

A ferde kerékkálist kikészítő szerkezet

Az egyenletes talajon felállított ágyú bőlcscsapjai is ferde állanak, ezért ez a szerkezet az irányzék függőleges helyzetéhez való állítására szolgál.

Az irányzék függőleges helyzetébe való állítása az ágyú irányzásánál kikészítőből a bőlcscsapatok fordítására befolyásít.

A szerkezet a következő fél részeiből áll: a kúpos, csigaléves körbenő rész (31) (69. ábrán), a csavaranya (32), a holtmenet kikészítőből rugó (33), a kerestszintenzelő csigasor (34), a rögzítőrúgantyú (35), az irányzékktartó csavar (36), az irányzék-rögzítő kerékkel (37).

Az irányzékktartó (1) részébe a kúpos, csigaléves körbenő rész (31) és a holtmenet kikészítőből rugó (33) van helyezve. A rugó egyike meghajlított vége a csigaléves részre, másik vége pedig az irányzékktartóban lévő furutha illeszkedik. A csigaléves kúposon forradóan van helyezve az irányzékktartó csavar (36), amely az irányzék rögzítésére szolgál. A csigaléves az irányzékktartóban csavaranyával (32) van rögzítve. A csavaranyát biztosító-csavarok (38) rögzítik.

Az irányzékktartó csavarra (36) kúpcsoeggel (39) rögzített kerékkerek (37) van szerelve. A kerékkerek forgatásához az irány-

zékktartó csavar becsavarodik az irányzékktartó csatloldatába és az irányzéköt a csigaléves körbenő részén (31) rögzíti. Rögzített irányzékknél az irányzékktartó csavart kicsavarodás ellen rögzítőgyűrű (40) vedi.

A csigaléves körbenő résznel kapcsolódik az irányzékktartó részébe helyezeti, kerékkerekkel ellátott kerestszintenzelő csigasor (34). A kerestszintenzelő csigasor (34) alatt (41) és csavaranya (42) szármegel van biztosítva. Aholról az irányzékktartó (1) menekes nyúlvány van, amelybe a csigaléves körbenő rész (31) rögzítésére szolgáló rögzítőrúgantyú (35) csavarodik be.

Az irányzék kerestszinteny ingása a következőképpen jön létre: a kerestszintenzelő csigasor (34) kerékkerekének forgassára a csigaléves körbenő rész (31) is forog; mivel a csigaléves körbenő rész az irányzékktartó csavar (36) és a hengeres csap (43) közvetítésével kapcsolhatlan van az irányzékktartó csatloldatával, így a csigaléves körbenő rész forgásakor elmozdul az irányzék is.

A rögzítők

Az irányzék függőleges állában a lőveg előre irányzásra szolgál (69. és 71. ábra) és az irányzéktestből, az irányzékkből, az irányzék szög szerkezetből és az oldalirányzásból (elliptikus szögökkel) is.

Az irányzéktest (44) (72. ábra) az irányzék összes alkatrészének összefoglaló szolgálat.

Az irányzéktesten menekes feszülő kúpos csatloldat (a) van a szorító tengely és a csapozeg (43) részére, amely megpróbálja a test elfordulását a ferde-kerékkálist kikészítőből szerkezetben. A test különböző felületein egy másik ives vájt (b) is ki van körpezzé az irányzékkliv részére.


Az irányzék kutyogásának kikészítésére e vájatnak a feneséhez köt csavarral (45) lemerülő (46) van erősítve.

E vájt hátsó falának menekes furat (c) van a szorítócsavar részére, a mellőz falában szintén menekes furat (d) van az irányzékkliv határoló csavarra részére.

Az irányzékkel alól részében feszék (e) van a csigasorral ellátott kerchagyópernyő részére, a jobb oldalon pedig feszék (f) van a távolságcsisz-dob és csigakerék részére.

Felülről az irányzéktesthez a távolságcsisz-dob mutató-tengely tűrője (g) van hegesztve.

Az irányzék kiv. (47) (72. ábra) egy ívállású rúdat képez, amely ívelt oldalán fogakkal van ellátva a csigakörök fogaskerekekkel való kapcsolódásra, és az irányzéktest ives vágában (72. ábrán b) helyezkedik el. Az irányzékvet az ives vágájat mellőz felhőz rugóval (49) elhüti azonról (48) nyomja (69. ábra), amely a csavarra (30) tármaszkodik.




72. ábra. Az irányzék díszítés nélkül (szb. 12):


41 — irányzéktest (12-3); 47 — irányzékvet (12-3); 55 — távezőtartó szelence (12-3); 56 — gyorsítócsavar (12-3); 58 — lemezrugó (12-3); 44 — csigakörök (12-3); 23 — irányzékcsatlakozó (12-3); 21 — távezőszelence (12-3); 58 — lemezrugó (12-3); 56 — csigakörök (12-3).

Az irányzékiv mellő szélén hosszúkás kímunkálás (1) van a határcsavar (51) vége részére (69. ábra), a bal szélén pedig két furat (73. ábra) a csavarok (52) részére, amelyek a szintezőhöz kötött rögzítik. Felülről az irányzékivbe be van helyezve és csappal (53) rögzítve a távezőtartó-szelence (54).

A szelence felső részében tűmetszó kíp van, amelyre kúposa hornyival a lövegtárcsai tármaszkodik. Itt találjuk a távezőtartó-szelence nyilvánnyát is (1), amelynek kímunkálásában a lövegtárcsai fogrészé helyezkedik el. A távezőtartó-szelence




Nincs jobboldali



72. ábra. Irányzéktest (szb. 12):

42 — csapmag (12-2); 44 — irányzéktest (12-3); 55 — csavar (12-3); 48 — lemezrugó (12-3); 56 — lemezrugó (12-3); 58 — csigakörök (12-3); 23 — kúposa (12-3); 21 — tűmetszó (12-3); a — tűmetszó furatok; b — tűmetszó része az irányzékiv részén; c — tűmetszó furatok a rögzítő csavarra részén; d — tűmetszó furat a határcsavar részén; e — tűmetszó a lövegtárcsaperemről részről; f — tűmetszó a csigakörök részről; g — csatolószorongy tarsa (12-3).

72. ábra. Az irányítás a zsinórrendszerrel
1948. MÁJUS



Kupan (32-87); 36 — szintenzőháza (32-40); 37 — csavarcsav (303200); 39 — szin-
tenzőrész (32-40); 39 — szintenzőrész (32-40); 130 — csavarcsav (303200); 161 —
lápos aljzat (32-70); 157 — rugó aljzat (32-70); 160 — körözögcsap (32-40); 168 —
szintenzőrész csavar (32-87); 169 — csavar (303200); 166 — szintenzőrész szintező-
szigetelés (32-87); 170 — csavar (32-87); 171 — hosszú szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 172 — hosszú szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 173 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 174 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 175 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 176 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 177 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 178 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 179 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 180 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére; 181 — rövid szintezőháza az irányítás-
szigetelő csavarhoz részére.

nyúlvány (1) bal részébe csavarodik az állítócsavar (55), melyet csavaranya (56) rögzít. Az állítócsavar arra szolgál, hogy szabályozza a lövegtávességi helyezést a távcsőháztű-szelencében.

A távcsőháztű-szelence nyúlvány (1) jobboldali részébe a szelítőcsavar (57) csavarodik, melynek hengerállakú kismunkálásába saszaeg kerül. A szelítőcsavar rögzíti a lövegtávességet a nyúlványban és meggyőzija a távcső elfordulását a szelencében.

A szelence alapztánán fura (7) van, melybe a távcsőrögítő csavar (58) van behelyezve, ez a lövegtávessévet kamójánál fogva rögzíti.

A távcsőrögítőt kicsús és tengelyirányú elmozdulás ellen betét (59) és saszeggel biztosított csavaranya (60) védi. A távcsőrögítő csavar (58) hengerállakú, üreges fejű tengelyt képez. A tengely közepén részen, átmérőjének egynegyedére ki van műlyíve, melynek egyik szélle a lövegtávességi kamójának kapcsolódására szolgál, a másik pedig felfelé irányítja a lövegtávessévet a szelencéből történő kivételek elől pilaszában. A tengely végénél hosszúkás vájt (k) van kiképzve a hatalrócsavar (61) részére, amely a szelence alapztánán furatába csavordít.

A távcsőrögítő fején kívül két kisszögletes van, melynek ujjainak nekiállásukkal a távcsőrögítő elfordításakor. A távcsőrögítő fejének belsőjében helyezkedik el a torziós rugó (62), amelynek egyik vége a fej lencséinek nyílásában helyezkedik el, a másik pedig átmegy a felhúzópercs (63) furatán és a szelence alapztánán furatába illeszkedik.

A lövegtávessének a szelencében történő behelyezésekor a fejkarizmálásnál fogva tükrözésig elfordítjuk a távcsőrögítőt, mire a lövegtávességi kamója akadálytalanul átmegy a kismunkálás szélén.

A távcsőrögítő szabadá tételenlé a távcsőrögítő a rugó hatására visszafordul kilindulási helyzetébe, közben a tengely a kismunkálás szélénél a kamót megfogja és a lövegtávessévet felhúzza a szelence felső körúszára.

A keresztszintező (73. ábra) az irányzéknek független helyzetbe való állítására szolgál.

A szintező szerkezeti felépítése a következő:

Az éterrel megtöltött löveg-ampulla (64) a foglalatban (65) helyezkedik el és mindenről vége gipszel van beirtve. A foglalat az ampullával a szintező-csőbe (66) van behelyezve úgy,

hogy csapjával a csővön lévő környezetbe illeszkedik. Az amputálás óvására a csővön lévő környezet a szintén védőhüvelyben (87) van leírva.


A cső a szinterdúrtól (88) fülesébe van behelyezve és csapjával a jobb füles funkciának ékhormyiba illeszkedik. A szinterdúrtól a szinteresés a végre csavart kupakikkal (89) rögzítődik. A szinterdúrtól az irányzékhez hírom csavar (70) (89. ábra) erősít, melyek megfelelés után beborításnál a szinterdúr forgatható és bővülhető kötélre hozható.

Az irányzati szigek szerkezete az irányzati szigek állítására szolgál a távoliság (irányzék) csatlásdobon.

Az irányzati szigek szerkezete (89. ábra) a következő fő alkatrészektől áll: a csigaorsó (71), csigakerék a kerékérékkel (84) és a távoliság-csatlásdob (91).

A csigaorsó (71) (74. ábra) az irányzéktest felsőrébe helyezet körhagyóperselyben (72) belépőkönök el.

A körhagyóperselyen kivágás van, amely lehetővé teszi, hogy a csigaorsó kapcsolódjon a csigakerékkel. A körhagyóperselyt az irányzéktestben körhagyógyűrű (73) tartja, melyet rögzítésavar (74) (89. ábra) rögzít.



74. ábra. A csigaorsó alkatrészei (rab. 89).

II — csigaorsó (71-89); II — körhagyó persely (87-91); III — rögzítésavar (88-89); IV — körhagyógyűrű (89-90); V — rugó (89-90); VI — sziget (89-90); VII — rugó (89-90); VIII — rögzítésdob (91-92); IX — hosszabított kerékérék (89-93); X — csapjáró (89-90).

A körhagyópersely forgatására kikapcsolódó (75) szolgál, amelyet hengeres csap (76) köti össze a persellyel. A persely forgását hantrolócsavar (77) gátolja.

A kikapcsolódó (75) belséjében lévő gyűrű horonyban (74. ábra) helyezkedik el a rugó (78), mely egyik végével a karika (79) és az irányzéktest furatába, másikkal pedig a kikapcsolódó (75) furatába illeszkedik. A rugó (78) kizárt annak lehetőséget, hogy a persely ütközéssel forgjon, valamint azt, hogy a csigaorsó kikapcsolódjon a csigakerékkel.

A csigaorsó fogainak a csigakerék fogaihoz való szoros illeszkedésének biztosítására rugó (80) szolgál, amely egyik végével a csigaorsó tengének aljára, másikkal pedig a rugó csatlátógombon (81) kerestül az irányzéktestre támaszkodik.

A csigaorsó tengelyének végére a távoliságiliszt készítérek (82) van szerelve, melyet a csapmag (83) rögzít.

Az irányzékgyűrű mozgatására fordításuk el a körhagyópersely kikapcsolódó (75), mire a csigaorsó kikapcsolódik a csigakerékkel és lehetővé válik az irányzékív kezelő törlőindítása.

A csigakerék (84) (75. ábra) az irányzéktestben helyezkedik el és csöldeldával az irányzéktest csapágyába illeszkedik.

A kerék csöldelésén fogaskerek (c) van (amely egy egyszer képer a kerékkal), a fogaskérék fogai kapcsolódnak az irányzékív fogaihoz.

A csigakerék csöldelésében van behelyezve a második fogaskérék (85), amelynek átmérője és fogaiak száma ugyanannyi, mint a csigakerék fogaskerekeké (c).

A csigakerék csöldelésének belséjébe tengely (86) van helyezve, amely alátét (87) (69. ábra), csavaranya (88) és sassneg segítségével az irányzéktestbe rögzít a csigakereket.

A tengely (86) (73. ábra) a csigakerék csöldeléséhez húrom rögzítőcsavar (89) erősít.

A csigakerék csöldelésében lévő tengelyre (86) holtmenet kiküszöböl rugó (90) húzva, amely egyik végével a tengely fejének furatába, másikkal pedig a fogaskérék (85) perselyének feszékébe illeszkedik.

A rugó (90) hatására a fogaskérék (85) fogai arra törekednek, hogy a csigakerék fogaskerekeké (c) fogaihoz viszonyítva

elmosdulásnak, ezáltal kiküszöbölő az irányzékiv és a csigakerék fogaskerekek kapcsolódásában a hajlomenet.

A távolság-irányzati osztásdob (73. ábrán 91) a csigakerék körzögellőjére van szerelve, és azon három állmossaarral (92) van rögzítve.

A távolság-irányzadobon a csavarok rézrétevé szolgáló fúrásoknak használását ajánljuk vár, hogy a távolság-irányzadobot, a nullállítható előnörlésekkel, a csigakerékhez viszonyítva el lehessen fordítani.

A dob különböző felületein meggyűlt beosztás található:

- vonásbeosztás, két vonás osztássérűkkel;
- beosztás megszorító gránáttal való tűzelésre „DG-teljes” felirással;
- beosztás a régi mintájú orosz gránáttal való tűzelésre „SZG-teljes” felirással;
- beosztás a páncélítőről lövedékkal való tűzelésre „Pancéltörő” felirással.


Szabvány lövedékekkel való tűzelésnél a „GD-teljes”, „SZG-teljes” és „Pancéltörő” egy skálázottas értéke 50 m-nél felel meg, vagyis az irányzék állásának egy osztással történő változtatásnál a lövedék becsapódásának távolsága 50 m-rel változik meg.

A távolság-irányzadob skálájáról az osztások leolvashatót a skálazásiutáni (73. ábrán 93) alapján végezzük, amely az irányzéktet mutatótengely-tartójába (94) kúpezzeggel (95) rögzített tengelyen (96) mozog.

Olyan lövedékekkel való tűzelésnél, amelyek rézrétevé a távolság-irányzadobon nincs beosztás, a következőképpen kell a skálákat alkalmazni:

- a) golyós aranynnal történő tűzelésnél az „SZG-teljes” beosztást használjuk;
- b) pálos aranynnal történő tűzelésnél a „DG-teljes” beosztást használjuk;
- c) gyűjtő-, kodi- és ürmérezen aluli páncélítőrő nyomjelző lövedékekkel történő tűzelésnél a „DG-teljes” beosztást használjuk;
- d) „HP—350 M” páncélrobbantó gránáttal történő tűzelésnél a „vonás” beosztást használjuk.

Az „a” és „c” pontban felismerőt lövedékekkel (kivéve a ködgránátot) való tűzelésnél figyelembe kell vennünk azt,



73. Ábra. A csigakerék és előnörlések állásának rögzítése
91 — csigakerék (72-11); 92 — fogaskerekek (71-11); 93 — rögzítőcsavar (71-11); 94 — rögzítőcsavar (71-11); 95 — előnörlék (71-11); 96 — előnörlék (71-11); 97 — skálázottas távolság-irányzat (71-11).

hogy az irányzásnak egy szintén való megvalósítása nem igényel a hengerek, vagy csapokkal a robbanásnak törlesztésére semmilyen 50 ms-es való elteretlenül, ezen a helyen irányzásnak a hibásnak kell eldöntjük meg.

Az 1927 M. 76 mm-es tüzérségi ágyú tüzérségi való tüzelésével ügynökségek a törlőszigetelőnek használják, amelyek a rendszereket illető részükön vezetik megállapítva, vagy a „minős”-tartást. Az irányzások minden esetben a hibásnak minélkévesebb kell megállapítani.

Az oldalszinténzor (célhelyszínek szerkezete)

Az oldalszinténzor a csövek emelkedési szögök adására (a lövég magasságú irányzásúpárok segítségével) és körözött irányzásokhoz a szinténzor vezető vezető irányzású állítmányra vonatkozik.

Az oldalszinténzor a körözött részekből áll: szinténzörök (71. és 73. ábra) (96), szinténzortartó (98) a szinténzörök, torzisrugó (103), szinténzörös (99) és szinténzortartó csavar (104).

A szinténzörök (96) csavaranyival (97) előtérrel két csavarral (92) van az irányzékhez rögzítve.

A házon feküdik vannak: n — a csigakerék csapja részére, o — a szinténzörös részére és p — az irányzortartó csavar részére.

Szinténzortartó (98) a szinténzörös részére szolgáló fülescsökkal és peremmel előtérrel üreges csapot képez. A csap fogaskerékkel van körözve és a szinténzörös-orszával (99) kapcsolódik.

A szinténzörös (99) szárazsággal előtérrel csavaranyival (100) van a szinténzortartó rögzítve; a csavarany és a ház közé lapos sárgaréz alátét (101) és acélrugós alátét (102) van helyezve, amelyről arra szolgál, hogy a szinténzörös fogja a csigakerék fogaihoz szorosan illeszkedjenek.

A szinténzortartó (98) csapjában hengeres torzis rugó (103) van elhelyezve, melynek egyik vége a szinténzörök (96) alján lévő fészkekbe, másik pedig a szinténzortartócsap nyílásába illeszkedik.

A rugó a szinténzörös és a csigakerék kapcsoló díszben előforduló holtmenet kiküszöbölésére szolgál.

A csigakerék csapjába kívülről a szinténzortartó csavar (104) van behelyezve, amely a ház menetes fészkebe „p” csavarodik, és csavarral (105) rögzítődik.


Az oldalszinténzor felületeinek és rögzítéséhez használ a hosszúszinténzor hengereitől és rögzítőitől, eppen ugyan közösségi hengereitől.

A szinténzörök körözékhöz szükségesen előtérrel albeosztásigyről (106) van hozva és csavarral (107) rögzítve.

A szinténzor albeosztásigyről minden 100 részre van feliratva, melyet minden minden 10. részről számjegyekkel van jelölve.

A szinténzörök a gyűrű szinténzorral szemben vonalak van, amely mindenhol szolgál a leolvassági rögzítéshez.

A szinténzor tengelye ferdességek leolvassára az oldalszinténzorra felül 22-vel 22-ig terjedő számokkal skálával található; minden egyes szám a kör 1:60 részével egyenlő (1-60).



76. ábra. A keretszinténzor ház rögzítése (sz. 12) népről ábrázolt állapot.

96 — torzis csap; 98 — keretszinténzor ház (30-00); 99 — szinténzörös; 100 — rögzítőcsap (106); 101 — rögzítőszálas (107); 102 — rögzítőszálas (108); 103 — rugó (103); 104 — csavar (104).


A szinténzörös (99) egy teljes fordulatánál (az albeosztásigyről (106) 100 számmal történő előfordulásával) a csigakerék mutatója az oldalszinténzor skálával összhangban marad el, vagyis a kör 1:60-ad részének megfelelő tüvöslágra; ezért a szinténzörösnek az albeosztásigyről (106) egy számmal történő előfordulása a szinténzortengely helyzetet a kör 1:6000 részével változtatja meg (3,6 percből, vagy 0—01). Ily módon a szinténzöröknek az albeosztásigyről (106) egy számmal történő előfordulása az oldalszinténzor tengelyének helyzetét 0—01-el változtatja meg.

Az oldalszinténzor alapállása 30—00 („30” a szinténzóskálin, és „0” a szinténzörös albeosztásigyrún).

A célhelyszínek leolvassára az oldalszinténzor alapállásától történik, ahol a 30—00-nál nagyobb leolvassásiak a pozitív cél-

belyezőgeket, a 30—60-ig kisebb leolvások pedig a negatív színhelyszígeket jellemzik.

A régebben gyártott ágyúknál az irányzások oldalszintezője tarsiba (76. ábrán 108) van helyezve, amely csavarral (110) van a keretszisztemaház (109) ives végjátéba rögzítve. A szinterzházat három csavar (111 és 112) és csap-



77. ábra. Az iraspák (mű. II és mű. 12);

1 — színváltószín; 2 — színváltó kötőhár; 3 — hosszú színváltószín; 4 — színváltó; 5 — színváltószín; 6 — színváltószín; 7 — színváltószín; 8 — színváltószín; 9 — színváltószín; 10 — színváltószín; 11 — színváltószín; 12 — színváltószín; 13 — színváltószín; 14 — színváltószín; 15 — színváltószín; 16 — színváltószín; 17 — színváltószín; 18 — színváltószín; 19 — színváltószín; 20 — színváltószín; 21 — színváltószín; 22 — színváltószín; 23 — színváltószín; 24 — színváltószín; 25 — színváltószín; 26 — színváltószín; 27 — színváltószín; 28 — színváltószín; 29 — színváltószín; 30 — színváltószín; 31 — színváltószín; 32 — színváltószín; 33 — színváltószín; 34 — színváltószín; 35 — színváltószín; 36 — színváltószín; 37 — színváltószín; 38 — színváltószín; 39 — színváltószín; 40 — színváltószín; 41 — színváltószín; 42 — színváltószín; 43 — színváltószín; 44 — színváltószín; 45 — színváltószín; 46 — színváltószín; 47 — színváltószín; 48 — színváltószín; 49 — színváltószín; 50 — színváltószín; 51 — színváltószín; 52 — színváltószín; 53 — színváltószín; 54 — színváltószín; 55 — színváltószín; 56 — színváltószín; 57 — színváltószín; 58 — színváltószín; 59 — színváltószín; 60 — színváltószín; 61 — színváltószín; 62 — színváltószín; 63 — színváltószín; 64 — színváltószín; 65 — színváltószín; 66 — színváltószín; 67 — színváltószín; 68 — színváltószín; 69 — színváltószín; 70 — színváltószín; 71 — színváltószín; 72 — színváltószín; 73 — színváltószín; 74 — színváltószín; 75 — színváltószín; 76 — színváltószín; 77 — színváltószín; 78 — színváltószín; 79 — színváltószín; 80 — színváltószín; 81 — színváltószín; 82 — színváltószín; 83 — színváltószín; 84 — színváltószín; 85 — színváltószín; 86 — színváltószín; 87 — színváltószín; 88 — színváltószín; 89 — színváltószín; 90 — színváltószín; 91 — színváltószín; 92 — színváltószín; 93 — színváltószín; 94 — színváltószín; 95 — színváltószín; 96 — színváltószín; 97 — színváltószín; 98 — színváltószín; 99 — színváltószín; 100 — színváltószín; 101 — színváltószín; 102 — színváltószín; 103 — színváltószín; 104 — színváltószín; 105 — színváltószín; 106 — színváltószín; 107 — színváltószín; 108 — színváltószín; 109 — keretszisztemaház; 110 — csavar; 111 — csavar; 112 — csavar; 113 — rögzítőszíj; 114 — rögzítőszíj; 115 — rögzítőszíj; 116 — rögzítőszíj; 117 — rögzítőszíj; 118 — rögzítőszíj; 119 — rögzítőszíj; 120 — rögzítőszíj; 121 — rögzítőszíj; 122 — rögzítőszíj; 123 — rögzítőszíj.

szeg (113) rögzíti az irányzéklyukhoz. Az irányzék színtároló-sénél a szinterzházat rendszerint nem veszik le az irányzatról.

Az irányzási szügek szerkezetének működése. A távolságigillítő kerékerekkel (77. ábrán 82) a csigásról (71) történő forgatásnál forog a csigakerék (84) is a távolság-osszehasonlítóval (81), amelynek skálája alapján történik az irányzást szügek állítása.

A csigakerékkel együtt forog a fogaskerék (c) is.

A fogaskerék (c) forgása elmozdulásra kényszeríti az irányzékvet, minélk közvetkezően az oldalszintező buborékja középső helyzetéből kimonódul.

Az ágyú magassági irányzógépének működtetésével az oldalszintező buborékját középre hozva (mutatóinak 30—60-ra történő állításákor), a cső a távolság-osszehasonlítóban lévő állásnak megfelelő irányzást szüget kapja.


A oldalszintező szerkezet működése. A szinterzóról (77. ábrán 99) kerékereket forgatva állításuk be a szinterzházon (96) és a szintező albeosztásigurán (106) lévő skálák alapján a célpontsziget. A kerékerek forgatásával a szinterzóról is forog, amely kapcsolódva a csigakerék (84) tengelyének fogalival, forgatja a csigakerékét és vele együtt a szinterzort is. Az oldalszintező buborékját az ágyú magassági irányzógépének segítségével középre állítva, a cső a szinterzház és szintező albeosztásigurá skálán lévő állásoknak megfelelő oly helyszíget fogja kapni.

A lövegtávcső

A lövegtávcső (78. ábra) a viszonylag és függőleges síkban az ágyú pontos beirányzásra szolgál. Külön formáját tekintve a lövegtávcső csuklós optikai-csövet képezi, amelynél a forgatható fejet, a mozdulatlan testet, az okulárcsövet és a kamót különböztethetjük meg.

A forgatható fejen található az irányzási szög (magassági) albeosztásdob, amely 100 részre van felosztva. A dob mutatója mellett „fel fel” és „lefel” felirás és nyíl található, amely mutatja a dob forgási irányát a lövegtávcső optikai tengelyének függőleges síkban történő elfordítása közben. Az albeosztásdob rögzítőcsavarral van rögzítve.

A forgatható fej részét bal homlokfalán pontokkal az irányzási szög (magassági)-főbeosztás van jelölve (nullától számítva



78. ábra. A Navigátor:

a — fejprizma; b — deprezisziós rególat; c — irányelvi szög mérő; d — fogant; e — szigetelés; f — löveg prizma; g — függőleges; h — objektív; i — teleszkóp; j — csatlakozások; k — okular; l — szögmérő műgörbe; m — számítószíj; n — szökkentőszíj.

három-három pont felélie és lefelé). Mindegyik osztás egyenlő a kör 1/80 részével és megfelel az alberesztsédben 100 osztásnak, vagyis egy teljes fordulatnak. Ily módon a fejprizma készkeréknek egy osztáskörrel való elfordítása a lövegtávcső optikai tengelyét 0—01-re mondja el felélie, vagy lefelé (3,6 perccel). A fejprizma függőleges síkban történő elfordítása a löveg szintjénl alacsonyabbban vagy magasabbban elhelyezett kisegitő pontok alapján történő követett irányzásnál a többi készülékcítlésre szükséges. Közvetlen irányzásnál a fejprizmát 0—60-ra állítjuk.

Az elfordítható fejrész jobb oldalához három csavarral a nézőkerendezés van rögzítve, amely a löveg durva irányzásra szolgál. Ezt alkor használjuk, ha a Navigátorcső optikai része elremlik. A nézőkerendezés derékszögű hasáb-szakú szerkezetű fémzsalontól áll, amelynek mellől részről két függőleges drótkábel van kifeszítve. A fémzsalonc hátsó lapján egy függőleges irányzásrész van.

Az elfordítható fejrész mellő része védőüveggel van lezártva, amely megőrzi a lövegtávcső belső részeit a portól és pisztoltól.

Az elfordítható fejrész hengeres részére négy csavarral a 90 egyenlő részre felosztott szögmérfő-fübeosztásagydrú van felrakódva; az osztások vonalkákkal vannak jelölve, a páros osztások pedig ezenkívül 0-tól 60-ig az összesített járásának megfelelően tükrökkel irányban számjegyekkel vannak megjelölve. Az osztások leolvashatók a test modulatlan csüvénél felől végén lévő mutatóval alapján történik.

A test képezi a Navigátorcső modulatlan részét és lényegében egy függőleges csűből áll, melynek felső része az oldalszigahajtás csapágát képezi, az alsó pedig az optikai részeket foglalja magába.

A távcső-test kiszélesített részén helyezkedik el a szörfítő csavarral rögzített szögmérfődöb. A szögmérfődöb alberesztsésgyűrűje 100 egyenlő részre van felosztva és vonalkákkal jelölve; minden 10. osztás 0-tól 90-ig terjedő számozással van ellátva.

A dobnak egy teljes fordulata az oldal fübeosztásagydrút egy fübeosztásértekkel fordítja el. Ily módon az alberesztsédben egy osztás (0—01) a kör 1/6000 részével (3,6 perccel) egyenlő, ami 1/1000 távolságnak (1 vonásnak) felel meg. Vagyis az oldal alberesztsédben beüzítésének egy osztással történő megváltása-

távolsági és a lőveg megfelelő belátónyílással a lövegdík becsapódási pontja a távolság 1:1000 részével váltorik meg.

Ahhoz a távolságot szükséges résznek szemén külön körös helyet kérünk, mely a lövegtávcsők a távcsőtartó szemellenőrre való behelyezésére szolgál. A lövegtávcsők a távcsőtartó szemellenőrre való rögzítésére a szükséges részen elől egy orr, alatt pedig egy kamó található. A kamigélelő orr a szemhez nyúlványainak vajátka hatol be, a kamó pedig a tűcsőrökötőhöz kapcsolódik.

A lövegtávcső testére meredezően helyezkedik el az okulár, melynek oldalán nyílik van a szálkeresztsz (m) megvilágításra. A lövegtávcső belsőjében van elhelyezve az optikai rész és az átviteli szerkezet.

A lövegtávcső optikai része az objektíviból, az okulárból és hármon prizmából áll. Ezek elhelyezése, alakja, mérete és egymáshoz viszonyított forgása olyan, hogy a lövegtávcső a megfigyelt tárgy szögletesre nagyított képét egyenesen és tovább növeli mutatja.

Az elforgatható fejrézsébe van elhelyezve a fejpri zma foglalata (b) rögzített fejpri zma (a).

Az irányzás szolgáltatók forgásának átadása a fejpri zmának, aminek következtében az optikai tengely felfelé vagy lefelé elmozdul, a csigakörök (c), a fogasíven (d) és a fejpri zma házon (e) kerestőül történik.

A fejpri zma fogja fel a megfigyelt tárgyról jövő sugarakat, azokat 90°-ban megtörő és levéti a Dowe-prizmára (f). A Dowe-prizma (f) foglalata (g) van rögzítve, és a függőleges tengely körül együtt forog a fejpri zmával, de ahol kepest fele akkor szüggel, vagyis a fejpri zmának 90°-kal történő elfordulásánál az esak 45°-kal fordul el. A különböző szögelfordulás következtében a tárgyak képet egyenesen kapjuk, nüggetlenül a lövegtávcső elforgatható fejrézsének helyzetétől.

A Dowe-prizmából (f) a sugarnak lefelé haladnak, és az objektívre (h) jutnak. Innen áthaladnak a mozdulatlan térfeléprizmán (i) és megtörve az okulárokba (j) jutnak.

A lövegtávcső látómézejében vagy egy egyszerű szálkeresztsz, vagy egy oldalhelyesítés bevezetéssel is elhárított szálkeresztsz van (a legutóbb gyártott típusoknál). Az oldalhelyesítések körülbelül ék van elhelyezve, az ékkel jobbra és balra pedig osztások vannak. Az osztások közötti, valamint az ék és az első osztás közötti távolság öt vonassal (0—05) egyenlő.

Az optikai rész normális látóképességi személy van készítve. A szemet célszerű a szemellenőről 30 mm távolságra tartani.

A lövegtávcső jellemző tulajdonsága, hogy bárhol is legyen az iránypontról — a lőveg szintjénél kifelé, ettől a szélől fentebb vagy lentebb:

a) az irányzónak a lővegnél nem kell a helyét megváltoztatnia;

b) az irányzó az iránypontról és a szálkereszttől a szeméntől egyenlő távolságra látja, ami növelte az irányzás pontosságát;

c) irányzónál csak két pontot kell egyeztetni — a szálkeresztsz köepét és az iránypontról —, ami leegyszerűsítse az irányzást;

d) a szemek elmozdulása nem befolyásolja az irányzás pontosságát;

e) a lövegtávcső elfordulási szögei a kör 1:6000 részének pontosságával olvashatók le, ami a távolság 1:1000 részének fele meg.

A lövegtávcső használásánál feddükünk nagy figyelmet a lövegtávcső fejrézsének forgatásánál a fogasok helyességére. A lövegtávcső fejrézsének durva irányzásra történő elfordulásához ujjunkkal őrköszöng nyomjuk le az oldalkikapcsolóelemét, utána forditsuk el a lövegtávcső fejet; a nyomást beszűntetve, a szögmérő készlekvér forgatásával állítsuk be pontosan a szögmerődobot. Nem szabad a lövegtávcső fejrézsét az esetben elforgatni, hanem az oldalkikapcsolóelemét nem nyomjuk be ütközésig, mert ez rongálódáshoz vagy a csigakörök fogásnak törekvéshez vezethet. Menetben és távolságnál a lövegtávcsővet a fejpri zma „0” és a szögmerő 30—90 állás mellett a pajzson lévő dobozba rakjuk el. A lövegtávcső szétszűréséhez csapatnál szigorúan tilos. Ezeket a műveleteket csak a tisztserű műhelyek optikai műhelyterületeiben, vagy a gyárban szabud végrebjártani.

A lövegtávcső felhelyezése és levétele

A lövegtávcső felhelyezéséhez:

1. a szociálossavart (71. ábrain 57) öklőtőleg csavarjuk ki;
2. jobb kézzel fogjuk meg a lövegtávcsővet a fejpri zmán és a szükséges rész között úgy, hogy okulárcsőre hátrafelé nézzen és engedjük bele a szemellenőr lévő részükbe;

3. hal kézzel a távcsőrögítőt (38) az összmutató járásával ellenkező irányban forgassuk el útközépig és tarissuk ebben a helyzetben;

4. a lövegtárcsávét engedjük le teljesen, majd amikor a távcső körüljára rástimaszkodott a rögzítő tengelyére, engedjük el a távcsőrögítőt;

5. csavarjuk be a szorítócsavart (57).

A lövegtárcsáv levetelihez:

1. lazitsuk meg a szorítócsavart (57);

2. a testnél jobb kézzel fogjuk meg a lövegtárcsávet, bal kézzel útközépig forditsuk el az összmutató járásával ellentétes irányban a távcsőrögítőt (38);

3. a szelenetből emeljük ki a lövegtárcsávet.

39. Az irányzószkíkok szétszerelése és összeszerelése

Az irányzók szétszerelése

Az irányzókat oktatás céljából szétszerelni a szigorúan tilos! Csapainál az irányzók szétszerelése csak tisztítási, alkatrészök kenése, továbbá a sérült alkatrészek cseréje céljából történhet.

Az irányzók szétszerelése a következő sorrendben történik:

1. Vegyük le az irányzókat, ehhez:

a) az irányzókrügítő kézikerékről (37) vegyük le a rögzítőgyűrűt (69. ábrán 40);

b) visszatartva az irányzókat, az irányzókrügítő kézikeréket (37) forgassuk vegyük ki az irányzéktest csöldötőből az irányzéktertió csavart (38);

c) a ferde kerékállást kiküszöbölő szerkezet csírgáves közbenő részének (31) kúpos felszínből kihúzva a csöldötőt, vegyük le az irányzókat.

2. Hüzzuk ki az irányzékvet (47), ehhez:

a) csavarjuk ki a határoló csavart (31) és a szorítórugó támáztó csavart (50);

b) vegyük ki a szorítórugót (49) és a szortitót (48);

c) a körhagyópersely kikapcsolóelemjét (75) forgassuk el és felfele húzzuk ki az irányzékvet.

3. Szerejük szét az oldalszintező szerkezetet, ehhez:

a) csavarjuk le a kupakokat (33. ábrán 69.);

b) vegyük ki a szintezőcsavert (66) a csigakerék fülescseiből a csöcsap felé (hátrafelé, a szintező albecsztásgyűrű felé) és vegyük le a szintező védőhüvelyt (67);

c) a csap felé vegyük ki a szintezőcsavart (66) a füglassesztő (65) a szintezőszáveggel (libellával);

d) a távolságállító kézikerékről a sasszeget eltávolítva és a kezeket lefeszítve, csavarjuk le a csavaranyát (100), vegyük le a rezalitétet (101), a rugós aláíttatást (102) és csavarjuk ki a szintezőorsót (99);

e) csavarjuk ki a rögzítőcsavart (107) és vegyük le a szintezőorsáról a szintező albecsztásdobot (106);

f) csavarjuk ki a rögzítőcsavart (105) és kézzel tartva a csigakereket, csavarjuk ki a csavart (104), majd vegyük ki a szintezőcsabóból a csigakerékkel (66) a torzítás rugoval (103) együtt.

Az oldalszintezőházt az irányzékkről csak kivételeles esetben szerejük le, mert a hizát a gyárban pontosan beállítottak.

4. Szereljük szét a kerékszintezőt (73. ábra), ehhez:

a) csavarjuk le a kupakokat (69);

b) a szintezőtartó fülescseiből, a csap felé kihúzva, vegyük ki a szintezőcsavert (66) és vegyük le a szintező védőhüvelyt (67); a szintezőtartót (68) az irányzékkről csak kivételeles esetben vegyük le.

5. Szereljük szét a távcsőrögítőt, ehhez:

a) a távcsőrögítőt útközépig forditsuk el és előben a helyzetben tartsa csavarjuk ki a határolócsavart (61);

b) távolítsuk el a sasszeget és csavarjuk le a csavaranyát (80), vegyük le az aláíttatást (59), a szelenetből vegyük ki a távcsőrögítőt (58) a felhúzópersellyel (63) és a torzítás rugival (62).

6. Távolítsuk el a sasszeget és csavarjuk ki a lövegtárcsáv szorítócsavárját (57).

7. Lazitsuk meg a csavaranyát (56) és csavarjuk ki az állítócsavart (53).

Megjegyzés. Tisztíteni és lemosni az 8., 6. és 7. pontokban felsorolt szétszerelést nem kell végrehozani,

8. Vegyük ki a távolság-osztásdobot a csigakerékekkel (69. ábra), ehhez:

a) a sasszeg eltávolítása után csavarjuk le a csavaranyát (88) és vegyük le az aláíttatást (87);

b) forditsuk el a körhagyópersely kikapcsolóelemjét (75).

vegyük ki a távoliág-orszászabot a cigakerékkel és a rajta összeszerelt alkatrészekkel.

3. A csigatengelyről (86) vegyük le a fogaskeréket a holenet kikészítésből rugoval (90), csavarjuk ki a három csavart (89) és vegyük ki a csigatengelyt (86) a cigakerékhez (84); csavarjuk ki a három állítócsavart (92) és a távoliág-orszászabot (91) vegyük le a cigakerékről.

10. Szereljük szét a szintezőszort a körhagyópersellyel (60. ábra), ehhez:

- csavarjuk ki a határolócsavart (77) és a rögzítőcsavart (74), kíverővel tisztíjk ki a kúpazgetet (83);
 - vegyük le a távoliágallító kerékereket (83), a körhagyóperselly kikapcsolóműköt (75)-és a torziósrugót (78), vegyük ki a hengeres csapot (76) és vegyük le a tárcaát (79);
 - csavarjuk ki az ágyazáscsavart (73);
 - a csigacsövvel (71) együtt vegyük ki a körhagyópersellyt (72); a körhagyópersellyből vegyük ki a szintezőszort és vegyük ki a rugót (80) a rugósállásztató gombbal (81).

Az irányzék összeszerelése

Összeszerelés előtt az összes alkatrészket gondosan törljük meg, és terményagba műrtott ronggyal kenjük be.

Az irányzék összeszerelések sorrendje a következő:

- Szereljük össze a távozsörögítőt (73. ábra), ehhez:
 - a torziósrugót (62) helyezzük be a távozsörögítő (58) fejének gyűrűs kímunkálásába úgy, hogy a rugó rövidebb megijtített vége a távozsörögítő fejének alján lévő áttüreibe illeszkedjék;
 - a távozsörögítő tengelyére húzzuk rá a felhúzáopersellyt (63) úgy, hogy a rugó másik vége ennek furatába illeszkedjék;
 - az összeszerelt alkatrészeket meglárvára, a távozsörögítő (58) tengelyét helyezzük be a távozsörögítő (58) szelence alapzatának felszínébe úgy, hogy a torziósrugó (62) vége, amely a felhúzáopersellyből (63) kiül, a szelencealapzat bal szélén lévő áttüreibe illeszkedjék;
 - a távozsörögítő tengelyének végére húzzuk rá az alátétet (59), csavarjuk ró a csavaranyát (60) és saszeggyel biztosítsuk;
 - a távozsörögítő fejénél fogva, az órumutató járásával ellenkező irányba, fordításuk el egészen addig, amíg a távozsörögítő tengelyén lévő feszek egybe nem esik a szelencén lévő

határolócsavar részére smigló furattal, majd a távozsörögítő ebben a helyzetben tartva csavarjuk be a határolócsavart (61) úgy, hogy a csavar ovalis sarka a távozsörögítő tengely vajata mentén álljon.

2. Csavarjuk be az állítócsavart (55) a távozsörögítő szelence nyilvánnyal baloldali részébe, és csavaranyával (56) biztosítsuk.

3. Csavarjuk be a szintezőszort (57) a távozsörögítő szelence nyilvánnyának jobboldali részére és saszeggyel biztosítsuk,

4. Szereljük össze az oldalszintező szerkezetet, ehhez:

- helyezzük be a szintezőházba a torziós rugót (103) úgy, hogy az egyik hajlított vége a ház felszínébe illeszkedjék;
- helyezzük a cigakerék (88) csapját a ház felszínébe, a torziós rugo (103) szabad vége pedig a cigakerék furatába illeszkedve;

c) csavarjuk be a szintezőszártó csavart (104) úgy, hogy a csavaron lévő feszek egybeessen a szintezőházban lévő rögzítőcsavar részére szolgáló furattal, majd csavarjuk be a rögzítőcsavart (105);

d) húzzuk rá a szintező albowcsászabot (106) a szintezőcsára (99) és csavarral (107) rögzítseik;

e) húzzuk fel a rugót úgy, hogy a csigakeréket az órumutató járásával meggyeqző irányban, körülbelül egy fordulattal, fordításuk el addig, míg a cigakerék mutatója egybe nem esik a szintezőház skalajának 30-as osztásával; a cigakeréket visszatartva, csavarjuk be a szintezőszort (99); a szintezőszörönak a szintezőházból kiülő végére húzzuk rá a rugós alátétet (102), a gyűrűs alátétet (101), csavarjuk fel a csavaranyát (108) és saszeggyel biztosítsuk;

f) a szintezőfoglalást (65) a szintezőfüveggel helyezzük a szintezőcsőbe (66) úgy, hogy a foglalat végén lévő csap a csővön lévő kímunkálásba illeszkedjék;

g) a szintezővédőfülelyt (67) helyezzük a cigakerék (98) fülescsei közé és azt visszatartva a fülescbe helyezzük be a szintezőcsővet (66) a szintezőfüveggel és a foglalattal úgy, hogy a cső kiszokellése a jobb fülesc vajátiba kerüljön;

h) a cső végeire csavarjuk ró a kupakokat (59).

5. Szereljük össze a keresztszintezőt, ehhez:

- a szintező-foglalatot (65) a szintezőfüveggel helyezzük úgy a szintezőcsőbe (66), hogy a foglalat végén lévő kímunkálás a szintezőcsőn lévő kímunkálásba illeszkedjék;

b) a szintező védőhüvelyt (67) helyezzük a szintezőtartó

(68) fülecsel közé, és megtartva azt, állítás be a fülecskbe a színterű csővet (66) a foglalással és a színterűöveggel úgy, hogy a színterűső kiszüjölés a jobb füles végátka illeszkedje;

c) a kupakokat (69) csavarjuk rá a színterűső végeire.

6. Szereljük össze a körhagyóperselyt a csigorszával (69, ábra), ehhez:

a) helyezzük a csigorszát (71) a körhagyóperselybe (72), a csigorszű füszkébe pedig a rugót (80) a rugósúrtató gombbal (81);

b) a körhagyóperselyt a csigorszával, a rugóval és rugósúrtató gombbal helyezzük be az irányzéktestet (44) feszítébe, és csavarjuk be a határolócsavart (77); a csavar végenek be kell illeszkednie a körhagyópersely vágatába és lehetővé kell tennie a körhagyópersely akadálytalan elfordulását;

c) a körhagyópersely ágyazásavart (73) egészen addig csavarjuk be, amíg a rajta lévő füszek egybe nem esik az irányzéktesten a rögzítésavar részére szolgáló furattal, majd a rögzítésavart (74) csavarjuk be;

d) szerejük össze a körhagyópersely kikapcsolóelemjét (75) a karikával (79) és torziósrugóval (78) úgy, hogy a rugó rövid vég a kikapcsolóelemű furatiba, hosszú vég pedig a karika furatába kerüljön;

e) a kikapcsolóelemöt a rugóval és a karikával helyezzük rá a körhagyópersely végére úgy, hogy a rugócsat a karikából kialló végé az irányzéktest feszítéke illeszkedje;

f) a körhagyópersely kikapcsolóelemjét fordítunk el az óramutató járásával ellenkező irányban egészen addig, amíg a fogantyú és a körhagyópersely félfurata egybe nem esik, majd helyezzük be a hengeres csapot (76);

g) a távolságállító készkeréket (82) helyezzük rá a csigorsz tengelyére, és kúpszeggel (83) erősítük fel.

7. Szereljük össze a távolság-orsztárdobot a csigakerékkel és a tengellyel (69, ábra), ehhez:

a) a csigakeréket (84) helyezzük a távolság-orsztárdobba (81) úgy, hogy a kerék furatai a dob áttörései közé kerüljenek, majd csavarjuk ki a három állítócsavart (92);

b) a csigakerék-tengelyt (86) helyezzük a csigakerék csőtoldatába és csavarokkal (89) rögzítük;

c) a csigatengelyre (86) helyezzük rá a holtmenet kikészítő rugót (90) és a fogaskereket (85); a rugó végeinek a csigatengely és a fogaskerek megfelelő nyílásaiba kell illeszkedniük.

8. az irányzékvet (47) helyezzük be az irányzéktestbe (44), csavarjuk be a határolócsavart (51), tegyük be a szorítót (46), a szorítórugót (48) és csavarjuk be a szorítórugó támiasztócsavart (50).

9. Utózéstig előfordítva a körhagyópersely kikapcsolóelemjét (75), a csigakeréket a rözsereit alkatrészekkel helyezzük be az irányzéktestbe úgy, hogy az irányzékivenek az irányzéktestből 3–4 mm-re való kihúzása mellett a távolság-orsztárdob vonásukával a „0°” szint a mutató (93) elő kerüljön; a csigatengely (86) végére helyezzük rá az alátétet (87), csavarjuk be és súszszeggyel biztosítuk a csavaranyrat (88).

10. Húzzuk fel a holtmenet kikészítő rugót (90), ehhez: csavarjuk ki a három csavart (89) és a csigatengelyt az óramutató járásával meggyűjtött fordításuk el 120°-ra, majd ehhez a helyzetben megtartva, újból csavarjuk be a csavarokat (89).

11. Helyezzük az irányzékot az ágyúra, ehhez:

a) az irányzékot, csöldatával, helyezzük be a ferde kerékálist kikészítő szerkezet csigaves készbenő részén (31) kúpos füszkébe;

b) az irányzékkringzítő készkeréket (37) forgatva csavarjuk be az irányzéktestű csavart (36) a csöldatnába úgy, hogy a csöldatnak csapja a ferde kerékálist kikészítő szerkezet csigaves készbenő részén lévő kimunkálásra illeszkedje;

c) a rögzítőgyűrűvel (40) rögzítük az irányzékkringzítő készkeréket (37).

12. Ellenőrizzük, hogy az irányzék szerkezetei akadálytalanul működnek-e.

Mutat az irányzékot az ágyúra helyeztük, feltétlenül eljenőrizzük a „0°” állásokat.

Az összekötő részek csoportja alkatrészeinek szétcserelelse

Az összekötő részek csoportja alkatrészeinek szétcserelelse a következő sorrendben történik (69. ábra):

1. Szereljük le az összekötő részek csoportját a felső lövegtalp irányzék-tartójáról, és a bőcső alsó parallelogram-karjáról, ehhez:

a) miután a hegesztést felvágjuk, csavarjuk ki a csavaranyrat (14) és a vonórúd végét az alsó parallelogram-karchoz erősítő csavart (13);

b) csavarjuk ki a rögzítőcsavart (115), a szorítócsavart (114), és vegyük le összeszerelt állapothan az összekötő részek

esportját (a testet a tengellyel, a felső parallelogram-karral és a vonórudat) a felső hártaip irányzék-tartójáról.

2. Szereljük le a vonórudat a felső parallelogram-karról (2), csavarjuk ki a két csavart (18), vegyük le a csapagyfedőt (9) és csavarjuk ki a csavart (8).

3. Szereljük szét az irányzék ferde kerékállás kikészítőből szerkezetét, ehhez:

a) csavarjuk ki a rögzítőfogantyút (35);

b) a műszeg előtávolítása után csavarjuk le a csavaranyát (42), vegyük le az alátéteit (41) és csavarjuk ki a ferde kerékállás kikészítőből szerkezet előzetesítő csapagyfedőjét (34);

c) hasík ki a kúposzeget (39) és vegyük le az irányzékéről két kízelikereket (37);

d) csavarjuk ki a két biztosítócsavart (38), csavarjuk le a csavaranyát (32), vegyük ki az irányzéktartó csavart (36), a csapajves közbenő részt (31) a kónuszaival és a holtmenet kikészítő rugót (33) a testből (1).

A régebben gyártott 16vegeknél a szabályos vonórudat csak javítás céljából szereljük szét a következő sorrendben:

a) vegyük le a rögzítőrugót (70. ábrán 30);

b) hasík ki a hengeres csapot (29);

c) a rögzítőt (28) hárthúzva a vonórud felső csuklójáról csavarjuk le a vonórud-karmányt (24); szereljük le a rögzítőt (28) és a rugót (27);

d) hasík ki a kúposzeget (23), csavarjuk ki a vezetőcsapot (21) és vegyük ki a rugót (23).

A összekötő részek esportjai alkatrészeinek összeszerelése

Összeszerelés előtt az összes alkatrész törüljük meg és kenjük be.

Az összeszerelés sorrendje a következő (69. ábra):

1. Szereljük össze a ferde kerékállást kikészítőből szerkezetet, ehhez:

a) a csapajves közbenő részre (31) és kónuszara helyezzük rá a holtmenet kikészítőből rugót (33) úgy, hogy egyik meghajlított vége a csapajves közbenő részen lévő feszekhe illeszkedjék;

b) a csapajves közbenő rész a rugóval helyezzük be a testebe (1) és a holtmenet kikészítőből rugó (33) másik meghajlított végét illeszzük a testen lévő faratba; húzzuk fel a rugót (33)

úgy, hogy az összutató járásával megegyezzen elörögtsük a csapajves közbenő részt (31) egészen addig, amíg a ruga lévő hengeres csap a testen (1) lévő kimunkálásba nem illeszkedik;

c) az irányzéktartó csavart (36) helyezzük a csapajves közbenő részre (31), csavarjuk fel a csavaranyát (32) és a két biztosítócsavarral (38) rögzítsek;

d) az irányzéktartó csavart (36) végére helyezzük rá az irányzékéről kízelikereket (37) és hasík be a kúposzeget (39);

e) az irányzéktartó (1) csavarjuk be a körözöttmenni csapjairól (34) és az alátételeit (41) ellátott csavaranyával (42) rögzítsek; a csavaranyát haszseggel biztosítsuk;

f) az irányzéktartóba (1) csavarjuk be a rögzítő fogantyút (33).

2. Szereljük össze a vonórudat a felső parallelogram-karral, ehhez:

a) a vonórudat felső végével (körhagyó nélkül) helyezzük rá a felső parallelogram-kar tengelyére és csavarral (8) rögzítsek;

b) helyezzük be a csapagyfedőt (9) és két csavarral (10) rögzítsek.

3. Az összekötő részek esportját kapcsoljuk össze az irányzéktávval és az alsó parallelogram-karral, ehhez:

a) az irányzéktartó (1) tengelyét helyezzük be az felső 16vegtalp irányzéktartója, csavarjuk be a szetőcsavart (114) és rögzítőcsavarral (115) biztosítsuk;

b) a vonórudat alsó végével (körhagyóval) helyezzük rá az alsó parallelogram-kar (4) tengelyére (5), csavarjuk be a csavart (13) és a csavaranyát (14).

A régebben gyártott 16vegeknél a szabályos vonórida összeszerelési sorrendje a következő:

a) a rugót (70. ábrán 23) és a vezetőcsapot (21) helyezzük be a vonórud karmánytúja (24);

b) a vezetőcsapot (21) a vonórud alsó csuklójába csavarva, a karmánytú (24) szerejük össze a vonórud alsó csuklójával (20) és hasík be a kúposzeget (22);

c) a vonórud felső csuklójára helyezzük rá a rugót (27) és a rögzítőt (28); a rögzítőt hárthúzva (ezáltal a rugót (27) össznyomva) csavarjuk be a vonórud karmánytúját (24);


d) a rögzítőt (28) lévő kimunkálást a vonórud felső csuklóján (26) lévő nyilással egyeztetve, helyezzük be a hengeres csapot (29) és helyezzük rá a rögzítőrugót (30);

e) a vonorúd fülecsébe helyezik be a golyócsapágyakat (19 és 25).

Az összesítő részek esportjának összeszerelése után a vonorúd be kell szabolyozni a jelen „Szolgálati utasítás” második rész harmadik fejezetében („A tüzörseg anyagának technikai megvizsgálása és a hibák kiküszöbölése”) előírtak szerint.

31. Készülék az irányzóberendezés megvilágítására

A 76 mm-es 1942 M. ágyával éjszaka tűtésekben a lövegtávosság összessének, a szálkereszttől a szintezők és a távol-sig-összásdob megvilágítására a „Lucs-2” készülék szolgál (79. ábra).



79. ábra. A világítóberendezés (Lucs-2) felhelyezése az irányzékre.
1 — vasdoboz az akkumulátorral össze; 2 — dugasz; 3 — kapcsoló; 4 — kábel;
5 — kábel az akkumulátortól az oldalrólberendezés és tüvöltőberendezés megvilágítására; 6 — kábel a lövegtávosság szálkeresztek megvilágítására; 7 — kábel a szintezők megvilágítására; 8 — gyártási szám; 9 — vágóesés csatlakozó.

A készülék áll:

a) a lúgos akkumulátortelepből, amely két sorbakapcsolt NKN-10 típusú cellából tevődik össze; telep fedéllel ellátott vasdobozba (1) van helyezve; a fedőn található a kapcsoló (2) és a villa a dugasz (3) bekapsolására; a vasdoboz (1) szájjal a közepeő pajzs tartójába van erősítve; a régebbi gyártott lövegeknél a vasdoboz a felső pajzs tartójába van erősítve;

b) a kábelből (4); a kábel végén van a dugasz (3), mely az akkumulátor-doboz villájába kapcsolódik, az ágak végein pedig 3,5 Volt feszültsége zselélámpássegével ellátott hüvelyek vannak; a hüvely (5) az oldalrólberendezés, az oldalrólberendezés és a tüvöltő-berendezés megvilágítására való, a hüvely (6) a lövegtávosság szálkeresztek megvilágítására, a hüvely (7) a szintezők megvilágítására szolgál.

A „Lucs-2” készülék felhelyezése az irányzékre

1. Vegyük ki a dobozból a levethető gyártártót (8), töltük azt a lövegtávosság nyakára az oldalrólberendezésgyűrű alá és az anyával szortitsuk le a gyártártó csavarját.

2. Vegyük ki a világítást kábelét, helyezzük a lövegtávosság szálkereszteződőre a vágóesés hasábát (9) és a csavaranyával szorítsuk meg.

3. Állítsuk a gyártártót (8) lapjára a hüvelyt (5) úgy, hogy a rögzítő a gyártártó megfelelő kivágásába kerüljön.

4. Az akkumulátor tartalmazó tém dobott helyenről az ágyú felső lövegajtósán lévő tartóba és szíjjakkal rögzítsük.

5. Helyezzük a dugaszot (3) a doboz villájába és váltunk át a kapcsolót (2).

Az akkumulátorok energiáját csak szükség esetén használjuk, egyébként a világítást kapcsoljuk ki. A készüléket csak a dobozban szállítunk.

A készülék kezelése

A vasdobjeban a lúgos akkumulátor állandóan függőleges helyzetben legyen, a vasdobjot pedig a szállító láda megfelelő rekeszébe helyezzük. Az akkumulátor külön részét tisztítsuk meg a portól, pisztikról, oxidrétegről és sörképződménytől. Az akkumulátor minden festetlen része állandóan legyen bekenve savmentes vasellenel. Az akkumulátordobog belső falain azokat

* Haszn. gyártási számuknál FC-64 cellák vannak alkalmazva.

a helyeket, aholnan a lakk lekopott, azonnal kerjük be aszfalt-lakkal.

Az akkumulátorodobot mindenig úgy kell elhelyezni, hogy nedvesség ne kerülhessen bele.

Az akkumulátoron fémoxossámmal végzett munka közben vigyázunk arra, nehogy rövidzárlatot idézzünk elő az által, hogy egyszerre hozzáérünk a negatív és a pozitív pólushoz, vagy az egyik pólushoz és a testhez.

A lúgos akkumulátor elektrolitja vegytisztta marokáli 20%-os oldata (dezszillált vizben).

Az akkumulátort vizsel, vagy elektrolyttel, esők árammal való feltöltés előtt szabad megkölneni, vagy után kölneni. Az elektrokoltot vagy vizet csak különleges pipettával, vagy pedig üveg, ebanit vagy porcelántölcseren keresztül töltük a cellába (lémítőcést ne használunk).

A lúgos akkumulátor elektrolitja elektromos vezető, ezért ne engedjük meg, hogy a dugón keresztül az elektrolyt kiszivárgjon.

Az akkumulátor töltéséhez használt áram normális erősége 2,5 amper. A töltés rendes időtartama 6 óra. Gyorsabban is lehet töltözni pl. 4 óra alatt, de akkor 2 órán keresztül 5 amper erőségű árammal töltünk, mísik két órán keresztül pedig normális erőségű árammal. Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy az elektrolyt hőmérséklete ne legyen +40 °C-nál magasabb,

A készülék tárolása

A lúgos akkumulátorokat olyan helyiségen tároljuk, ahol ki van zárva annak lehetősége, hogy klór-, káliumgáz vagy más savas parciálisok képződjenek, mivel ezek rongálják az edényeket és az akkumulátorok aktiv lemezét. Lúgos akkumulátorokat ne tartunk olyan helyiségen, ahol ökom akkumulátorok vannak elhelyezve.

Az akkumulátorokat legjobb félgy töltött állapotban tárolni, vagyis teljes töltés után 25–50%-ra süsük ki a telepeket.

A telepeket +15–20 °C hőmérsékletű száraz helyiségen tároljuk.

Ha a telepeket meleg égővű helyeken tároljuk és használjuk, akkor feltétlenül óvjuk meg az akkumulátorokat a magas

hőmérséklet behatásától, és ne engedjük meg, hogy +45 °C-nál jobban felmelegedjenek.

Ha az akkumulátorokat hideg égővű helyeken tároljuk és használjuk, akkor feltétlenül óvjuk meg azokat az alsóan hőmérséklet behatásától, mert az 1,19–1,21 sűrűségű elektrolit minasz 21–25°C-ú hőmérsékleten megfagy.

Annak érdekében, hogy a lúgos akkumulátor minima 40 °C-ig fagyálló legyen, az elektrolyt sűrűségét 1,3 fajtára növelhetjük (a további növekedés csökken a fagyálló képességet).

A fentiekben lávül a készülék és az akkumulátorok tárolásánál a közsülikék lásdában található használati utasítás szerint járunk el.

HETEDIK FEJEZET

A MOZDONY

32. A mozdony szerkezete

A lövegműködő az ágyú, a lószár, a tartalék alkatrészek és tartoziok vontatására, illetve szállítására szolgál.

A mozdony kétkereki rugózott kocsi, melyen a lószár szármára szekrény, a tartalék alkatrészek és tartoziok számára lóda, a lövegkezelő részre pedig illesztatható.

A szekrényben hat löszertartóban 24 töltély szállítható.

A lövegműködő minden löfogatára, minden gépi-vontatásra alkalmas. Löfogatási céljára külön fogatolóröddel, 2 darab hámfával és levehető kisefélval van ellátva. Gépvonthatáshoz a mozdony vontatófülcsét a vontatójáról kapcsolóhorgára akasztjuk.

A mozdony (B0. és B1. ábra) fűrészei: a szekrény (1), a mozdonyról (2) a vonófüleccsel (3), a kapcsolóhorgor (4), a mozdonytengely (5), a két leprugókötéggel (6), és a kerékekkel (7).

A szekrény (1) a löszertartó és a töltények elhelyezésére szolgál. A szekrény falai szegcseléssel szigynusakra vannak erősítve. A szekrény belsőjében szigynusukból készült rekeszök (8) vannak, amelyben a löszertartók (9) helyezkednek el. A szekrény jobb oldalára egy fémedőbőc (10) van felasztva, amelyre a lómpa részére és ugyanide van felkerülve a lapít is; a bal oldalra fejeze és csukány van felkerülve.


A szekrény hátsó részét szekrényajtó (11) zárja le, amely a szekrényfedélhez hárrom csatlával kapcsolódik. A szekrényajtót nyitott helyzetben a szekrényajtó kitámasztó (12) tartja meg, amelynek horgít a kocsiába akasztjuk.

A szekrényajtót csukott helyzetben az ajtózár (13) rögzíti. A zárónyelv a szekrényajtót szorosan a szekrényhez szorítja, a zárónyelvet pedig az elfordítható kallantyú tartja meg állóhoz leges helyzetben. A kallantyú a zárónyelv átförülésén bőjük át és lefelé elfordítva szétnyitható gyűrűvel van az ajtózár (13) fülecséhez hozzákerülése.

A szekrényfedélén háttámlával (16) ellátott ülés (14) van. Az ülés kocsiához vezető kerelek.


Az ülés támlikja mögött vannak a szerszámok, a tartalmi alkatrészek és tartoziok két rögzítőkkel (51) felerősítve. A kocsiával fogattyúba beszakszítható állítható rögzítőket származtatjuk a szekrényhez. A rögzítők csavarják a szekrényhez osztályosan kapcsolódnak és a rögzítők hüvelyes részen hacsinálunk keresztül.

A szekrényfenék a szekrény alapját képezi, két oldalához használjuk szigynusak vannak szegcselével.



B0. ábra. A lövegműködő (sub. 10) előiről nézve:

1 - szekrény (sub. 10-III); 2 - mozdonyrul (sub. 10-II); 3 - vonofulec (sub. 10-I); 4 - kapcsolahorgo (sub. 10-II); 5 - mozdonytengely (sub. 10-II); 6 - leprugó (sub. 10-II); 7 - kerék (sub. 10-II); 8 - szigynus (sub. 10-II); 9 - lozsertartó (sub. 10-II); 10 - fedo (sub. 10-II); 11 - sekrenyajto (sub. 10-II); 12 - kitamaszt (sub. 10-II); 13 - ajtozaro (sub. 10-II); 14 - ülés (sub. 10-II); 15 - kocsi (sub. 10-II); 16 - háttamla (sub. 10-II); 17 - rögzito (sub. 10-II); 18 - kerelek (sub. 10-II); 19 - szekreny (sub. 10-II); 20 - rögzito (sub. 10-II); 21 - rögzito (sub. 10-II); 22 - rögzito (sub. 10-II); 23 - rögzito (sub. 10-II); 24 - rögzito (sub. 10-II); 25 - rögzito (sub. 10-II); 26 - rögzito (sub. 10-II); 27 - rögzito (sub. 10-II); 28 - rögzito (sub. 10-II); 29 - rögzito (sub. 10-II); 30 - rögzito (sub. 10-II); 31 - rögzito (sub. 10-II); 32 - rögzito (sub. 10-II).



51. ábra. A hosszirányú járó. M) kartról nézve:

6 — kapcsolóhorog oszt. 10—60; 8 — szigetelősziget oszt. 30—32; 9 — lövész oszt. 20—30; 10 — működtető rezeknek oszt. 20—30; 12 — lövészirányú oszt. 10—60; 13 — előtér oszt. 10—40; 14 — hátsó oszt. 20—40; 15 — körül oszt. 10—30; 16 — száradás oszt. 10—30; 18 — rugó hárítósziget oszt. 10—30; 20 — rövid hárítósziget oszt. 10—30; 21 — hárítósziget.

Alul a hosszirányú szigetnél a laprugókötégek (6) rögzítésére szolgáló mellőz ágyazatok (17), a rugó hárítószigetek (18), a laprugókötégek (6) behajlásának határolására szolgáló ütközézők (19) és a szekrények a tengelyhez viszonyított keresztsírnyű elmozdulásának meggyüllására szolgáló ferde merevitők (20) vannak szerepelve.

A szekrény elején a keresztsírnyű szigetnél merevitő (21) van szerepelve, amikor végeiből pedig a fellépők (22) vannak hozzáegészítve. Alul a mozdonyrúdhoz két oldalról rögzítő vezetékhez a kisebb felerősítésre. A merevitő (21) végeihez húzóhorog (23) van hozzáegészítve, amelyekbe a hámítókat akasztjuk. A hosszanti szigetnél felülről a lábtámasztó (24) deszkák vannak felerősítve. A veder részére a lábtámasztó deszkái feszékkötésekkel vannak, a szekrény mellőz falán pedig füzetekkel vannak. A veder felerősítése szíjjal történik.

A mozdonyrúd (2) a vonófűlőccsel (3) a rövid mellőz-

(25) és a rövid hárítósziget (26) van hozzáegészítve. A tartók a merevitőkhöz (21) és a szigetnél vannak egészítve.

A mozdonyrúd csőből készült. Mellőz végéhez a mozdonyrúdfej (27) van egészítve. A rúdfej (27) alsó furatúban anyacsavar és sziszeg segítségével a vonófűlőc (3) van rögzítve. A rúdfej mögött a mozdonyrúdon egy furat van a hárítósziget (28) részére; látunk még ott két fülcsont (29 és 30) oldalhegesztve a csap- és sziszeg lönci felerősítésére; a sziszeg aladállyozza meg a sziget kiesést. A mozdonyrúdhoz alulról a rövidtámasztó (32) részre tarto (31) van egészítve. A rövidtámasztó (32) az ágyú megalárasainál a rövidszigeteket tehermentesít, tároláson pedig a mozdonyt visszintes helyzetben tartja. Menetbolygóban a rövidtámasztó (32) felhajtjuk és szíjjal a mozdonyrúdhoz erősítjük.


Lent a szekrény alatt a mozdonyrúdhoz tartókkal vannak hozzáegészítve a hámítók. A mozdonyrúd belsőjébe van beolvva a fogatolók és lövészszappal (38) rögzítve.

A kapcsolóhorog (32, ábrán 4) a mozdonyrúd hátsó végébe van beépítve. A vezetőhívőlye (33) van beolvva a kapcsolóhorog (4) csapcsa vége, amelyre alátétekkel (34 és 36) kikötő a kapcsolóhorog rugó (35) van felhúzva és anyival (37) van rögzítve; az anyit sziszeg hárítja. A vezetőhívőlye (33) a fenti alátétekkel a mozdonyrúdra van behelyezve és általa könygyellel (38), csavarokkal (39) és anyakkal (40) rögzítve; az anyát sziszegére hárítottuk.

A kapcsolóhorog körének furaton keresztsillő történik, amelyet olajszínnyilás fedő (41) zár le. A kapcsolóhorog a csaprosszen előfordulhat. A záridőnyelvet anya (42) és sziszeg rögzíti. A záridőnyel (42) aladállyozza meg a vezetőhívőlyek a kapcsolóhorogból való leugrását. A záridőnyelvet nyitott és zárt helyzetben a záridőnyel rögzítő (44) és lemezrugója (45) tartja.

A mozdonytengely (5), a laprugó kötőeg (6) és a kerékek (7). A két laprugó kötőeg (33, ábrán 6) minden egyike hárítószigetből áll. A laprugókötőeg egyik vége rugótartó csapjal (46) van a mellőz ágyazatok (17) erősítéve, mikor látszik a hárítósziget (18) törlesztődik. A laprugók (6) közötti részét a mozdonytengelyhez (5) rugólejtő-könygyelek (47) és alátéthomok (48) erősítik. A felső alátéthomokon gumiútikötők (49) vannak, amelyek zökkenőnkél az alátéthomoknak az ütközékhöz (19) való utódítést enyhítik.

A mozdonytengely (5) két végi gőrgőccsapágyakon a kerékek (7) vannak felhelyezve, s alátéttel, anyival és sziszeggel felerősítve. A kerékagyakat kupakok zájják le.



12. ábra. A fogatolérűd (sz. 10-43):


1 - hámfa; 2 - fogatolérűd (sz. 10-43); 3 - visszükörös (sz. 2-28); 4 - szíjék; 5 - szíj; 6 - fogatolérűd (sz. 10-43); 7 - fogatolérűd (sz. 10-43); 8 - fogatolérűd (sz. 10-43); 9 - fogatolérűd (sz. 10-43); 10 - fogatolérűd (sz. 10-43); 11 - fogatolérűd (sz. 10-43); 12 - fogatolérűd (sz. 10-43); 13 - fogatolérűd (sz. 10-43); 14 - fogatolérűd (sz. 10-43); 15 - fogatolérűd (sz. 10-43); 16 - fogatolérűd (sz. 10-43); 17 - fogatolérűd (sz. 10-43); 18 - fogatolérűd (sz. 10-43); 19 - fogatolérűd (sz. 10-43); 20 - fogatolérűd (sz. 10-43); 21 - fogatolérűd (sz. 10-43); 22 - fogatolérűd (sz. 10-43); 23 - fogatolérűd (sz. 10-43); 24 - fogatolérűd (sz. 10-43); 25 - fogatolérűd (sz. 10-43); 26 - fogatolérűd (sz. 10-43); 27 - fogatolérűd (sz. 10-43).

A fogatolérűd (12. ábra) a mosedonyrúd (20. ábrán 2) fejéjéhez van beszíve. Az ágydi lovakkal történő vontatásnál a fogatolérűrud a mosedonyrúdról kihúzzuk és hancosáppal (28) rögzítik.

A fogatolérűd (51) begézésével felszerelt kúpos cső, hozzábegézett horoggal (32), vonófűlcsökkel (53) és vonókamppákkal (34).


A hámfa körhöz (34. ábra) a rudaslovak listrángjait erősítjük. A hámfa (55) füstel tölgytából készül. A hámfa körön belül vassalás (56) veszi körül, amelynek hurokrésze a hundhogra (30. ábrán 23) lezárására szolgál. A hámfa végein lévő széles vassalások (34. ábra 57) fülei és húzóhorog (38) lehetővé teszik úgy a karikában végződő listrángok, mint a húzó listrángok használatát. A húzó listrángokat a széles vassalás (57) füleihez húrkoljuk, lecsenésekkel pedig az ajak (59) gátolják meg. A karikában végződő listrángokat a horpokra akasztjuk; lecsenéket a horoghoz fixált húzószíkarokkal akadályozzák meg.

A kisefa (34. ábra) az előfogat listrángjainak a fogatolérűddel való összekötésére szolgál. A kisefa magából a kisefából (60) és a kis alátét segítségével hozzászegessélt villás húzóhorogból (61) áll. A kisefa (60) és a húzóhorog (61) végi ügy vanakkal meghajlítva, hogy komát képeznek. Ezzükre a komákokra akasztjuk az listrángok karikáit, melyek kiszakadását biz-



13. ábra. A húzószík listrángjainak felépítése: részlete:

1 - szík; 2 - húzószík; 3 - fogatolérűd; 4 - fogatolérűd; 5 - fogatolérűd; 6 - fogatolérűd; 7 - fogatolérűd; 8 - fogatolérűd; 9 - fogatolérűd; 10 - fogatolérűd; 11 - fogatolérűd; 12 - fogatolérűd; 13 - fogatolérűd; 14 - fogatolérűd; 15 - fogatolérűd; 16 - fogatolérűd; 17 - fogatolérűd; 18 - fogatolérűd; 19 - fogatolérűd; 20 - fogatolérűd; 21 - fogatolérűd; 22 - fogatolérűd; 23 - fogatolérűd; 24 - fogatolérűd; 25 - fogatolérűd; 26 - fogatolérűd; 27 - fogatolérűd; 28 - fogatolérűd; 29 - fogatolérűd; 30 - fogatolérűd; 31 - fogatolérűd; 32 - fogatolérűd; 33 - fogatolérűd; 34 - fogatolérűd; 35 - fogatolérűd; 36 - fogatolérűd; 37 - fogatolérűd; 38 - fogatolérűd; 39 - fogatolérűd; 40 - fogatolérűd; 41 - fogatolérűd; 42 - fogatolérűd; 43 - fogatolérűd; 44 - fogatolérűd; 45 - fogatolérűd; 46 - fogatolérűd; 47 - fogatolérűd; 48 - fogatolérűd.




1 - fogatolérűd (sz. 10-43); 2 - horog (sz. 2-28); 3 - visszükörös (sz. 2-28); 4 - fogatolérűd (sz. 10-43); 5 - hámfa (sz. 10-43); 6 - visszükörös (sz. 2-28); 7 - fogatolérűd (sz. 10-43); 8 - fogatolérűd (sz. 10-43); 9 - fogatolérűd (sz. 10-43); 10 - fogatolérűd (sz. 10-43); 11 - fogatolérűd (sz. 10-43); 12 - fogatolérűd (sz. 10-43); 13 - fogatolérűd (sz. 10-43); 14 - fogatolérűd (sz. 10-43); 15 - fogatolérűd (sz. 10-43); 16 - fogatolérűd (sz. 10-43); 17 - fogatolérűd (sz. 10-43); 18 - fogatolérűd (sz. 10-43); 19 - fogatolérűd (sz. 10-43); 20 - fogatolérűd (sz. 10-43); 21 - fogatolérűd (sz. 10-43); 22 - fogatolérűd (sz. 10-43); 23 - fogatolérűd (sz. 10-43); 24 - fogatolérűd (sz. 10-43); 25 - fogatolérűd (sz. 10-43); 26 - fogatolérűd (sz. 10-43); 27 - fogatolérűd (sz. 10-43); 28 - fogatolérűd (sz. 10-43); 29 - fogatolérűd (sz. 10-43); 30 - fogatolérűd (sz. 10-43); 31 - fogatolérűd (sz. 10-43); 32 - fogatolérűd (sz. 10-43); 33 - fogatolérűd (sz. 10-43); 34 - fogatolérűd (sz. 10-43); 35 - fogatolérűd (sz. 10-43); 36 - fogatolérűd (sz. 10-43); 37 - fogatolérűd (sz. 10-43); 38 - fogatolérűd (sz. 10-43); 39 - fogatolérűd (sz. 10-43); 40 - fogatolérűd (sz. 10-43); 41 - fogatolérűd (sz. 10-43); 42 - fogatolérűd (sz. 10-43); 43 - fogatolérűd (sz. 10-43); 44 - fogatolérűd (sz. 10-43); 45 - fogatolérűd (sz. 10-43); 46 - fogatolérűd (sz. 10-43); 47 - fogatolérűd (sz. 10-43); 48 - fogatolérűd (sz. 10-43); 49 - fogatolérűd (sz. 10-43); 50 - fogatolérűd (sz. 10-43); 51 - fogatolérűd (sz. 10-43); 52 - fogatolérűd (sz. 10-43); 53 - fogatolérűd (sz. 10-43); 54 - fogatolérűd (sz. 10-43); 55 - fogatolérűd (sz. 10-43); 56 - fogatolérűd (sz. 10-43); 57 - fogatolérűd (sz. 10-43); 58 - fogatolérűd (sz. 10-43); 59 - fogatolérűd (sz. 10-43); 60 - fogatolérűd (sz. 10-43); 61 - fogatolérűd (sz. 10-43); 62 - fogatolérűd (sz. 10-43).

tisztításukat gátolják meg. A löszelőt a fogatoldórúd (51) horgára (52) kötőszemélyekkel (53) rögzítik.

A löszertartók (83. ábra) a löszet hordására, és szállításánál pedig a mozdonyba történő telephelyezésre szolgálnak.

A löszertartó részei: a löszertartó keret (63), a két leszorító fedél (64), a zárvíkar (65), a zárdállíncs (66), a löszertartó rögzítő (67) és a löszet felszíni körpező fabetétek (68). A löszertartó keret (63) oldalain lévő kivágások (a) a löszertartó megfogását teszik lehetővé.



83. ábra. A Löszertartó:

63 - Löszertartó keret; 64 - leszorító fedél; 65 - zárvíkar; 66 - zárdállíncs;
67 - löszertartó rögzítő; 68 - rögzítő; a - kivágás.

A Löszertartóban a löszet úgy van elhelyezve, hogy a gyűjtők visszatérve ellentétes irányban feküdsenek. Ez azért szükséges, hogy a Löszertartó és a mozdonyszekrény egyenletesen legyen megtorhelve.

A Löszertartóba behelyezett löszet leszorító fedelek (64) tartják, amelyek zárvíkarral (65) és zárdállíncssel (66) vannak rögzítve. A Löszertartókat a mozdonyszekrény reteszében Löszertartó rögzítők (67) tartják, amelyek belül, a Löszertartó keret jobb oldalára vannak felszerelve. A Löszertartóknak a mozdonyból történő kivételehez a rögzítőkötégeket balra kell nyomni és a Löszertartókat hátrajtolni kihúzni.

33. A kerékkel beszürelése és visszaszerelése, valamint a laprugókötégek körserélésére

A kerékokat a következő módon szereljük le:

1. A mozdonyt helyezzük bákonra, hogy a kerékek a földet ne érjék. A bákon kétoldalt a mozdonytengely és a mozdonyrúd alá tegyük.

2. A kerékkupakokat csavarjuk le.

3. A sziszeg eltávolítása után csavarjuk le az anyikat a mozdonytengelyről végezni.

4. A keréknyában az alátétet és a csapágat megtartva, húzzuk le a keréköt.

A kerékok visszaszereléséhez:

1. A kerékeket a görgőcsapágakkal tegyük fel a mozdonytengelyre.

2. Az alátét felhelyezése után a tengely végére az anyikat csavarjuk fel és sziszeggel biztosítunk.

3. A kerékkupakokat csavarjuk fel.

A laprugókötégek cseréje. A laprugókötégek körserélésére a következő módon végezzük:

1. A szekrény mellő- és a hátsódezsítő helyezzük bákonra úgy, hogy a kerékek a földet ne éryék.

2. A sziszeg eltávolítása után a rugót lefogló kengyelekkről az anyikat csavarjuk le; a kengyeleket és az alátétleméneket vegyük le.

3. A sziszeg eltávolítása után az anyát a rugótartó-csapónál csavarjuk le; üssük ki a rugótartó-csapot és vegyük le a laprugókötéget.

Az új laprugókötégek felhelyezését a következő sorrendben végezzük:

1. A laprugókötégek végét a mozdony hátsó tartójába (83. ábrán 10) toljuk be.

2. A rugólapok karikára hajtott végét a mellő ágyazatban (17) a rugótartócsapáll (46) és anyával rögzítük; az anyát sziszeggel biztosítunk.

3. Helyezzük fel az alátétlemet (48), a rugó lefoglókönnygelt (47) húzzuk rá, majd csavarjuk fel az anyát és sziszeggel biztosítunk.

NYOLCADIK FEJEZET

TARTOZÉKOK, SZERSZÁMOK ÉS TARTALEK-ALKATRÉSZEK

34. Általános tudnivalók

A tartalek-alkatrészek, szerszámok és tartozékok (amelyeket röviden TASZT-nak nevezünk) a tűzérség anyagának állandó hasznáshoz állapothoz való tartozásához szükségesek.

A TASZT készleteket felosztjuk:

- löveg;
- üteg és
- ezred felszerelésre.

A löveg felszerelést a norma által egy löveg részére előírt tartalek-alkatrészek kölcsönzik, amelyekből a löveg sérült alkatrészeit cserélik ki. Az alkatrészeserét a lövegkészítők, vagy a tüzér miniszter hajtja végre. Ugyancsak ehhez a felszereléshez tartozik a különleges szerszám- és tartozékkészlet, amelyre mindenkor szükség van.

Az üteg felszerelést a norma által egy üteg (4 löveg) részére előírt tartalek-alkatrészek kölcsönzik, amelyből a löveg sérült alkatrészeit cserélik ki. Az alkatrészeserét a lövegkészítők vagy a tüzér miniszter hajtja végre. Ugyancsak ehhez a készletbe tartozik a különleges szerszám- és tartozékkészlet, amely a löveg karbantartásához, a lövészhez való előkészítéshez és közvetlenül az ütegnél tüntető javításhoz szükséges.

Az ezred felszerelést kölcsönzik a lövegeknél a csapatműhelyben történő javításához felhasználendő tartalek-alkatrészek, a tartalek tartozékok és a műhelyben történő javítás biztosításához szükséges tartozékok, valamint a lövegeknél

a csapat műhelyében történő teljes szerszereléshez szükséges különleges szerszámok.

Az ágyúhox és a lövegműhelyhoz tartozó TASZT készletek teljes jegyzékét a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

35. Különleges szerszámok

Az ágyúhox és a lövegműhelyhoz tartozó különleges szerszámok és tartozékok felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

A különleges szerszámok az ágyúnak, vagy az ágyú egyes szerelési egységeinek és működésének szerszereléséhez és összeszereléséhez szükségesek.

Az ágyún végzendő haszná munkához csak az illető alkarrészhez rendszerezett különleges szerszámot szabad használni. Hogy milyen alkatrészezhöz milyen szerszámokat használunk, azt az 5. melléklet tünteti fel, ahol a szerszám száma, az alkatrész azonossági száma és az alkatrész neve is fel van tüntetve, amelyhez a szerszámot használni kell.

Ha valamely alkatrészen megfelelő külön szerszám nincs, akkor áthhoz a 2. sz. vagy az 5. sz. állítható kúlcot használunk. Az állítható kúlc használatában ügyeljünk arra, hogy a kúlc az arya oldalait szemben megfogja és le ne ugrjon rólá, mert az által az élek lekopnak.

36. Tartozékok

Mivel a tartozékok nagyrésze igen egyszerű, ezért leírásukat csak részben szürtetjük. A tartozékok a 4. mellékletben vanak felsorolva.


a) Ketős-műüködésű (soabvány) szivattyú.

A ketnösműködésű szivattyú (86. ábra) az ágyú Műhelyre-tolójának folyosódával és levegővel való feltöltésére szolgál.


A szivattyú 50 kg/cm² legnagyobb nyomás kifejtésére van szerkesztve. A függőleges elrendezésű szivattyú a síritést két fokozatban végzi.

Az első fokozaton — alacsony nyomásnál — a szivattyú hengerében a dugattyú kezdeti összenyomását végezzük a dugattyú egész felülete alatt.

A második fokozaton — magas nyomásnál — a szivattyú hengerében a dugattyú pereme felett a levegő további összenyomását végezzük a kívánt nyomás eléréséig. (A szivattyúhenger falai és a dugattyúrészök között.)



174



175

**M. ábra. Kémiai működésű
(szabadtárgyi) szűrőtükör.**

- 1 — csap M4—4; 2 — alátétáron
M4—2; 3 — felügyedő (M4—2); 4
— csatlakozó (M4—2); 5 — tömítőszá-
zadó rövész (M4—1); 6 — henger-
fűrész (M4—1); 7 — hőhármaszó
szűrő; 8 — rezatlanító (M4—2); 9 —
szűrőszáradék (M4—1); 10 — alátétáron
M4—2; 11 — szűrőszáradék
szűrőszáradék (M4—1); 12 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 13 — gyűjtőszáradék (M4—1);
14 — gyűjtőszáradék (M4—1); 15 —
rugó (M4—4); 16 — tisztítószáradék
(M4—2); 17 — köpeny (M4—2); 17
— tisztító (M4—2); 18 — cső (M4—2);
19 — csatlakozószáradék (M4—2); 20 —
alátétáron (M4—2); 21 — hő-
hármaszó (M4—2); 22 — csatlakozó
(M4—2); 23 — csatlakozó (M4—2); 24 — hőhármaszó
szűrő (M4—1); 25 — alátétáron
(M4—2); 26 — szűrőszáradék
szűrőszáradék (M4—2); 27 — hőhármaszó
szűrő (M4—2); 28 — alátétáron
(M4—2); 29 — tisztítószáradék
(M4—2); 30 — rugó (M4—4); 31 — gyűj-
tőszáradék (M4—2); 32 — szűrőszáradék
(M4—1); 33 — gyűjtőszáradék (M4—2); 34 — tisztítószáradék
(M4—2); 35 — rugó (M4—4); 36 — tisztító
szűrő (M4—2); 37 — gyűjtőszáradék (M4—2); 38 — hőhármaszószáradék (M4—2); 39 — hőhármaszó (M4—2); 40 — rugó (M4—4); 41 —
szűrőszáradék (M4—2); 42 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 43 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 44 — köpeny (M4—2); 45 — tisztító
(M4—2); 46 — hőhármaszó (M4—2); 47 —
szűrőszáradék (M4—2); 48 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 49 — köpeny (M4—2); 50 — tisztító
(M4—2); 51 — gyűjtőszáradék (M4—2); 52 —
hőhármaszó (M4—2); 53 — gyűjtőszáradék (M4—2); 54 — tisztítószáradék
(M4—2); 55 — gyűjtőszáradék (M4—2); 56 —
hőhármaszó (M4—2); 57 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 58 — tisztítószáradék
(M4—2); 59 — hőhármaszó (M4—2); 60 —
tisztítószáradék (M4—2); 61 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 62 — gyűjtőszáradék (M4—2);
63 — tisztítószáradék (M4—2); 64 —
hőhármaszó (M4—2); 65 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 66 — tisztítószáradék (M4—2); 67 —
hőhármaszó (M4—2); 68 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 69 — tisztítószáradék (M4—2); 70 —
hőhármaszó (M4—2); 71 — gyűjtőszáradék
(M4—2); 72 — gyűjtőszáradék (M4—2);
73 — részlegszáradék (M4—2); 74 — hő-
hármaszószáradék (M4—2); 75 — hőhármaszó
(M4—2); 76 — gyűjtőszáradék (M4—2); 77 —
gyűjtőszáradék (M4—2); 78 — hőhármaszószáradék
(M4—2); 79 — csatlakozószáradék; 80 —
hőhármaszószáradék (M4—2).

A szivattyú szerkezete. A henger (52) a röcsavart fejjel (6) ön-forrásra van becsavarva az alapzatba (36). A henger vége és az alapzat legmentes kapcsolódássinak biztosítására a két illusztrész közé részletet (38) van helyezve.

A hengerfejbe (6) van beszerelvő a felső törülések, amely áll: a tömítőgyűrűből (73), a hüvelyből (74), a két bőrkármisából (7), a betétfagyárúból (75) és a támiasztásorú hüvelyből (8), amely a tömítő részreterület.

A dugattyúról (33) a végére csavart és beformaszott tördet (50) és a rösszerelt dugattyúval a henger belsőjében helyezkedik el.

A dugattyú a két karmantyúból (46), az alátétkarikából és az anyából áll.

A dugattyúról felső végébe van becsavarva és önforrásra egy soldat (4), amelyen alátéttel (2) és csapjal (1) a fagonytű (3) van rögzítve.

Az alapzathoz (36) és a szivattyú hengerfejéhez (6) a köpeny (16) van hossziforrásra a tartályal (17), amelybe a helyretolóba juttatandó folyndékot szitjlik.

A tartály (17) felső részében zárt van: ez haló (56), amely két gyűrűvel (54 és 55) van kifeszítve.

A portál való magyarás céljából a tartály melegállító fedővel (57) van leszűrő. A tartály alsó részéhez szegécsalással és hegesztéssel a csatlakozássor (19) van erősítve, amelynek furánban csapház (22) van becsavarva. A csapház és a csatlakozókész között tömítőgyűrű (24) van.

A henger és a köpeny közötti teret a töltőnyíláson (80) keresztül visszatölöljük meg, amely használat köreben a szivattyút hűti.

A szivattyú alapzatában (38) két U-alakú furat van, amely a henger belső terét az alacsony-nyomású fokozat szívó és nyomó szeléppel kapcsolja össze. A furatokat oldalról hennýyécsavar (37 és 40) zárja le.

Kívülről az alapzaton két ful van, amelyre lábbal rálépve a szivattyú használat közben megterüljük.

A fuleken hosszúkás kivágás van, amely lehetővé teszi a szivattyúnak dörszahoz töltendő erősítését.

Az alsó szivattyúszelép az alapzatra (36) becsavart szelépházból (44), a golyószelépből (48), mely a szelépház átmenő furatát zárja le, a golyótámaszból (47), a rugóból (45), a támiasztásorúból (42) és a kupakból (49) áll, amely megsakadályozza, hogy a szivattyúba idegen anyagok kerüljenek.

Az alsó nyomászelép az alapzatra (36) becsavart szelépházból (33), a golyószelépből (34), a golyótámaszból (32), a rugóból (31), a támiasztásorúból (30) és a részletetből (35) áll.

Az alsó nyomászelép a csapházzal (22), csövel (27) és alátét-tárcsákkal (28 és 29) van összekapcsolva. A csövet hollandi anyák (25 és 26) rögzítik.

A csappal a szivattyút „folyadék”-ra, vagy „levegő”-re állítják. A csap a következő alkatrészről áll: a csap-testből (23), a csap fogantyúból (79), az alátétkarikából (77), az anyából (78) és a határoldásorúból (78).

A hengerfejbe a magasnyomású fokozat felső szívő- és nyomászelépe van rögzítve,

A felső szivattyúszelép a szelépházból (8), a golyószelépből (12), a golyótámaszból (13), a rugóból (14), a támiasztásorúból (15) és a részletetből (8) áll.

A nyomászelép a szelépházból (58), a golyószelépből (71), a golyótámaszból (70), a rugóból (69), a támiasztásorúból (68) és a részletetből (72) áll. Az alkatrészek egyeznek a felső szívőszelép alkatrészéivel.

A csapház a felső szívőszeléppel, csövel (18) és alátéttárcsával (11 és 20) van összekapcsolva. A csövet (18) hollandi anyák (10 és 21) rögzítik.

A nyomászelép a szivattyú használatában csatlakozóoldalról (57) és hollandi anyából (66) a gumiműmlő (65) van kapcsolva. A török másik vége a több csatlakozáshoz csatlakozóoldalról (60) és hollandi anyából (64) van hosszakapcsolva.

A csatlakozóoldalra (60) szelép van beszerelve, amely a golyószelépből (59), a golyótámaszból (61), a rugóból (62) és a támiasztásorúból (63) áll.

A szivattyú működése

A levegő szivattyúüzásánál a csapat állitsuk „levegő”-re, amikor ötlőtől fogadnak el a csap fogantyúit (79) feltelep.

A dugattyúról és dugattyú felfelé bürökkel a hengerben a dugattyú alatt légritkulás keletkezik, mirek következtében a külön levegő az alsó szivászelép golyószelépéra (48) nyomást gyakorol és azt leszűrő, így a levegő bekérül a henger (52) belséjébe, s annak térfogatát nöi.

A dugattyúról és vele együtt a dugattyú lenyomásánál az alatta lévő levegő összenyomódik. Amikor ez a nyomás a külön légnemnyomást tölti, a hengerben lévő levegő elzárja az alsó szívő-

szelépet, kinyitja az alsó szelépet, s áthalad az alsó csővön (27), a csapón (23), a felső csővön (18), kinyitja a felső szivószelépet és a légytükörbe jut a dugattyú feje a henger falai és a dugattyúról ki.

A dugattyúrúdnak és a dugattyúnak a következő felfelé megfordulva a dugattyú fejeit a levegő összennyomódik és a felső szivószelép lenyír. Amikor a szivattyú hengerében a nyomat növekszik a helyretolóban uralkodó nyomat, akkor a felső nyomászselép kinyílik és a levegő a szivattyú hengeréből áthalad a gumisámlóba (65), kinyitja a tömör szelépet és a töltő csatlakozón keresztül bejut a léghelyretolókba.

A levegő magasnyomásban történő összenyomásával (a dugattyú fejeit megfordítva) egyszerűleg a dugattyú alatti téberől járó levegőmenetnyiág záródik be, amely a szivattyúnak a további működtetésére a fent leírt összenyomott (komprimitált) állapotba kerül.

A szivattyú dugattyúját fel- és lemosognatra levegőt nyomunk a helyretolóból, amíg az előírt nyomatot el nem érjük.

A szivattyú működtetésével a helyretolóban létrejött levegőnyomást a töltő csatlakozóiba csavart feszültséggel állapítjuk meg.

Folyadék szivattyúzássával állítjuk a csapot (23) „folyadék”-ra, egyszerre a határolócsavart (78) a csapházon (22) lévő „folyadék” felirassal, majd a tartályt (17) töltik meg folyadékkel,

A dugattyúrúdnak és a dugattyúnak felfelé húzásánál a levegő a dugattyú fejetől összenyomódik és a magasnyomású nyomászelen keresztül a gumisámlóból kerül; ugyanakkor a dugattyú alá friss levegő szívódik.

A dugattyúrúd és a dugattyú lefelé nyomásánál a dugattyú fejet keletkező levegőtükörrel a folyadékot arra kényszeríti, hogy a tartályból a csap (23), a csővön (18) és a felső szivószelépen keresztül a dugattyú fölött lévő hengerteribe menjjen át, a dugattyú alatt lévő levegő pedig az alsó nyomászelenen, a csővön (27) és a csap (23) furásán keresztül a szabadba jut. A dugattyúrúd következő felfelé húzásánál a dugattyú nyomást gyakorol a folyadékra, amely lezárja a felső szivószelépet és kinyitja a nyomászelépet, amelyen át a folyadék a gumisámlóból (65), és a tömlőből a helyretolóba jut. A szivattyú további működtetésénél ugyanaz a folyamat ismétlődik, mint a dugattyúrúd és dugattyú alsó felfelé húzásánál és lenyomásánál.

A szivattyú kezelése és karbantartása:

A szivattyút használat közben fűszer, ponyvára, vagy felhasznált földre illírják, hogy por, pirosok, vagy idegen részeg a szivattyúba ne kerülhessen.

A szivattyú használatánál a következőket tartjuk szem előtt:

a) a léghelyretolónak levegővel való feltöltéséhez a töltő csatlakozórész a feszültsével együtt csavarjuk be a helyretolón lévő fűszerke és a gumiműű szelépnek a végét csavarjuk rát a felső nyomászselép-hátra (a hollandiai anyam „szivattyúhoz” felirat található). A tömlő csatlakozását kapcsoljuk össze a töltő csatlakozófejjel. A töltőnyílásban (20) kerestük töltük meg hidrogvizel a henger és a körperföld körül teret. A szivattyú csapját állítjuk „levegő”-re. A szivattyúra 1—2-szeri működtetéssel, miközben a szivattyú összes léghozzáférési részről levegővel megtehetik, ellenőrizzük a csatlakozások megköthetőséjét, majd nyüzsgük ki a léghelyretoló szelépecsavarját és szivattyúunkat be anyagot levegőt, hogy az előírt nyomást elérjük;

b) a léghelyretolókba folyadékkel való megtöltséshoz csavarjuk ki a töltő csatlakozórész a léghelyretolón lévő fűszerke, a tömlőt pedig kapcsoljuk össze a szivattyúval. Töltsük meg a szivattyú tartályát a léghelyretoló számára előírt ményiséggel folyadékkel (a tartályba a folyadék színén keresztül jut). Állítjuk a szivattyú csapját „folyadék”-ra és addig működtessük a szivattyút, amíg a folyadék a tömlön kerestük meg nem jelent. Ezután a tömlő szabad végét csavarjuk össze a töltő csatlakozófejjel. A töltő csatlakozórész műkék ágát szűrőszárral zárjuk le, utána szivattyúunkat az szükséges ményiséggel folyadékot a léghelyretolóba.

A munka befejezése után, ha levegővel töltött felülítést végeztünk, illetve a vizet, ha pedig folyadékkel töltött felülítést eredménytünk, akkor a folyadékot öntsük ki a szivattyú tartályából. Különben néhánykor működtessük a szivattyút, hogy a maradék folyadék is kikoruljon belőle, majd törljük színéről és az összes festetlen részéket konzervál be visszanyan lövegesdrával.


A szivattyút tartsa törökös lemez általi szerejük előtt és az alkatrészeket moszuk le kímélőjal. Utána viszta ronggyal gondosan töröljük színezőt és lővegesdrával vastagon bekonzoljuk össze.

A gumiműű bekötése tilos.

Hosszas tárolásnál legalább évente egyszer a szivattyút szerejük szét, gondosan viszgáljuk meg minden részét és a régi védőkönöcsöt cserejük ki.

A szivattyút külön erre a célra szolgáló fémládában (87. ábra) kell tárolni és szállítani, a hosszúval tartozókkal és szerelőművekkel együtt.

Ezenkívül a léghelytartókat be a többi csatolásról és a feszemről és a léghelyretoló kipróblálásra szolgáló készletekkel.



87. ábra. A kettős-működésű szivattyú elhelyezése a Middleban:

1 — léghely szív. 03-12; 2 — kettős-működésű szivattyú 04-10; 3 — szállítók a hosszúkhoz kötendőre (szállítók rögzítői); 4 — szállítók rögzítői; 5 — szállítók rögzítői; 6 — szállítók rögzítői; 7 — szállítók rögzítői; 8 — szállítók a szállítókhoz kötendő.


b) Készülék a léghelyretoló kipróblálására

A készülék (88. ábra) az oszóból (1), az anyából (2) és a kuleszból (3) áll.

A orosz mellő végén két csap (5) rügzálett peremes váll (4) van. A csavar halcs vege négyzetöptűes, a kulcs (3) részére. A csavarmenetet két jel van, melyek között a távolság 350 mm.

Az anya (2) kialakításában is menet van a léghelyretoló feszítőhengerekre töltendő bocsavariára, és feszek az szb. 060001 kules részére.

A kulcs (3) a négyzetöptűes feszük rúdból és a vele csatlakozó feszültségszabiztott fogantyóból (6) áll.




88. ábra. Készülék (szb. 061100) és kábel (szb. 41-42) a léghelyretoló kipróblálásra:

1 — arg5 — 061100; 2 — színre szám; 3 — kábel 04-100; 4 — peremes váll 060001; 5 — csap műszig. 6 — rögzítő 04-100.

c) A féksarú

A féksarú (89. ábra) merevedek lejtőjében az ágyú húzására szolgál és úgy nyír, mint teli viszonyok között használható fehérzene.

A féksarú a féksarú testből (1) — amelynek belsőjébe húzásigazító betét (azbeszt) lap (2) van — és a fedőből (3) áll. A fedői (3), a gumipárnák (4) és a betét (2) a féksarutestben szegécseléssel vannak erősítve.



89. ábra. Féksarú a minccel és a jégvágóval (szb. 44-11):

1 — Féksarú test szb. 44-11; 2 — minccel 04-200; 3 — fedő 04-200; 4 — gumipárnák 060001; 5 — jégvágó 04-40; 6 — karika plá-ny; 7 — csap 04-47; 8 — jégvágó 04-40; 9 — alátétkarikák 060001.

A féksarut a talpaszron lévő horoghoz karika (3) és karika (6) erősít. Télen — az ágyú hatásosabb fehérzene céljából — a féksaruhoz csappal (7) és alátétkarikával (9) a jégvágót (8) erősítjük.


A jégvágó alkalmazása nyáron tilos, mert enállít a gyors elkopása elkerülhető.

d) Az ellenőrző szintező

Az ellenőrző szintező (90. ábra) az irányzásberendezés benzín-bányászati széppel. Az ellenőrző szintező a következő részekből áll: szintezőalap (1), szintezőhűvész (2) a foglalathoz (4) lévő libellával (3), a rögzítőcsavar (5) és az igazítócsavar (6).

A szintezőhűvész a libellával a tengelycsavar (7) körül elfordulhat.

Az ellenőrző szintezőt fájokban tároljuk.



90. ábra. Ellenőrző szintező (mű. 072100):

- 1 - szintezőalap; 2 - szintezőhűvész; 3 - szintezőhűvész csillala; 4 - foglalat;
- 5 - rögzítőcsavar; 6 - igazítócsavar; 7 - tengelycsavar.

e) A szintező negyedik


Szerkezeti leírás

A szintező negyedik (91. ábra) az irányzásberendezés ellenőrzésére és az emelkedési szög megadására szolgál; a legkisebb állítható érték 0–00,5 vonás.

A szintező negyedik áll: a két egymára merőleges talppal (12 és 13) ellátott keretből (7).

A keretbe csavarókkal vannak hosszirányba a fogasív (6), melyen a besíllítőív (3) állítására fogak és becsatlások vannek; a szintező negyedik egyik oldalán 0-tól 7–50-ig, a másik oldalon – ellenkező irányban – 7–50-től 14–75-ig. A besíllítőív (3) a kerettel csatlakozik, tengelyivel (4) csatlakozik. A besíllítőivben szabadon mozog a szintezőszín (2) a rajta rögzített szintező foglalattal (1).

A besíllítőivnek (3) a tengelyen (4) való előfordításával a szintező a vizsgáztatható képet színezéséről szóló alakú állítható. A besíllítőivet a rögzítő (5) tartja a fogasív (6) foglalójában. Ha ujjjalukkal nyeréssel gyakorolunk a rögzítőt (5), az besíllítőív a besíllítőiv furatába, összeszerítja az ott elhelyezett rugót és megtörünk a fogasívvel (6) a kapcsolata. Ebben a helyzetben a be-



91. ábra. Szintező negyedik:

- 1 - szintezőalap; 2 - szintezőhűvész; 3 - tengely; 4 - foglalat;
- 5 - rögzítő; 6 - fogasív; 7 - keret; 8 - színező; 9 - albecsítés levezetés;
- 10 - recézett anyag; 11 - libellához csatlakozó; 12 és 13 - talp; 14 - csavar;
- 15 - libellához csatlakozó; 16 - rögzítőszín; 17 - vezetőirány.

állítóivet szabadon lehet a tengely (3) körül forgatni. A rögzítőre gyakorolt nyomás megcsillanására után, utóbbi a rugó hatására a fogasívvel kapcsolódik és a besíllítőív helyzetét rögzíti.

A besíllítőív (3) levél kikaprású, így a szintezőszín rajta elmozgatva a szintező helyzetét bizonyos szüggel megváltószáthatjuk. A szintező ilyen módon történő elállításához szügit a besíllítőív albecsztásán (8) olvashatjuk le a szintezőszínhez visszatérőjével (9).

Az albecsztás 0-tól 0–25-ig tart, a legkisebb becsztás 0–00,5 vonás értékű.

A szintezőszín pontos beállítására a recézett anyával (10) töröklik.

A fogasív (8) fogantában legyőzhető, hogy a beállítószintek (3) a rögzítők (5) egyik fogatával a szintezőszemben való állításban a szintező helyzetet 9—23 szögű módosítja. A fogantában 21 fog van. Minden fogát a fogasív mindenkit oldalán elfeleveníti van előre. A fogasív beüzemelésén való leirányítása a rögzítő (5) végein lévő lemezszíjével (11) történik. Ha a beállítószint (3) „0”-ra és az albercziás leolvasható (9) az albercziás (8) „0” szintjére állítja, a szintező tengelye perbenben lezár, a negyedlőlap (12) felületével. A szintező üvegen felül emelkedő részei csak 1 percenként való megváltásuknak felelnek meg.

A szintező negyedlő használatának dízelosztószabályai

1. A szintező negyedlőinek a csökk. szintező alkjaival való elkezeléséhez és a vele való további munkálához a következő szabályokat tartunk be:

- a) a szintező negyedlő kereje a csökk. teljeire álljon;
- b) a csökk. szintező alkjaival és a negyedlő talpalkájával a kereknagyító és portál gondosan töltések meg;
- c) a szintező negyedlő talpalkája pontosan feleljenek az ágyú szintező alkjaival; a negyedlőtalp széle egyezzen a csökk. szintező alkjaival lévő jelzőszíkkal;
- d) 7—50-esi kisebb emelkedéshez a szintező negyedlő „0-tól 7—50-ig előre” feliratos talpáival (12), 7—50-nel nagyobb emelkedéshez „7—50-től 15—00-ig előre” feliratos talpáival (13) helyezzük a csökk. szintező alkjaival. A leolvashat és az állítást mindenkor esetben a csökk. beloldalán látható beüzemelésekön végezzük.

2. Az emelkedés leolvashata két részben történik: leolvassuk a fogasivon (8) a 10 beszásás leolvashatójánál (2—00 a 91. ábrán), majd az albercziáson (8) olvassuk le az albercziás leolvashatójánál (0—04, 23). Az emelkedés a két durva és pontos leolvashás összegével egyenlő (2—00 + 0 — 4.25 = 2—04.25).

Csökk. emelkedés megadása szintező negyedlővel

a) A szintező negyedlő talpával (12 vagy 13) helyezzük a csökk. szintező alkjaival.

b) A rögzítők (5) a fogasív (8) fogain való átállításával és a szintezőszemben (3) a beállítószinten (2) való áthelyezésével

a szintező negyedlő beüzemelésére állítunk be a kívánt emelkedést.

c) A magassági irányzógep működtetésével a szintező buborékját vagyunk közelítünk. Ezután az ágyúszínnek a kívánt emelkedést megadjuk.

Csökk. emelkedés mérésére szánt szintező negyedlővel

a) A szintező negyedlőt talpával (12 vagy 13) helyezzük a csökk. szintező alkjaival.

b) A rögzítő (5) helyzetén a fogasív fogain addig változtassuk, amíg a libella buborékja a libellával egyik végéről annak másik végére át nem helyeződik. A beállítószint rögzítések előlön a helyzetben.

c) A szintezőszint (2) a rendeltető anyával (10) a beállítószint (3) addig mozgassuk, amíg a buborék központi helyzetet nem foglal el. A beállítószint és a szintezőszinten ezen helyzetet nem lehet a beüzemelések olvassuk le az emelkedést.

A szintező negyedlő nulla állásának ellenörzése

A szintező negyedlő nulla állásának ellenörzéséhez:

a) állítunk az ágyút vízszintes felületre úgy, hogy a libellócsapnak dölné ne legyen;

b) a szintező negyedlőt állítunk „0” emelkedést (a 50- és albercziás leolvashatóját állítunk „0” beüzemelésre);

c) helyezzük a szintező negyedlőt a csökk. szintező alkjaival úgy, hogy a „0-tól 7—50-ig előre” feliratú nyíl a csökk. torzolati része felé mutasson;


d) a magassági irányzógep működtetésével a buborékot vigyük közelítünk és ezután forditsuk át a szintező negyedlőt 180°-kal.

A szintező levegőbuborékjának közelphelyzetétől való elmozdulása nem lehet nagyobb a szintező üvegen lévő kis oxitás felénél.

Ha a buborék az átfordítás után az emellettinél nagyobb mértékben tért ki, akkor a műszer nincs beszabulyozva. Ez esetben a buborék elmozdulásának felét az ágyú magassági irányzógepével, másik felét — a rögzítőszavarokat előzetesen meglazítva — az igazítószavarokkal kell megegyeztetni. A beszabulyozást mindaddig kell folytatnunk, amíg a szintező negyedlőnek 180°-kal való átfordítása mellett a buborék elmozdulásának értéke a megengedettre nem csökken.

f) Csőkefe

A csőkefél (92. ábra) tisztítjuk és leengítjük a csőforratos. A csőkefét (1) rögzítsek a szírra (2) és azon alátétkarikáival (3) és csappal (4) rögzítjük. A szírra (2) becsavarjuk a rúd (5) végét, a rúd végébe pedig az irányítéct (6).



92. ábra. A csőkefe és az üritő:

1 - csőkefe rögzítő rúd; 2 - szír; 3 - alátétkarika; 4 - csap; 5 - rúd végénél levő irányító; 6 - rúd végénél levő rögzítő.

Békelelhődött lövedéknek (raspnél, gyűjtőlövedék, ürméreten alul), tömör pinceltőző lövedék és kartács) a csőtörököt felül történő kinyomására az üritő (7) használjuk, amelyet a csőkefeszár (2) helyett a rúdra csavarunk.

g) Hüvelyelazító (közéji hüvelyvonró)

A hüvelyelazítót (lásd 4. sz. mellékleten az szb. 073 600 szármáját) a töltényről szorult hüvelylet helyéről kiszabadítjuk; ezután a rövidebb villás végét fektetjük a hüvelyre és azt pere-ménél fogva teljesen kihúzzuk a töltényről.

A hüvelyelazítót hosszabb villás végével a kivető kímunkálásába helyezzük és a beszorult hüvelylet helyéről kiszabadítjuk; ezután a rövidebb villás végét fektetjük a hüvelyre és azt pere-ménél fogva teljesen kihúzzuk a töltényről.

h) Kenderanyagkannák és dobozok

A kenderanyagkannákat és a dobozokat (lásd 4. sz. mellékleten sz. szb. 070 100, szb. 070 001 és szb. 070 000 cikkekkel) a kenderanyagon és a petróleum tárolására használjuk.

A kannákat és a dobozokat állandóan tisztán és szorosan lezárnva tartunk.

A dobozhoz kiönött kenderanyagot ugyanabba a dobozba visszaadni tilos; öntsük külön edénybe. Ez azért szükséges, hogy elkerüljük a dobozban lévő kenderanyag beszenesedését

és rognissát. Hasonlóképpen nem szabad az egyik fajta kon-nyaghoz műsfajtát keverni.

i) Védőhuzatok

A védőhuzatokkal övük az ágyú legfontosabb részét és karbantartást (csőtörököt, csőr és irányzóberendezés) a szenny-nyelvadéstől és a csapadékktól.

A védőhuzatot állandóan tartsuk tisztán és épen. A vé-dőhuzat helye legyenek feltéve és a rajtuk lévő csatos szíjak-kal felerősítve.

A bepisztakolotti és megázott védőhuzatot tisztítunk meg a pirosztól, meleg szappanos vizben mosunk ki és gondosan szá-rlítunk meg.

Gondoljunk arra, hogy a pirosos és nedves védőhuzat nem csak nem óvja az általa lefedett részeket, hanem a fokozott rozmánsodást segíti elő, mert az alája került nedvesség elpárol-gítását megakadályozza.

37. A tartalék-alkatrészek, tartozékok és szerszámok elhelyezése

A löveg- és ütegfelzsereléshez tartozó tartalék-alkatrésze-keket, szerszámokat és tartozékokat füládákban helyezzük el (a lövegfelzserelést az 1. sz. kövegládiába, az ütegfelzserelést az 1. és 2. sz. kövegládiába).

A tartalék-alkatrészeket, szerszámokat és tartozékokat a látádákhon részint a látá fonalán, részint a betétdicszálákon kí-aszított feszékekben helyezzük el.

A tartalék-alkatrészek, szerszámok és tartozékok kezelhetőségeire megkönnyítésre a látadefel belső oldalán csomagolási töblázat van a benzére törül cikkekkről, amely megjelöli a látadefenő vagy betét feszékeinek számát is, ahol az adott cikk található.

A védőhuzat, a csőkefe, a hüvelyelazító és az irányíték köz-vetlenül az ágyura vannak műközve.

A kettőszeműsű szívattyú, a léghelyretoló kipróbálására szolgáló készülék, a töltő csatlakozószisz, a feszímerő és a cső hűtőhuzására szolgáló horog külön fémládában van elbelyezve.

A tartalék-alkatrészek, szerszámok és tartozékok ered-felzserelést tiszta színű látádba csomagolva szállítják.

KILENCEDIK FEJEZET

A 76 MM-ES 1942 M. AGYÚ LÖSZEREI

38. A löszerek rövid ismertetése

A 76 mm-es 1942 M. agyuból történő lövésekhez egyesített löszereket, mégpedig repesz-romboló, repesz, páncéltörő-fényjelező, ürméretben aluli, kumulatív (páncéltörégető) és más, a táblázatban felsorolt lövedékeket használunk.

Ezenkívül a 76 mm-es 1942 M. agyuból történő lövésekhez felhasználhatjuk:

1. A régi löszereket, amikből utángyártás már nincs:

aj) a 76 mm-es egyesített töltényű öntüttacélból készült és KTM-1 gyújtóval ellátott ködgránitot. Teljes töltet (UD-354A);

bj) a 76 mm-es egyesített töltényű 22P és 22PG időzítő gyújtóval ellátott golyós szappant. Teljes töltet (US-354).

2. A 76 mm-es 1937 M. ezredlöveg löszereit: UOF-353M, UO-353AM, UD-353A, UD-353 és UBP-353M.

A löszereket ellenőrizni kell, nehogy olyanok kerüljenek kiszűrők, amik a Magyar Néphadsereg PEGYVERZETI Csoportföldkár által kiadott „Betiltott tüzelési löszerek jegyzéke”ben szerepelnek.

Ha az egyesített löszerek között a betiltott sorozat adataival egyes Löszeti találunk, úgy azt férre kell tenni és nem szabad kilöni.

A betiltott löszereket engedélyezett löszerekkel cseréljük ki.

A betiltott sorozat löszereivel a Magyar Néphadsereg PEGYVERZETI Csoportföldkár utasításai szerint kell eljárni.

Szigorúan tilos a csapatoknál:

a) a gyújtók szétáterelése és a lövedékek kiürítése;

b) az éles löszert oktatási célra használni;

c) a kilönt, de fel nem robbant lövedékeket a becsapódás helyéről elmosdítani vagy elazállítani.

Megjegyzés. A kilöt és a becsapódás után fel nem robbant lövedékek megszűntetését az erre vonatkozó Utasításnak megfelelően kell végezhetni.

A lövedék meghonosítása és jelölése	Alkalmazott löszere a lövedékre	Op-356	A löszerek alkalmazási helye	A löszert alkalmazási helye	A rendelt alkalmazási helye
1. Repesz-romboló töltőanyú öntüttacélból UDF-354 M	KTM-1 KTMZ-1 07-350	6,2	1,080 9/7 vagy 9/3 OD vagy 9/7 + 9/7 OD		8,04
2. Tüzelhető öntötttel repeszgránit O-350A	UDF- 354 ÁM	KTM-1	6,2	1,080	8,03
3. Páncéltörő lönyölés lövedék IBL-353A	UBR- 354 A	MD-5	6,3	1,080 9/7	8,12
4. Páncéltörő lönyölés lövedék IBL-354B	UBR- 354 B	MD-8v. MD-7	6,6	1,080 9/7	9,12
5. Ürméretben aluli páncéltörő lönyölés lövedék IBL-354P	UBR- 354 P	nincs	3,02	1,480 9/3 nagy számú színezett színben	5,8
6. Kumulatív (páncéltörő színezett szellőző) BP-350M	UBP- 353 M	IIM	3,94	0,148 VTM vagy 0,140 WMO - 17/32	5,7
7. Azel ködgránit D-353	UD- 354	KTM-2	6,43	1,080 9/7 vagy 9/7 OD vagy 9/7 + 9/7 OD	8,12
8. Golyós szappan S-354T	US- 354 T	T-6	6,88	0,366 7/7	9,1
9. Azel gyújtógránit Z-350	UZ- 354	T-8	6,24	1,080 9/7 vagy 9/7 OD vagy 9/7 + 9/7 OD	8,86

Megjegyzések: 1. A táblázatban feltüntetett adatok teljes pontosságúnak vannak megállapítva, ezért elérősek minősüknek a már előzetesen kiadott utasítások mindenhol.

2. A IBL-350A lövedékek 1. és lönyölésűvel vannak eláthatva.


3. A BR-354P lövedékek 4. sz. lövőjelvvel vanak ellátva.
4. A BR-350M lövedékek 4. sz. lövőjelvvel vanak ellátva.
5. A 76 mm-es 1942 M. ágyúhoz olyan páncéltörő lövőjelvű lövedék kerül tilos, amelynek MD-3 gyűjtője van.

Lövedékek és gyűjtők

A repeszromboló távolharc acélgránát (OF-356) és a távolharc öniöttacél repeszgránát (0-350A) az ellenegy áberőlnek, tüzérnigi anyagának és gyalogsági tüzeszközöknek megáemelésére, továbbá környíl és tibori erődítéseknek rombolására szolgál.

A repeszromboló és a repeszgránát szerkezetére nézve megegyezik, csupán a lövedék-testi anyagában van eltérés.

A lövedék (93. ábra) a réz vezetőfoncessel (3) ellátott testből (1), a robbanószíntelenből (2) és a gyűjtőből (4) áll.



93. ábra. Repeszromboló távolharc osztályrendszer (OF-356):
1 — göndör-test; 2 — vezetőfoncess; 3 — robbanószín; 4 — gyűjtő

A repeszromboló és a repeszgránátba KTM-1 vagy KTMZ-1 gyűjtőkkel használunk.


A KTM-1 gyűjtő (94. ábra) részei:

- a pillanathatású gyűjtő rész;
- a tehetetlenségi hatású gyűjtő rész;
- a csappantyút a gyutatásról eldönthető gyűjtő rész és a robbanásbiztoszerkezet (detonátor szerkezet).

A gyűjtőtest (2) fején a rögzítő (1) szereit pillanathatású gyűjtőrész a bokelítőfejből (3) és a bokelítőfejbe besajolt gyűjtőszegből (4) áll. A gyűjtőszegre a gyűjtőszeg rugó (5) van rögzítve,

A fején a rögzítő részébe a körmű biztosítóelemzett (7) a biztosítóelemzett zárcsavar (6) erősíteti.

A fején azzal van elhelyezve a pillanathatású gyűjtőrész, melynek részei: a csappantyútartó (9) a csappantyúval (8), a biztosítókocsár (11) és a csapázték (12) a biztosítórugóval (13).



94. ábra. KTM-1 gyűjtő:

1 — fejcsavar; 2 — gyűjtőtest; 3 — bokelítő fej; 4 — gyűjtőszeg; 5 — gyűjtőszeg rugó; 6 — biztosítóelemzett zárcsavar; 7 — körmű biztosítóelemzett; 8 — csappantyú; 9 — csappantyútartó; 10 — alkatrész; 11 — biztosítókocsár; 12 — csapázték; 13 — csapázték biztosítókocsár; 14 — robbanásbiztosító; 15 — robbanásbiztosítótest; 16 — gyutatásról eldönthető gyűjtő rész; 17 — robbanásbiztosító; 18 — működés; 19 — zárcsavar; 20 — hajtászás.

A csappantyút a gyutacsból elküldött gyutjtörések a csappantyútartó lepőcs nyúlványjából és az arra rögzített oláhetgyűrűből (16) áll.

A gyutjtőtest alsó részébe van beszerelve a robbantó szerkezet, amely a robbantóperselyből (14) és robbantópélestiből (15), valamint a gyutacsból (16) áll.

A fejezavar felői részét a membrán (17) és a zárokupak (18) zárja le.

A KTMZ-1 gyutjó szerkezete megegyezik a KTM-1 gyutójával, a különbség csak annyi, hogy a KTMZ-1 gyutján gyutacs fölötti lőpont készletet (19) van.

A KTMZ-1 gyutjó feje és zárokupakja feketére van festve.

A gyútó működése. Lővénél a tehetetlenségi erő hatására a csiszótest (12) viszszamarad, vagyis üsszenyomja a biztosítórugót (13), lehajlítja a biztosítólecsőt (11) karmait és össenekad a biztosítókocsárral.

A csiszótest viszszamaradásával egyidejben a bokelit fej (2) is lesüllyed a gyutjószegeggel (4), de még nem érinti a csappantyt (9).

Miután a lövedék a csövet elhagyta és a tehetetlenségi erő már nem érvényesül, a gyutjószeget rugó (5) a gyutjószeget visszatolja eredeti helyére, a biztosítórugó (13) pedig a csiszótestet (12) a biztosítókocsárral (11) és a csappantyútartóval (8) együtt felemeli, mik a tömör biztosítóelemzébe (7) nem utézik.

A KTM-1 gyutjót kétféleképpen lehet beüzíteni:

1. zárokupak nélkül — pilanat- (reperz-) hatásra;
2. zárokupakkal — készletető- (romboló-) hatásra.

A KTMZ-1 gyutjós füleg felpattanó lővénél használjuk, de alkalmazhatjuk tábori fedezések rombolására is. Az utóbbit esetnél feltétlenül zárokupakkal használjuk. (Ex esetben felapatnásnál készletető hatást, fedezések ellen pedig romboló hatást erük el.)

A KTM-1 gyutójával zárokupak nélkül végrehajtott lővésnél, amint a membrán (17) almadályba ütközik, belenyomódik a fejezavar üregébe és hátranyomja a bokelit fejet (3) a gyutjószeget (4), amely belezür a csappantyúba (9). A meggyulladt csappantyú lengít átadja a gyutacsnak (16). A gyutacs felrobbantja a robbantópréstestet (15). A robbantópréstest felrobbantja a lövedék robbanását. A gyutjószegek a csappantyúba (9) történő beszűrésre olyan gyorsan kíváltja a lövedék

felrobbanását, hogy a robbanás a lövedéknak az akadályba törtené behatolása előtt bekövetkezik, így repeszhetést fejt ki.

A lövedék repeszhatása 13—20 m közelben érvényesül.

Ha KTM-1 gyutójával felesavart zárokupakkal lőünk, akkor a lövedéknak az akadályai törtenő találkozása pillanatban a bokelit fej a helyén marad, a csappantyútartó pedig a tehetetlenségi erő hatására előreverőzik, a körülötti biztosító karmat (7) karmait leszakítja és a csappantyú (8) elkerül szívődik rá a gyutjószeget (4) végére. A csappantyú lengít átadja a gyutacsnak (16).

Ilyenkor a lövedéknak ideje van az akadályba behatolni és elkerülni romboló hatást fejt ki. Romboló hatásra állított gyutójával¹ a kis szárdaligyi eredményeket (lővezérkocsiak, habásakat, felderítőkötet stb.) lőjük.

A KTMZ-1 gyutójával történő lővésnél a gyutjó működése hasonló a KTM-1 gyutjó működéséhez, de a csappantyú (9) lengít a készletető és közvetve adódik a gyutacsnak (16).

Mivel a KTMZ-1 gyutónak kiegészítője van, zárokupakkal történő lővésnél a lövedék felrobbanása még kevés következik be, mint a KTM-1 gyutójával rombolóhatásra állított végrehajtott lővésnél. Eznek az a magyarázata, hogy a készletetőhöz nemcsak a tehetetlenségi erő, hanem a készletető egerse is hozzájárul.

18—20° becsapódási szög esetén a zárokupakos KTMZ-1 gyutójával kiléti felpattanó lővésre vagy rombolóhatásra állított) lövedék az esetek többségében felpattan a földről (gurulni kap), a levegőben robban és nagy repeszhatást fejt ki.

Pancéltörő-fényjelző lövedékekkel (BR-350A és BR-350B) harcokocsira, páncélgépkocsikra, páncélfedőkre is más pánclázott célokra lőünk.

Harcokocsik ellen a közvetlen irányzású lővés távolsága körülbelül 820 m.

A lövedék (95. ábra) részéi: lövedéktető (1), szélesítők (2), vezetőhármon (3) és robbanótöltet (4).


A lövedék feneskrészébe a feneskgyutjó (5) és a fényjelző különbözővel (6) van beszerelve.

A BR-350 páncéltörő-fényjelző lövedék fejrészében különbözik a BR-350A páncéltörő-fényjelző lövedéktől, továbbá a BR-350B lövedéki testén két körhenger van kiképezve azért, hogy a lövedék ne hasadjon szét, amikor a pánclába ütkzik.

¹ Az 0-350A repeszhatását nem lőünk rombolóhatásra állított gyutával.

A pánzerlövöldökök közül az egyszerűek MD—8, a felcsavarható feszírásúak pedig MD—7 gyűjtővel vannak szerelve.

Az MD—8 gyűjtője (96. ábra) nézet: a tehetetlenségi hatású gyűjtőszeg, a készlettelőkeretet, a robbantószereket és a fényezést.



96. ábra. Páncéltörő-fényező lövedék (MD—8B):
1 — házszabály; 2 — detonátor; 3 — csavarfej; 4 — biztonsági hüvely; 5 — gyújtószeg; 6 — biztonsági késleltetőhüvely.

A gyűjtőtestben (1) elhelyezett ötösszerkezet részei: csapattyútartó (2) a csapattyúval (3) és a fedőtárcsával (8), ölomgyűrű (4) és gyűjtőszeg (5). A csapattyútartó (2) és a gyűjtőszeg (5) között helyezkedik el a hasított biztosítóhüvely (6) és a gyűjtőszeg rugó (7).

A gyűjtőszeg rugó a hasított biztosítóhüvelyt hármasdúsítás után (a lövésnél) viszatolja helyére.

A réz tárcsa ugyancsak megakadályozza, hogy a csapattyú a gyűjtőszeghez érjen.

Az ölomgyűrű megakadályozza, hogy lövésnél a gyűjtőszeg és a biztosítóhüvely a gyűjtőtest üregének felsőkéhez ütközjen és onnan viszapattanjon.

A robbantószereket részei: a robbantópersely (9), melyben a térfül (10) van elhelyezve, és a gyűrűs (11).


A készlettelőkeretet a készlettelőcsavart (12) van szerelve. Részei: köröp készletező (13), mely a készlettelő csőzébe (14) van preselve, és a réz tárcsa (15), melyen furat van.

A fényező készlettelőhüvely a gyűjtőtől alsó részére van rögzítve; a külön húvlyben nyer elhelyezést a fényezőszeglegyet (18) tartalmazó szigetelés belsőhüvely, mely lakkal van lezártva.

A fényező készlettelőhüvely a gyűjtőtől alsó részére van rögzítve; a külön húvlyben nyer elhelyezést a fényezőszeglegyet (18) tartalmazó szigetelés belsőhüvely, mely lakkal van lezártva. A fényező készlettelőhüvely furata celluloid lappal (19) van lezártva.

Lövésnél a tehetetlenségi erő következtében a hasított biztosítóhüvely (6) hármasdúsítik, mik az ölomgyűrűk nem ütközik és rögzül a csapattyútartóra.

A löporgás megyűjtja a fényezőszeglegyet (18), mely a röppályán égve mutatja a lövedék útját.



96. ábra. MD—8 gyűjtő:
1 — gyűjtőtest; 2 — csapattyútartó; 3 — csapattyú; 4 — ölomgyűrű; 5 — gyűjtőszeg; 6 — hármasdúsítóhüvely; 7 — gyűjtőszeg rugó; 8 — fedőtárcsa; 9 — robbantópersely; 10 — térfül; 11 — gyűrűs; 12 — készlettelőcsavar; 13 — köröp készletező; 14 — készlettelő csőzé; 15 — réz tárcsa; 16 — gyűjtőszeg; 17 — fényező készlettelőhüvely; 18 — fényezőszegleg; 19 — zártószigetelés; 20 — zártószigetelés.

A lövedék repülése közben a gyújtószeg rugó (7) megakadályozza, hogy a csapattyútartó (2) a hasított biztosítóhüvely-lyel (6) ne mozduljon el a gyújtószeg (5) felé.

A lövedéknak a páncélba való érődéskor a tethetetlenségi erő következtében a csapattyútartó (2) a hasított biztosítóhüvellyel (6) és az önmeggyűrűvel (4) előre mozog, összenyomva a gyújtószeg rugót, legyező a biztosítóhüvely súrolását az üreg falán és a csapattyút a gyújtószegre szurja.

A csapattyútól (3) a láng áthalad a fedőtárcsán (8) és a gyújtószeg (5) részén lévő furaton és megyűjtja a löpor keleleteit.

A készletű láng megyűjtja a gyújtacot.


A gyújtac fejhezben és előidei a tételen keresztül a lövedék robbanótüzelének robbanását.

Azon idő közben, míg a lövedék a páncéltörök utódik, és amig fejhezben, ideje van a lövedéknak a páncélt átütni, vagy legalább néhány befejezésnél is ott robbanni.

Az MD-7 gyújtó szerkezetileg megegyezik az MD-8 gyújtójával, de annál kisebb.

Az árméreten aluli páncéltörő-fényjelző lövedékekkel (BR-354P) közvetlen irányzásával, 500 m-en belül nehéz harcokcsíra és rohamlövegekre lövünk.

E lövessel történő üzeménlé az irányzások állandón a „DG-teljes” beosztás „6°-os számán álljon.



97. ábra. Üzeményes aluli páncéltörő-fényjelző lövedék (BR-354P):
1 — koponya; 2 — test; 3 — keskeny acélmag; 4 — vezetőabroncs; 5 — nemesacélmag; 6 — hármas; 7 — zárt- (celluloid) tárcsa.

A lövedék (97. ábra) a koponyából (1), a csövönakból (2), a kemény acélmagból (3), a vezetőabroncsból (4), a fényjelzőlegyből (5) és a fényjelzősavarból (6) áll.

A fényjelzősavar furatát a zárt- (celluloid) tárcsa (7) fedi le.

A koponya (1) lágy acélból, az acélmag (3) kemény acélból, a sziláksak (2) pedig aluminiumból vagy vörköny acéllemezből készül.

A lövés pillanatában a löporgás megyűjtje a fényjelzőlegyet (5), amely a röppályán jelzi a lövedék útját.

Amikor az üzemréten aluli lövedék a páncéltörök utódik, a sziláksak törekremegy, a koponya a páncélon előkönök a közbén a kemény acélmag behatól a páncélok. A páncél átutó acélmag, valamint az átutott páncél szilányaival veszélyezek az előérükre. Ha ezek a szilánkok az üzemanyagtartályt érik, azt felgyújtják, mert magas hőfokuk.

A kumulatív (páncéltörő) acél lövedék (RP-350M) a harcokon elleni közvetlen irányzásával végrehajtott lövésre szolgál. Szilásg esetén ezt a lövészet felhasználhatjuk más páncélezott célok és függőleges falú védelmeknél ellen is.

Leghatárosabban 300 m-en belül használhatjuk, de használata engedélyezve van 1000 m-ig is. Nagy sebességa miatt 1000 m-en túl már kicsi a hatása.

A kumulatív lövedék (98. ábra) részei: lövedéktet (1) a vezetőabroncsal (2), fej (3), páncéltörőhártya töltet (4), tölcseiről (5), hüvely (6), robbantópersely (7) a detonátorral (8) és gyújtacsal (9), a fényjelző (10).

A kumulatív lövészet BM gyújtójával van speciális.


A BM gyújtó (99. ábra) a pillanathatású gyújtótestből és a robbanásérzékelőből áll, mely a gyújtótestben (1) van elhelyezve.

A pillanathatású gyújtó rész az aluminium csapódótestből (8), az acél gyújtószegből (7) és a gyújtótestbe (1) sajolt membránból (12) áll.

A gyújtótestben (1) helyezkedik el a vezetőhüvely (2), a persely (3) és a csiszolóhüvely (4) a rugóval (5).

A csiszolóhüvelyt (4) a felfelé mozgástól három acél biztosítogolyó (6) tartja vissza, melyek a vezetőhüvely (2) kiumunkálásában és a csiszolóhüvely feszkelben helyezkednek el.

A vezetőhüvely belsőjében van elhelyezve a csapódótest (8) a gyújtószeggyel (7). A csapódótestet az elemcsatlakoztól két biztosítógolyó (9) őrizte, melyek a vezetőhüvely (2) felszíneiben vannak elhelyezve. A biztosítógolyókat a csúszóhüvely (4) alkalmával elhelyezve. A biztosítógolyókat a vezetőhüvely (2) felszínén elhelyezve. A vezetőhüvelybeli elhelyezésben a csapódótestet (8) a gyújtószeggyel (7) őrizte, melyek a vezetőhüvely (2) felszíneiben vannak elhelyezve. A biztosítógolyókat a vezetőhüvely (2) felszínén elhelyezve.




98. ábra. Kiemelő lövedék (páncéltörő) osztályú lövedék (BP-250M):
1 - detonátor; 2 - vevőhüvely; 3 - boj; 4 - páncéltörőhabszűrő rész; 5 - alap; 6 - hármas; 7 - gyújtószegy; 8 - csapódótest; 9 - fin; 10 - fin stabilizátor.

A lövedék repülése közben a gyújtószegy és a gyutacs következőt a peremekkel ellátott ellenbiztosíték (13) akadályozza meg.

A BM gyújtó robhantószerkezete a gyutacsból (11) áll, melynek pereme a vezetőhüvely (2) és a detonátor-pecselytok (10) között helyezkedik el.

A lövés pillanatában a törhetlenségi erő következtében a csúszóhüvely (4) hirtelen szakadt, ezáltal felrobbantja a biztosítógolyokat (9), melyek kiesnek a vezetőhüvely (2) felszíniből.

A lövedék repülése közben a csúszóhüvely (4) a rugó (5) hatására felmenekedik és felszabadítja a biztosítógolyókat (9), melyek ennek következtében kiváznak és szabadítva teszik a csapódótestet (8) a gyújtószeggyel (7).



99. ábra. BM gyújtó:
1 - gyújtószegy; 2 - vezetőhüvely; 3 - perem; 4 - csúszóhüvely; 5 - rugó; 6 - biztosítógolyó; 7 - gyújtószegy; 8 - csapódótest; 9 - páncéltörőhabszűrő rész; 10 - detonátor; 11 - gyutacs; 12 - membrán; 13 - ellenbiztosíték.

Amikor a lövedék az akadályba (páncélból) ütközik, a gyújtószegy felső része szétlapul, a csapódótest (8) meglöki a gyújtószegyet (7), amely átválik az ellenbiztosítéköt (13) és felrobbantja a gyutacsot (11).

A gyutacs (11) robbanását utána a robhantópecselynek (98. ábrán 7) és a detonátornak (98. ábrán 8), mely a kumulatív lövedék robbanási töltetében van elhelyezve.

A detonátor robbanása előidézi a robbanási töltet felrobbanását, amely által a páncélt és a harckocsi belsőjebe hatolva tüzet okozhat, ami felrobbantja az ott lévő lösszert, megsemmisítve a harckocsi készülést és belső berendezéseit.

A kumulatív lövedék legnagyobb páncélátító hatását 90°-os becsapódásszögön éri el.

A kódgránátot (D-350) az ellenseg figyelőpontrajának, harcálláspontjainak, illeték, egyes lövegek tüzelőállásainak, tüzelőszekinek és előterébenek vakinására használjuk.


Ezenkívül ezt a lövedéket alkalmazhatjuk célmegjelölésre, jelzésre és belövésre, továbbá harcossá-támadás leplezésre.

A ködgránát (100. ábra) részei: gránát-test (1) a vezetőszemcsével (2), fejcsavar (3), robbantóperemely (4), robbantó töltet (5) és kódkepű anyag (6).

A robbantóperemely szájresszébe KTM-2 gyújtó van csavarma.


A KTM-2 gyújtó csak abban különbözik a KTM-1 gyújtótól, hogy menejés részének átmérője kisebb.

A KTM-2 gyújtóval szerelt ködgránátkkal csak reprezentatíva állítva (zárókapuk nélkül) lóvünk.



100. ábra. Ködgránát (D-350):

- 1 — gránát-test; 2 — vezetőszemcsé; 3 — fejcsavar; 4 — robbantóperemely; 5 — robbantó töltet; 6 — kódkepű-anyag



101. ábra. Golyós-srapnel (S-354T):


- 1 — lövedéktest; 2 — vezetőszemcsé; 3 — fejcsavar; 4 — ködkepű-töltet; 5 — csapantázó; 6 — sínalakgyűrű; 7 — köponttű

Akadályba történő átkelésnél a gyújtó működésbe lép, minnek következőben a robbantó töltet felrobban.

A robbantó töltet robbanása azonál a gránát-testet és kiszórja a ködkepű-anyagot, amely az oxigénnel és a levegő nedvességével egyesítve kódellőlítő képet.

A golyós-srapnel (S-354T) az ellenőr nyíltan mutatkozó előterében a lövedéktest (1) a vezetőszemcsével (2) és fejcsavar (3). A lövedéktestben vannak elhelyezve a ködkepű-töltet (4), a diafragma (5), a töltelék-golyók (6) és a köponttű (7). A fejcsavarba van becsavarva a T-6 kötőgyújtó.

A csapantázó gyújtás lángját a ködkepű-töltetben a köponttűben elhelyezett lipophengerek korvetítik.



102. ábra. T-6 kötőgyújtó:

- 1 — gyújtőtű; 2 — ködkepű-szappantázó; 3 — sínalakgyűrű; 4 — csapantázógyújtó; 5 — szalp; 6 — alacú hosszúszemcsé; 7 — ködkepű-bekötőtű; 8 — rövid hosszúszemcsé; 9 — fejcsavar; 10 — rövid töltelékgyűrű; 11 — lipophenger; 12 — kötőgyűjtő; 13 — diafragma; 14 — köponttű; 15 — ködkepű-töltet; 16 — gyújtószemcsé; 17 — hosszúszemcsé; 18 — töltet; 19 — hosszú hosszúszemcsé; 20 — csomagtartó; 21 — hosszúszemcsé; 22 — alacú hosszúszemcsé

A 260 db össmögolyót (6) szabályos sorokban helyezik el a tövédéktesben. Annak érdekében, hogy a robbanópontot jobban meg lehessen figyelni, a golyók alsó sorai közé ködöképző anyag van szerelve. A töbölékgolyók gyanta közé vannak ágyasra, hogy helyüköt megtartsák.

A T-6 kettősgyűjtő két gyűjtőszervezetből áll: a píllanthatósági és az időzítő gyűjtőszervezetből.

Az időzítő gyűjtőszervezetet a gyűjtőtest (1) felső részébe (102. ábra) van szerelve. Részletei: időzítő-csapódótest (2) a gyűjtőszegel, biztosító-rugó (3) és csappantyús-gyutacs (4). A gyűjtőtest fejének felfelé szeleppel (5) van lezárvva.

A gyűjtőtest fejében négy ferde furat van, melyeken keresztül a csappantyús-gyutacs lángját átadja az időzítőkorongok lóporának.

A gyűjtőtest fejere vannak rövidítve az időzítőkorongok: alsó (6), közepű (7) és felső (8) korong. minden korong alsó részén lángtervezetűvel ellátott körhorony van, melyre lópor van sajtolva.

Minden körhorony kerzetein lángközvetítő furat van lóporhengerekkel (9). A felső (8) és az alsó (6) időzítőkorong alsó kapcsolat (22) van összekötve.

A gyűjtőtesten az időzítőkorongok szorítágyűrűvel (10) és fejcsavarral (11) vannak megerősítve, melyre a ballisztilkai-süveg (12) van rögzítve.

A gyűjtőtest alsó részében közvetítő furat van, melyben lóporhengerek (13) vannak. Ugyancsak itt található a gyűjtőfenék (14) a közvetítő lóporral (15).

A píllanthatósági gyűjtőszervezet részei: gyűjtőszeg (16), biztosító-rugó (17), tömözet (18) a csappantyúval, körmös biztosító (19) és csúszótest (20).

A gyűjtőszervezeteknek és lóporának nedvességtől való megóvása céljából az összeszerelt gyűjtőszerv bemenetű biztosító-kupakot (21) csavarunk.

A kívánt lőtávolság beállítása céljából az alsó időzítőkorongan 139 százaléks, valamint „K” és „UD” betű és rovatka található.

A gyűjtőnél lővészhez történő előkészítése, valamint a vezényelt százára történő beállításához először is csavarjuk le a biztosítókupakot (21). A biztosítókupakot kézzel kell lecsavarni az öramutató járással egyező irányban, ha a töltényt felülről nézzük.

A gyűjtőt a vezényelt százára az szb. 41—7 kalrossal állítják be.

Lővésnél a töbölétlenségi erő kovetkeztében a kovetkezők törések:

Az időzítő gyűjtőszervezetben az időzítő-csapódótest (2), legyőzve a biztosító-rugó (3) ellenállását, a gyűjtőszeggel szírja a csappantyús-gyutacot (4).

A gyűjtőtest fejében lévő furaton keresztül a csappantyús-gyutacs meggyújtja a felső időzítőkorong lóporát.

Ezzel egyidőben leszűlylik a szorítágyűrű (10) és a fejcsavar (11) a ballisztilkai-süveggel (12). A szorítágyűrű (10) beszorítja a felső időzítőkorongot (8), a fejcsavar (11) pedig a ballisztilkai-süveggel (12), a menetből kilépve, egymáshoz szorítja az időzítőkorongot, amivel megakadályozza a gyűjtő beállításának elmozdulását.

A píllanthatósági gyűjtőszervezetben a csúszótest (20) leszűlyed, kiegynézeti a kürmös biztosító (19) karcsait és kapcsolódik azaz.

A lővédék repülésében a lópor elégése után a felső időzítőkorongból a láng a közvetítő furaton keresztül átadódik a középső időzítőkorongra (7), miután pedig a lópor abban is kiégett, a láng átadódik az alsó időzítőkorongra (6).


Az egész addig folytatódik, míg a gyűjtőtest közvetítő furatában lévő lóporhengerek (13) át nem adják a közvetítő lóporra (15). A közvetítő lópor gázai kinyemjük a gyűjtőfenék (14) sárgaréz korongját és a lővédék központicsónén keresztül meggyújtják a lökötőtletet.

A lökötőtlet (101. ábrán 4) robbanása kidobja a diafragmát (5), a töltelékgyolyokat (6) és a fejcsavart (3) az időzítő gyűjtőszervezetet együtt.

A robbanópont rendes magassága esetén a szétrepülő töltetgolyók 20—30 m széles és 150—230 m mély területen veszélyezetek.

A gyűjtőnek „K”-ra (Kartácsra) történő beállításakor minden időzítőkorong közvetítő furata egybeesik. A láng a meggyulladt csappantyús-gyutacsról a közvetítő furaton és a gyűjtőtestben lévő közvetítő furaton keresztül átadódik a közvetítő lóporra (15), oman pedig a szapnel központicsónén keresztül a lökötőtletre. A szapnel a hóig csőtorkolata előtt 10—20 m-re robban fel. A töltelék-golyók elhajtása 400—500 m-től érvényesül.

A gyűjtőnek „UD"-re (pillanathatársa) történő állításakor a körepső időszíkrong körvettő furata a felől és alsó időszíkrong átfidálásával szemben helyezkedik el. Lövésnél csak a korong átfidálásával szemben helyezkedik el. Lövésnél csak a felől időszíkrong lopora ég el és így az időszítő gyűjtőre ki van kapcsolva.



102. ábra. Gyűjtőgrádék (Z-350):

1 — lövedéktető; 2 — vezetőhártya; 3 — repasor; 4 — gyűjtőszegmensek;
5 — diafragma; 6 — lökötőtétel

A rupópelek az akadályba történő ütközéskor az úttest (102. ábrán 18) a körmös biztosítóval (19) és a csúszótesttel (20) együtt, legyűrve a biztosító-rugó (17) ellenállását, riasztózik a gyűjtőszegyre (16). A csappantyú töltőt átadja a körzettől lopornak (15), ez pedig a rupóel körponticsúvén keresztül a lökötőtétnek. A rupóel felrobban. Előfordik ellen a rupóel gyűjtőjét nem állítjuk „UD"-re, mert nem hatásos.

A gyűjtőgrádékot (Z-350) az ellenség elhelyezési követében tünek előidézésére használjuk. E lövedéket legszélebben faházak, gápkocsik és összehangolttályuk gyűjtőhelyel, lösszerraktárak, vallasok, száraz időben pedig erdők felgyűjtésére használjuk.

A lövedék (103. ábra) részei: lövedéktető (1) a vezetőhártyával (2), fejcsavar (3), gyűjtőszegmensek (4), diafragma (5) és lökötőtétel (6).

A lövedéktető fejcsavarjába „T-6" kettősgyűjtő van beszavarva.

A gyűjtőszegmensek (4) fémcsövönök, melyekbe termítégnanyag van besajtolva. A lövedékben 12 db szegmense van elhelyezve. A lövedék a röppányon fejt ki hatását, enél a tüzet a gyűjtőnél helyes időre történő állítása mellett vesznek. A gyűjtő állításának megfelelő távolságban a gyűjtő stadija lángját a lökötőtétel (6) a ugyanakkor meggulladnak a szegmensek (4) is. A lökötőtétel gizáit leszakítják a fejcsavart (3) és a lövedéktetőből kilökik a gyűjtőszegmenseket (4) és a diafragmat (5). A szegmensek akadályba ütközve abba befutódnak és felgyűjtiük. A szegmensek szétrepülésének sugara a gyűjtő helyes beállítása mellett 3—4 m. A szegmensek egysége 2500 C-ú hő keletkezik.

A hüvely

A hüvely rendeltetése:

- a) egyesítő az egységet közvetlen részelt;
- b) tömít, vagyis megakadályozza a löporgások hátrafúvását a zárrba;
- c) a löpörtötötet légmentesen elzárja.

A hüvelyen megkülönböztetjük a palástot (c), a hüvelynyalatot (b) és a szájat (a) (104. ábra).

A hüvelypenéken találjuk a peremet (d), melynek átmérője 90 mm. A hüvelypenél átmérője csökkenve tölthető (a 76 mm-es 1927 M. ágyú töltényénél) 88,4 mm.

A hüvelypenél megakadályozza a töltést a töltény előre-csúszását és lehetővé teszi a hüvely kivétését.

A hüvelypenéken menetes furat van a csappantyúcsavar becsavarására.


A hüvely valamivel kisebb a töltőürtsel, ami biztosítja a könnyű töltést és kivétést.

A lövedék és a hüvely szilárd egyesítése céljából a hüvelyszáj belső átmérője valamivel kisebb a lövedék külső átmérőjénél. A sárgaréz hüvelyek belül lakkozva vannak.

Töltetek

A 76 mm-es 1942 M. ágyúhoz használt töltetek:

- a) teljes töltet 9/7, 9/7 OD vagy 9/7 + 9/7 OD jelzésű lőporból repesz-romboló és repesz, kód-, gyűjtő és páncéltörő-fényjelző gránátokhoz;
- b) teljes töltet 7/7 jelzésű lőporból arapnelekhex;
- c) csökkenett töltet 4/1 jelzésű lőporból (76 mm-es 1927 M. exredagyúhoz) repesz-romboló és repesz gránátokhoz;



104. ábra. Töltetek:

A - egyszerű tömör töltet; B - egyszerű tömör töltet páncéltörő-fényjelző töltetekhez való töltetek; 1 - lőpor; 2 - alsó hővészfedél; 3 - kartonhenger; 4 - felső hővészfedél; 5 - töltet; 6 - hővészgyanta; C - egyszerű tömör csökkenett töltetek; 1 - töltet; 2 - kartonhenger; D - egyszerű tömör lánctalálkentő töltetek; 1 - lőpor; 2 - alsó hővészgyanta; 3 - kartonhenger; 4 - felső hővészgyanta; 5 - papíros lőporral; 6 - hővészgyanta.

d) csökkenett töltet 4/1 jelzésű lőporból (76 mm-es 1927 M. exredagyúhoz) arapnelekhex;

e) különleges töltetek 9/7 jelzésű lőporból őrméretben aluli lövedékekhez és VTM vagy WMO 1732 jelzésű lőporból kumulatív (pancélátégető) lövedékekhez.

A teljes töltetek felépítése a következő: a hüvelybe szörít lőpor (104. A) ábrán 1), melyet az alsó hüvelyfedél (2) zár le; legfelül a felső hüvelyfedél (4), alatta pedig a kartonhenger (3) van. Ez az elrendezés megakadályozza a lőpor meggyűjtését és biztosítja a töltet meggonytásának szabályos voltatát.

A páncéltörő-fényjelző és őrméretben aluli lövedékek töltetében az alsó hüvelyfedélen (104. B) ábrán 2) és a felső hüvelyfedélen (4) középen furat van, melyen keresztül a fényjelzőhoz jut a láng. Ezenkívül a felső hüvelyfedél furatába illeszkedik a páncéltörő-fényjelző lövedék fényjelzőcsavarja.

A őrméretben aluli lövedék különleges töltetének felépítése hasonló a repesz-romboló és repesz gránátok teljes töltetéhez.

A kumulatív lövedék különleges töltete egyediálló felépítésű, mivel VTM és WMO 1732 jelzésű lőpor van benne alkalmazva.

A csökkenett töltetek a 76 mm-es 1927 M. exredagyú töltéztyűhüvelye vannak szervelve és felépítésük a következő.

A hüvelyben, illetve a selyem töltetcsőben (104. C ábra) van elhelyezve a lőportölhet (1), a kartonhenger (2) és a felső hüvelyfedél (3).

Annak érdekében, hogy a csökkenett töltetű egyesített töltényt felismerjék, a 76 mm-es 1927 M. exredagyúhoz tartozó töltéztyűhüvely nyakán körül fekete csík van.

Az ágyú javadalmazásában vannak lánctalálkentővel szervelt egyszerű kezerek, melyek lővésznel alig adnak lángot. Az ilyen töltények hüvelén a szokásos jelzések fölött fekete foltokkal írt „PG” betűk vannak.

A lánctalálkentővel elláttott lőportölhet felépítése a rendes töltet felépítésétől a következőben tér el.

A hüvely középen lőporral töltött papírcső (104. D) ábrán 5) van elhelyezve. A papírcsőben elhelyezett lőpor hengeres. A hüvelyben a papírcsőt a csapponyús-csavar tartja központosan. Ha a csapponyús-csavar kicsavartuk a hüvelyből, a lőpohengereket a töltény enyhé rázásával kivelhetjük.

A lőportölhet tetején az alsó hüvelyfedélhez (2) van horzsolva a lánctalálkentő (6) (amely lánctalás lőporból készült és selyem zsákában van elhelyezve).

A lágyszíkkentivel ellátott körzeti önjárak hívásával használjuk. Nagy műtétekben taníkják a torzolati tüzet és nem árulja el a követi helyét. A lágyszíkkentivel szerejt töltények nappal nagy füstöt adnak, ezért ezeket kifejezetten csak éjjel használni használjuk.

Kivételek esetében, ha egyéb tézisek már elfogyott, vagy ezeket is felhasználhatjuk napjai követsével, de ekkor a csapattyús-csavar furatán vegyük ki a löporhengereket az alábbi módon:

1. az erre szolgáló kulcsral csavarjuk ki a csapattyús-csavart;

2. a löserit tartunk hüvelyfendikkal lefelé és rácsunk ki a löporhengereket a csapattyús-csavar furatán keresztül;

3. fektessük le a löserit és az előző kulccsal csavarjuk vissza a csapattyús-csavart, melynek a hüvely fenekeivel egy-szintben kell lennie (melyibb fekülső 0,5 mm-rel van megengedve).

Ha a kiszerejt löporhengerekről egyesített töltényeket mégig éjjel akarjuk felhasználni, akkor a papírcsík szerejük vissza a löporhengereket.

Ezt a következőképpen hajtjuk végre:
1. az erre szolgáló kulcsral csavarjuk ki a csapattyús-csavart;

2. a csapattyús-csavar furatán keresztül helyezzük be a löporhengereket;

3. csavarjuk be a csapattyús-csavart, melynek a hüvely fenekeivel egy-szintben kell lennie (melyibb fekülső 0,5 mm-rel van megengedve).

A kiszerejt löporhengereket övük a nedvességtől, ha pedig minős röjük szükség, adjuk át az ellátószakasznak a felviteléhez történő továbbítás céljából.

A lágyszíkkentivel szerejt töltényből „nappali” hívásnál a löporhengereket az esetben nem szükséges kiszedni, ha nem áll fenn annak veszélye, hogy az erős füstképződés a követ helyét elárulhatja.

Ha a löporhengereket előkészítöttük, akkor az ilyen hívással történő használónál helyesbítést kell visszatöltsük, mert a löporhengerek hiányá 1% kezdőbemutatásuknál eredményez.


Lágyszíkkentős löserrel történő hívásnál a csíjvartható el kell tervezni a lágyszíkkentő rögzítését.

A KV-4 csapattyús-csavar (100. ábra) az élén és visszatérő löpőnek meggyűjtésére szolgál, amely a hüvely-

ben van elhelyezve. Részei: test (1), csapattyús (4), szorítócsavar (5), üllőcsavar (3), zárokúp (6), fekete löpő (2), löporkorong (7), papír törce (8) és sárgaréz törce (10). Nedvesség ellen a sárgaréz törce a csapattyús-csavar megtöltése után viszalakkal (9) van lefedve. A csapattyús-csavart a hüvelyfenék menetes furatába csavarjuk.

A csapattyús-csavar működése. Az üllőszeg előrecsapásakor a gyűrűzeg a csapattyús-csavarra út, belerajt szennyezomja és féncklapját rányomja az üllőcsavarra. A csapattyús-egely szűrőláncja az üllőcsavar furatán átadódik a löporkorongra, melynek lángjától meggyullad a hüvelyben lévő löptörőtlet.

A löporgázok nyomasztásakor a hüvelyben történő megnövekedéskor a zárokúp az üllőcsavar falához nyomódik és elzárja annak furatát, amivel megakadályozza, hogy a gázok a csapattyús-csavar leggyengébb részéhez — a vékony fénkcrész-



100. ábra. KV-4 csapattyús-csavar:

1 — test; 2 — fekete löpő; 3 — üllőcsavar; 4 — csapattyús; 5 — szorítócsavar; 6 — zárokúp; 7 — löporkorong (szűrőlánc); 8 — papír törce; 9 — viszalakk; 10 — sárgaréz löpő.

bez — jussanak. Ily módon ki van nárva annak lehetősége, hogy a lóporgizok a csappantyús-csavaron keresszül kítírjék.


A KV—4 csappantyús-csavart a többi csappantyús-csavartól az ökönbölcstől meg, hogy szélebe „BD” betűk (BD benne a magas nyomású jelzés) vannak írve.

A KV—4 csappantyús-csavar lövésnél 3100 kg/cm² gyorsaságot bír ki, mely a csífurában keletkezik.

Feljüntetés és módosított feljüntetés KV—4 csappantyús-csavart a 76 mm-es 1942 M. ágyúhoz használni tilos, mert lövésnél a lóporgizok a csappantyús-csavaron át kírhatnék. A feljüntetett csappantyús-csavarok fenékrezsén megkülönböztető csík van. A feljüntetett csappantyús-csavar fenékrezsén szélein 3—5 mm széles fehér csík van. A módosított feljüntetett csappantyús-csavar fenékrezsénnek szélein két ugyancsak ilyen széles fehér csík van.

A vaktöltény

A vaktöltény felépítése a következő: élcs csappantyús-csavarral (2) ellátott rövidített hüvelyben (106. ábrán 1) füstös



106. ábra. Vaktöltény:

A — WMO 1732 vagy WMO 1736 leírású lóporgiz; B — vaktöltény VTOD jelzésű lövedék; 1 — hüvely; 2 — csappantyús-csavar; 3 — gyufalazsú löporgiz; 4 — lóporgiz; 5 — karton zárolat

lóporgizból készült gyullasztó lópör (3) van elhelyezve selyemzacsikban; továbbá itt van elhelyezve a lóportölhet (4) és a karton zárolat (5).

A lóportölhet WMO 17-32 vagy WMO 17/16 (106. A ábra), illetve VTOD (106. B ábra) jelű lóporgiból áll.

A vaktöltények lópörök kis falvastagságú, ezért gyorsan egész és megfelelő nagyságú nyomást hoz létre még a karton zárolatnál alatt is. Vaktölténnel történő lövésnél szigorúnak tilos nyomni a lóportölhet mennyiséget, folytatni behelyezni, vagy behajlítani a hüvely szélét.

Az 1942 M. 76 mm-es ágyúból le nem szerelt csúszájjákkal raktolténeljel lőni tilos.

A gyakorló töltény

A gyakorló töltényt a Növegeszélik oktatására használjuk.

A gyakorló töltény (107. ábra) részei: hüvely a szereletlen csappantyús-csavarral (2), fa-gránát (3) a fém fejesavarval (4) és a szereletlen gyújtó (5).

A gyakorló töltény hüvelyle (1) azonos az élcs töltény hüveliyével.

A fa-gránát (3) fából készül. A fa-gránát (3) felső részéhez csavar (6) és anya (7) segítségével van hozzákeresztve a fejesavar (4) az alátéttel. A fejesavar (4) közerről veszük le és belejébe alátétet begeszünk.

A csavaranyta fisszék a fa-gránában fa-dugóval zárjuk le, mely a fészekbe szorosan illeszkedik.

A fejreszbe szereletlen KTM—1 gyújtó van csavarva.

A hüvelyle helyezett fa-gránát a csappantyús-csavar furán keresztül a csavar (8), valamint az alátét (9) és anya (10) segítségével van beérősítve.


A hüvely (1) szájrésszének széle három helyen van a fa-gránáthoz erősítve.

A hüvelyeneken „Gyakorló” felirás található.


A szereletlen T—6 gyújtóval összeállított gyakorló töltény (108. ábra) részei: a hüvelyle (1) helyezett fa-lövedék (5), melynek szereletlen időreitől gyújtója (2) a kengyellel (4) elátható fejesavarba (3) van becsavarva. A fejesavar (3) a kengyellel (4) a fa-lövedék (5) felső részére a csavar (6) és anya (7) segítségével van beérősítve, az elfordulására pedig a csap (8) akadályozza.

39. A lőserek jelzései

Lőszínjelzések (109. ábra) nevezik a lövedésekre és bűvölyekre festett feliratokat és jelképeket. A lőszínjelzés lehetővé teszi, hogy megállapítsuk a lövedék ürménytétét és harcásztáti rendeltetését, a robbanónyug fajtáját, a szervírás évet és a sorozat számát, a Népszerűsített jelzését, a löpör sorozatát és gyártási évet, valamint a töltény sorozatát és szereklési évet.



39. ábra. A repeszgránát-töltény jelzés mintái.



38. ábra. Gyakorló roppantlövedék.

1 - hőszigetelő; 2 - csappantyúcsavar;
3 - fa gránát; 4 - fejcsavar; 5 - gyűrű;
6 - csavar; 7 - anya; 8 - csavar;
9 - alakító; 10 - anya

1 - hőszigetelő; 2 - időirányító gránát;
3 - fejcsavar; 4 - kengyel; 5 - fa-
gránát; 6 - csavar; 7 - anya;
8 - csap

A következő táblázat a lövedékekben és hüvelyeken lévő jelzéseket tünteti fel.

Lövedékjelzések

Mihe van feltüntetve	Jelzési példák	A jelzések magyarázata
A lövedékben egrik oldalán:		
40 a fején	BB 23-43	30 — a lövedék szereles gyár névne 27 — a lövedék szerelesíti azonos névne 43 — a lövedék éve 70 — a lövedék összérege
Bi a lövedék hengeres résén:	BB	++ — milyen sort jel T — a robbanásvonal jelzése
A lövedékben zárt oldalán:	++ T OF-338	OF-338 — a lövedék jelzése

Megjegyzés: 1. A körgránátkor a felület körülpontról rész nélkül, vagy a fejénben és gyűjtő alatt 10 mm szélességi területen csak van.

2. Az öntöttacél lövedékekben a vezetőábran a vezetőábran felfelé fordítva csak van.

Hüvely jelzések

Mihe van feltüntetve	Jelzési példák	A jelzések magyarázata
A hüvely oldalán:		
PG UOF- 334 M	PG — minősítéknél UOF-334M — az egrészelt töltény jelzése	
3882/20, 38, 42	38 00/30, 38, 42 — a lövők egrészelt megjelölése, amelyekhez a lövőszabot használjuk	
3/7 SzV. 5/10 T	3/7 — a Mpar jelzése SzV — drássen előkészíteti 3 — Mpar sorozat száma 40 — a lövő gyártási éve T — a gyár jele (lásportár) 4 — a töltény szerelesíti azonos névne 44 — a töltény szerelesíti éve 22 — a töltényt összeszerelő bázis névne	
4-44 [22]		

49. A löszerek kezelése a tüzelőállásban

Lövés előtt:

A lövőgálaiba lövőgázdonyokban, vagy fakadáiban végezzen összeszerelő löszerek érvényt.

A lövőgálaiba érvényt körzereket sziliszganyagokból készített, alátétre vágjuk és lefejük, hogy véde legyenek eztől, hótól, portól és napfénytől.

Lövés előtt a löszercsík tüvültsége el a körönnyagot, port és szemnyezéstől, amitán osztályozzuk és vizsgáljuk meg.

A löszercsík vizsgálása sorrendje a következő:

- a lövedékek jelzése, vagy fajtája szerint;
- a hüvelyekben lévő töltétek jelzése szerint;
- a lövedékek lévő jelzések szerint;
- a lövedékekben lévő stílus-jelzés szerint.

A más osztályonott löszert a lövőkezelésépp vizsgáljuk meg:

1. Ha kicsavarodott csapattyúsosavarú töltényt találunk, akkor azt a 060709 sz. körzest csavarjuk be úgy, hogy a hüvely felüvelével egyszerre legyen (a csapattyúsosavar milyebben felvészé nem lehet több 0,5 mm-nél; kiállása nincs megengedve).

2. Ha a lövedék fej- vagy fenékgyűjtője minős teljesen becsavarva, akkor a lövegtől 20–30 m távolságra be kell csavarni a lözér technikus vezetőben alatt.

3. Ha a fej- vagy fenékgyűjtő szellőzés közben teljesen ki-csavarodott a lövőszabot, akkor az ilyen töltényt adjuk le az ellátó szakasznak.

4. Ha repedt hüvelyt töltényt találunk, azt ugyancsak adjuk le az ellátó szakasznak.

Meg van engedve az olyan löszerekkel való lövés, melyeknek tüveljénél az adott vonatkozó Umtsítsában foglaltaknál nem nagyobb a sérülése.

Ha a lövedék mosog a hüvelyben, de abból kózel nem lesz kivenni, úgy ezt kilőhetjük, de az ilyeneket legelőször kell felhasználni.

5. Az olyan töltényt, melynek gyűjtőjáról kicsavarodott a zárokupak és a membránja szerint, nem szabad kilőni, mert időktől riobjanást eredményezhet.

A tüzelőállásban a legkisebb irányzásállás meghatározásához tekintetbe kell venni a lövő előtti lévő lösszes tárgyakat (fák, galolyak, bokrok stb.).

Ellenőrizzük és ügyeljünk arra, hogy a csőtorkolat előtt ne legyen semmiféle általános anyag. Ne feledjük, hogy mindenfélle tisztességes viselésben a csőtorkolat előtt, mert zárokupak nélküli gyújtóval történő lövésben időelőtti robbanás következhet be.

8. Ha a lövedék fejrésszel olajszerű robbanásanyag szívlegést tapasztalunk, akkor az ilyen löszerrrel ne löjünk.

Tüzelés körben:

1. A lövég megfigyelésekor a gyújtón semmilyen állást ne végezzünk a következő esetekben:

a) amikor pánctűrő-fényjelzés vagy kumulatív (panoptikus) lövedékkel egyesített tölténnel lövünk;

b) amikor repesz-romboló lövedékkel (OF—350), KTM—1 gyújtójával szerelt egyesített tölténnel lövünk és „Romháló gyújtó” vezérvisszatérítők (a zárokupak nincs lecsavarva);

c) amikor repesz-romboló lövedékkel (OF—350), KTMZ—1 gyújtójával szerelt egyesített tölténnel lövünk és „Időzített gyújtó” vezérvisszatérítők (a zárokupak nincs lecsavarva);

Az összes fent felsorolt esetben a töltényt közelebbről nézzük le és úgy töltük be.

2. „Repesz gyújtó” vezérvisszán a zárokupakot csavarjuk le a gyújtóval és úgy töltük be a töltényt. A zárokupakot 064100 laposfogal csavarjuk le.

3. Szapnelli türemű lövésnél töltés előtt minden esetben, kivéve, ha karlacsni lövünk, csavarjuk le a biztosító-kupakot a kettősgyújtótól és hajtsuk végre a vezérvisszának megfelelő beállítást.

A gyújtót az erre a célra szolgáló kálcossal állítunk be az időszíróngok elfordítása révén. Ekkor a karongok osztásait a kívánt tűztávolságnak megfelelően a mutatóhoxá állítjuk be.

Szapsnelli „Karlacs”-ra állított gyújtóval történő lövésnél a biztosító-kupakot nem szükséges levenni, mert a gyújtó „K”-ra (Karlacsra) állítva kerül ki a gyáról.

Ne vallogassuk a szapsnelli „K”-ra állított gyújtóval való lövést a speciális Szs—350 jelzésű karlacs lövedékekkel való lövésssel.

A karlacs lövedéknak nincs gyújtója. Speciális karlacs lövedék tölténnel (Szs—350) a 76 mm-es 1942

M. Ágyuból tilos lőni, mert a lövés a csőszájék sérülését okozza.

Lövésnél akadályozzuk meg, hogy:

a) a gyújtó membránját drókok érjék, melynek le van véve a zárokupakja; az ittés megsérítheti a membránt és időelőtti robbanást okozhat a csőtorkolat közvetlenben;

b) az ágyút olyan töltényel töltésük, melynél a gyújtó membránja szakadt, horpadt vagy repedt; az ilyen töltényt tegyük télepre, majd adjuk le az elállt szálaknak a töltés technikai által törént megvizsgálás céljához.

Ha örökrebbé a lövedék a csődúrból marad, akkor az ágyút lövessel kell dírtani. Ebben esetben az ágyuból kikerült hüvelyből irtásuk át a lópor 3/4 részét egy 20–30 mm-rei megrövidített bővülővel, amelynek csappantyúcsavar-fülekkel elszéleg ronggyal bedugnak. Ezután vegyük ki a ronggot és — miután meggysűrűdtünk, hogy a fülekben nincsen löpészenes — tegyük helyére a csappantyúcsavart. Ennek megtörténté után a lekövödítést tüvél helyezzük a tölténytőre és a legsagyrőbb emelőkezési szög mellett lövünk az ágyuból, olyan irányban, hogy a száj csapatainkat ne veszélyezzenek.

A lekövödítést tüvél a csapat saját maga készít a rendes hüvelyből és belülle ütegenként 1–2 db legyen.

Vaklásszerrel semmi esetre se hagyjuk ki a benzuszorult lövedéket, mert ez felbénkül csőrobbanást okoz.

Lövés után. Ha a lövészet befejezése után maradtak olyan töltények, melyek gyújtójáról a zárokupak le van csavarva, akkor a töltények eltolására előtt a zárokupakot 064100 kombinált foglalat csavarjuk helyére útközben.

Tilos olyan töltények szállítása, melyeknek gyújtójáról a zárokupak hiányzik.

Ha az időszíróngok valamelyen osztára voltak állítva, akkor azokat újra vissza kell állítani „K”-ra (karlacsra), a biztosító-kupakot pedig vissza kell csavarni ütközben. Az ilyen tölténeket a legkiselebbi alkalmommal elisírni kell felhasználni.

A lövésget töltött állapotban vontatni tilos, mert az elszállászerkezet jel von halván és nincs véletlen elsimítási biztosítózerkezet.

Az ágyut lövessel ürtjük. Ha valamelyen olnál fogva ez nem volna lehetőséges, akkor óvatosan nyissa ki a zárat és vegyük ki a töltényt úgy, hogy kiiben ne eshesse le a földre.

MÁSODIK RÉSZ

A lövег használata

ELŐŐ FEJEZET

AZ ÁGYÚ TUZKÉSSZÉ ÉS MENETKÉSSZÉ TÉTELE

1. Általános útmutatások

Az ágyút mindenkor használható állapotban kell tartani.

Az ágyú alkotó hadihasználatból, ha az összes alkatrész és szerkezeteti hiányosságban, a helyükön kifogástalanul állnak, meghibásodás nélkülnek és a hozzátervezett tartalékokkal készülök, eszerzősek és tartozékok hiánytalanok.

Az ágyúnak törökessé és menetkéssé tétele az ágyú általános megvizsgálásából, az irányzóberendezés, a fék- és helyrőlőberendezés, valamint az ágyú származékeitől ellenőrzéstől áll.

Az ágyú megvizsgálása, a fék és helyrejelő, valamint az irányzóberendezés ellenőrzése minden lövészet előtt a szakszemélyek felügyelete mellett történik.

Az ágyút lövészet, oktatás és menetel előtt, valamint utána a kötelezőben előírt megvizsgálaton kívül időszakonként is meg kell vizsgálni, továbbá nagy és tartós erőszerek, valamint a hőmérőszklet erős változásai esetén is.

Minden megvizsgálás célja a rendellenességek idejében történő felderítése és megelőzése. Gondolunk arra, hogy még a kis hiba is, amelyet idejében nem ismertünk fel, az ágyúnak nagyobb mérvű sérüléseket, sőt szemétszillességet is okozhat.

A hibák felderítésékor „A tüzérseg anyagának technikai megvizsgálása és a hibák kiküszöbölése” c. harmadik fejezet utasításai szerint járunk el.

A tüzérseg anyag hibáitlanításáért ezek a harcosok, tisztahelyettesek és tisztek feladatak, akikre szolgáltatilag részeltük az utasításokat.

2. Az ágyú megvizsgálása és működésének ellenőrzése

Az ágyú megvizsgálását és működésének ellenőrzését a következő sorrendben kell végrehajtani:

1. Az ágyút összessítő elő megvizsgáláshoz:

- a) ellenőrizzük, minős-e tiltva az ágyú; óvatosan nyissuk ki a zárat és nézzük be a csőfutrathat;
- b) vizsgáljuk meg, hogy a fék és helyrehozó dugattyúrúdjai rögzítve vannak-e és deszerűvel ellenőrizzük a léghelyretelekben lévő nyomást; ha a nyomás az előírtnál alacsonyabb, akkor a hártyát pozoljuk, de előzőleg állapítjuk meg a léghelyretelekben lévő folyadék mennyiségét;
- c) állítsuk az ágyút harckész helyzetbe;
- d) kiválik töröljük le a port, szemnyezést és füldugasz kezbenyagot.

2. Vizsgáljuk meg a csövet. A cső kilöb felületén nem lehetnek lövedékekkel, gránát- és akraszillánkoktól, valamint ütésekkel származó másik nyomok, melyek a csőfutrathat dugott részeitnek elő; további nem lehetnek durkok, repedések, rossza és nagyobb felületen festékhildány. Ha a festékhildányt nem tudjuk azonnal pótolni, úgy a festékmentes felületet kenjük be lövégnsírral.

A cső körül felületén lévő kisebb karcolások, felverődések és ütemnyomek elhárításra.

Megvizsgálásnál ellenőrizzük a csőszájukat, hogy nincs engedhető meg.

Megvizsgálás előtt a csőfutrat gondosan húzzuk ki a csőkefétel, melynek körüljere tiszta, seáraz rongyot csavartunk.

A csőfutrat jobb megvizsgálása előjából helyezzük a csőtorkolat elől ferdén fehér papírlapot, vagy világítjuk meg a csőfutrat egy röd végire erősített lámpával.

A csőfutrat felülete tiszta legyen, ne legyen rajta korom, seáraz és rossza termékdás. Ha rosszat fedezünk fel, körüljön műröt; rongygal azonban tüvelítse el.

A csőfutrathat repedések nem engedhetők meg.

Megvizsgálás után a csőfutrat kenjük be a betéteshez használt tiszta csőkefél.

3. Vizsgáljuk meg a zárat az önműködő záró- és elszállítószerekkel: szedjük szét a zárt, minden alkatrészét gondosan töröljük le és vizsgáljuk meg, majd kenőanyaggal átitatott

ronagyal kenjük be; szedjük össze az elszállítószeket és ellenőrizzük az üzemegység kialakítását a következő módon: az elszállítószekben benyomásával, csaptszuk előre az üdevezetet és a 077000 időszakra ellenőrizzük az üzemegység kialakítását. Szerejjük teszi a zárat és ellenőrizzük működését úgy, hogy néhányszor nyissuk, zárdjuk, és minden beszúrás után csaptszuk előre az üdevezetet.

A zárttestnek erőteljesen kell felelősségei. Az üdevezet előrecsapás jól haladási és erőteljes legyen.

Ellenőrizzük a zárványítószűrő hálószabás szorulását úgy, hogy húzzuk ki jobbra és engedjük el. A zárványítószűrők erőteljesen viszto kell tenni eredeti helyzetübe.

4. Vizsgáljuk meg a bőlöcet, melynek a következőre fordítunk figyelmet: a léghelyretelek dugattyúrúdjai megibolytatón rögzítve van-e a bőlöc a gyártótájékoztatóban, valamint a fék dugattyúrúdjá a bőlöc sávegből (a dugattyúrúdok anyai legyenek ütközött becsavarva és szorosították); a bőlöcscsapok jól vanak-e rögzítve a felső lövegtálp csapágyában; a hártszálka mutató helyesen működik-e; a bőlöcscsapok és a sarkoscsap lehárítása kifogástalan-e.

5. Ellenőrizzük, hogy a folyadék nem szívárog-e a helyretelezésrezenetből.

6. Ellenőrizzük, hogy a fékhang fel van-e tiltva folyadékkel.

7. Ellenőrizzük a léghelyretelekben a folyadék mennyiségét és a nyomást.

8. Vizsgáljuk meg az irányításszerkezetet, melyeknek egyenletesen, ugrikás menetben és megfelelő erőszínűséggel működnek. Az oldali- és magasságrányázókkel közkezelésben elfordításuknak szükséges erő 5 kg-nál ne legyen nyobb.

9. Ellenőrizzük a rugósok kikapcsolását és a rögzítők működését. A talpesszám terpesztésekkel a világítóscsapok könnyen hatoljanak be a félhangelyek furataiba, a talpesszám rögzítő-csapok pedig biztosan rögzítik a terpesztet tüpazárát.

10. Ellenőrizzük, hogy a talpamátricszabálytól osztag seg biztosan rögzít-e a talpamátrikat menetbeli helyzetben.

11. Ellenőrizzük, hogy menetbeli helyzetben a teherhártó megvihatón működik-e.

12. Vizsgáljuk meg a keréklockát. Ellenőrizzük, hogy a po-

remegyűrű a gumiköpenyt, a csavarok a keréktárcsát és a fej-gombfejű csavarok a porvédőszípkat jól rögzítik-e.

A gumiköpeny nagyobb sérülését, a keréktárcsa héjkorpadásai és repedései nem engedhetők meg.

Olyan ágyú megvizsgálásnál, melynek kerékagyha használata előre nem volt szüksége, a kerékeket vegyük le, távolítsuk el a csapágyakat és zsinórakat, mosnak meg és tördöljük le a kerékagyat és az összes alkatrésztet; azután újra szereljük össze a keréket és a kerékagyat többször meg csapágyozzák.

13. Vizsgáljuk meg a lövegpajzset. Ellenőrizzük a felső pajzst, a fogasit védőpajzst, a léghelyretoló védőpanelt és az alsó felhajtató pajzs rögzítését. Ellenőrizzük a felső pajzs lehangolási részének és az alsó felhajtató pajzs menetelhetőségen való rögzítését.

14. Vizsgáljuk meg és ellenőrizzük az ismányzóberendezést.

15. Olajos roteggyle törljük át a festetlen részeket és kenőanyaggal törljük meg a csapágy zsinórakat és Staufer-zsinórakat.

Az ágyú megvizsgálása után vizsgáljuk meg a lövegmozdonyt. Ellenőrizzük a rúd, a kúposolóhengerek, a szekrény állapotát és a kerétek forgását.

Ellenőrizzük, hogy az ágyúhenger és a lövegmozdonyhoz tartozó tartalmakat, szerszámok és tartozékok megvanak-e, melyen általában vannak és felvértezésük megbízható-e.


3. A fék- és helyretolóberendezés ellenőrzése

A fék- és helyretolóberendezés ellenőrzése a fékben és a helyretolón levő folyadék mennyiségeinek, valamint a helyretolón levő nyomás nagyságának megállapításából áll.

A folyadék mennyiségeinek megállapítása a fékben

1. Adjunk a csönet 2–3-as emelkedést (40–50 vonás).
2. A 060101 sz. kulccsal csavarjuk ki a töltőlyuk csavart (30. ábra 4). A fék rendes felülvizsgája esetén a töltőlyuk csavar furatában folyadéknek kell jelentkezni. Ha a folyadék nem mutatkozik, akkor a töltőlyukot keressük az Szb. 070200 kész szivattyúval addig töltünk utána folyadékot, míg az meg nem töltheti a töltőlyuk csavar furatát is (110. ábra).

3. A tömlögyűrű meglétét ellenőrizve csavarjuk be a töltőlyuk csavart (4).



10. ábra. A folyadék szintítése a fékhegerbe.

A folyadék mennyiségeinek megállapítása a helyretolón

1. Az ágyú csövét állítva visszintes helyzetbe.
2. A feszítőhenger fenék (32. ábrán 17) rögzítőcsavarját (19) csavarjuk ki és a 060102 kulccsal csavarjuk ki a feszítőhenger fenékét.
3. A feszítőhenger fenék helyére az szb. 060001 kulccsal csavarjuk be az szb. 062100 készülök anyaját a helyretoló ki-próbálás céljából (111. ábra).
4. Távolítsuk el a rögzítődrótot, a 060703 kulccsal csavarjuk ki a töltőlyuk csavart (32. ábrán 8) és az szb. 060008 kulccsal csavarjuk ki a fedéscsavar (7) és a töltő csatlakozási csavarját; egy fordulattal csavarjuk ki a szelépcsavart, hogy kijöjjön a közelkerécsőből a folyadék; szüntessük le a szelépcsavart és a 060102 sz. kulccsal csavarjuk a töltő csatlakozását a feszítővel a töltőlyukcsavar (8) helyére.


5. Az szb. 41–40 kulccsal csavarjuk be a készülök csavarját az anyába az első jelleg. Szerencsétlenség elkerülése végett a készülék csavarjának becsavásakor oldalt kell állni.

6. Az szb. 060008 kulccsal egy fordulattal csavarjuk ki a

szélesavar, jegyznek fel a feszírón mutatott nyomást és újra csavarják be a szélesavart.

7. Csavarjuk be a készülék csavarját a második jelleg és ejtő műről meg a nyomást.

8. A feszírón leválasztott két érték alapján (a készülék csavarjának elő és második jelleg tökélet becsavarásával) a grafi-



III. ábra. A léghelyretolóban lévő folyadék merényletpárnak megfelelően a készülék csavarjának előre és vissza a feszírónál történő elhelyezését:
1 — a készülék csavarja; 2 — a feszírók csavarja; 3 — rezesszív; 4 — előre csatolásra (előre elhelyezés); 5 — vissza elhelyezés.

kon (112. ábra) felhasználással állapításnak meg a léghelyretolóban lévő folyadék mennyiséget. Ehhez korrektsík meg a grafikonon a mérő nyomásoknak megfelelő függőleges és vízszintes vonalak metrálspontját és annak elhelyezkedése alapján állapít meg a hiányzó, vagy füllszeges folyadékmenetnyiséget:

a) ha a metrálspont a körülpö. „Norm.” feliratú vastagabb vonalon van, akkor a léghelyretolóban lévő folyadék mennyisége az előir 4,27 liter; a folyadék mennyisége a léghelyretolóban 4,47 és 4,07 liter között lehet, amit az mutat, hogy a metrálspont a grafikon „+0,2” vagy „-0,2” jelzésű ferde vonalai között helyezkedik el;


b) ha a metrálspont feljebb kerül a „+0,2” jelzésű ferde vonalnál, akkor a léghelyretolóban a folyadék több a meghajtottan; ha a metrálspont lejebb kerül a „-0,2” jelzésű ferde vonalnál, akkor a léghelyretolóban a folyadék kevesebb a szükségesnél.

A hiányzó vagy füllszeges folyadékmenetnyiséget megállapításhoz 0,4-ét¹ el kell osztani a széles és középső ferde vonal

¹ A középső és széles vonal között távolság 0,4 liternek felel meg.

között távolsággal (a metrálsponttal viszonyítva) és még lell szorozni a metrálspont és a körülpö vastagabb vonal közötti távolsággal. A kapott eredmény lesz a keresett folyadékmenetnyisége literben.

A feszírőd által mutatott nyomások a körülpö mennyisége jelenével 350 mm-re kifel dugattyúnál mellett:



112. ábra. Grafikon a 76 mm-es 1042 N. dípó helyretolójában lévő folyadék mennyiségeinek meghatározására.

Példa. A léghelyretolóban lévő nyomás a készülék csavarjának előre jelleg kifel dugattyúnál mellett 29 atmosférára, a második jelleg 34 atmosférára. Az „A” metrálspont (112. ábra) azután mutatja, hogy a folyadék kevesebb a rendessnél.

A középső vastagabb vonal és a széles vonal között az „A” pont vízszintes vonalai 0,4 osztás helyezkedik el (AC vonal szakasz), az „A” ponttól a középső vastagabb vonalig pedig (AC vonal szakasz) 0,5 osztás van. Tehát a léghelyretoló folyadék a rendessnél $\frac{0,4}{0,4 + 0,5} = 0,68$ literrel kevesebb.

A léghelyretolóban lévő előir 4,27 folyadék-mennyiség esetén csavarjuk ki a készüléket, csavarjuk vissza a feszíböhenger fülekkel, csavarjuk be a rögzítőcsavart, a tolólyuk csavart és fedőcsavart, azután használhatók.

Ha a folyadék kevés, töltünk urára, ha pedig sok, engedjük ki belőle.

A léghelyretoló folyadékkel történő utántartását a kettősöműködésű szabvány szivattyúval hajtják végre a következőképpen:

a) a töltső csatlakozórészről csavarjuk ki a feszmérőt és helyre csavarjuk be a dugót; a töltő csatlakozórész másik ágára csavarjuk le a fedelét és kapcsoljuk hozzá a kettősöműködésű szivattyú tömlőjét;

b) a szivattyú tartályiba intszik bele a grafikon szerint megállapított és kiemelt folyadék mennyiséget, a szivattyúról cserjít állításuk „Folyadék”-re;

c) a szeléposavart 2–3 fordulattal csavarjuk ki és szivattyúzunk át a folyadékot a szivattyúról a helyretolóba;

d) újra ellenőrizzük a folyadék mennyiségett.

A léghelyretolóból a fülesleges folyadék eltávolítása a következőképp történik:

a) az ágyú csavart állításuk a legnagyobb emelkedési szögére;

b) a töltő csatlakozórészről csavarjuk le a fedelét és tartsunk át merev edényt;

c) a szeléposavart kissé kicsavarva engedjük ki a fülesleges folyadék mennyiségett;

d) csavarjuk be a szeléposavart és újra ellenőrizzük a folyadék mennyiségett.

A nyomás ellenőrzése a léghelyretolóban


A helyretolóban a nyomás ellenőrzése a következőképpen történik:

1. Állításuk a csavart vízszintes helyzetbe. Vegyük ki a biztosítókulcsat és az szb. 060706 kulccsal csavarjuk ki a töltőlyukcsavart (32. ábrahoz 6), melynek helyére a töltő csatlakozórész kerül. Ugyanezzel a kulccsal csavarjuk ki a fedelcsavart (7) és egy fordulattal csavarjuk ki a szeléposavart, hogy a kizálekedő csöből a folyadékot kiengedjük. Ezután a szeléposavart csavarjuk be.

2. A töltőlyukcsavar (6) helyére csavarjuk be a töltő csatlakozórészt. A töltő csatlakozórész egyik ágából csavarjuk ki a dugót, amikor helyére csavarjuk be a feszmérőt és ellenőrizzük, hogy a töltő csatlakozórész másik ága le van-e zárva a fedéllel.

3. Az szb. 060008 kulccsal egy fordulattal csavarjuk ki a szeléposavart. A feszmérő mutatójának elérése alapján állapításuk meg a nyomást (113. ábra). Csavarjuk be a szeléposavart.

A léghelyretolóban a rendes nyomás 30...1 atmosférá. Ha a léghelyretolóban lévő nyomás (rendes folyadék mennyiséggel mellett) kevesebb, vagy több az említetnél, akkor a léghelyretolóban lévő nyomást növeljük az előírta.



113. ábra. A nyomás megállapítása a léghelyretolóban.

A levegő utánföldítést a léghelyretolóba a kettősöműködésű szabvány szivattyúval hajtják végre a következőképpen:

1. A feszmérőt a töltő csatlakozórészben hagyva csavarjuk le a töltő csatlakozórészről másik ágának fedelét és kapcsoljuk hozzá a kettősöműködésű szivattyú tömlőjét (114. ábra).

2. A szivattyú csapját állításuk „Levegő”-re és tartsuk meg a környéki és a hangon kívüli teret hűtővízzel.

3. A szeléposavart 2–3 fordulattal csavarjuk ki és a levegő szivattyúzását addig folyassuk, míg a léghelyretolóban lévő nyomás az előírtat el nem éri.


4. A levegővel töltött felsőrészt után csavarjuk vissza a szeléposavart és csavarjuk ki a töltő csatlakozórész a feszmérővel.

5. Végezzük el a levegő hidraulikus elszárasztását úgy, hogy a levegő csatlakozék adjunk 10–15°-os emelkedést (170–250 vonás), 1/4 fordulattal csavarjuk ki a szeléposavart és a folyadék megjelenése után csavarjuk be. Ugyanigy járunk el a levegesző csavarral (3) is.

6. Csavarjuk helyére a töltőlyukcsavart, valamint a fedőcsavart és használj bántolásuk.

A levegő kiengedése a léghelyretolóból
(115. ábra) a következőképpen történik:


1. Süllyessük a csövet az alsó határig.
2. A töltő csatlakozását a feszmérővel fent bagyra, nyissuk ki a szelépcavart.



114. ábra. A levegő statuációja a léghelyretolóból.

3. Lassan csavarjuk le a fedelel a töltő csatlakozásról ágiról, ekkorban a levegő a nyílikön keresztül el fog távozni.

Amikor a feszmérő rendes nyomást mutat, csavarjuk be a szelépcavart és a fentiek szerint végezzük el a levegő hidraulikus elszírást.



115. ábra. A teljesítés levegő kiengedése a helyretolóból:
1 — a szelépcavart hozza; 2 — manométer; 3 — vállalásnak a töltő csatlakozását nyitószervjei.

4. Az irányzüberendezések ellenőrzése

Az irányzüberendezések ellenőrzésénél érjük el azt, hogy a cső és a távolsági szelencse tetejének vizszintes állása mellett:

- a) a távolság-szelencékben nullán álljon;
- b) az oldalszintenzörök nullára való állításakor a buborék-nak középen kell elhelyezkednie;
- c) a keressziszinten buborékjának közepre kell beállnia;
- d) a lüngtatóvész optikai tengelyének az irányzati szög körével nulla állás mellett és az oldalainak 30—60 állásakor párhuzamosnak kell lenni a csőfutat tengelyével.

Az irányzüberendezések ellenőrzése a következő sorrendben történik:

1. Készítsük elő a levegőt az irányzüberendezések ellenőrzéséhez.
2. Készítsük elő az irányzüberendezések ellenőrzéséhez.
3. Az irányzati- és a lüngtatóvész szerkezetének holtmennetét állapitsuk meg.
4. Ellenőrizzük, hogy be van-e szabályozva az oldal- és kerék szintező.

5. Ellenszinténik az ellenszinteniről.
6. Ellenszinténik az iránytól nulla állásról.
7. Ellenszinténik az iránytól nulla vonásról.
8. Ellenszinténik az irányváltásról.
9. Ellenszinténik a parallelogram-karról.

10. Az irányváltásról és a parallelogram-karról akkor ellenőriznek, ha észrevételek, hogy megsérültek, továbbá nagy menetek, a levegő hőmérséklete miatt tartó vontatás után, technikai vizsgálatok alkalmával és a levegő javításakor. Ezen ellenőrzések leírása „A tisztviselők szolgálati megvizsgálása és a tübök kiküszöbölése” c. harmadik fejezetben található.

Az ágyú előkészítése az irányzóberendezések ellenőrzéséhez

Állásuk az ágyút viszintes, nincs helyre tűzölő hadzsethez. Az oldal- és magassági irányzógepek működését ellenőriznek. Működésük minden nem lehet statikus, ugrálás és a tulparásnak nem remeghetnek. Az oldal- és magassági irányzógep használata ki lehet javítani.

A csillár ellenőrzés alapját gondosan törljük le.

Az irányzóberendezések előkészítése ellenőrzéshez

Az iránytól alkotott részről ronggyal törlégetik le. Ellenőriznek az iránytól az ágyúra való felérkezést. Viszgálik meg az iránytól, gyorsítójunk meg alkarrésszelnek habilitási időről és felérkezések megbízhatóságáról.

Ellenőriznek az iránytól szerkezetének működését.

Az összes hibátokat javítják ki az irányzóberendezések ellenőrzés előtt.

Az irányzók és a lövegtárcsák szerkezetéi holtmenetének megállapítása

Az irányzók és a lövegtárcsák szerkezetének holtmeneteit akkor állapítjuk meg, ha a szabcsapárcsok nincs meghibásodva ezen szerkezetek működésének pontosságáról.

a) Az oldalszintező holtmenetének megállapítása:

Az oldalszintező csigorörjönök egyirányba történő forgatással állítják a szintenző légberendezést központi állásra, és olvassák le az albowesszonyról a szintező állását.

A csigorörjönök ugyanabba az irányba forgatva állítják el a hiboréteket követő helyzetükről.

A csigorörjönök ellenőri irányba forgatva, az oldalszintező legbővítéjén általában körülbelül 100 cm-re állítják ki, és szintező állásuk le az albowesszonyról a szintező állásról.

A leválasztott két érintik közötti körülbeszívó adja a holtmenet nagyságát, amely nem lehet két vonásnál (0—02) nagyobb.

b) Az irányzásai szögek szerkezetének holtmenetének megállapítása.

Az irányzásai szögek szerkezetének tisztaságállító hibakerék előforgatva a tisztaságcsökkenés vonásbevezetésén a mutató állításuk 100 cm-re; a tisztaságállító hibakerékkel az oldalszintező hiborétején állítják ki, és kioldják.

Az irányzásai szögek szerkezetének tisztaságállító hibakerék előfordulása az irányba forgatva, mint előállít, állítják el a holtmenet hiboréteket követőről.

Az irányzásai szög szerkezet tisztaságállító hibakerékkel ellenőrzi irányba forgatva állítják a szintező hiboréteket ki, és a tisztaság-csökkenés körülbelül 100 cm-re.

A tisztaság-csökkenés körülbelül 100 cm-re hibakerékkel ellenőrzi irányba forgatva állítják ki, és kioldják. A holtmenet nagysága, amely nem lehet két vonásnál (0—02) nagyobb.

c) A lövegtárcsák holtmenetének (oldalszintező körülbeszívásának) megállapítása.

Helyezzük a lövegtárcsákat a tisztasártartó szekrénybe és rögzítse. A lövegtárcsák szögkerékét egyirányba forgatva irányozzák rá a lövegtárcsák szélkeréjét valamely pontra, amely az ágyúnál legalább 400 m-re van és végeznek el a hibakerék előfordulásának ellenőrzését. A szögkerék hibakerékkel ugyanabba az irányba forgatva állítják el a beiránytást.

A lövegtárcsák szögkerékét ellenőrzi irányba forgatva ismét vigyük rá a szekrényt ugyanarra a pontra és újra vigyük rá a hibakerékkel.

A két leválasztott körülbeszívó adja a lövegtárcsák holtmenetét (oldalszintező körülbeszívás).

A holtmenet nagysága két vonásnál (0—02) nem lehet nagyobb.

d) A lövegtárcsák fejprizmájának holtmenetének ugyanúgy állapítjuk meg, mint az oldalszintező körülbeszívás.

A holtmenet nem lehet nagyobb két vonásnál (0—02).

Az irányzati szerkezetek hőtartóinak okait és kikészítési módjait „A tűzszig anyagának technikai megvizsgálása és a hőhatás kialakulása” c. harmadik fejezet második része tünteti fel.

Ha a hőegyszerű szerkezetek hőtartója meghaladja az engedélyezett értékét, akkor a tűzszig javításra szorul.

Az oldal- és keresztszintű beszabályozottáspárnak ellenőrzése

a) Az oldalszintező ellenőrzése.

A körkerek forgatásával állítsuk az oldalszintező buborékját középre.

A ferde kerekekkel kikészítő hőtartó szerkezetet állítsuk az irányzékot előbb az egyik szélső helyzetbe, majd pedig a másikba.

Az oldalszintező buborékja nem lehet túl a szélső jelentések.

b) A keresztszintező ellenőrzése.

A ferde kerekekkel kikészítő hőtartó szerkezetet hozzuk a keresztszintű buborékját középre.

Az irányzati szigek szerkezetének távolságállító körkerekekkel meződítik ki az irányzáléket általános és ellenőrzők, hogy előkerül az oldalszintező buborékja a megengedettnél jobban elmozdul-e.

A buborék nem elmozdulhat túl a szélső jelentésekben.

Az oldal- és keresztszintű beszabályozott helyzetből való elmozdulásokról okait és a beszabályozás végrajzait („A tűzszig anyagának technikai megvizsgálása és a hőhatás kialakulása”) c. harmadik fejezet második része ismerteti.

Az ellenőrző-szinterő ellenőrzése

Állítsuk az ellenőrző-szinterőt a csőr ellenőrző sújtón a cső irányába (a jelző szerint). Az ágyú magassági irányzágópével állítsuk az ellenőrző-szinterő buborékját középre. Forditsuk el az ellenőrző-szinterőt 180°-kal és ha buborékja középen marad, akkor az ellenőrző-szinterő pontos. A buborék jelentéktelen eltérése esetén az ellenőrző-szinterő buborékának felét az igazítócsavarral, másik felét pedig az ágyú magassági irányzágópével kiszövöljük ki. Az ellenőrző-szinterőt ismét forditsuk el 180°-kal és ha előző buborékja nem áll középen, akkor a fenti eljá-

rőt addig folytatásak, míg az ellenőrző-szinterőfek 180°-kal törtenő elfordításakor a buborék középen marad.

Ekkorralhat, hogy az ellenőrző-szinterőnél az elő, 180°-kal törtenő, elfordításakor buborékja annyira elhagy középréit, hogy még leköchölhet sem tudja megillapítani a hőszugességet.

Ilyen esetben a következőképp járunk el:

1. Az ágyú magasság irányzágópével állítsuk az ellenőrző-szinterő buborékját középre és jegyezzük fel a magasság irányzágópár körzikerékenek pontos fordulatszámát (figyelembe véve a hőtartót is).

2. A magasság irányzágópár körzikeréket forgassuk ellenkező irányba az előző fordulatnak felével.

3. Az ellenőrző-szinterő igazítócsavarjainak forgatásával állítsuk a buborékot középre.

4. Az ellenőrző-szinterőt forditsuk el 180°-kal.

Ha most az ellenőrző-szinterő buborékja középen marad, a beszabályozás megállt.

Ha az ellenőrző-szinterő elfordításakor buborékja jelentéktelen eltérésben van el a középről, akkor a fent leírtak szerint kell eljárni.

Az irányzati nulla állásainak ellenőrzése

Az irányzati nulla állásainak ellenőrzése a következő sorrendben történik:

1. A beszabályozott ellenőrző-szinterővel állítsuk a csővel visszahúzott helyzetbe: hosszirányban a magasság irányzágópéppel, keresztszirányban pedig a megfelelő talpazór felémerítéssel.

2. Az ellenőrző-szinterőt keresztszirányban helyezzük a törzszerkezet szenesre tetejére és a ferde kerekekkel kikészítőből.

3. Az ellenőrző-szinterőt hosszirányban helyezzük a törzszerkezet szenesre tetejére és az irányzati szig szerkezet körzikerével az ellenőrző-szinterő buborékját állítsuk középre.

A távolságállító körzikerék forgatásával az oldalszintező buborékját állítsuk középre.

Ekkor az oldalszintező becsztásán 30–60 állásnak kell lenni, a távolság-ossztás-doboztól jóval több, mint a kerecsenszintező buborékjának középen felel meg.

Ha az oldalszintező albeccsztás dobójának „0” osztása nincs el, akkor hozzuk meg az albeccsztás-dobozt rögtön csavart és a dobot úgy forditsuk el, hogy „0” osztása a mutatóval szembe kerüljen, majd húzzuk meg a rögtönösavart.

Ha a távolság-osszásdob „0” osztása nem került szembe a mutatóval, akkor hozzuk meg az állítócsavarokat és az osszásdobot fordítuk el úgy, hogy „0” osztáson a mutatóval szembe kerüljön, majd a csavarokat rögzítük.

Ha a távolság-osszásdob előfordításakor nem sikerül egyeztetni a „0” osztást a mutatóval, akkor az irányzékot szerezzük le, és rögzíjük dessze helyesen.

Ha a keresztszintű buborék túlélpi a szálsú jeleket, akkor hozzuk meg a szemelőtartó csavarját és a szintszámlárt, összesen összükkel elmondva, állítsuk a buborékot körére, majd húzzuk meg a csavarokat.

Megjegyzés. A körülbelül gyűrűs ágyúk irányzánál meg kell indítani a szintszámlára rögzítőmavirót és a tartó övöt először először fel a buborékba köstökre vinni, utána pedig a csavarokat megcsillapítani.

Az irányzás nulla vonalának ellenőrzése

Az irányzás nulla vonalát ellenőrizhetjük távoli pont vagy a szabályozottak koordináltai (keresztjei) alapján.

Távoli pont alapján történő ellenőrzést a következő sorrendben hajtunk végre:

1. Az ellenőrző-színtérő segítségével állítsuk az ágyút a báziscsapok irányában vízszintesre. A csiszájék homlokrendszerének lévő jeleknek megfelelően fesszük ki a forrást.

2. A zárttestből vegyük ki az ühregutóműszert, az ühregut és az összegyűjtőt. A zárttestben az ühregutás részére szolgáló furatot törjük ki.

A lövegtávcsővel helyezzük a távcsőtartó szelencébe és a szociáliscsavarral rögzítük. Az irányzónkon nulla állásokat állítsunk.


3. A zárttest ühregutás részére szolgáló furaton és a csiszájékra erősített szálkeresztén át a magnessugár- és oldalirányzás-gép forgatással irányozzuk rá a csövet egy jól látható távoli pontra, mely az ágyútól legalább 400 m-re van.

4. Az irányzás szögé és a szigméri készülékek segítségével irányozzuk rá a távcső szálkeresztjét a kívántszintű iránypontra.

Ha ekkor a lövegtávcső állásai az irányzás szög becsültésein 0—00-vál, a szigméri osztásain pedig 30—00-val lesznek egyenlők, vagy ettől 1/2 vonásnál nagyobb értékkel nem török el, akkor a lövegtávcső optikai tengelye párhuzamos a lövegcso tengelyével.

Ha az irányzást szög és szigméri becsültésekön 1/2 vonásnál nagyobb eltérés mutatkozik, akkor helyesítést kell vé-

gezn: hozzuk meg a szigméri gyűrűjének rögzítőcsavarjait, 50-as osztásvállal fordítuk a mutatóval szembe és húzzuk meg a rögzítőcsavarokat; hozzuk meg az anyákat a szigmérő és az irányzás szög kerékhez és fordítuk el az általazatidobokat úgy, hogy a nulla osztáson a mutatóval szembe kerüljenek, majd szoritsuk meg az anyákat.



116. ábra. Szabályozottabb a 75 mm-es 1942 M. típus gázműködéses lánck ellenőrzéséhez.

A csapatoknál lehetnek olyan lövegtávcsövek, melyeknek anyám csavarhúzó részre használ, vagy a lövegtávcső-lecsatlakozó részre két furat van. Az első esetben az anyákat a csavarhúzóval, a második esetben a kúcsos hozzák meg, amely a lövegtávcső hálójában van elhelyezve.

Az irányzás nulla vonalának ellenőrzése után ellenőrizzük a nézőse berendezést. Ha az irányponthoz nem kötjük a nézőszékre szálai között, akkor a szabályozócsavarokat a megfelelő irányban forgatva mozgassuk el a száleket.

Az irányzás nulla vonalával a szabályozottábla koordináltai (szálkeresztjei) alapján ugyanolyan ellenőrizzzük, mint távoli pont keresztre, a lövegtávcső szálkeresztjét pedig a baloldali rendre irányítjuk. A szabályozottáblát (116. ábra) az ágyú előtt függőlegesen, legalább 40 m távolságra állítsuk fel. A szabályozottábla kereszjeinek vastagsága legfeljebb 10 mm lehet.

MÁSODIK FEJEZET

A LÖVÉG KEZELÉSE TÜZELÉS KÖZBEN ÉS MENETBEN

5. Menetbeli kezelésből az ágyú tükkesszé tétele

Mert helyzetből az ágyú tükkesszé tételéhez a következőket hajtsuk végre:

1. Az ágyú vonófűrészét akasztuk le a voritád (mozdony) kapcsolóhengereiről.

2. A teherhárítótól oldjuk, melyhez a teherhárítókar hüvelyt húzzuk magunk felé és a kart fordításuk felére; az ágyú magasságirányadópevél állítunk a csővet vízzintes helyzetbe, a teherhárítókar hüvelyt húzzuk levél és a kart emeljük fel.

3. Az irányzóemelőket hajtsuk hátra.

4. A talpaszárugató csapcság biztosítóját előfordítva vegyük ki a talpaszárugatót csapot, mely a talpaszárakat menetbelihez rögzíti.

5. A talpaszárakat ötközönség nyissuk szét, és ellenőrizzük, hogy a talpaszárugató csapcságok terpeszett helyzetben megterjék-e.

Ha a talpaszárak nyitásakor a villáscsapolk nem hatolnak be a félengelyek furataiba (ami a rugózás súlyedése következtében állhat el), akkor a rugózist be kell szabályozni. Ha a helyzet nem engedi meg a rugózás beüzemelését, akkor a szállítóengelyt rövidkárol emeljük fel, hímzással meg és próbáljuk meg szétnyílni a talpaszárakat. Ha a talpaszárak nem nyílnak szét, úgy a rugózás kilépési/csatlókét, a talpaszárakkal összekötő rugózás kilépési csapolat húzzuk ki, nyíssuk szét a talpaszárakat és bekapsolt rugózás mellett töröljünk.

6. Vegyük le a védőburkolat a csőszájtól, a csőről és az irányzóktól.

7. Engedjük le az alsópajzsot.

8. Kivették irányzásai való tüzelés esetén engedjük le és rögzítseuk a lehajtható pajzst. (Kevább gyakrabban ágyúknál engedjük le az irányzásból fedőt.)

9. A hármasládás mutatót toljuk előre.

10. Vegyük ki a pajson lévő üvegcsődobozból a lövegrávessvet és helyezzük a tővesztőt szelencébe.

11. Ejzenkai tüzelésnél szereljük fel az irányzásra a megvilágításra szolgáló „Lucs—2” lámpákat.

12. Az irányzásokat és a tővesztőt állítunk „0”-ra.

13. Az ágyú vízzintessé tétele céljából — ha szükséges — a kerék elői ásztak ki a földet.

14. A földszarkantyúk részre ássunk támiasító gőrököt.

15. Puha és ingoványos talajon törölő törölőt tüzelésnél a csifár alatt ismét 50 cm mély gödröt; a földszarkantyúk gödréibe verjük karókat; az ágyú kerékei alá tegyünk csalánkat, rönsét vagy szálzogumagyagot, és erősítse meg a talajt.

6. Tüzelőálláshoz az ágyú elhárítása lövéshez

1. A csőfuratot töröljük ki a csökefélvel, melynek keférére gedzár, tisztá rongyol, csavarunk.

2. Töröljük le a zárttest, a zárttest felszínét és a bőlöző vezetőleccet, azután vörönymű ürje kenyéjbe. Vegyük ki az ütőrugóháztartót, az ütőszegést és az ütőrugót; tisztítunk ki a zárttestben az ütőszeg részre szolgáló furatot, tisztítunk el a fölösleges kenfénnyagot az ütőszegről és ütőrugóról, majd vegyük a zár mutatódicsét.

3. Ellendélezzük a léghelyretozo dugattyúrúdjának a bőlöző gyümőtartójában és a fékdurogattyúrúdjának a bőlöszáveghen való rögzítését. A dugattyúrúdak rögzítőnyíl legyenek teljesen becsavarva és sziszeggel ellátva.

4. Ellendélezzük, hogy nincs-e folyadék szívárgás a fék- és helyretozo-szerkezettel.

5. Ellendélezzük a léghelyretozoban lévő nyomist. Ha a nyomás nincsnyább az előiránytól, akkor ellenőrizzük a léghelyretozoiban lévő folyadékmenetnyiséget.

6. Ellenőriztük az irányzásírók egyenletes működését.

7. Visszajuk meg az irányzásberendezéseket és — ha a helyzet megengedi — ellenőriztük a „0°” állásokat és az irányzás nulla vonalát.

8. Ellenőriztük, hogy működik-e és jól van-e a körülbelül 1000 m-re lévő irányzásírópályának fogasai.

7. Az ágyú beirányzása

Az ágyút két módon irányozhatjuk be: követlenül a célu (közvetlen irányzás) és kiegészítő pontra, melyet iránypontról nevezünk (közvetett irányzás).

Az irányzásberendezés használata leből az irányzásberendezések minden egyesirányban végzik a működésüket, hogy elkerüljék a szervszerek hőtermelésének befolyását az állításon.

Közvetlen irányzás

1. Állitsuk a fejprizmát 0—00-ra.

2. Állitsuk a lövegtávosi oldalbeosztásit 30—00-ra.

Ha szükséges, a szel hatását figyelembe véve, végezzük helyesbítést; míg a célu történő kövésnél határozunk meg az előretartást.

3. Az irányzásot állitsuk a vezényezőknek megfelelően: fordításuk el a körhagyópályai kilaposításának előjét és a távolság-erősséghez közelről forgatva végezzük durva beirányzást, után az irányzás szükséges szervezetével végezzük pontos beirányzást.

4. Az ágyú magasság- és oldalirányzó-pályával irányozzuk rá a célt a lövegtávosi szálkeresztenek középpontját, és állitsuk el az ágyút.

Példa. A cél (harcos) balról jobbra mozog: előretartás 0—10, irányzás 30 (1000 m).

A löveg beirányzása a közvetlen módon történik: állitsuk a lövegtávosi oldalbeosztást 30—10-re, a távolságosztásban a páncélos hőszárítás beüzemelésével állitsuk 30-as osztást. Az ágyú magasság- és oldalirányzó-pályával irányozzuk rá a lövegtávosi szálkereszti-jét a célról és állitsuk el az ágyút.

Ha az irányzásra olyan lövegtávossá van felhelyezve, amelynek látómejében a szálkereszten kívül központi irányzásberendezés és az oldalhelyesítéshez szükséges osztások is vannak, akkor működő célról

különállóan irányizzsal a lövegtávosi oldalbeosztásra működjön. Mivelünk a következőképpen.

Hajtsuk végre az 1. és 3. poszton működtetéskat, a lövegtávosi oldalbeosztásban az előretartásban szükséges helyesbítést viszont nem kell elvéggni (2. posz).

A magasság- és oldalirányzó-pályák közkeréknél fogatással irányozzuk rá a célpontra az oldalhelyesítésnek megfelelő jelét (a jelök között távolság 0—05) és állitsuk el az ágyut.

Ha a cél jobból-balra mozog, az előretartást a központi irányzásból jobbra lévő jelökkel állapítunk meg és az ágyút nában a pillanatban állítjuk el, amikor a harcossi elője elérte a megfelelő jelöt.

Ha a cél balról-jobbra mozog, az előretartást a központi irányzásból balra lévő jelökkel állapítunk meg.

Küszöbített irányzás

1. A keresztszintenő baborításnak kölönfele tüntendő állítással állitsuk be az irányzásot a keresztszintenőle viszonyítva függőlegesen.

2. Állitsuk be a lövegtávosi oldalbeosztásit a vezényező szerint: nyenjen le az oldalsígnak a kilaposítás előjét és készeld földszintet a lövegtávosi fejprizmát, végezzük el a durva beirányzást, majd a kilaposításnak előre elengedve, az oldalsígnak körülbelül végezzen el a pontos beállítást.

3. A cölhelyszig-körbejelzést kézikordónek fogatással állitsuk be a vezényezőt szintenő.

4. A távolságosztásban a vezényezők megfelelően állitsuk be az irányzásokat.

5. Az ágyú csatlának adja meg a szükséges erőszakelési szögét: a magasság irányzó-pályák közkeréknél fogatással állitsuk az oldalszintenő baborításját közepre.

6. Az ágyú oldalirányzó-pályánek közkerékét és a lövegtávosi fejprizmáját forgatva, irányozzuk rá a lövegtávosi tonálkerejtőt az irányzóntra.

7. Ellenőrizzük a keresztszintenő oldalbeosztásban állított és a lövegtávosi beirányzásból; ha szükséges, a megfelelő szálkeresztek segítségével végezzük helyesbítéseket.

Példa. A cél (görpüssel) a távolság 300 m (irányzás 60), célhelyszög: 0—10, oldal: 48—40.

Az ágyún a következőképpen irányozzuk be: beállítjuk a 48—40 oldalt és a 0—38—30 szintenő. A 60 irányzónban a távolságosztásban „DG-TELJES” feliratú becsültában állítjuk be.

A megszűnő trágyásról kölcsönököt forgatva állítanak az előfizetőknek kincseit. Az előfizetőknek kölcsönököt és a kölcsönök részbeni eljárásról foglalnak rögtön a levezetési szabályozásban az eljárásról és várják a további vonásokat.

8. Az ágyú betöltése és a lövés leadása

Az ágyú betöltéséhez és az első lövés leirásához a lövészkezelőt kell végezni:

1. Kézzel nyomjuk ki a zárat; a zárműkököt kioldják nyomjuk be és a zárműköket fordítják hátra útközösig; a zárműkököt kioldók gyakorolt nyomást adhatnak meg és a zárműköket fordítják előre útközösig.

2. A lövészkezelő a gyűjtésre vonatkozó vezényezésnek megfelelő egyszerűtlenített vegyi kezébe, töröljük meg és állítanak be a pilantr- vagy időszakgyűjtőt.

3. A többnyelvű helyszínen a töltényideje: ha a kezükkel a lirdediket, jobb kezükkel a hüvelyfenyőt megfogva, helyezzük a töltényt hüvelylevel a csőr tartókészülék díjára és jobb kezükön erőteljes lirdasztással összekapcsolják ne a töltőszínhez; ekkor a hüvely peremre a lövészkezelő húzza a zárok kivételükhez képest és a zárműködről hatásra a zár lefelcsökkentőkkel és a zárműködről hatásra a zár lefelcsökkentőkkel-becskoldít.

4. Az elirtókarról erőteljes nyomást gyakorolva és kezükkel elrimítva, stesslik el az ágyút.

Ha a lövés nem következett be, várunk egy percig, majd a lövészkezelőkönél jövünk el; a zárműkököt kioldjuk nyomjuk be, mire a zárműkök és a zárműködről összekapcsoltsága megszűnik; a zárműkököt fordítják hátra útközösig, mire az kapcsoldódik a zárműködről.

A zárműkököt fordítják előre annyira, hogy a zárék belvárosi előződüljen. A zárműkököt fordítják hátra, mire a zár becskoldít.

Azután ujjukkal gyakoroljunk nyomást a killenesrugóhüvely (14. ábrán 19) felől válléra, mire a zárműködtetőengely és a zárműkök összekapcsoltsága megszűnik; a zárműkököt fordítják hátra útközösig és stesslik el az ágyút.

Ha az ágyú ezután sem sülök el, akkor egy perc elmúltával a fentieket ismételjük meg.

Ha a lövés még erre sem következik be, akkor várunk még egy percet, azután a kilencedik fejezet 40. pontja szerint óvatosan üritjuk az ágyut.

Közvetlenül az elszeltesítés után tilos a zárat kinyitni, mert utólobbanis következhetben a töltény elszilhet.

9. Tüzélezés vakuízserrel

A 76 mm-es 1942 M. ágyúból tüzélezésen csak disztributív lövök vakuízserrel. Gyakorlatban a lövést pofírozókkel látják el.

A 76 mm-es 1942 M. ágyúból vakuízserrel tüzenő lövés előtt a csöndjelöt le kell csavarni a csörfel.

1. Csapatottnál közvetett vakuízser használata tilos.

2. Olyan vakuízser, melynek hüvelylevén jelentékeny horpadások vannak és nehézen meggy be a töltődőbe, ne használjuk fel, hanem különjük visse a lövészkezelő helyre.

3. A lövészkezelő mennyiséget növelni, folytat befejezni, vagy a hüvelylevájat behajlítani szigorúan tilos.

4. Ha a vakuízser hüvelyleváját beszorult, az szb. 073600 kész hüvelylevájával töröljük el.

Tilos a vakuízser beszorult hüvelyleváját az örökövel kiütni.

5. Lövésnél az ágyú előtt 100–150 m távolságon nem lehetnek emberek és állatok, valamint kötényen gyulladó tárgyak.

10. Az ágyú működésének ellenőrzése tüzelés közben

Tüzélezés közben állandóan figyeljük az ágyú összes szerkezetének működését és idejében javítsuk ki az összes felépítő hibákat.

Különösen a lövészkezelőre fordítunk figyelmet:

1. A hüvelyleváj nem haladhat túl a megengedett felső határon. Ha a hüvelyleváj előri a „Stop” szívaljának elől felső határt, a tüzelést szüneteljük be, derítjük ki a megnyívekedett hüvelyleváj okát és a hibát javítsuk ki.

Télen, -40° és ennél alacsonyabb hőmérsékleten, amikor a feldolgozásnak beszükséges, az első 1–2 lövést csökkentett tüzelést (a 76 mm-es 1927 M. előreigényű lözerej adjuk le), vagy a lövés előtt az szb. 082100 készülék segítségével rehabszor mesterleges hüvelylevájat hajtsunk végre, hogy a beszükséges folyékony termék kerüljön.

2. Az első lövés után ellenőrizzük, hogy a földszintűszínű szorosan támazszerű-e a talajhoz (célvérhez). Ha az egyik földszintűszínű nem támazkodik megfelelően, akkor döngöljünk alá (vagy a cévek mögé) földet.

3. Támaszmetékben a zárat hagyjuk nyitva, hogy elősegítsük a cső lehűlést.

4. A cső felhajtásának előfordulása érdekelhet ne lépjük ki az országosan meghatározott előírt tilalommal.

5. Általánosan az esetben, ha a gáz hirtelen megszűnik, a körvonalban a röppányi idő előtti roham, a kövedik szabályai szerint, vagy a rövidtávúk egyetlenre vonatkozik, a tükeket szüntessék be, veszélyük meg a csúfítását, ellenőrizték az ágyú beüzemelését és az irányosabban rendelni akart.

II. Lövés körben előforduló rendellenességek és azok megelőzése

Ha Lövés körben rendellenességet tapasztalunk, azt jelentősen a tűzszolgálatnak, a tükeket szüntessék be, derítik ki a rendellenesség okát, és ha lehetséges, szüntessék meg a rendellenességet.

A tüzelőállásban csak azokat a rendellenességeket szüntessék meg, amelyek nem követik a nagyobb szabályokat. Ilyenkor a hibás előzeteset csináljuk ki metafizikai módszerrel. A rendellenesség meghatározását a hibahelyszínen és a kitiltott fejedelmi flagonhozük végzi. Ha a hibát nem lehet kijavítani, kildülök az ágyút a tüzszolgálati javításhelyére.

Helyes használat, jó kezhasztás és ökíméletes bóniásnód mellett a 76 mm-es 1942 M. ágyú a harcon megbízhatónak minősítik, de Lövés körben néha előfordulhatnak akadályok az egyes szervizeknek működésében.

A zárszerkezetnél előforduló akadályok

Az akadály meghatározása	Az akadály oka	Az akadály elhárításának módja
Az ágyú megtisztítása a zárgátlásban nem, vagy nem elégítően történik.	1. A lövész gyűrűdött, a kövendék a lövészben lefutott ki, a lövész előzetes, vagy a lövész peremén ülődések vannak; a csapponyásasával kiall.	1. Csináljuk ki ágyút, és szüntessék meg minélkébb tisztítást.
	2. Súrló kerámiasugár, porszívó, vagy fémleválasztó a zárdán vagy az előzőök felületén.	3. Vegyük ki a zárdát, távolítsuk el a porszívó és fémleveles kerámiasugár. A fémlevelesokat rezolválva simítjuk ki.

Az akadály meghatározása	Az akadály oka	Az akadály elhárításának módja
		1. A tücsököt elhárítják, vagy simítják.
		2. Szorítják lezz a tücsököt. Ha ez nem segít, — cserélik ki. A tücsök rugaltsága igazolható, ha cserélik ki.
		3. Az egyszerű kompatibilis részek cseréjük ki.
	1. A zárdát vezető vezeték és a zárdát vezető vezeték pincéjében pincéjei, lövész, vagy berendezés.	1. Teljesítjük helyre a vezetéket és pincéket, ki a zárad a másik hibás vezeték. Tisztítjuk ki a pincéket, az előzőeket és berendezést simítjuk ki.
	2. A zárdát lövész vezetékből, a lövészről gyűrűzjük.	2. A zármányt ottoldalra nyomjuk jobbra ki, teljesítjük helyre a vezetéket. Vegyük ki az előző vezetéket. Húzzuk a húzóval kihúzni és kiszűrni meg kénytől a zárad. Ha a zárd nem nyílik ki, a zárd felülvétele támernői javaslatot követve, egyszerű, a zármánytól a segítsével nyitjuk ki.
	1. Lövész az előrendelés.	1. Lövész ki a zárdat.
	2. A zárdat körül nyitják ki. Ellenesztik a fök- és helyrehozó-bevonásokat.	2. A zárd körül nyitják ki. Cserélik ki a zármányt összesen rugaltsága. Ha tartalék rugaltsága nincs, a lövész a zárdat minden, összesen körül való nyitásával folytatja.

Az akadály megnevezése	Az akadály okai	Az akadály elhárításának módja
A hibás nem verődő ki.	1. Lassú az elkesedés. 2. A hibás leírásodott. 3. A hibás leírásban nem minősül azonosítóval be. 4. A leírásnak kormai alapjai, vagy leírásai ki.	1. A másik kiemel erősíti ki és veszi ki a hibát. Elkerülhető a díj- és helyreállításberendezés. 2. A hibát a kör hibavonásban hárítja ki, vagy az utolsó kiemeli ki. 3. Ha az akadály leírásban, a hibát kiemeli meg. 4. Cseréljük ki a hibásokat.
A jövő nem marad ki.	1. A leírásnak hajai alapjai. 2. A hibás területükön nem marad ki ki, vagy elűzi. 3. Hibák, vagy másik van beosztva a csoportosításban. 4. Az előző nem elégít ki ki, vagy törlő. 5. Az utólag ki marad ki, vagy leírás. 6. Személyes, vagy környezeti körülhelyes ki maradásban.	1. Ürítsek az ügyet és tiltják meg az előzésre (nincs kiemelkedő fejezet 40 pontig). 2. Cseréljük ki az utazókat. 3. Cseréljük ki az utazókat. 4. Tisztítsák ki az üresetet és a 250%ban lévő töcköt, majd az alkalmásokat rendelik ki a környezetbe maradt vagyra kiemelik be.
Az előző nem marad meg feltárt helyzetben (személyes).	1. Az előzőtengelyről kiláradás, vagy törlés. 2. Felverődésök az előzőtengelyen.	1. Cseréljük ki az előzőtengelyről. 2. Vegyék ki a szekrénet, megnöki szét az előzőtengelyt és a felverődést részlegelő símbólal ki.

A jövő és hibátellenőrzés rendellenességei

Az akadály megnevezése	Az akadály okai	Az akadály elhárításának módja
A hibásnak nincs teljesítőképessége.	A hibásnak nincs teljesítőképessége, melyet kiemelten kiemelik be. Ha a szolgálat nem tudja meg osztaljuk ki a hibát.	Hibák hárítása a céllal. A 000100 st. hibával a szolgálatosztályt meghosszabbítják be azonban kiemelik be. Ha a szolgálat nem tudja meg osztaljuk ki a hibát.
A következő hibásnak nincs teljesítőképessége, vagy következőjénél kiemelik be.	A következő hibásnak nincs teljesítőképessége, vagy következőjénél kiemelik be. A következőt osztalják be azonban, vagy osztalják ki. A következő a hibásnak. Nagyon ritka hibahatózás, mivel a hibásnak ki nem van a következőt hibásnak hárítani, azonban a plánál gyorsabban kiemelik.	A következőt osztalják ki az előző hibásnak megfelelően, vagy következő elutasításával.
A hibásnak nincs teljesítőképessége, vagy kiemelik be.	A hibásnak nincs teljesítőképessége, vagy kiemelik be. A hibásnak a felhasználók kiemelik be.	A hibásnak a felhasználók kiemelik be.

Az akadály megnevezése	Az akadály okai	Az akadály elhárításának módja	Az akadály megnevezése	Az akadály okai	Az akadály elhárításának módja
A meleg-sűrűségi folyadékot engedő	A kötelezettszerű rösz (szem) becsavarma, vagy kipet nesze megelőzni.	A termés sz. lelőhelyen cserepezi be teljesen a szerepjáratot. Ha a szívárgás nem mindenkor megelőzhető, akkor a tömörítgőről, vagy a szerepjáratról.	A hármas hozzávaló, az előreszedés rendje. ¹	A hármas hozzávaló, az előreszedés utolsóval és ugrással.	A hármasdugattyúval, vagy a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.
A termésesáramon (30. résznél) a terméses által folyadékot adószig.	A termésesáramról származó teljesen becsavarma, vagy feljogs részre sérült.	Az ab. 000000 sz. lelőhelyen húzzák meg a leeresztőszárat. Ha a szívárgás nem mindenkor megelőzhető, akkor a tömörítgőről.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	Kevés a folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyú sűrűsége hiányzik; a hármasdugattyúban dugattyúról vezetőszárral levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	Többekkel fel hármasdugattyúval a folyadékot. Ha a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyú sűrűsége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.
A hármasdugattyú a tömörítőnél, vagy a tömörítőnél keresztül terjedő becsavarma.	A tömörítőnél terjedő becsavarma, vagy a tömörítőnél keresztül terjedő becsavarma.	Állításuk a csőről végzett helyzetből, a hármasdugattyú és a hármasdugattyú dugattyúról, vagy a hármasdugattyúkban lévő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.
		A tömörítőnél terjedő becsavarmat, vagy a tömörítőnél keresztül terjedő becsavarmat, a hármasdugattyú dugattyúról, vagy a hármasdugattyúkban lévő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.	A hármasdugattyúval, a hármasdugattyúban levő folyadék a hármasdugattyúban, kevés a folyadék a hármasdugattyúban; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége hiányzik; a hármasdugattyúban levő folyadék mennyisége, az előreszedés időtartama hajszálra vonja.

¹ Mivel a hármasdugattyú esetén először a hármasdugattyú működik meg. Ha a csuszka akadálymentesen, erőkifelj. nélkül előremegy, akkor cseréljük ki a laprugóját.

Az akadály megnevezése	Az akadály oka	Az akadály elhárításának módja
A hármasítás rövid, az előresiklás nem teljes.	Közben születhet:	A Székember és a hengerben törésekben lezúlik azt, hogy ne érjön a folyadékot szívomra. Visszatérhet meg a bőrrel, visszatérhet, vagy a szívvel, visszatérhet a hármasításban, a felvérőt részesítve, amit kezébe vett.
A hármasítás rövid, az előresiklás nem teljes; de a későbbi által helyre visszatér a rövid.	A hármasításban több részesség kívül az előírtai.	Ellenfűrész a hármasításban lévő nyomás és csoncolás ki az előírt nyomásig.
A hármasítás rövid, az előresiklás nem teljes, az előreelosztás és ugrik át.	A előreelosztásról díjugyű szélepe hibás.	Szeddük sojt a folyadékot, javítsuk meg a színlepet, elszármazsík, hogy tiszta-e a hármasítás a hármasításban.
A hármasítás rövid; az előresiklás nem teljes; a későbbi által előreelosztás útja viszonylag előreelosztott helyszíne.	A dugattyúsiról furatában a szabályozóelidígyűrű mögött lebegő gyűjtő rész.	Húzzuk ki a hármasítást a cső hátsó- és melléjéről, a dugattyúsiratban használunk teljes hosszú ki, állítsuk a fűtőhengert a kiegyszámítással szemben; előreelosztásról előreelosztott szélepe lezárt, a folyadék kiürítéséhez használja a dugattyúsit, kiszorítja a levegőt a dugattyúsirúlnak a szabályozóelidígyűrű mögötti furatában. Helyezzük vissza a fűtőhengert a cső mellé- és hátsójába.

Megjegyzés: Ha az akadályokat az említett eljárásokkal nem tudjuk kiküszölni, a fok- és helyreelosztásról szedjük sojt vízzel, majd minden egyszer alkatrészét és — ha szükséges — adjuk le javításra.

Az oldal- és magasságirányzó-gép rendellenességei		
Az akadály megnevezése	Az akadály oka	Az akadály elhárításának módja
Az oldalirányzó-gép nehezen működik.	Az oldalirányzó-gép hajtótípus, vagy összegörök.	Szedjük sojt az oldalirányzó-gépet, tisztítják meg a hajtótípust és az összegörök.
A hármasítás vagy az előírt nyomás kiesik, az előírt nyomásig.	A hármasítás vagy az előírt nyomás kiesik, az előírt nyomásig.	A berendezést és előírásokat tüntessük el, használjuk be az előírt nyomásokat az újra szerepjárásra az oldalirányzó-gépet.
Az összegörök elszármazsít.	Vagyik le az oldalirányzó-gépet, a villás-csoppat engítik, tisztítják el a belső részket az oldalirányzó-gép rögzítőjéből, a rögzítő működését a villás-csoppat rendelkezhetően is ellenőriztják.	Kutadják javításra.
A magasságirányzó-gép fogasival, vagy a fogasgerendával fogashozzáférési bejárati zárolásban.	A magasságirányzó-gép fogasival, vagy a fogasgerendával fogashozzáférési bejárati zárolásban.	Vegyik le az oldalirányzó-gépet, a villás-csoppat engítik, tisztítják el a belső részket az oldalirányzó-gép rögzítőjéből, a rögzítő működését a villás-csoppat rendelkezhetően is ellenőriztják.
A fogasnyílak vagy a fogasgerendák fogainak szűkületei vannak.	A fogasnyílak vagy a fogasgerendák fogainak szűkületei vannak.	Konfigurálva tisztítják meg a magasságirányzó-gép fogasival és a fogasgerendával fogashozzáférési bejárati zárolásban.
A kiegyszámítással szemben rugós kifordulások, vagy elhelyezések, a kiegyszámítással szemben rugós kifordulások vannak.	A kiegyszámítással szemben rugós kifordulások, vagy elhelyezések, a kiegyszámítással szemben rugós kifordulások vannak.	A felfülbemunkálás után tisztítják el.
A csapásos vagy a kúpkorrasztás által elhárított szedjük sojt, tisztításra most és glikozid-szerekkal tisztítják be.	A csapásos vagy a kúpkorrasztás által elhárított szedjük sojt, tisztításra most és glikozid-szerekkal tisztítják be.	Nincs.

12. Az ágyú menetkész létele törkész helyzetből

- Az ágyú lengőréseit hozuk visszintes helyzetbe.
- Ha előjük örvéseinél a megvihágásra szolgáló „Lucs-2” készülék fel volt erősítve, vegyük le és helyezzük a dobozba.
- Vegyük le a lövegtávolságot és helyezzük a pajzson lévő távolsádborba.
- Töröljük meg az irányzékot és állítsuk „0” állásokra.
- Vegyük ki a pajzson lévő csökefetőkből a csökefet és csavarjuk a nyelvre.
- Konjük be a csöfaratot lövegasztal.

7. Konjük be a zárakat és az önműködő zármagaztószerkezetet. Vegyük ki az öltöseget és az ötförugót, majd bekereszlik után helyezik a zárak központi furatába. Csukjuk be a zárat és sülssük el.

8. Szedjük sajt a csöfűszert; a csökefet helyezzük a pajzon lévő dobozba, a nyelv pedig erősítők a talpszínhez.

9. A védőhuzatokat hárunk rő a csőszájtékre, a csőfarras és az irányzárak.

10. Az alsópajzset és a felsőpajzs lebajtható részét hajtsuk fel és rögzítük.

11. A talpasirrigátor kikupolásával libálul nyomjuk le, zárjuk és menetelhetőként rögzítük a talpszírákat.

A talpasirrigátor csapzag biztosít, amely megakadályozza az üzemelőcsap kisszámú fordítását, fordításuk töfele.

A talpszírák környebb zárlása céljából elszártuk meg a talpszírfej toldatát, mellyel — a talpszírák zárlásakor — a talpasirrigátor csapzag érintkezik.

12. Az irányzidemeliket menetelhetőként rögzítük.

13. Húzzuk el a teherháritókar húvelyt és a teherháritórudat fordításuk lefelé. A bőkesi lengő részét menetelhetőként rögzítük: a magasságráncsíggal együtt addig emeljük a csövet, míg a bőkesen lévő teherháritóról vége be nem haladnak a talpszírákon lévő teherháritóigyaiba; ezután a teherháritókar húvelyt magunk felé húzza, a teherháritórudat felfelé fordításuk el.

14. Erősítük fel az ágyúra és a lövegműködőre a sínözszerszámokat és tartozékokat.

15. A talpszírák vonófülcsét helyezzük a vontatójármű vagy lövegműködő kapcsolóhorgára.

13. Az ágyú és a mozdony megvizsgálása menet előtt

Menet előtti különös gondikkal vizsgáljuk meg az ágyú futóból, a kapcsolószerszemet és a rögzítőrendszeret.

E megvizsgálás a következőkre terjedjen ki:

1. Ellenőrizzük a fénk dugattyúrúdjának a bőkesztivégben, valamint a helyenrol dugattyúrúdjának a bőkesi gyűjtőrúdra való erősítését. A dugattyúrúdak felérésétől anyúl szenesiget biztosítva legyenek.

2. Ellenőrizzük, hogy meg van-e húva a feldesenger tisztelykeszavarja és használó biztosítva vannek-e a helyesből széles szerkezetnélcső zárcsavarai.

3. Ellenőrizzük az ágyú lengőréseinek menetelhetőségi szinti rögzítését.

4. Ellenőrizzük az összes tálpszíraknak a teljesen összehúzásával való rögzítésének megbízhatóságát, a csapzagbiztosított hibázlanását és helyzetét.

5. Nézzük meg, nincsenek-e repedések és gicbillesek a vonófüleken és a mozdony kapcsolóhorgán. Ellenőrizzük a vonófüleknél a vontatójármű vagy a mozdony kapcsolóhorgára való felrakását.

6. Ellenőrizzük az alsópajzs és a felsőpajzs lebajtható részének rögzítését.

7. Vizsgáljuk meg a rugókat és a kerékukat. A kerékek megvizsgálásnál ellenőrizzük a gumilabconosok állapotát, megbízható rögzítésüket a peremgyűrű által; ellenőrizzük, hogy a kerékgyűrű kerékhez kötött csapcsavarak, a porvédősapkák a félhomlokjú csavarok jól rögzítik-e, és nincsenek-e repedések vagy hőcsepások a keréktaclásikon.

8. Ellenőrizzük, hogy megvannak-e az összes felrakású csavarok, sziszegük és a rögzítések hibázlanása.

9. Ellenőrizzük a védőhuzatok meglétét és helyes felrakását.

10. Vizsgáljuk meg a mozdony rugóit és kerékeit.

11. Vizsgáljuk meg a fogatolrudat, a hámít és a kisefát.

12. Ellenőrizzük a sínözszerszámoknak és tartozékoknak az ágyúra és mozdonyra való felrakását és megállítást.

14. Rendelkezésük menet körben az előnység visszatérítésének elutasítása

Az ágyú menet körben legyen minden minden előnység hármasai, közösségi vagy gyakorlati visszatérítés mindenekkel elutasítható. Menetrendjükön belül mindenhol mindenki minden a legfontosabb az ágyú hajtásra vonatkozik.

Ez az előnységek elutasítása:

1. A köpenyekre ne tegyünk oda nem való tárgyat, amelyik nem tartozik az ágyú előnységeihez.

2. A működési időszakban (3–4 napig) legyen minden előnység. E részben mindenki visszafizet meg és töltsék meg, a hosszúmenetek pedig csak legyenek előnységek, hogy a visszafizet minden előnység nélkül ki lehessen venni bennük.

A menet körben elutasított visszatérítés mindenekkel elutasítva minden előnységet mindenki minden előnységet, nevezetesen "Kartács" előlőt visszatérítésre előzetesen hosszúmenetben penáltázni vagy plüssel egész, repesztanak és "Kartács" előlőt visszatérítésre előzetesen hosszúmenet körben az előnység visszatérítésének elutasítása.

15. Az ágyú kimelése menet körben

Menet körben elutasításnak az ágyú állapotát és ne törzink meg semmi nincs. Ezért minden:

1. A megszegedett menetrendszerig ne vezjük till.

2. Külföldön visszatérítés erdei okokon és kevés törmeléken megpróbálkozz.

3. Szem, orrunk és hármas általán, ötförökök előtt csökkentse a sebességet.

4. Menetek lejtőjén való leereszkedésekkel a felcsarnot a halberdik erővel lekerül az ágyút; a felcsarni hármat akasztunk a halberdön levő horoghoz (ellen a felcsarnura a jégvágót is erőssítik r).

5. minden menetekben mindenet használunk fel az ágyú előnyséjére.

Ezután elutasítás:

a) a kapcsol- és rugószákereszteket;

b) a rugókat és a kerékeket; ha a kerékgagyak felmelegedtek és a kerényagok kifolyt, vegyük le a kerékeket, és szűrjük meg a keréngédes diák (a kerékgagy anyja tilosan meg van hárma, vagy lass, a kerényag el fogott); a kerékgagyat tisztítjuk meg és többek fel áram kerényaggal; a feltenyű perselynek kerüse célpont a Stauder-zárot minden 50–100 km után húzzuk meg.

c) a leugróknek menetrendszerit visszatérítésének meghibásodását;

d) az ágyúra és menetrendszerre erősített ládák visszatérítésének meghibásodását.

16. A menet körben előforduló rendellenességek ideiglenes megszüntetése

A menet körben keletkezett rendellenességeket haladékban meg kell szüntetni.

Ha a menet körben keletkezett rendellenességek megerintetéséhez nincs elég ideig vagy nincsenek tartalék állomásvételek, addorcsa utoljágyangok felhasználásával ideiglenesen szüntessük meg a rendellenességet.

1. Ha a rugósna valamelyik rugója elbő; és nincs tartalék rugók, adorcsa kapcsoljuk ki a rugósna és csökkentett sebességei (10–12 km-én közepe tűműnélcső esetén) folytassuk a menetet.

A rugósna kikapcsolása céljából röviddel emeljük meg a csatlakozógyűrűt, lengyelek meg és nyussuk zsin a talpenirakat; vegyük ki a rugósna kikapcsoló csapot, amely asszimbi a rugósna kikapcsolásához a talpenirakkal, csukljuk lere a talpenirakat, menetrendszerit visszatérítésük és a rugósna kikapcsolócsapot tegyük vissza helyére.

2. A törökment kereket cseréljük ki tartalékkal.

3. Ha a vonófűrész előtől, a talpenirák végeket drótkötéllel vagy lánccal kössék a menetrendszerhoz.

4. Az ágyú lengő részét a menetrendszer-kereket tövise esetén a bőrcső hárta véget drótkötéllel vagy kötéllel kössék a talpenirákhoz.

5. A felcsarni láncoinak elszakadása esetén az előtől lánccal kötött dróttal erősítük meg, vagy cseréljük ki a láncoit drótkötéllel, vagy kötéllel.

6. Ha a fogabolóról elrepedt, erősítük meg két vas vagy fa lappal, melyeket a repedés helyére tesszük és kösselel szorosan körültekernünk.

7. Az elrepedt hármat két fa lappal erősítük meg, melyeket ugyancsak kötéllel szorosan körültekernünk.

Ha a hárma előtől, cseréljük ki megfelelő alakú fával, melyet hozzá kötünk a húzóhoroghoz.

8. Az elveszett csapozékokat és sziszegéket helyettesítünk dróttal vagy szájjal, amit a furatot átfűzzünk és összeszedünk, vagy összekötünk.

HARMADIK FEJEZET

A TÜZÉRSÉG ANYAGÁNAK TECHNIKAI MEGVIZSGÁLÁSA ÉS A HIBÁK KIKÚSZÓRULÉSE

17. Általános utasítások

A tüzérségi anyag technikai megvizsgálásával azon a céllal hajtják végre, hogy technikai állapotát, valamint a használat következtében keletkezett hibapadlások, görbületek és más kisebb hibák kiküszöbölésével.

A technikai állapotot a tüzérségi anyag hibátlátsága és harcban való felhasználhatósága, valamint a használat következtében bekövetkezett kopásoknak mérve határozza meg.

Csapatoknál a technikai vizsgálatot a fegyverzeti főnök és a tüzér technikusok végezik tervezetű időpontokban, továbbá azon események, aikor a tüzér fegyverzet és löazer ellenőrzésével megbízottak. (Felügyeleti személy.)

A technikai vizsgálat alkalmával az alkatrészek kopásának fokától és a szükséges javítás mérőtől függően a tüzérségi anyagot kategóriákba soroljuk az erre vonatkozó Utasításnak megfelelően.

A sérülések mérőtől és a kijavításukhoz szükséges szerelmesztőségtől függően, a javítás elvégzhető a csapatnál, a tüzérségi járőrműhelyben vagy gyárban. Eznek megfelelően lehet az összekötés és a csapatok tüzérségi javítóműhelyben hajtanak végre; közösen javításra, melyet a kerítései műhelyekben hajtanak végre, mivel a csapatok ehhez nem rendelkeznek megfelelő felkészüléssel; gyári javításra, melyet gyárrakban hajtanak végre.

A csapatjavításhoz tartozik:

1. Az ágyú szerkezeteinek szétzedése, tisztítása, kenése, összerakása és beszabolyozása a Szolgáltató Utasításban meghatározott műtétekben.

2. A szerkezetek helyes működését aknákiányos felverődék és berigódások lesimítása, valamint a használat következtében keletkezett hibapadlások, görbületek és más kisebb hibák kiküszöbölése.

3. Szerelési egységek és segédberendezések elhasználódott, alkalmatlan és hiányzó alkatrészek kicerelése.

4. A kereskedelemben beszerzhető cikkek (hasavarok, csapok, csavarok, kapcsolók láncok, szíjak, csaták, alátétek stb.) beszerzése.

5. Holtmezetek kiküszöbölése a TASZT-ban lévő tartalek alkatrészeinek kicerelése útján, vagy javítással.

6. A fém- és belyerrelő-berendezés javítása vagy alkatrésszinek kicerelése a TASZT-ban található alkatrésekkel.

7. Az irányzó-berendezések hibáinak kiküszöbölése: a szerkezetek tisztítása és beszabolyozása, felverődésök és gyűrűdesek lesimítása, törlő rugók és alátétek kicerelése, szintenzívvegek kicerelése, csavaranyák és csavarok utánháztáza; irányzóberendezések beszabolyozása és ellenőrzése.

8. A lövegmozdony ülléstések kijavítása, az elgérült körök, szekrényajtók stb. kiegycsengetése.

9. Az alkatrészek megtisztítása a rozdálat és festés.

A közepeles javítás körébe tartozik a fentiekben kivál: 1. Alkatrészek, szerelési egységek és segédberendezések javítása autógénhegesztéssel, vagy villamoshegesztéssel, melyet megfelelő megmunkálás követ.

2. Egyszerűbb alkatrészek (szelépek, csapok, mozdony-korlát stb.) készítése.

3. Harc körben keletkezett sérülések javítása és egyéb olyan javítások elvégzése, melyek egyszerű szerszámgépeket és bonyolult lakatmunkákat igényelnek.

4. A löveg teljes megtisztítása a rozdálat, a régi festéktől és újra festése.

A gyári javítás körébe tartozik:

1. Bonyolult alkatrészek, szerelési egységek és segédberendezések javítása különleges szerszámvípekkel.

2. Bonyolult alkatrészek és szerelési egységek készítése különleges szerszámgépeken (például dugattyúrúdsak, vevőfűsök, földszarkantyús stb. készítése).

3. Harcban keletkezett sérülések javítása és egyéb olyan javítások, melyek különösen bonyolult szerszámgépeket igényelnek.

Csapatoknál a javításokat műemesterek végezik tűzér-téchnikus vezetése mellett.

Ha a sérülés olyan, hogy a löveget javítóműhelybe vagy gyárba kell küldeni, akkor a löveggel különjük el a Lövégkönyvet is.

A technikai vizsgálat előtt az ágyút és a mozdonyt kivihítják meg, kell tisztítani a portól, valamint piszoktól és az ágyút üzlelő helyzetbe kell állítani.

A technikai vizsgálatot a következő sorrendben hajtsuk végre:

a) összeszerelt állapotban vizsgáljuk meg az ágyú összes szerkezetét és ellenőrizzük működésüköt;

b) szerepjük most az ágyut és egymás után vizsgáljuk meg összes alkatrészét és szerkezetét.

Az alkatrészek vizsgálatakor több figyelmet azokra a szerelmi egységekre fordítunk, melyeknek hibát fedeztünk fel a szerkezetnek összeszerelt állapotban történt ellenőrzésük során. Rögökkel csak abban az esetben szeréljünk ki, ha nem biztosítják a szerkezet rendes működését.

Aszt a hibás alkatrész, melyet a csapatnál nem lehet javítani, küldjük a csapat javítóműhelyébe.

18. A cső megvizsgálása

A cső különböző felületeinek megvizsgálása

A cső különböző felületeinek megvizsgálásakor a következő rendellenességeket tapasztalhatjuk:

Háromban szerzett sérülések — átütések vagy horpadások. Ha a cső különböző felületén lévő lövedékek vagy aknák számkorral származó horpadások olyan mélyek, hogy belül dudorokat képeznek, a csővel nem szabad lőni. A cső különböző felületein a megengedett mélységi horpadásokat a Javítási Utasítás ismerteti.

A cső mellő és hátsó jármán keletkezett olyan horpadások, melyek nem vágják át az anyagot és nem okadályozzák a fáradon keletkezett olyan bevitágokat, melyek az anyagot nem vágják át és a rövidkeket működését nem gátolják — megengedhetők. Horpadások és bevitágok esetén rögzítjük le a feltüremiított résmet és fessük be ezen helyeket.

A cső különböző felületein keletkezett kisebb karcolások és olyan

horpadások, melyek környékén nincs repedés, lényeges jelentőséggel nem bírnak.

A csőfár színtisztaikban keletkezett olyan horpadásokat, melyek nem gátolják az ellenőrző-színterű felhelyezést, nem kell javítani; ha pedig az ellenőrző-színterű felhelyezést akadályoznak, akkor hantolóval óvatosan simítjuk le.

A cső különböző felületén is észlelhető dudor. Az ilyen csöddörök szabad szemmel is könnyen észrevehetők, habárnyíláshoz szükkíti, hogy vonalat helyezünk a felületen a dudor helyére, ami billeget fog.

A cső különböző felületén is észlelhető dudor esetén a csővel lőni tilos.

Repedések. A repedéseket a cső különböző felületén szabad szemmel állapítjuk meg. Ha kítséges, hogy a cső felületén repedés van, akkor a felületen a repedés helyéről a festékkel tükröljük el és későn vizgáljuk 0,25 mm vastagságú csíkokat vissza a repedésen a levisséti forgács kétfeje elől, és a visszafelületen a repedés mentén néhány csík mutatkozik.

Repedet csővel lőni tilos.

A festés sérülések. A cső különböző felületén a festés ép legyen. Azokat a helyeket, ahonnan a festés lekopott, be kell kenni, ha nem áll mindeikenben a festés kijárvása.

A csőszájjal helyéről elfordult. A csőről fél állásnak akkor jö, ha rovátkija a csővön lévő rovátkák között helyezkedik el.

A csőszájjalék lara. Próbáljuk mozogni a csőszáj-féket.

A csőszáj-féknak mozogni nem szabad.

A csőfár vége és a csőtámasztóval között húzás van. Húzás nem tűshető meg. A csőfarrégtől minden tekintetben teljesen legyen becsavarva és a biztosítóval rögzítve.

A mellő és hátsójáron felerősítése nem megbízható. A jármok legyenek néhány helyen a csőhöz hegesztve. A biztosítóanyukt legyenek teljesen becsavarva és néhány helyen hegesztve a jármokhoz.

A csúszálérek a jármokban nincsenek megbízhatóan rögzítve. A bronz csúszálérek szegécskei szálláiban legyenek becsavarva a jármok karimáiba. Mozgásuk nem engedhető meg.

A csúszálérek nagymérvű kopása. A bronz csúszálérek kopását a bőlösszesztőök vastagsági mérete és a csúszálérek közötti távolság határozza meg.

A műszerek között különbség 1,5 mm-nél nagyobb nem lehet. A bőlcső vezetőfövek minimális vastagsága 7,5 mm lehet.

A olajszivacsnák mélysége legalább 0,5 mm legyen. Ha mélysegük ennek kisebb, ugy horonyvágóval ki kell működni.

A porvédőelemek hordadtak. A porvédőelemekben nem lehetnek hordadások. A hordadt porvédőelemeket ki kell egyengetni. A függetlítétek szorosan simulják a bőlcső vezetőfövekhez.

A csiszolációk és a bőlcső vezetőfövek közt nagy a hézag. A hézag ellenőrzése előtt hirtet kell húzni a csövet úgy, hogy az önműködő rámcsatlakozókat áthaladjon a zárránytóltoztatón, amikor hirtetet húzzuk helyre a csövet. Abban a pillanatban, amikor a hézagot a zárránytóltoztatóból ér, állítsuk meg a cső húzását és ellenőrizzük a csiszolációk és a bőlcső vezetőfövek közötti hézagot.

A hézsagnak 0,1–0,7 mm között kell lenni.

Az előrekiáltás további belvzetében a hézag biztosítva a csiszolálytanban megindított a bőlcső vezetőföveken.

Berágyások és kis hézag esetén munkáljuk le a csiszolálytanokat.

A csőfurat megrázsgáldás

A csőfuratot nyitott rész mellett vizsgáljuk meg. Vizsgálás előtt a csőfuratot töröljük szárazra. Rossz megvilágítás esetén állítsunk fehér papírlapot fölön a csőtorkolat előtt vagy villany-lámpával világítunk meg a csőfuratot.

A csőfurat felületeinek tisztának, fényesnek kell lenni; nem lehet rajta koromlások, szemny és röszek. A pleks csőfuratot ki kell tisztítani. A röszök helyeken kösszenet ki mozdíthatjuk, e felazítás után körüljárva működő rendszert távolítsuk el a röszdát.

A röszdát eltisztítása után a csőfuratot töröljük szárazra.

A csőfurat vizsgálatákor a következőket észlelhettük:

Rezesedés. A csőfurat egyenletes rezesséde a lövész nem akadályozza, de befolyásolja a lövedék irányítását és jelen tüzen rontja a szórást.

A csőfurat felületén néha helyenként nagyobb részletsödök (küszöbök) keletkezhetnek, melyek előidézhetik a lövedék besszerülését és a cső felrobbanását.

Csapatoknál a rezesséde eltávolítására nem mechanikai, sem vegyi eljárási nem szabad alkalmazni. A rezessédek meglassításának legjobb módja a csőfurat megfelelő tisztítása és kerítés minden lövészet után.

Repedések. Repedéti csővel lőni tilos. A csőfurathoz kötött repedésekkel úgy derítjük fel, hogy a csőkeferű végébe tűt tölünk és végighúzunk a gyantás helyen. Repedések esetén a tü belekenek a repedések és megugrik. A tü egyenletes mosásnak csak egyszerű karcolásnak a jele.

Csödudor. A csödudort az jellemzi, hogy a csőfurathoz átnyúgyirálják jelentkezik. Csödudorra vall az is, ha a dugófának a csőfuraton történő áttelelése közben a dugófa megugrik és a dugófára mérte ülésük hangja észrevehetően megváltozik.

Kivülről is észlelhető bőlcső dudor esetén a csövet ki kell cserélni. Ha csak bőlcső dudorról van szó, akkor az ágyút javító-nahelybe kell küldeni, hogy ott szárszit ellenőrizzék.

Ha az ellenőrző lövész nem ad kielégítő eredményt, a csövet ki kell cserálni.

A csőfurat kiégése és kopása. Kiégés alatt a csőfurat felületi állapotának megváltozását, kopás alatt pedig méréteinek megrázítását értjük.

A csőfurat kiégésének és kopásának okai:

1. a lóporgások magas hőmérséklete;
2. a lóporgások magas nyomása;
3. a lóporgások kitörnek (kifújnak) a csőfal és a lövedék falá körül;
4. a lövedék mechanikai súrlódása a csőfurathoz történő mozduláson kívül.

A lövészek számaival növekedésével a huzagok kezelésén matt gyűrű jelentik meg (apró, összefüggésterűen repedések). A matt gyűrű a csőtorkolat felé fokozatosan szélesedik és különös széredű fölökké jelennek meg, melyek végtől hossz- és keresztirányú repedések halmozatába mennek át. minden lövész után fokozatosan növekedik a repedések szélessége és mélysége, az ormácsatok éle lezsd kopni és letervezetni, ezzel együtt növekedik a töltőür hossza.

A kiépítés és a kopás nem befolyásolja a cső szilárdítását, de a lövedék halászatikrajzát károsan érinti: csökken a leadósebesség, minc a következőben csökken a lötvonalig és a lövedék páncélezási ereje; megnövekedik a szürás.

19. A címerat kapásának megállapítása

Az ágyú használata következetben előfordló csököpés fokát és sora és azok kapásának gyakorlati felmérésére" című szegedi ben foglaltak szerint állapítjuk meg.

Mivel a cső kapásának növekedésével csökken a lövedék kezdősebessége, azért időnkent meg kell állapítani a kezdősebesség csökkenés nagyságát és lövészetnél ezt figyelembe kell venni.

A kezdősebesség csökkenését minden 1500 lövés után elkerülő lövésikkal kell megállapítani; az ellenőrző lövészetek időben pedig (minden 500 lövés után) a töltőr meghosszabbítást (a besültet melyiséget meghosszabbítását) kell megállapítani.

Megjegyzés. A töltőr mérése és az ellenőrző lövészet között minden 1500 lövés után teljes időtartam teljes időtartam lövészeti mérőszabadságban. Csatlakozik török lövészeti 4.9 egysütemény számolásnak.

A besülteti melyiséget különleges műszerrel mérjük, de kiélegítő pontossággal mérhetjük műszer nélkül is, rúddal vagy vonalával.

A besülteti melyiséget műszer segítségével a következőképpen mérjük:

- Egy OF-350 repesz-omboló lövedékű lövész csapattyúcsavarját és gyűjtőját csavarjuk ki.
- Vegyük ki a lövedéket a hüvelyből.
- Vegyük ki a hüvelyből a lóportölletet.
- Helyezzük a lövedéket a töltényürbe és toljuk előre olyan erővel, hogy a csőben megsoroljon.
- Helyezzük a töltényürbe a hüvelyt úgy, hogy peteme a csőfára feltekadján.
- A csapattyúcsavar furatán át addig toljuk be a műszer osztási rödjét — osztási a lövedék felett kezdődjénél —, míg a lövedék fencébe nem ütközik. Az osztási rúdon a csapattyát toljuk előre, míg a hüvelyfenékkbe ütközik, majd a rúdon csavarral rögzítük. Olvassuk le a millimétereket a csúcsra mellőz szögénél.

Ha az ismertetett műszerrel nem rendelkezünk, akkor a besülteti melyiséget osztás nélküli rúddal mérjük meg: a rúdot toljuk előre, míg a lövedék fencébe nem ütközik; pontosan

a hüvely fenekeinél jelezzük meg a rúdot, majd kihúzva, a végétől a jelleg terjedő távolságot milliméter osztási vonalával mérjük meg. A mérést háromszor-négysszer ismételjük meg és vegyük a kapott eredmények számtani középtékhét.

gl A kapott távolság értékéből vonjuk ki a töltőr (OF-350 lövedékhez tartozó) rajzszerinti 302 mm-es hosszát. A kapott különbség adja a töltőr meghosszabbítását műszerben, melynek megfelelően az alábbi táblázatból kiolvasható a kezdősebesség csökkenése százalékban. A besülteti melyiséget megnövekedésének mérvét fel kell jegyezni a Lövegkönyvbe.

A 76 mm-es 1942 M. ágyú besülteti melyiséget meghosszabbításban feltüntető táblázat:

A töltőr meghosszabbításának mennyisége	10	25	40
A töltőr kezdősebességi fok csökkenés százalékának mennyisége	-1	-2	-3

20. A zár, az önműködő zármorgató-szerkezet és az elszíűszerkezet megvizsgálása

A zár, az önműködő zármorgató-szerkezet és az elszíűszerkezet működésének ellenőrzése összeszerelt dílaponban

1. Nyoenjük be a zárműtőkar-kioldót és a zárműtőkart bázuk hátra, ekkorban a zárműtőkar rekeszfogainak akadálytalanul kell jinni a zárműtőkarhoz vezetőszelből, a zárműtőkar kilincsnek pedig be kell illeszkednie a zármorgatótengely szegmensébe a zárműtőkar hátsó helyzetében.

A zárműtőkar rekesz szorulásának okai:

- felverődések a zárműtőkarhoz vezetőszelből;
- felverődések a zárműtőkar rekeszen és a zárműtőkaron.

Ha a zárműtőkar-kilincs nem kapcsolódik a zármorgató-tengellyel, ennek okai a következők lehetnek:

- felverődések a zárműtőkar-kilincsen és a zárműtőkar feszékében;
- összeült vagy elbünt a kilincs-rugó.

2. A zárványítókarai fordíték előre útközésig, mire az ügynökök fel kell hárulni; a záréknak simán le kell állítsanak; a zárványítókar-kilincsek és a kivételes fogán meg kell akadnia; a zárványítókar-kilincseknek kell lépni a zármegtagató-tengely szegmentesből, a zárványítókar-retezeti fogainak fel kell ugrani a zárványítókarhoz bevigásába.

Ha az ütőszeg nem húzódik fel, ennek okai a következők lehetnek:

- a) kopás a zármegtagatókar kapcsoló felületén;
- b) a felhúzókar bevigásával szemben és az elszítőtengely körülállásnak sarka az érintkezési felületeken megkopott;
- c) a felhúzókar fogó kopott;
- d) az elszítőtengely rugó kifáradt vagy törcött.

A zár szerszámoknak okai:

- a) a zármegtagatókar gergelye törcött;
- b) a zárványítókarugóval való ütközésben vagy a zárszűkdugó bekötés húvályon horpadások vagy ütődésök vannak;
- c) felverődések vannak a zárék csúszó felületein és a csőfár felszínén;
- d) a kivetőtükör csavarok fejei kiállnak.

Ha a zárék nem marad alsó helyzetben, ennek a következők lehetnek:

- a) kifáradt vagy törcült a kivetőtengelykar támasztó rugó;
- b) lekopott a kivető fogai.

Ha a zárványítókar-kilincs nem válik el a zármozgatótengelyről, ennek oka a zárványítókarhoz ütközésfelületének elgyűrűlése lehet.

Ha a zárványítókar nem kapcsolódik a zárványítókarhoz, ennek oka a következők lehetnek:

- a) felverődések a zárványítókar-retezzen és a zárványítókarhoz bevigásában felületein;
- b) a karkioldalrugó kifáradt vagy törött.

3. Emeljük fel a kivetőtengelykart, erre a kivetők foginak fel kell szabadítani a záréket és a záréknak erőteljesen fel kell emelkedni.

A zár erőltelen csőkölösiáinak okai a következők lehetnek:

- a) felverődések a zárék vezetőféllelétén és a csőfár felszínén;
- b) a zárványítókarugó kifáradt vagy törött.

4. Az elszítőkart lenyomva, sűrűsítik el az ágyút.

Az ütőszeg előrecsapása jól halható és erőteljes legyen; az elszítőkar erőteljesen törjen vissza eredeti helyzetébe.

Az elszítőkarra 90 fokos szög alatt kifejtett erő körülbelül 9 kg legyen.

Ha az ütőszeg nem csapódik előre, ennek oka az ütőrugó kifáradása, vagy törése.

Ha az ütőszeg gyengén (hang nélküli) csapódik előre, ennek oka a következők lehetnek:

- a) szenny és kenőanyag surlássád az ütőszegen és a záréknak az ütőszemet befogadó felszínen;
- b) felverődések az ütőszegen és a záréknak az ütőszemet befogadó felszínen.

Ha az elszítőkar erőtlensel tör vissza eredeti helyzetébe, ennek oka az elszítőkar-rugó törése lehet.

A korábbi gyártási időnként a fest említett akadály a rugóhúvály rongyosnak törésre okozza.

Az ütőszeg nem szándékos előrecsapása nem engedhető meg.

Az ütőszegnek felhúzott helyzetben való biztos rögzítését a következőképpen ellenőrizzük:

- a) körülbelül 20 mm-nyire nyissuk meg a zárat; ekkor az ütőszeg felhúzódik;
- b) csukjuk be a záréket annyira, hogy ütközésig még 3—13 mm maradjon, majd nyomjuk le az elszítőkart; ekkor az ütőszeg nem csoport elöl;

c) a zárványítókar erőteljesen nyomjuk előre, hogy a zár teljesen becsukódjon (elhúzva az elszítőkart ne nyomjuk le); az ütőszeg erre sem csapódhat előre.

5. Állapitsuk meg a zárék homloklapja és a húvályfenék közti hárít nagyságát: nyissuk ki a zárat és húvályrunk a tölténüről kifogástalan 3,8 mm-es peremvastagságú húvályt, csukjuk be a zárat és húvályról mérjük meg a húvályfenék és a zárék homloklapja közötti hárítat. A hárít legfeljebb 1 mm-es lehet. Ha a hárít nagyobb, az ágyut javítára szorul.

Ha nincs hárítmérőnk, a hárítat a következő módon mérhetjük meg:

Egy hibátlan húvály peremének csőfár felőli oldalára 3—4 helyre, körülbelül egyenlő távolságokon elosztva, tegyük vissza; a húvályt átvátozzuk a tölténüről és csukjuk be a zárat; nyissuk a zárat és vegyük ki a húvályt. Mérjük meg a húvályperem vastagságát visszael és vissza nélkül. A mériti eredmények különbsége megadja a hárít nagyságát.

6. Állapitsuk meg a zárék húvályának mérvét: helyezzük a tölténüről egy olyan kilött húvályt, melynek csappantyús-

szarvai közülük és hővét visszeli belenőzik. Csatluk a szárat és sütökik el az agyat. Nyissuk ki a szárat és a hővét szárat és sütökik el az agyat. Nyissuk a szárat és vegyik ki a hővet. Márjuk meg a két ülőszegesek nyomát költi törölhet. A töröltet megfelelő 6 mm lehet.

Ha a töröltet 5 mm-nél nagyobb, a nő javításra kerül, ből való kialakítási vegyi ki a száret, az előtűtengely lemosával csapnak el a töröltetet és a 677 000 sz. szabómérőt alkalmaznak az ülőszegesek kialakításnak mérveit.

Az ülőszeges rendes hossza 3—2,38 mm. T. Elrendezniük az ülőszegeseket a nők homlokklappával csapnak el a töröltetet és a 677 000 sz. szabómérőt alkalmaznak az ülőszegesek kialakításnak mérveit.

Ha az ülőszegesek kialakítása kisebb a rendesnél, cseréljük ki az ülőszeget vagy az előtűt. E. Elrendezniük a színytűtökön rugó működését: a színytűtököt húzzuk jobbra és engedjük el. A színytűtökönnek erőteljesen vissza kell térnie a rendeti helyzetébe.

Ha a színytűtökön nem tér vissza eredeti helyzetébe, ennek okai a kivételek lehetnek:

- a) a színytűtökön fejverődések vannak;
- b) a színytűtökön rugó lefaradt vagy töret.

9. Nyissuk ki a szárat, helyezzük be egy kliótt OF—350 hőszárító hűvölyt a tolonyádról. csukjuk be a szárat, majd kérzel nyissuk ki; a hűvölynék erőteljesen ki kell vonódnia. Ha a hűvöly nem vonódik ki, ennek ellenére a kliótot kizármálnak kopasza lehet.

A zár megtervezésére szánt szabad állapotban

Vizsgálat előtt szedjük szét a szárat és minden alkatrészet töröljük szárra. Az alkatrészeken talált fejverődéseket rész- lővel simítunk le.

A zárok homlokklappján levő beégeséket és ütőkötéstet ne távolítsuk el, hanem csak gondosan övük ezeket a helyeket a roncsolásról.

A kivetőtűkötöt a rögzítőcsavarok szilárdan erősítik a nőkhez és legyenek pontossával biztosítva.

A zármozgató tengely fején nem lehetnek felverődések és horpadások. A biztosítócsap rugó rendes hossza: 56,5—62,5 mm.

A zármozgatókar akadálytalanul illeszkedjen a zármozgató tengelyre. A zármozgatókar görgője akadálytalanul fogjon.

A zármozgatókar rezessze és kialakítása akadálytalanul mosogathasson fűszerben. A karkoldórugó rendes hossza szabad állapotban: 69,7—74,6 mm. A színytűköt-kilincsnek akadálytalanul kell tengelyén illeszkálni. A kilincsrugó rendes hossza szabad állapotban: 21,4—23,6 mm.

A utószeget cseréljük ki, ha az ülőszegesek elgörbült vagy megrövidült (fejverődött).

Az utórugó rendes hossza szabad állapotban: 71—78,5 mm.

A felhúzókar bevizsgáinak előtt nem lehet lekopna vagy lekerekedve.

Ha az említett hiányosság fennáll, a felhúzókar javításra szorul.

Az előtűtengely akadálytalanul illeszkedjék feszítőkébe. Az előtűtengelyen berengédiak nem engedhetők meg.

Az előtűtengely rugó rendes magassága szabad állapotban: 38,6—42,6 mm.

A felhúzókilincs szabadon forduljon el feszítőben. A felhúzókar fogain gyáródések nem engedhetők meg.

A zárhatalrórol akadálytalanul elmosditható legyen a csőfár feszítőben és a rögzítőcsap megbízhatónan tartsa.

A zárhatalró—rögzítőcsap rugó rendes hossza szabad állapotban: 38—42 mm.

A kivetőtőkön nem engedhető meg lecsorbolás és repedés, tükrözésfelületeinek pedig görbület. Lecsorbolás és repedés esetén a kivetőket cseréljük ki, az elgörbült ütközőfelületet pedig átlagában egyenesítse ki.

A kivetőtengelyt mosogathatjának illeszkedjék feszítőkébe. A kivetőtengely éket száradjanak tartásuk a szegesek. Az ék kutyogása nem engedhető meg. A kivetőtengelykart és a kivetőtengelyt a hengeres csap száradjanak köze össze. Ha a kivetőtengely elgörbült, átlagában egyenesítse ki.

A kivetőtengelykar támáztó mosogathatjának illeszkedjék feszítőkébe. A kivetőtengelykar támáztó rugó rendes hossza szabad állapotban: 55—61 mm.

A zárcsukörugó hűvölyen és bekötőhűvelyen nem lehetnek gyáródések és felverődések. A bekötőhűvely mosogathatjának illeszkedjék a zárcsukörugó hűvölye.

A zárcsukörugó rendes hossza szabad állapotban: 304,7—336,7 mm. Ha a zárcsukörugó ennélfülödhet és a zár erőtlenül csatollik, a zárcsukörugót cseréljük ki.

A zárrányítóútközön repedés nem engedhető meg. Repedés esetén a zárrányítókör javításra szorul.

A zárrányítókör rugó rendes hossza szabad állapotban: 27,6—29,4 mm.

Az elasztókar századon legyen egyesítve a tengelyivel. A tengely környéken forogjon a védőlap tartofüleccseiben. Törés esetén az elasztókar rugó ezerjük ki.

Korábbi gyártású ágyúknál a rugóhelyű rugójának rendes magassága szabad állapotban: 55—58 mm.

Az elasztócsap mozgathatóan illeszkedjen a csőfár feszékhez.

Az elasztócsap rugó rendes hossza szabad állapotban: 56,5—62,5 mm.

21. A bőlcso, valamint a fék- és helyretoló-berendezés megvizsgálása

A bőlcso megvizsgálása

A bőlcso a következő rendellenességeket fedezhetjük fel:

A bőlcso vezetőlécek elgörbületek. A bőlcso kialakult részén a vezetőlécek elgörbültések szabadszemmel láthatók. A bőlcso vezetőlécek görbületének pontos megállapítása céjjával a vezetőlécekhez illensünk vonzást. Olyan mérvű görbület, mely nem akadályozza a csiszoló részek mozgását, megengedhető. Ennél nagyobb görbület esetén a bőlcso javításba kell adni.

Felverődésök a bőlcso vezetőlécein. A feltüremlött fém részleteivel a felverődéseket simitsuk le.

Repedések nem engedhetők meg a bőlcson. A repedések hosszát javításra kell adni.

Horgadások csak akkor engedhetők meg a bőlcso, ha azok nem gátolják a csiszoló részek szabad mozgását.

Az elasztószerkezet védőlapjának lazassága (folytágítás) nem engedhető meg. A védőlapot felérő sík csavarok legyenek ütközésig becsavarva és pontozással rögzítve.

A felhaltható bőlcösűveg elgörbült és horpadt. A bőlcösűveget akadálytalansul fel lehetősen hajtani. A horpadásokat egyengessük ki.

A hátrasiklás mutató magától helyet váltottat. A hátrasiklás mutatót toljuk el a hátrasiklás mutató lében szélső mellőz felületből szálló hártsó helyisébe. Ekkor a hátrasiklás mutató közül kifejejtett erőnek 4—5 kN-nak kell lenni. Ha a hátrasiklás mutató könnyen (ellenállás nélkül) mosdul el, cseréljük ki a lemezrugót.

Az ágyú lengő részét menetbírásban rögzítő teherháritókar nem marad meg menetbírásban. Az ágyú lengő részét rögzítők menetbírásban és gyakorlatunk nyomás a teherháritókarral. Ha a teherháritókar előreül, ez azt jelenti, hogy előtű vagy kifordít a teherháritókar-tüske rugó. A teherháritókar-tüske rugó rendes hossza szabad állapotban: 29—32 mm. Kifordítás vagy törekvés esetén a teherháritókar-tüske rugó ki kell cserélni.

A rendellenességet az is okorhatja, hogy a teherháritókar-tüske előreült vagy a viszony berágyodások vannak, mirek következtében nem tud belleszkenni a bőlcso lévő feszékhez. Ugyan esetben egyenesítjük ki a teherháritókar-tüskeit, vagy simitsuk le a berágyodásokat.

Nincs hézag a fékhenger dugattyúrúdjának rögzítőcsavarja és a bőlcösűvegen lévő feszék, valamint a leghelyretoló dugattyúrúd rúdtartó anyája és a bőlcso gyámtartó furata között.

A folyadékfák és a leghelyretoló dugattyúrúdjának szárhelye helyre esetén az említett hézagok alól leszálló 0,3 mm-esek. Ennél kisebb hézagok esetén az ágyú javításra szorul.

A fék- és helyretoló-berendezés megvizsgálása összesített állapotban

A fék- és helyretoló-berendezések összesített állapotban történő megvizsgáláskor a következő rendellenességeket lehetjük észre.

A leghelyretoló dugattyúrúdja a bőlcso gyámtartójába, valamint a folyadékfék dugattyúrúdja a mellőz bőlcösűvegbe nem megbízhatónan van beérőssé. Az anyák legyenek becsavarva ütközésig és sússzeggel biztosítva.

A fék- és leghenger nincs megbízhatónan rögzítve a mellőz- és hátsó járómban. A rögzítőnyílak legyenek becsavarva ütközésig és biztosítva.

Szivárog a folyadék a röke és helyretelelésre szorulásból. A folyadékosztorgás okait és kiküszöbölésnek minősít a második lejáró 11. pontja isméri.

A 50- és hengeres-benrövides megpróbálás sötétedett állapotban

1. A folyadék általánosan megpróbálás.

A rökhenger belső polírozott felületeinek tüntetése kell lennie és nem lehet rajta berágódás vagy roncs. Kisebb roncsokat általánosan tüntetni kell, minden ronggyal vagy finom faszennyezet általánosan tüntetni kell, amint a rökhengert gondosan mosunk ki és tisztigassuk meg.

A berágódásokat finom csiszolóvassal simítunk ki.

A dugattyúrúd a dugattyúval. A dugattyúrúdon és a vezetőtűvezetékén lévő berágódásokat a feltüremelt részen eltávolítva újra simítunk ki. A rökhenger és a vezetőtű átmérője közötti különbség legfeljebb 0,3 mm lehet.

A dugattyúrúd behajlásának értéke legfeljebb 0,8 mm lehet.

A dugattyúrúd és a tömszelencecsavar átmérője közötti különbség legfeljebb 0,3 mm lehet.

A dugattyúrúd és a tömítő gumigyűrű átmérője közötti különbség legfeljebb 0,1 mm lehet.

A alkatrészek nagyfokú kopása esetén a folyadékfék javítása szorul.

Ha a dugattyúrúd esetén a helyeken megőrültek, abelé érintések a bőrkármákkal, akkor a dugattyúrúdot szárás, tisztítása posztodarabtal töröljük meg. Megengedhető minősítésben alkalmazható, melyet olyan folyadékkel íratunk át, amelyen a rökhenger megvan tiltva. Gödrököt és mely rohadályomokat ne távoítsunk el.

A szabályozórúd és a szabályozórúd dugattyú fejében lévő berágódásokat a feltüremelt lém eltiltottával simítunk ki.

A szabályozórúd behajlásának (görbeségeinek) értéke legfeljebb 1,5 mm lehet.

A szabályozórúd legnagyobb átmérője és a szabályozórúd belső átmérője közötti különbség legfeljebb 0,7 mm lehet.

A dugattyúrúd és a szabályozórúd dugattyú üregének átmérője közötti különbség legfeljebb 0,14 mm lehet. Az alkatrészek nagyfokú kopása esetén a folyadékfék javításra szorul.

A tömszelence-szerkezet előhasználásból tümtő gumigyűrűt és a tömítőt tüntetni nem biztosító Tuck-szinegből készítést cserejük ki.

A kieggyenlítők amra hasonlóan nem engedélyezik meg szedésük és a kieggyenlítők amra fontik bejegyzésre nem kölcsöníti. A tömítőgyűrű nem lehet szakadt.

2. A léghengeres általánosan megpróbálás.

A léghenger belső, polírozott felületeinek tüntetése kell lennie és nem lehet rajta berágódás, roncs, valamint — a dugattyúval való öntözéssel helyben — szörvédés. A roncsokat és szörvédést azonban tüntetni kell a körüljárás műveit ronggyal történő ledörzsölés után. Megengedhető finom faszennyezet általánosan tüntetni kell, amit a berágódásokat simítunk ki, de úgy, hogy esemény a feltüremelt részet távolítsuk el.

A leszűrőt után hatramaradt kisebb gödrök megengedhetők, ha nem sűrűn helyezkednek el. A léghenger mellett részben, ahova nem vé el a dugattyú, megengedhető a kisebb gödrök sűrű elhelyezkedése is.

A dugattyúrúd a dugattyúval. A dugattyúrúdon lévő berágódásokat a feltüremelt lém eltávolítása újra simítunk ki. A dugattyúrúd behajlásának (görbeségeinek) értéke legfeljebb 1,5 mm lehet. A nyomószűrő babbit (felszínen) gyűrűjének átmérője és a dugattyúrúd átmérője közötti különbség legfeljebb 0,6 mm lehet.

A léghenger átmérője és a dugattyúnak a babbit ráhúttával egy-ütt szabadon átmérője közötti különbség legfeljebb 0,5 mm lehet. Az alkatrészek nagyfokú kopása esetén a léghelyretelelő javítása szorul.

A dugattyúrúdnak a tömszelence alatti megszűtítései tüzet száras ronggyal vagy finom faszennyezet dörzsöljük ki.

A dugattyú elhasználásból bőrkármált, melyek a dugattyúrúd korcsától folyandékot engednek át a léghenger hátsó részébe, cserejük ki.

A tömszelence-szerkezet előhasználásból és előrult bőrkármáktól, valamint a szakséges tömítést nem biztosító Tuck-szinegből készítést cserejük ki.

A tömszelence szorítóáru rendes hasza szabad állapotban: 31,1—33,2 mm. Kitáradás és tövés esetén a rugót ki kell cserélni.

A tömszelence tömítőgyűrűje nem lehet szakadt.

**22. A felső lövegtalp, az oldal- és magasságirányzógép
és a kiegyensúlyozó-szerkezet megvizsgálása**

A felső lövegtalp megvizsgálása:

Vizsgálat könyben a felső lövegtalpon a következő rendeljességeket fedezhetjük fel.

Répedések, melyek a felső lövegtalpon nem engedhetők meg. Répedések esetén a felső lövegtalp javításra szorul.

Berágódások. A szerkezetek rendes működését nem akadályozó berágódások elmehetők.

Felverődések. A sarkcsap megmunkált felületen keletkezett felverődéseket a feltüremelt fém eltávolítása után simítunk le.

A csapágyak perselyei elköpték. A perselyek és a bőlcsőcsapok átmérője körülbelül kihangság legfeljebb 0,3 mm lehet. Nagyfokú kopás esetén a perselyeket ki kell cserélni,

Nincs elég nagy hézag a sarkcsap anyája és a lövegtalptest között. Az anya helyes becsavarása esetén a sarkcsap anyája és a lövegtalptest közötti hézagnak 0,05—0,4 mm között kell lenni.

A magasságirányzógép működésének ellenőrzése

A magasságirányzógépnek simán, ugrások és nagyobb holtímenetek nélkül kell működnie.

A kézikerek előindításkor a fogantyújára kifejtett erő legfeljebb 7 kg, forgatás közben pedig legfeljebb 5 kg lehet.

A magasságirányzógép nehéz működésének okai a következők lehetnek:

1. A felső lövegtalp fogszívain és a fogasgerendely fogaskerekein pizzik vagy felverődés van.

2. A kiegyensúlyozó-szerkezet rugós kifarádások vagy eltertek.

3. A kiegyensúlyozó-szerkezet és a felső lövegtalp hengerei horpadások vannak.

4. A kézikereket a kúpfogaskerek tengelyére erősítő lapos csavaranya túlságosan meg van húzva.

5. A kúpfogaskerekek kapcsolódása nincs beszabályozva.

6. A csigaorszás áttétel kapcsolódása nincs beszabályozva.

7. A magasságirányzógép kúpfogaskerekeinek, csigaorszásnak és fogasgerendelynek csapágyai kopottak.

A magasságirányzógép holtmenete nem lehet több a kézikerek 1/4 fordulatánál.

A magasságirányzógép holtmenetének megillapítása előttből a kézikereket egyszerűba forgatva keressük meg a holtmenetet és kréttával húzzunk vonalat a kézikerek és a kúpkerekhöz. A célhelyszög-szerkezet kézikerekkel az oldalszintenő buborékját állításuk közepe. A kézikereket hossz forgassuk ellenkező irányba addig, amíg az oldalszintenő buborékja el nem mozdul. A kézikereken is a kúpkerekhöz lévő kréjjeljelzések alapján állításuk meg a magasságirányzógép holtmenetét a kézikerek fordulataiban kifejezve.

A magasságirányzógép megnövelteit holtmenetének okai a következők lehetnek:

1. a kézikerek-agyban a kúpfogaskerek tengelyén elhelyezették kopott;

2. a kúpfogaskerek kapcsolódása nincs beszabályozva;

3. a magasságirányzógép kapcsolódó alkatrészeti kopottak;

4. a csigaorszás áttétel kapcsolódása nincs beszabályozva.

A magasságirányzógép megvizsgálása eredményeit dílepothon

A kúpkerekes áttétel. A kúpkerekhöz keletkezett olyan felverődések és horpadások, melyek a magasságirányzógép működését nem gátolják — elmehetők.

Nem nézhető el a kézikerek kutyogása a kúpfogaskerek tengelyén. A kézikerek-agyban lévő ölkötörny szélessége legfeljebb 7,5 mm lehet.

A kúpkerekház perselyei és a fogaskerék tengelyek átmérője körülbelül kihangság, a nyaknál mérve, legfeljebb 0,7 mm lehet.

Az alkatrészek nagyfokú kopása esetén a magasságirányzógép javításra szorul.

A kardáncsuklós meghajtás. A ket gimbacsuklótest egymáshoz viszonyított elmozdulása a gimbacsukló testeken lévő jólítósek meccint 2 mm-nél nem lehet több.

A kardáncsuklós meghajtás alkatrészeinek nagyfokú kopása esetén a magasságirányzógép javításra szorul.

A csigaorszás áttétel. A csigaerek között keletkezett olyan horpadások, melyek a magasságirányzógép mű-

szabály nem mindenhol — elválik. A következőkben részletesebben tárgyalunk ezt.

A generális és a csapágyas működés között különbség a kölcsönös működés minden részben. E.S. működés során a generális csak körül azon, a magasenergiásról származó erőt használja ki. A fogyasztási kölcsönösökben a fogyasztási kölcsönökkel szemben a kölcsönökkel szemben a magasenergiásról származó erőt használja ki. A fogyasztási kölcsönökben a fogyasztási kölcsönökkel szemben a generális csak a magasenergiásról származó erőt használja ki.

Az oldalirányú működésnek előírásai

Az oldalirányúak az oldalirányú hajtásoknál nem alkalmazhatók, mivel az oldalirányú hajtásoknál nem lehet elválik. A hajtások alkalmazásakor a fogyasztási kölcsönök 0,5 mm-ig legfeljebb 7,5 kg. forgatásban maradhatnak legfeljebb 0,5 kg/km.

Az oldalirányú működés alkalmazásakor a következő leírások:

1. az oldalirányú oszlo vagy az oszlo a meghajtás;
2. a felüli hengergátló mechanizmus meghajtása előtt mindenkorán meg van kereszt;
3. a működtetéssel visszatér a felüli hengergátló mechanizmus;
4. az oldalirányú területen elgörült;
5. az oldalirányú oszlo elgörült;
6. a golyók elterek.

Az oldalirányú hajtásoknál nem lehet szigetelni. Az oldalirányú hajtásoknál a kölcsönök 1/3. forgatásban alkalmazhatók eljárat a kölcsönök egyikre forgatva, a kölcsönök alkalmazását kizennyük, és egy irányba forgatva, a kölcsönök hozzá kölcsönök, és az oldalirányú területen, amely a kölcsönök hozzá forgatva előbbi irányba elő, míg a hengergátló alkalmazását az iránytól el nem mondja. A kölcsönök előlap kiegészítve az oldalirányú területen a kölcsönök a kölcsönök fordulatában kilejtve.

Az oldalirányú működésben hajtásoknak nincs körülbelül a hajtásnak lehet.

1. a kölcsönök-agy és az oldalirányú-gép hajtóbüvély több rész használata;
2. a működtetéssel nincsenek elég meghorultak a kölcsönök a golyók az oldalirányú-gép területén;

3. az oszlo vagy az oldalirányú oszlo meghibásodása;

4. az oldalirányú oszloval és a világosgátlóval a meghibásodás közötti kapcsolat.

Az oldalirányú működésnek előírásai kölcsönök

Az oldalirányú-gép hajtásoknál alkalmazhatók a kölcsönök alkalmazásakor a kölcsönök nem alkalmazhatók az oldalirányú hajtásnak.

Az oszlo alkalmazásban legyen egyszerre az oldalirányú hajtás alkalmazott, az oszlo meghibásodása nem engedhető meg. A hajtásnak használata nem lehet ha az oldalirányú-gép hajtásnak. A hajtásnak hajtásnak oszloval 1,5 mm-ig nem lehet.

Az oldalirányú oszlo működés alkalmazásakor nem alkalmazható a felületen a felületen nem alkalmazható oszlo alkalmazás. Az oldalirányú oszloval oszloval viszonylagan meghibásodásnak legfeljebb 1,5 mm-ig engedhető meg. A hajtásnak alkalmazásakor nem alkalmazható oszloval legfeljebb 1,5 mm-ig engedhető meg. A hajtásnak hajtásnak oszloval az oldalirányú-gép jövőjére nem.

A hajtásnak hajtásnak oszloval hajtásnak meghibásodásakor az oldalirányú hajtásnak nem gyakorják, — elválik, mivel a hajtásnak elválik, mivel a hajtásnak elválik, és nem oszlo meg az oldalirányú-gép per és hajtásnak hajtásnak, ki kell szerelni.

A kölcsönök-agyán nem lehetnek kölcsönök, ha pedig vanak, akkor a felületen nem alkalmazhatók, ki szerelni szerelni. A golyókat teljes mértékben elválik.

A kölcsönök-agyának működésnek előírásai

A kölcsönök-agy-alkalmazás működésök előírásai a magasenergiásról működésök előírásaihoz hasjuk vége. Ha a magasenergiásról működésök előírásaihoz, vagy egyszerűbb néhány működés, akkor a kölcsönök-agyának a kölcsönök rendelkezéséig lehetséges:

1. a kölcsönök-agynek rugaltságaiban és a felüli hengergátló hajtásainak rugaltságaiban;
2. a kölcsönök-agy rugó kifordít vagy elter.

A kiegyszűlyozó-szerkezet megtisztítása előtérdeedet állapotban

A rugóhüvelyek könnyen mosognak a felől hengerek hengereibe. A kiegyszűlyozó-szerkezet működését minden horpadásokat engednek ki. Ha a felől lövegtalp hengereit olyan horpadások vannak, melyek gátolják a rugóhüvelyek akadálytlan mozgását, akkor a felől lövegtalpát adjuk javításra.

A kiegyszűlyozó rugók nem engedhetők meg repedések. Repedés esetén a rugót ki kell cserélni.

A kiegyszűlyozó rugók rendes hossza szabványállapotban 424—448 mm.

Kifáradás esetén a kiegyszűlyozó rugókat összecsukhatjuk a kiegyszűlyozó-szerkezetet állítóanyival. Nagyfokú kifáradás esetén a rugókat ki kell cserélni.

A kiegyszűlyozó rudak nem lehetnek glehök, repedések nincsenek nem engedhető meg felverődés. A felverődések a feltüremelt fém elszávoltassá után simításuk le. Görbülés esetén a kiegyszűlyozó rudsát hidegen egyensúlyba kell hozni.

A kengyelek akadálytalalon fedezüljanak el a kiegyszűlyozó felügyeletű tengelyen. A kengyeleknek keletkezett felverődések a feltüremelt fém elszávoltassá után simításuk le. Repedések nem engedhetők meg.

23. Az alsó lövegtalp, a szűilitőtengely, a kerekék, a rugók és a lövegpajzs megvizsgálása

Az alsó lövegtalp, a szűilitőtengely, a kerekék és a rugók ellenőrzése

1. A talpszárakat egyenként nyissuk szét útközépig. A talpszáraknak akadálytalalon kell szétnyílni, a rugók kikapcsoló-szerkezet villáscsapjai könnyen hatoljanak be a fél tengelyek részére. A talpszárakat szétnyitott állapotban a talpszárról csapszegék biztosan tartják.

A talpszárak nehéz terpesztésének okai a következők lehetnek:

a) a rugók hengereinek (tengelyrugótokon) és a fél tengelyen lévő furatok (lészkek) nem esnek egybe (nincs bezályosítva a rugózás);

b) a villáscsapok, vagy a rugók hengereinek furataiban berágódások vannak;

c) a rugófeszítőkurokat a talpszárakkal összekötő rugók kikapcsolócsapok elgörbülték;

d) elgörbülték az alsólövegtalptest fülecsai vagy a talpszárcsíjok.

Ha a talpszárról csapszegék nem tartják meg számtűjött helyzetben a talpszárakat, ennek okai a következők lehetnek:

a) a talpszárcsíjek görbülete következtében nem nyílik szét teljesen a talpszárak;

b) a talpszárról csapszegék rugó kimerítések vagy eltüretek;

c) a talpszárról csapszegék elgörbülték;

d) a talpszárról csapszegék beszennyeződtek.

2. A rögzítést szinténnek meg és csukjuk össze a talpszárat. Ekkor a talpszárról csapszegéknak szabadálló kell lenni a talpszárak. A talpszáraknak könnyen kell csukódni. Akadálytalalon beszessük a talpszáraknak a vontatótoldatok fülecsíjei középcsoportjai közötti távolságnak 13—50 mm között kell lenni. A talpszárak végleges összecsukása után a talpszár összes körösszög akadálytalalon üreskodjen a vontatótoldatok furatáiba és a talpszárról csapszegékhözcsatlakozó szárdan tartsa meg helyzetében; a talpszárról csapszegékek kikapcsolókájai törjönek viszont felől helyzetbe. A tengely rögzítőtámaszok és a kikötők kisüti nem lehet hízag.

Korábbi gyártási ágyánál a rögzítőkálmiseknek vissza kell törni mellőz helyzetbe.

A talpszárak összecsukását gátoló okok a következők lehetnek:

a) a talpszárról csapszeg elgörbilli;

b) a rögzítőkálmis rugó kimerült vagy eldör;

c) a villáscsapok és a hengerek furatain berágódások vannak;

d) a rugófeszítőkurokat a talpszárakkal összekötő rugók kikapcsolócsapok elgörbülték;

e) a lövegtalptest fülecsai elgörbülték.

Korábbi gyártási ágyánál a talpszárak összecsukását a rögzítőkálmis és a gergő, a rögzítőkálmis és a talpszárról csapszegések csatlakozásában keletkezett kopás akadályozza.

Ha a talpaszrak menetbelizetben nem rögzítődnek, ennek oka az lehet, hogy a vontatóoldatok elgörbültek és a vontatóoldatokon, a vontatóoldatok füleseiben, vagy a talpaszrak lezárókötőszáron felverődésük vanak.

Ha a szállítótengely a talpaszraknak menetbelizetben történő rögzítésekkel a sarkcsoport viszonyltan mozog, ennek okai a következők lehetnek:

a) a szállítótengely elgörbült;

b) a sarkessap és a szállítótengely perselyének kopása;

c) a kioldók és a tengely rögzítőhüvelyek kopása.

Ha a talpaszirrigáztó csapozék kikapcsolókarjai nem törekvésük felől helyezetbe, ennek oka a következők lehetnek:

a) a kioldók nyúlványai kopottak;

b) a talpaszirrigáztó csapozeg elgörbült;

c) a talpaszirrigáztó csapozeg rugója kifáradt vagy elöri.

Korábbi gyártási ágyánknál, ha a rögzítőkilincsek nem törekvésük miatt helyezetbe, ennek oka a következők lehetnek:

a) a rögzítőszárcska szennyeződése;

b) a rögzítőkilincsek görbülete;

c) a rögzítők kikapcsoló csapok görbülete vagy törese.

3. Ellenzések az irányzóelemöknek tüzelő- és menetbelizetben való rögzítést.

Az irányzóelemök tüzelő- és menetbelizetben meghibásodni kell rögzítődni.

Ha az irányzóelemök tüzelőhelyzetben nem rögzítődnek, ennek oka a következők lehetnek:

a) az irányzóelemő elgörbült;

b) a talpaszirrigáztó csapozeg rugója kimerült vagy elöri.

Ha az irányzóelemök menetbelizetben nem rögzítődnek, ennek oka a következők lehetnek:

a) az irányzóelemő elgörbült;

b) az irányzóelemő rögzítő elbőr vagy elgörbült.

4. Egységesen függesszük fel az ágyú jobb és bal kerekeit és ellenőrizzük, hogy kerék könnyen fogatható-e.

A kerekék nélez forgása nem engedhető meg.

A nehéz forgás oka lehet:

a) a kerékragyanya túlságosan meg van húzva;

b) a csapágyak gürögünök törése.

Az alsó lövegtalp, a szállítótengely, a kerékok és a rugók megeinzugálásának szükségeit állapotban

Az alsó lövegtalptesten nem lehetnek repedések. A szárkezések működését nem akadályozza felverődésük elszínezők.

A lövegtalptest illeszéinek görbesége nem engedhető meg. Ha a illeszéken repedés vagy görbület van, az alsó lövegtalp javításra szorul.

A talpaszrak. A talpaszirjelek, a sarkantyúk és az irányzóelemök görbesége, a talpaszrak repedései és a szegécsök lázása nem engedhető meg. A felverődéseset a feltüremelt fém előtvölítésival simításuk le.

A talpaszirjelek, a sarkantyúk és az irányzóelemök elgörbültek, a talpaszraknak repedések vannak vagy megazuláltak a szegécsök, a talpaszrak javítása szorulnak.

Az irányzóelemő rögzítőbrug rendes hossza szabad állapotban: 66,5—73,5 mm. Az irányzóelemő rögzítőhöz keletkezett felverődésket a feltüremelt fém előtvölítésival simításuk le.

A talpaszirrigáztók terpeszeti talpaszáralcsa. A talpaszirrigáztók alkatrészein keletkezett felverődéseset a feltüremelt fém előtvölítésival simításuk le.

A talpaszirrigáztó csapozékok akadálytalanul monogjósak a kikapcsolók csapágyak feszítében. Görbület esetén a talpaszirrigáztó csapozégeket hideg állapotban egyenesítik ki. A talpaszirrigáztó csapozeg rugák rendes hossza szabad állapotban: 43—47 mm. Kifordítás vagy ürítés esetén a rugókat ki kell cserélni.

A rögzítőkilincsek fogainak kicsorbulása és kopása nem engedhető meg. A rögzítőkilincsek fogainak kopása esetén a talpaszirrigáztó javítása szorul.

Korábbi gyártási ágyánknál: a rögzítőkilincsek felső síkján jeles 1,2 mm lehet; a görögök átmérője legalább 8,5 mm legyen; esetnél kisebb átmérő esetén a görögöket cseréljük ki.

A talpaszrak összekötőcsap menetbelizetben könnyen betethető legyen a visszatárolódások illeszései és a talpaszirrigáztó csapozásihüvely tartsa meg helyzetében.

A talpaszrak összekötőcsap hirtelen rugójának rendes szabad hossza: 36,9—40,8 mm.

A szállítótengelyen repedés és görbület nem en-

pedősi meg. Görbülés vagy repedés esetén a működésig juttatva szorul.

A tengelyrúg furatnak átmérője és a tengelyrúg kopcsa esetén a működésig legfeljebb 1 mm lehet. Ennél nagyobb hőteljesítésre következik a működési akadály javításra szorul.

A rugorás kialakított hengere és a tengelyrúg hőtelje alkotja a kopcsolódás a működésig. Mongások nem engedhetők meg.

A henger furatának keletkezett berégsödeket és felverődéstől tisztítanak el. Ha a hengerek a szerkezet működésig mély horgászatok vannak, az alsó lövegtalp javításra szorul.

A tengelyrúg hőtelje horgászat egyengessük ki.

A tengelyrúg rendes hossza ambed állapotban: 218,5–241,5 mm.

A rugásellenállás menete nem lehetnek lehűtőderűre és a rugásellenállásban nem lehet repedés. A rugásellenállás menete keletkezett felverődéseket simításuk le. Az elgyulladt rugásellenállást hideg állapotban egyengessük ki. Repedések esetén a rugásellenállás javításra szorul.

A fél tengely nem lehet görbe és repedt, továbbá a tengelyrúg furatán és a horonyon nem lehetnek felverődésök. A felverődéseket a feltüremelt fém eltávolításával simításuk le.

A pesselyek és a fél tengelyek csap-részének átmérője körül körülbelül 0,8 mm-nál nem lehet több. A pesselyek működési kopcsa, valamint a fél tengely előtörlésére esetén az alsó lövegtalp javításra szorul.

A villás-csap könnyen behelyettesíthető legyen a rugós kialakításnak furatába és a fél tengely furatába.

A villás-csapot keletkezett felverődéseket a feltüremelt fém eltávolításával simításuk le.

A rugós kikapcsoló emelő akadálytalansul forduljon el a rugós kialakításnak vágásában. A rugós kikapcsoló emelő csiszolásifelületein és berégszabában keletkezett felverődéseket a feltüremelt fém eltávolításával simításuk le.

A rugós kikapcsolócsap görbülete, mely a rugós kikapcsolóval a talpasíval összekötti, — nem engedhető meg. Görbülés esetén a rugós kikapcsolócsapot hideg állapotban egyengessük ki.

A kerékkek. A keréktárcsan és a kerékagyón repedések és ürödések, valamint a keréktárcsán görbülések nem engedhetők meg.

betör meg. Ha a keréktárcsa 30 mm hosszúsági ürüdök vagy repedések vannak, vagy a keréktárcsa elgörbült, a kerék javítása szorul. Ha a gumikopony sírálásei nem átszénde és nagyságuk nem haladja meg a 20x20 mm-t, — elmenethető. Atmenő sérülések esetén a gumikopony javításra szorul.

A lövegpajos megtöréspájisa

A könyöpő pajos szárdan rojtótörek a felső lövegtalp fülecskeiben. A pajos mongását és reszgését a tartsák és fülecskek furatainak kopcsa okozza, ritkábban a szegesek megállítása. A pajos mongás és reszge nem engedhető meg.

A felső lehajtható pajosot a rögzítők szárdan tartásak meg lehajtott és felhajtott helyzetben.

Az irányzórendszer fedél akadálytalanul mozogjon a veszélylek között és a rögzítő tartás meg a veszélylek között.

Az alsó felhajtható pajosot a rögzítőről meghibáztatásban tartás meg menet helyzetben.

Lővédekek és szilánkok által okozott horgászatok, ha azok nem idérik el repedést és a szerkezetek működését nem gátolják, — megengedhetők.

A pajos görbületeit hideg állapotban egyengessük ki.

A lövegpajson repedések nem engedhetők meg.

A csapok átmérője és a tartsák és fülecskek furatainak átmérője közti körülbelül 0,7 mm lehet. Az alkatrészek nagyfokú kopcsa, valamint repedések esetén a lövegpajos javítása szorul.

24. Az irányzóberendezések megvizsgálása

Az irányzóberendezések megvizsgálása előtt az ágyút egyenletes és visszintes téren állításuk tüzelőhelyre.

Ellenorizzük az irányzó szerkezet működését és gondosan törljük le a csőfár szinteszélekjét.

A vizsgálat alkalmával a következő rendellenességeket derítjük fel.

Felverődések és horgászatok a távcsőtartó szelence szélén, melyeket ki kell küssübölni.

A lövegtávcső függőleges körtegással a távcsőtartó szelencében. Helyezzük a lövegtávcsőt a távcsőtartó szelencébe és a szorítócsavar meghúzása nélkül el-

lehetnek, hogy a lövegtávcső nem működik-e el feltelezés fejé, esetben az irányzakot másik készülékekkel a távoztatásra lehetőleg fogva tartani meg.

A lövegtávcső kutyogásnak okai a következők lehetnek:

1. A távoztartó rugója kimerült vagy eltört.

A távozförgőtől az össmutató járásával megegyes irányban fordítuk el ütközésig és engedjük el. Rugója hatására a távoztartók erőteljesen viszan kell térti kezdeti helyzetébe és megoszt a távoztartó szelencéhez kell húznia a lövegtávcsőt.

Ha a rugó nem működik, ki kell cserélni.

2. A hatarolcsavar vége zárlódik a távozförgőtől furatában.

Állítás be a határólcsavart úgy, hogy a távozförgőn viszonytérjen eredeti helyzetébe.

A lövegtávcső vízzszintes kutyogása a távoztartó szelencében. Helyezzük a lövegtávcsőt a távoztartó szelencébe és csavarjuk be ütközésig a szelencavart. Egyik készülékkel a lövegtávcsőt jobbra és balra fordítva (probálva fordítani), ellenörizzük, hogy nem kutyog-e a lövegtávcső a távoztartó szelencében.

A lövegtávcső kutyogása nem engedhető meg.

A kutyogást az okozhatja, hogy az állítócsavar rossz van beszabályozva és a csavaranyival nincs rögzítve, vagy a szelencavarról menete kopott.

Az állító- és szelencavarról szabályoznak be úgy, hogy a lövegtávcső a távoztartó szelencében ne mozogjon.

A távozfögesztásdob mutatója nem marad meg a besíróhoz kötött helyzetben. E rendellenessége a rugó kimerülése vagy törese okozhatja. A rugó rendes hossza szabéd állapotban: 11,3–12,3 mm. Törés vagy kimerülés esetén a rugót ki kell cserélni.

Az irányzékív mozog az irányzéktest ives vágatában. Az irányzékivet félre húzzák ki az ives vágárból és húzzák nyomuk felre. Az irányzékivnek viszont kell térti eredeti helyzetébe.

A rendellenesség okai a következők lehetnek:

1. Nincs teljesen becsavarva az irányzékivet beszorító csavar.

A csavart húzzuk meg.

2. A beszorítórugó kimerült vagy eltört.

A beszorítórugó rendes hossza szabéd állapotban: 30,5–32,5 mm. Törés vagy kimerülés esetén a rugót cseréljük ki.

3. A lemezrugó kimerült vagy eltört.

A rugót cseréljük ki.

A ferde kerékállás kiküszöbölésére az olcsón szerkezetet nehézen működik. A szerkezetnek simán, berágódás és szorulás nélkül kell működnie és biztosítania kell az irányzék 0°-on kilenegyed jöjjön és lehajt.

A szerkezet nehéz működését (szornását) az okozhatja, hogy a csigorod előbbelése következtében a csigorod és a fogasív érintkezésének helyén berágódás keletkezik.

Ilyen esetben az irányzék javításra szorul.

A szintezőről nehézen működik.

A nehéz működés okai a következők lehetnek:

1. A szintezőről felerősítő anyája túlságosan meg van húzva.

A felerősítő anya meghúzását szabályozzuk be.

2. A szintezőről mutatója elgyűrült.

Ha a mutató hosszat az oldalszíntől húzhat, akkor az oldalszíntől szedjük sojt és a mutatót egyesítünk ki.

3. A szintezőről elgyűrült.

Ilyenkor az irányzék javításra szorul.

A szintezőről holmenete megnövekedett (0–02-nél több).

1. Az oldalszíntől és az irányzék-esele szerkezet holtmeneteinek megszilárdítását, valamint a kervert- és oldalszíntő hszabályozottságának ellenőrzést a második rész 4. pontja tárja fel.

A holtmenet megnövekedésének okai a következők lehetnek:

1. A szintezőről felerősítő anyája meglazult.

A szintezőről tengelyirányi előlökösök esetén az anyát húzzuk meg.

2. A rugó alátét kimerülése vagy törese.

A rugó alátétet cseréljük ki.

3. A szintezőről szabélyzott rugója kimerült vagy eltört.

A rugót cseréljük ki.

Az irányzási-szög szerkezet nehézen működik. A szerkezetnek simán kell működni az irányzási sebektől elzártan.

A nehéz működés okai a következők lehetnek:

1. A csigorod előbbelése.

2. Túlságosan meg van húzva az irányzékivet beszorító csavar.

3. Az irányzékiv ives vágájának oldalain gyűrűdék vannak.

Ezen esetben az irányzás juttatja meg.

Az irányzás-szög szerkezet holtmenete megnövekedett (0—02-nél több).

A holtmenet megnövekedését a holtmenet kikészítésével csökkentjük, mert ezt nem hosszúak okozhatják. Ha körülbelül 100%-ban az irányzásnak olyan függőleges környezet van, melyet a holtmenet kikészítésével rugalma nem tudunk megnövelni, akkor a tövönösségben a tengelyt megcsavarva előteremtik, hogy fel van-e húva a rugó. Ha a tengely nem fordul el, nedvűk arát az irányzásot és nem meg a rugót.

Összefüggés vagy törés esetén a rugót cserejük ki.

Az irányzás-szög szerkezet csigacsőjának holtmenetének megnövekedését (megállíthatatlan a csigacső forgatásával) a csigacső rugalma összefüggésben van törés okozta. A rugó rendszer hossza szabadtálon: 37,3—39,8 mm. Összefüggés vagy törés esetén a rugót cserejük ki.

Az irányzások függőleges részben rugalmas szerkezet (parallelogram) paralelizmus nincs beszabályozva.

A vonórúd a szintén nagyobb segítségevel előteremtik és szabályozzák be a következő sorrendben:

1. Az ágyút egységes és viszintes téren állítsuk fel; a földszintkanyukat nyonjuk a földbe.

2. A csörlő szemelőkijára helyezzük beszabályozott előterület szintjét vagy szintén nagyobbát.

Állítsuk a csörlő viszintes helyzetébe; a magasság irányzás-gép készkerékének forgatásával állítsuk az előterület szintjét vagy a szintén nagyobb buborékát, attól vegyük le a szintén nagyobb, vagy előterület szintjét.

3. Végezzük a működtetést az oldalszintező beszabásán (az oldalszintező hárás beszabásán 30—00-ot, a szintező albeszabás dobon 0-t állítsunk).

4. A ferde kerékállás kikészítésére szolgáló szerkezet készkerékének forgatásával a kerézközszintező buborékát állítsuk kihezára.

5. Az irányzás-szög szerkezet csigacsőjának készkerékét forgatva állítsuk az oldalszintező buborékát kihezára.

6. Az oldalszintező csigacsőjának forgatásával az oldalszintező beszabásán állítsunk 34—00-t.

Megjegyzés. Az oldalszintező hárás beszabásának határát túllépő állítsokat is el kell végezni, mert ezeket számoljuk meg a tervezőigénytől eltérően (egy fordulat 100 vonóműk felé meg, amely az oldalszintező hárás beszabásának egy pontsával egyenlő).

7. A magasság irányzás-gép készkerékének forgatásával állítsuk az oldalszintező buborékát kihezára.

8. A csörlő szemelőkijára helyezünk szintező negyedét és mérjük meg a csörlő adott emelkedést szögét, melynek 24%-nak (4—00) kell lenni, vagy ettől az értékkel 7-nél (0—03) többel nem terhet el.

Ha a szintező negyedét 0—03-vel többet mutat, mint az irányzás az oldalszintező beszabásán, akkor a beállítások kölcsönös különbség értékét szorozzuk meg 10-el, adjuk hozzá a 4—00-hoz, és a kapott eredményt állítsuk be az irányzás oldalszintezőjének beszabásán.

Ha a szintező negyedét 0—02-nél többet kevesebbet mutat, mint az irányzás, akkor a beállítások kölcsönös különbség értékét szorozzuk meg 10-el, vonjuk ki a 4—00-ból, és a kapott eredményt állítsuk be az irányzás oldalszintezőjének beszabásán.

A vonórúd hosszát úgy kell beszabálni, hogy az oldalszintező legbuborékja kínálpó helyzetbe kerüljen. Az ortogonál vonórúd hosszát a köchagyó előfordításával szabályozzuk be. Ilyenkor előzetesen le kell vágni a köchagyót a vonórúdban, előtérű hegesztést és meg kell használni a szorítószávat. Kocaihoz gyakran ágyúkat vettet vezetőrúdját a vonórúd karmantyú fogasával kell beszabolyoni.

Ismételjük meg a vonórúd előterének.

A beszabályozást addig folytassuk, míg a szintező negyedő és az oldalszintező beszabásának állása közti különbség 0—02-nél nem lesz több.

Az osztályban vonórúd beszabályozása után a köchagyót köt szabályosan hosszat a vonórúdról, az osztott vonórúd helyen begéressük hosszat a vonórúdról, az osztott vonórúd minden oldalról három rovátkat véssünk és a kínálpai rovátkák valamelyikivel szemben véssük rovátkat a vonórúd felől csuklójára.

A vonórúd beszabályozása után a második rész első fejezetben előtérül szorított ellenőrzések és helyesbítések az irányzás nulla állásait és ellenőrzések az irányzás nulla vonalát.

Az oldalszintező beszabályozatlanさgá.

Az oldalszintező legbuborékjának elhelyezést az oldalszintező hárás szabálytalan helyzetbe okozza.

Ha az oldalszintező legbuborékja az előterűkkel előre, lőrényba tör el, akkor húzzák meg a mellőző anyát, vagy az oldalszintező hárás hátsó része alá helyezzük velkony fémlemet alátétet.

Ha a légbuborék a lőrényvel ellenkező irányba tör el, használunk meg a hásos anyát, vagy az oldalszintes hár molnári része a helyszínnél alacsony.

A keresztszintező beszabályozatlanossága, a keresztszintező légbuborékjának eltérését a következő okok idézik el:

1. A holtmenet kikötésből rugó előtti vagy kimerült,
2. Szabálytalanul van felhelyezve a keresztszintezők.

Az előtti holtmenet kikötésből rugót cseréljük ki.

A keresztszintezők felhelyezésénél kigazításra célnak a buborék eltérésével ellenkező oldalról helyezzük a szintező hár alá vékony fémlemez alátétet.

Az irányzékztartó szerint állítuk a csövet vizszintes helyzetbe és a célfelhelyre szerkezett közükerekekkel állítuk az oldalszintező buborékját kiinásra.

Az egyik kerék 180–200 mm-re emelkedik fel és a kerék alkott alátétet rögzítik ebben a helyzetben.

A magnesság irányzégeppel útra állítuk a csövet az ellenőrző szintező szerint vizszintes helyzetre.

Ellenőriztük, hogy ezáltal nem mondult-e el az oldalszintező buborékba.

A buborék elmozdulását az irányzékztartó görbülése okozza.

A buborék 0–02-nél többel nem töphet el.

Nagy eltérés esetén az irányzékztartó javításra szorul.

25. A húvégemadony megvizsgálása

A húvégemadony mervizsgálásánál a következő rendelkezésekkel felderhelyezük fel.

A szekrényen

Horgadások a szekrény oldalain és tetején. Ha a horgadások a löszertartók kihúzását, a szekrényjáró nyitását és csukását nem akadályoznak, — elírhatók.

A mély horgadásokat ki kell egyengetni.

Repedések és átütések. A szekrényen keletkezett repedéseket és átütéseket javítunk ki.

A repedések letörédezzet, valamint korhadott deszkákat cseréljük ki. Ha a deszkákon keletkezett repedések használyunk és nem mélyek, törnjük be és simítunk el.

A körárok, tartók, mereviták és kapcsok elgörbülése. Az elgörbült alkatrészeket hideg állapotban egyengetjük ki.

Szegecselazulások. A szegecsfejek kalapáccsal való megkopogtatásánál megnak el, rendszerűleg henget kell adni. A megnakult szegecsket cseréljük ki.

Szíjak lezzakadása. A szíacserszámok felváltásával szolgáló szíjak épek legyünk. Szíkcikk esetén a szíjat cseréljük ki.

A rúdon, a kiseján és a hárján

Repedések a rúdon, a vonófélécen, a kiseján és a hárján nem törhetők meg. A hármafák használmú, nem mély repedéset törnjük be, simítunk el és utána festük be.

Horgadások a mozdonyrúdon, amelyek nem akadályozzák a fogatolórúd kihúzását, elírhatók.

Ha a fogatolórúd kihúzását átütések és horgadások gátolják, további, ha a fogatolórúdon repedések vannak, a mozdony javításra szorul.

A kisefa elgörbülése. A kisefát hideg állapotban egyengetjük ki.

A kapcsolóhorog elgörbülése. Ilyen esetben a mozdony javításra szorul.

A kapcsolóhorog zárányelv magától elfordul. A zárányelv önkényes elfordulásánál lemaradját cseréljük ki.

A kapcsolóhorog beékelődése a vezető hüvelybe. Ha a kapcsolóhorog a vezető hüvelyben nem fordul el, a mozdony javításra szorul.

A tengelyen és a rugókon

A tengely elgörbülése. A rugólapokon és a tengelyen nem törhetők meg repedések. Ha a tengely görbült vagy repedt, a mozdony javításra szorul.

A kerekeken

A gumiköpeny sérüléseit. A gumiköpeny sérülésére csak akkor törhetők el, ha azok nem lyukadtak át és a méretük 20x20 mm-nél nem nagyobb. Ha a sérülések átmenők, a kereket javitsuk ki.

Repedések és átütések a kerékárcain és kerékagyom, valamint a kerékárosa görbülete nem törhető el. Ha a kerékárcsas 20 mm-nél nagyobb repedések vagy átütések vannak, továbbá, ha a kerékárosa elgyorbult, a kerék javításra szorul.

A lőszertartók

Horpadások a löszertartó kereten. Ha a horpadások nem gátolják a töltények berakását és a löszertartók a szekrénybe történő betöltsést — elmehetők. Mély horpadásokat egyengetünk ki.

A löszertartó rögzítő nem tartja meg a löszertartót a szekrényben. Ha a löszertartónak a szekrénybeli törökölés akadálytalan kihúzásakor a rögzítő nem süllyed le, sordjuk szét a rögzítőt; a felverőlással tüntessük el. Ha a rögzítő rugója eltört, cseréljük ki.

A töltények elmozdulnak helyükön a löszertartóban. A töltények bizonytalan rögzítése esetén a sérült felsőtöket cseréljük ki. Ha a zárvány vagy záróklinica elgyorbult, egyengetniük ki.

26. Lenyomatok készítése

A csőfurat kopásirányának és sérüléseknek helyes megállapítására a csőfurat kívánt részről készítünk lenyomatot.

A lenyomatokat kaucsukból, műanyagból készülni és persulfidból készíthetjük.

Lenyomat készítése előtt a csőfuratot alaposan tisztítunk meg és töröljük szárazra. Az úgynevezett helyezések vizsgálatához, szilárd alátétekre úgy, hogy a csőfurat sérült része lefelé legyen fordítva. A cső helyzetét oldalról elhelyezett élekekkel biztosítunk.

Lenyomat készítése kaucsukból vagy műanyagból. A kaucsukot készen kaptuk. A műanyagot visszér gyanta egyenlő arányú keverékből készítjük. Az anyagok összekerével előtt tisztítjuk legyenek. A gyantát és a visszér egy-egy körre, de külön-külön olvassuk fel lassú tüzel és fapalekával állandóan keverjük. Felolvastás után kissé hagyjuk állni, majd vigyázva öntsük össze egy edénybe és addig keverjük, míg a keverék meg nem sűrűsülik. Amután a műanyagot ujjunkkal addig keverjük, amíg teljesen egyforma színű nem lesz és nem vissz-, sem gyantacsomik már nem lesznek benne. A kezünket

előzőleg szappanosoldattal kenjük be, hogy a műanyag hozzá ne ragadjon. A műanyagot sodorjuk hengerelakura és olyan nagyságúra, amilyen egy lenyomathosztalkás. Vegyük egy fűtőhenger alakú, körátmérőjű 60 mm átmérőjű, 25 mm falvastagságú fát, melynek hossz megfelel a sérült rész hosszának. Ezután a hengeres felületére helyezünk forróvában megszabott kaucsukat, vagy a felmelegített műanyagból egy réteget és vémissük el rajta olymódot, hogy a felbelyezett anyag felülete a csőfurat sérült felületénél valamivel nagyobb legyen. A raktérium kaucsuk vagy műanyag felülettel szappanosvízzel kenjük be és az illyműben elköszített fadarabot óvatosan tegyük be a csőfurat azon helyére, amelyről a lenyomat készítendő szerint. Ezután dugunk a csőfuratba egy kötélhuzal 30–40 cm átmérőjű olyan hosszúságú forradat, hogy vége a cső torkolati részén és a tölténytől 200–250 mm-re kiálljon.

Ezen forrad segítségével, melegen mindenkit végett közeli lenyomjuk, sörüljük a kaucsukat vagy műanyaggal bevonjuk a sérült helyre. A hossziszorítást faékekkel is végezhetjük, amikor az élekkel a cső torkolati és faradsz fejléi részén verjük be. Bizonyos idő elteltével, amikor az anyag kihült (15–20 perc), óvatosan vegyük ki a fat a sérült helyről kiszűlt lenyomatot együtt.

Lenyomat készítése kénrúdból. A csőfurat sérült helyét körülajjal mosunk le, tisztítjuk szárazra és visszanyunk kenjük be orsóval. Utána készítünk el a lenyomatot.

A lenyomat a következő módon készül.

A csőfuratnál azonos átmérőjű karton körlapot szegjük le egy 10x10 mm-es készszintezésű fáccalhoz. A forrad a sérült helynél valamivel hosszabb legyen. A forrad másik végéhez feljük alakú kartonlapot szegjük le. A kartonlapot úgy szegjük a farúdhox, hogy a farud a kín bedörzsével megmaradjon a lenyomat belsőjébe, mert így a lenyomat postosabb lesz. A farúdra szegel kartonlapokat helyezzük be a cső furatába úgy, hogy a kartonlapok a sérült helyet körelegjék és a felkör alakú karton — a sérülési hely szerint — a cső egyik vagy másik végében kizálebb legye. A teljes kör körül kartonlapot fadugóval tűmászunk meg.

Vegyük annyi kint, amennyi a lenyomathosztalkás. Nyers vas, vagy festelet vasszínenben óvatosan melegítük fel. 115 C°-nál a kín borostyánszínben folyósítéka olvad fel; ha a melegítést folytatjuk, adkor a folyadék státedzik, sűrűsülik és visszabarna térszerű anyagot képez, amelyet csak nehézen lehet kavarni. Ha a melegítést beszűntetjük, kihűlés közben a kon-

újabb folyékonyvízzel, mint a víz, majd a további lehűléssel megszállárd és kihűlődés felvételi annek a feltületnek a lenyomatát, amelyre köhántásnak. A melegítéssel vigyázni kell, hogy a szín meg ne gyulladjon; de ha ez mégis bekövetkezik, akkor az edényt azonosan fejdik be és vegyük le a tálról. Leggyakrabban végezni a fűtőugrótest. Amint a kén az olvadtat hőnökrökben fejtő melegedett és beszűrődik, vigyük az ágyúhoz, ahol hagyjuk addig kihűlni, amíg folyékonyvízzel lesz.

A lenyomat a csífuratba való beolvasztásra a félkörülökkel kattolva fejtő helyezésünk a csífuratba húlásnak fedéllemezéből (festetlen) hajlított valytat úgy, hogy annak mellett vége a fejtő alatti karton részét átnyúljon. Ezen a vályán kereshetünk ömlések anyai kiem., amíg az a félkör alakú karton fejére esik, de ekkor át nem folyik.

A kén becseréte után hagyjuk 20–30 percig hűlni és szárazan öntözni tojuk ki a lenyomatot. Az ölyvokon keresztetlen lenyomat néhány óra mögött elégő szárad le.

Az esetben, ha a kén a csífurathoz hozzáragad, akkor a csík kifelé felülönökkel fakalapoccsal vagy fadarabbal való átigazolással valasszuk le a csífráról.

Lenyomat készítése perszulfidból. A csífurat előkészítése és a sérült hely elhárítása ugyanúgy történik, mint a kén becseréénél.

A perszulfidot öntöttvas, vagy festetlen vasodányban öntősen melegítik fel. Szabadítónan vagy vöröre fizzott tűzhely-lapon (a fűtőugrótestet anyag meggyulladhat) melegítői nem szabad. A melegítést legjobb van tűzhely-lapon, az edényt fedővel befedve végezni. Felsővadás után a perszulfid cseppfolyású lesz. Ha a melegítést folytatjuk, a folyadék sürűsödik; tönnyel árapáton a melegítést szüntessük be és vigyük az anyagot az ágyúhoz.

Kis lehűlést után a perszulfid újból folyékony lesz. Az anyagot a csífuratba ugyanúgy öntük be, mint a kén. A perszulfid a beöntés után gyorsan kihűl, és 5 perc múlva a lenyomatot már ki lehet venni.

A perszulfidból készített lenyomat a legszilárdabb és a legfontosabb a fent említett anyagokból készített lenyomatok közül, és a perszulfid nem ragad a csífurathoz.

Megjegyzés. A perszulfidból nem szabad beszételéveszteni a vasalással, amely lenyomatok készítésére egráttalán nem alkalmas.

NEGYEDIK FEJEZET

AZ ANYAG GONDOZÁSA ÉS TÁBOLÁSA

27. Általános utasítások

Az anyag használatosságának ideje jelentős mértékben a helyes tárolásról, az alapos gondozásról, minden használat, minden tárolás körben megvizsgálásról, a szükséges kezelésről és idejében történő javításról függ.

A tisztességi anyagot minden teljesen tiszta és használható állapotban kell tartani. Az összes észlelt rendellenességet, még a jelentékteleneket is, a lehetséges leggyorsabban szüntessük meg.

Ahhoz, hogy a szűrőszerek és rendellenességeket idejében megelőzhetjük, az anyagot rendszeresen vizsgáljuk meg. A megvizsgálat a belső szolgálat szabályozásánál meghatározott időponthozban, azonkívül folytatottan hívászat, menetek és oktatások előtt, valamint ekkor után végezzük.

Az anyag tisztításai azok a tisztítási és tisztethelyettesek irányítása, akiknek az anyag szolgáltató használatra id. van adva. Ezek kölcsönök a szükséges tisztításról, a tisztítási használhatóságról, a végrehajtott tisztítás teljesígtételről és minőségéről, valamint a leküzdhetetlenségről elérhetőtől.

A használatban lévő anyagot minden hívászat és menet után, a gyakorlatból töröként minden kivonás után meg kell tisztítani. Az általában nem használt anyagot (rendszer tisztítási viszonyokról) bárcsak egyeszer vizsgáljuk és tisztitsuk meg. Azonkívül évente készítünk tavasszal és őszel, a tábori tisztethelyettesek előtt és után) végezzük el az anyag teljes tisztítását az összes szerkezetek szisztematikus és a kenőanyag kicserelese mellett.

Az egység termékek felhasználásban törőt anyagokat szerepelhetnek körülbelül ketten (szemcsai és csomó) termékek meg és nincsnek be.

Rosendának az anyagot nem lehető meg.

Az elbékítendő működésből azonban távolítható el.

A rosendának előiránytlan eljárásból a rosda által megtámadott helyet hőlegesen nedvesítik be kloráljal. Néhány óra múlva, amikor a kloraj a rosda kevésbére feloldódik, a megtámadott helyet kloráljal általában szeggyel törljük le. A rosda előiránytlan után a megtámadott helyet tisztítanak, a töröklik származású és levegővel való kenéstől.

Ha a rosda szeggyel nem tisztítják le, akkor előbbi levárt fűszerpárol vagy csonkáppal kell eltávolítani. A csonkáppal csak a tisztirágverzeti látók engedélyével, tisztáztatás után nyíltan mellel szabad használni.

Csak finom, nagyon szemcsék nélküli csonkáppal szabad használni.

Csonkáppal a csírákat, a fék- és léghenger, a dugattyúrúdak és szabályzárúdak rosszadossássára eltávolítására csapnak használni tilos.

Az anyag tisztításához durvastemcsésje csírásolópápir, homokot, tört téglát, kréta stb. használni szigorúan tilos.

Az anyagnak korrózió (rosda) elleni megvívására, valamint a szerkezetek működésének biztosítására a következő kenőanyagokat használjuk:

Lővegszirt a csíráról, a zár, az oldal- és magassátrányzatig, a rugóval, az irányításszerkezetek, valamint a tartalékalkatrészek, szerszámok és tartozékok kenésére.

A lővegszirt tavaszon, nyíron és télen használjuk, amikor a hőmérsékletet -10°C alá még nem süllyeget, -10°C -nál alacsonyabb hőmérsékletnél a lővegszirt 21. sz. téli lővegszíkel kell konserválni.

Az egyik kenőanyagról a másikra való áttérésnél a rosda-sodás elkerülése céljából a régi kenőanyagot feltétlenül tüntessük el.

A 21. sz. téli lővegszírt télen a használatban levő ágyúk szerkezetének kenésére használjuk. Ez a kenőanyag a szerkezetek működését -40°C hőmérsékletig biztosítja.

A szolidolt (golyós szappagyukt) a kerékagyak golyós szappagynak kenésére (megfűltéssére) egész éven át használjuk.

A belcisszírt a csír, a csíráról mindeneket és a csír osztálytartalmat behorogva használjuk a csír konserválásához. A belcisszír nem pirosig el és a csír magas hőmérsékletre tűrésekkel melegedések nincsenek el. A belcisszírt csak rendeltetés szerint használjunk.

Az All. országokat a szíródo felületek, golyószigetek és elajánlott formájuk át a szerkezetek kenésére használjuk.

A bárkenték át a tisztasági felületek bőrítésére használjuk.

A tisztasági szeggyel tisztításnyagot használjuk a szappanöntést és a köröklést.

A szappanöntöt használva min a csíráról töröklik részleteinek, valamint a régi kenőanyagok előiránytalan használjuk.

A szappanöntöt a csonkáppal használjuk el az ágyú tisztításához. Körülbelül 100 g szappant egy vidák tisztítási területen kell feloldani.

A köröklést az ágyú egyes rész alkotásainak sziszálására, a kenőanyagok és pincélmák hőmérsékleti, mélyedésből való eltávolítására, további részben min a csíráról a köröklőről rögségek eltávolítására használjuk. Köröklést minkenyugodával keverve szivárcsokat körövén használni tilos. Az alkotásokat és a csíráról köröjjel történő tisztítás után alaposan, mintha kelli törölni.

A használatra kijelölt kenőanyagokat a tartozékok hőhatásból levő előre kibontódásban körül kell törözni. Ezek a kibontódásoknak mindenkor legyenek lemaradtak. A tartályból, vagy a hőadagadókban körül kenőanyagot ugyanabba az edénybe nem szabad viszonyítani, hanem egy körül tisztítási edénybe tegyük.

A tisztasági anyag tisztítására és kenésére a következő anyagokat és összetevőket használjuk:

1. Len- vagy pamutcsonty és szővetdarabok, amelyek teljesen szárazak és tisztaek legyenek. A vastag varratokat vágjuk le röviden. Szárvettségükkel rövid környezetből vágunk, amit először mosunk ki és szárlunk meg. A szállás átmérője 45–50 mm, hossza pedig 70–80 cm legyen.

2. Flanellit használunk a tisztításra. Flanell hosszánban tisztító viszonylagot is használunk.

3. Dugófák (117. ábra). Ágyinként két db kemény, gyantamentes bőrből készült dugó. A dugók hossza közelében 153 mm, átmérője 62–65 mm. A dugófa palástján kiesztorgált körbenyök vanak a roság és pozitív megtartására.

4. Fa-tisztítórudak. Ágyunként egy db kemény, gyantásmentes fából készült tisztítórud. A tisztítórud 1–2 mm-re hosszabb az ágyi csővénél, átmérője 30–70 mm.

5. Csökeferudak. Az üreggel rendelkezőre álló csökeferudakat rendeltetésük szerint a következő módon használják el:

- csökeferid a csöfurai szappanosvízzel vagy záklajjal való átmossásra;
- csökefe a hőporkorom rágcsa bekondásra;
- csökefe a tisztá csöfurat kenésére;
- tisztíték csökefe.


A csökefeidnek megkülönböztető jelek összefoglalóban: vagy festett felirat gyűrűk), vagy pedig felirat vagy felirat feliratok, feliratosok, pl. 1. sz. csökefe — „köldök”, 2. sz. — „rágcsa kenésére”, 3. sz. — „száraz kenésre”, 4. sz. — „taromízás”. Az üres csökefét tisztítanak. A csökefet használata után meleg vízben szappannal mosnak ki és száritsuk meg.

6. Esetek az irányzabrendszerek tisztítására.

7. Falpatkák (117. ábra), melyek száraz fából készültek és a keményag felkészítése szolgálnak.

8. Tisztítópálcák készlet (117. ábra), mely körülömböző visszegésgű kemény fából készült és a horonyok, furanok és műanyagok tisztítására szolgál.

Megjegyzés. A dugófákat, tisztítórudakat, falpatkákat és tisztítópálcikát a csapott maga készeli.



117. ábra. Dugófa és tisztítópálcika készlet.

28. A cső és a zár tisztítása

A csöfurai tisztítása a régi keményag, a pirosok és rosda — ha az képződött —, valamint a tisztítási utáni hőporkorom rágcsa elszívóváltásából áll.

A cső külön felületét a portól, pirosítával és régi keményagszín ronggyal tisztítjuk le. Ha a cső kialak felülete nagyon belpihkolódott, úgy vizel mosnak le és türlőjük szárazra.

A cső külső tisztítása alkalmával különös figyelmet fordítunk a zárok feküdtére, a színzavarokra, az összes sarokra és mélyedékre, ahol a piros és víz összegyűlhet.

A csöfurai tisztításnak megfelelően vegetáció után haladéktalanul, még mielőtt a cső kihült volna, a csöfurat és a zárokot boldogesen kenjük be levegőn át (nem 21. sz. teli levegőszírral). A csöfurat kenéséhez a csöfűréte falpatkáival kenjük vastagon levegőszírt (vagy 21. sz. teli levegőszírt), majd a csökeferudat közel visszántás csödállás mellett, a csöfűr felől veszünk a csöfurat. A csökeferudat két ember kis lendülésekkel a csöfurat egész hosszában mosognak előre és hátra. Ha a csöfurat egyet helyet nem kenődnének be elégít, addig a kenést ismételjük meg.

A zárokban emeljük ki a csöfűr feküdtéből és bőségesen kenjük be levegőszírával (nem 21. sz. teli levegőszírával).

Lévészet után 2–3 órával, mintán a keményag a hőporkoromtól megpárolható, fogunk hozzá a csöfurai tisztításhoz.

A cső tisztítása a csöfurai készüljel vagy szappanosvízzel való átmossásból és a dugófából áll.

A csöfurai mosásának megkezdése előtt a csőből a keményagot és pirosot el kell távolítani. Ezért az egyik dugófára terkerjük szorosan szírt, vagy készüljel áltatott posztionhágot, majd az így előkészített dugót 4–5 ember a tisztításhoz segítséggel készülve tolja át a csöfúrton.

A tisztításhoz verjünk be ronggyal szárazan körülcsavart dugófáit.

A csönek adjunk kis errelkedést és a csöfűrkorlant felől öntünk a csöfűrtről felől vörös forró szappanosvízzel.

A torkolatrész felől toljuk be a csökefét (a csökefét előzőleg tisztá forróvízzel mosunk ki) és a csöfurat két ember 5–10 percen át mosnak, majd a csövet súlyezzük és üntük ki a vizet.

A csöfurai szappanosvízzel legalább héromsor mosnak ki, utána mosnak ki tisztá forróvízzel és ronggyal körülcsavart tisztá csökefélvel töröljük szárazra.

A csőfúrásot kölöjjel is kimoshatjuk. Hyenkor kölöjjeba mártott csökefét vesznek a csőfúrásba, melyet kis távolságban előre és hátra mosogatunk a cső egész hosszánban, és 3–5 perc alatt az egész csővet kimosunk. A kölöjjel történő mosás 2–3-szer tömörítjük meg, minden átmosás után a ködöt töröljük le és műrsek újra kölöjje. Télen a csőfúrat csak kölöjjel mosunk.

Szappan és kölöj ínyiben a csőfúrat kétszeményes tisztá forrávízzel mosunk ki és az átmosás 3–6-szor ismételjük meg.

A mosás befejeztével a csőfúrásból a folyadékmaradványt (szappanmasz, kölöj) tiszta ronggyal azonosan körülcsavart dugófa általással távolítunk el.

A csőfúrat dugónára a következő módon történik:

A dugófára szorosan csavarunk rá pozitízsulagot úgy, hogy a dugófa a ricsavart pozitízsalaggal hordóformát kapjon. Ha a dugófát a csővön akarjuk áttelelni, akkor a dugófán kívül az össenutató járásival ellenkező irányban 3–4-szor csavarunk körül pozitízsalaggat, a csalag megnaradott részét pedig először a dugófán hagyjuk, utána a mellőz részre tekerjük. A szalag forrálával vagy keskeny szalaggal kösseük rá a dugófára (118. ábra). A pozitízsalaggal átteleltetett dugófa olyan vastag lesz, hogy szorosan hasoljon be a tűtfűrőre és a csőfúrásban 4–5 ember tudja áttelelni.

A dugófát helyezzük a tűtfűrőre. 4–5 ember a dugót 5–6-szor tolja át a csőfúrásra. minden dugónál után a pozitízsalagot újra feltervezeljük át.


Ha a cső már tiszta, ellenőrzésként tiszta fehér rongyszalagot csavarunk szorosan a dugófára s azt újból toljuk át a csővön. Ha a rongyon többet foltok emulatkoznak, akkor a dugófást addig ismételjük, amíg az ismétlés ellenőrzésénél a fehér rongyon nedvesség, rossza és lúpor rögegű műszegványok már nem mutatkoznak.

A csőfúrat és a tűtfűrő tisztításának befejezése után kezdünk a szírőszek, a csőfűrörömi és a zic különbségi alkatréssei felszíneinek tisztításához. A furatok tisztításánál ronggot húzunk rajtuk keresztül. A feszéket, működésteket és vajatokat fapálcára csavar ronggyal tisztítunk meg.

A csőszájéket kölöjjel vagy szappanmaszszel áttelelt ronggyal tisztítunk meg, azután töröljük szárazra. Előzőben a csőszájéket ne vegyük le a csőről.

A csődar tisztításánál különös gondos fordítunk a szintesztikák tisztítására.

Tisztításkor a zárat szedjük szét és minden alkatrészről töröljük meg száraz ronggyal. A lúpor rögegű az ülésekkel általással távolítunk el.



118. ábra. Pozitízsalag tisztítása a dugófára.

katrészről és ezek fészkeiből, valamint a zárok mellett lapjáról kölöjjel, vagy meleg szappanmaszzel áttelelt ronggyal távolítunk el. A feszéket, működésteket és honyolat kihagyezet nélküli fapálcákkal tisztítunk meg.

29. A lövegtalp tisztítása

A lövegtalpat portól és pisztoltól úgy tisztítunk meg, hogy kívülről száraz ronggyal tisztára töröljük. Erős besármidás esetén a rágadt sárcsomákat fakospárolával és szalmacsomákkal távolítunk el, utána vízzel mosunk le, de ügyeljünk arra, hogy a víz ne jusson a színezetek belsőjébe. Mosás után a lövegtalpat tiszta ronggyal töröljük szárra.

A bőlcset és a bőlcseveretőcsetet száraz ronggyal töröljük tisztára. Az általam tisztításnál a lövegtalp színezetekkel nem szedjük szét, hanem fapálcára csavar ronggyal tisztogatjuk meg.

A lövegtávolság lecsökítő ügy tisztításuk meg, hogy fűjük le rölkük a homokot és port, majd lehelyük rájuk és tisztá flanelleni torolják át olymódon, hogy a körzéptől a szélük felé kormányzást végezzék.

Tartós menetek után a kerekekötet szedjük le és úgy tisztításuk meg. A feltengelyek végét, a csapágynakat és a kerekgagyakat köröljük vagy szappanosvízzel mosnak meg, azután torolják szírnak és kerüljük be.

Ügyeljünk arra, hogy a körölaj és kenfönyung ne kerüljön a gumiöveyre.

A visszon védőhuzatokat portól és sártól tisztítjuk le, a nagyon puha részeket pedig melegvízben szappanosítva mosnak ki és mosnak meg. Az esetben megkizárt védőhuzatokat szárítunk meg.

20. A lövegmozdony tisztítása

A mozdony húsz részét, a mozdony belsőjét és a kerektárcsát ronggyal töröljük meg, nagyobb plázkoldásnál pedig vízzel mosnak le és torolják szárra. A kerekekkel a port és pirosot ronggyal tisztítják le, a sírcsomokat falénkával tisztításuk le, majd a kerekekötet vízzel mosnak le és torolják szárra. Tartsa menet után a kerekekötet szedjük le, a tengelyvegeket, csapágynakat és kerekgagyakat köröljük vagy szappanosítva mosnak meg, azután torolják szárnak és kerüljük be.

31. Az ágyú és a lövegmozdony kenése

A kenés az alkatrészek felületeinek korroziótól (rosszidástól) való megóvása és a szerkezetek árláldozásának csökkenése céljából történik.

A kenfönyagot az alkatrészek száraz, tiszta felületeire gyengítések, vörköny ritkégen kell rakni. A felület tisztaulági elengedhetetlen felülete annak, hogy a kenfönyag a fémzet a rosszidásihoz megóvjá.

A csőfutatót és a töltőt a tisztítás befejezése után azonnal lövegszárral (télen 21. sz. téli lövegszárral) vékonyan és egymelősen kerüljük be. A csőfutatót kenését tiszta és száraz csőkorfére falapatával felrakott kenfönyaggal, vagy a csőkorfére ricsavart kenfönyaggal átitatott tiszta, vörköny ronggyal végezzük úgy, hogy a csőkorfét a csőfutató felől 4—5-szer betoljuk és visszahúzzuk. Annyi kenfönyagot tegyünk a csőkorfére, hogy a

csőfutás (kilődelemon a barázdaik színén) és a töltőr egész felülete jól be legyen kenve.

A zár alkatrészeit és a zártéket lövegszárral átitatott ronggyal töröljük meg.

Az összes festetlen felületet kenfönyaggal átitatott ronggyal töröljük meg. A furatok bekereséseken kenfönyaggal átitatott rongyot húzzunk a furaton keresztül, a működéshez pedig használunk átitatott és fapálcikában csavart ronggyal kerüljük. Zárt szárdó felületeket kenés a körtekezelőkön történik: orvosi oldalai törött körözöttával a golyoslájón át, vagy a körözöttával keresztül; lövegszárral pedig Stauffer-zárvival. A körözöttával minden tiszta legyen. Nem szabad ugyanazt a körözöttáyat használni az alkatrészeknek céroljájával való kenésére és a férmen létfolyadékkal (Steed M.) való felvitelére. A zárvák és a kenfönyárok, — hogy könnyebben megraktárolható legyenek — festett píros karikával varrunk jeleket.

Az oldal- és magasságirányzója, a körözöttályon keresztet a rugaltság- és a kerékgyak alkatrészeit összeszerelésnél falapatkával bővítéssel kenjük be lövegszárral.

A tartalék alkatrészeket lövegszárral bővítéssel kenjük be, de úgy, hogy a békent felületekről a kenfönyag le ne folyjon.

Az állandó használatban lévő anyag kenésére a keréki vázlat (119. ábra) ad utasítást.

Az állandó használatban nem lévő anyagot minden tisztítás után be kell kenni.

Utazás után 75 mm-es 1942 M. ágyú kenésére


(A 119. ábrához.)

A kenés módja	A vörköny felületi színje	A körök helye	Mikor kell kenni
---------------	---------------------------	---------------	------------------

Lövegszárral kenni (szint 21. sz. lövegszárral)

Csökkentéssel	1	A csőfutató	Lőviszet, menet és ágyúvel történő állítópóz után
---------------	---	-------------	---

A körök működése	A körök működésének leírása	A körök felülete	Működési módjai
Balaffék-működésben (1-2 forgásszinten a fedőréteg felületek összefüggésben).			
8.	A körök kölcsönösen párhuzamosan.	Minden előtér és minden középső minden 50-100 mm-es területén.	
18.	Az előszemhétközépük párhuzamosan.	Lövész előtér és az ágyúval szembeni kölcsönösen párhuzamos előtér.	
19.	A körök kölcsönösen párhuzamosan.	Lövész előtér és az ágyúval szembeni kölcsönösen párhuzamos előtér.	
20.	A szemhétközépük párhuzamosan.	Lövész előtér és az ágyúval szembeni kölcsönösen párhuzamos előtér.	
Kendősziget elhelyezésének módjai.			
4.	A meghosszabbított kölcsönösen párhuzamosan és a rugószigetelő kölcsönösen párhuzamosan.	Lövész előtér és az ágyúval szembeni kölcsönösen párhuzamos előtér.	
6.	A rugószigetelő kölcsönösen párhuzamosan és a rugószigetelő kölcsönösen párhuzamosan.	Minden és ágyúval szembeni kölcsönösen párhuzamos előtér.	
10.	A zár alkatrészeinek.	Lövész előtér; lövész, minden és fölképzés után.	
11.	A hálóval vezetőkörökkel.	Lövész előtér; lövész, minden és fölképzés után.	
12.	A szenzibilizáló alkatrészeinek.	Minden előtér; minden és kölcsönösen párhuzamos előtér.	
18.	Az irányításrendszerrel.	Lövész előtér; lövész, minden és kölcsönösen párhuzamos előtér.	
—.	A fentetlen részeken.	Minden tüzelőhelyen.	



125. ábra. A 76 mm-es 1942 M. típus hadihajóra való alkalmazás.

32. Az unyug tirolija

A tirolijei unyugot csapatoknál lővegüzben tirolik, mely előre zárt helyiségeket vagy fűzereket is felhasználunk. Megfelelő helyiség vagy löször hagyányban a használatban lévő unyug tirolija nyílt telephelyén megengedhető.

A lővegüzinek (tiroliuhelyek) építése, berendezése és fentartása az „Utazás a tirolijei legyverrel és löszor csapatoknál történő tirolija és megóvásra” c. szabályzatnak megfelelően történik.

Az unyagnak szabad telephelyen történő tiroliásról a telephely előjáró réme, színes területet kell kiválasztani, amely kizárolásra van, utcaalatti és lakásépületektől távol van, de az egységek közül fekszik.

A telephely területe elegendőt, tiszta, sűrűt és szemétől mentes legyen. A térség talaja komény legyen. Kívánatos, hogy a telephelynek bizonyos lejtés legyen az osz- és mosolvíz telephelyre. Ugyanazon osziból a telephely körül vízelvezető esetének is legyen. A telephely területe megvillágtható legyen.

Az elhelyezés rendje

Az osztály unyagát az ütegök sorozásra szerint, az ütegpedig az ágyúk sorozásra szerint — első, második, harmadik, negyedik — helyezzük el és az ágyúk mögött állítsuk a mosdónyokat. Ha az üteg gázpontjai és a telephely lehetséges területi ágyúk és a vontatásba kerülők együttes elhelyezését, akkor a vontatók (gázpontok) az ágyúk mögött állítsuk; ellenkező esetben a vontatók (gázpontok) kilőni telephelyen nyernek elhelyezést.

Lővegüzben vagy téren történő tiroliásnál az ágyúkat és mosdónyokat úgy helyezzük el, hogy azok könnyen megvizsgálhatók legyenek a szabálytalan gyors körözésükkel bázisuk.

Az unyagnak zárt telephelyen való elhelyezése a tirolihely méretéből és a kaput azonműtől függ. Az osztály unyagának egy telephelyen történő tiroliásról a kaput az ütegek kölsőt ősszük el és azok használatuknál sorrendjük sorolják össze. Ez különösen fontos riadó vagy túz esetén történő gyors körözés szempontjából.

Zárt helyiségeben történő tiroliásnál a falak mellett legalább 0,7 m széles ajtókat hagyunk. Ugyanilyen hémgölgöt hagyunk az egysorban felállított ágyúk és mosdónyok előtt.

A kerés módja	A vezetőnél szemben	A kerés helye	Mikor kell kezni
Országtájai keréz			
Fejlesztővel a gyönyörű oldaljain keresztül	2	A jármék és csatorna hossz általábanos	Lövészeti előtér
	3	A hőcsapokat	Lövészeti és ágyúval történő kilépés előtér
	13	Az oldaltájnyájú tartófokat	Lövészeti és ágyúval történő kilépés előtér
	14	Az irányokat tengelyt	Lövészeti és ágyúval történő kilépés előtér
	15	A magaságirányájú lopháromás általá- banos	Lövészeti és ágyúval történő kilépés előtér
Fejlesztővel az oldalábrá- lásos kerestői	3	A magaságirányájú fogaszerelély csapigyal	Lövészeti és ágyúval történő kilépés előtér
	5	A teljesen csuklós pókokat	Menet és kilépés után
	17	A magaságirányájú ostykerekéit	Tádzsás és ágyúval történő kilépés előtér
	21	A mezőny kapcsold- hengrásokat vezetőiről lávát	Menet és ágyúval történő kilépés előtér
Sorolási (gyönyörűségszírral) keréz			
Vegyük le a kerézet és a kerélyt meg szellőzhet	7	Az ágyú és a mosdóny kerézelési csapigyal	Menet előtt és menet korlát a kerélyt fel- melegedések esetén

Keréz előtt a kerélyülásokat a portól és pászoltól tisztításuk meg; ha a Staufer-zsíró fedelei már teljesen be vanak csavarva, akkor csavarjuk teljesen le és a zsírzőket töltik meg kerélyüléggel, azután a fedeleket újra csavarjuk fel.

A gyönyörűséjé és a kerélyülásos kerestői történő keréz
közéjük a szerkezetben lévő kerélyülágy felhajtása, a ezért egy-
egy helyre legfeljebb 2–3 g mennyiséget kell juttatni.

vidékiplítő körrel, ügyvártón az ágyék, monotonik és venturák (gípkoszák) körrel, ha ezeket vagyunk használjuk.

Az anyagot általában előre ügytve töröljük, mint minden helyzetben, de az ágyékkel a fórum csapódni előtt ellen a fórum körbe kerülhető kell helyezni.

Nyílt telephelyen az ágyékkel és monotonikokat úgy kell elhelyezni, hogy a szabadon maradó akadálytalanul elviselhető legyen és a telephelyről nézve is akadálymentes körülözés biztosítva legyen. Ezért az ágyékkel az alsó vonalba állítjuk sorozatot és csökken a működés felé nézzen. A monotonikokat (nincs vannak), az ágyék mögött helyezzük el a második vonalban úgy, hogy kapcsolódjuk az ágyú venturájának felé nézését. A monotonikus mögött a gípkoszák, vagy a venturák álljanak úgy, hogy kapcsolódjanak a monotonikus a monotonikus rövidje, vagy az ágyú székenyje felé nézzen.

A tárolás rendje

A rendszerváltott anyagot tartalék alkatrészével, törölőkivel és szerszámaiival együtt, megrakásolt normák szerint kiugróan tároljuk.

A kör hirtapnai használat ideig használaton kívül lévő ágyékkel fa-állványokra (elliptikus) állítva (120. ábra) tároljuk. A elliptikákat a lövegtalptest alá (a felső lövegtalp sarokpóját lefordítva) merőlegesen jobbra és balra helyezzük. A csípő olyan magas legyen, hogy a kerékum és a talaj között legalább 10 cm hézag legyen.

A talpazevégek ventrális oldalainak fülecskeit szintén csípőre helyezzük. Az irányzáselőket hajtsuk a talpazevékre az irányzáselő rögzítéséhez.

A fejengelyek egyenletes zározása céljából a kerekeket időközönként forgassuk meg.


A minden nap használatban lévő ágyékkel nem felbakolva tároljuk, hanem a kerékkel körvonalainak megfelelően kivágott fa alátétekre helyezzük (121. ábra).

Az ágyúknak fórum alatt, vagy nyílt telephelyen törökös nyári elhelyezésénél a kerékumikat a napsugarak hatásától védjük, s ezért körüljárók lévő anyagokkal (ponyva, szalmagyökörök stb.) fedjük be.

A kerekek körülbelül semmiféle hőforrás ne legyen.

Télen térmilyen törökös viszonyok mellett —20 C°-nál hidegebb időben a kerékumikat fűtőszekrény óvja; különösen az ágyúnak a fa-alátétekkel való legondításánál.

A hagyományos-szürkefű rugásnak teljesmenetiséhez előjel az ágyák csomóinak a legmagasabb emelkedési szintjei, amikor a talpazevéket csatlakoztatva a menetbolyázat száraz, rögzítik.



120. ábra. Az ágyú tárolás telephelyen. Az ágyú elliptikához ill. a kerékkel fel vanak rögzítve.


A zárat becsukva, előre csapjatott (elállított) üdeseggel tároljuk.

A felső lövegtalpat a lövegtalptesthez viszonyítva könsép helyzetbe állítsuk. Az irányzáselők és az alsó pajzs menetbolyzének megfelelően legyenek rögzítve.

Az irányzékok minden alapállásban legyen.

A lövegtárcsát vagyik le és az ígyin a tűcsődőben, ténben pedig fűtött helyiségekben türolják.

Az irányáberendezés megvilágítására szolgáló készüléket



121. ábra. Az ágyú tárolása telephelyen. Az ágyú előtérbe van állítva, színez helyiségeben — a dobosban elhelyezett utasításnak megfelelően — türoljuk.

A fölhengyiben és a léghengerben az előirt meonnyiségi folyadék legyen. A léghengerben az előirt rendes nyomás uralkodjon. A szeléspávur és a töltőkükesavar huzaljal legyen biztosítva.

Ha az ágyúval egy hónapig, vagy hosszabb ideig nem lőünk, akkor a dugattyúrudakat havonta egyszer vizsgáljuk meg a tümsendezés alatti helyeken. E célból a léghelyretolóban lévő folyadék mennyiségeknek meghatározásra szolgáló készülékekkel a hármasról részesük hatátra 100—150 mm-re.

Ha a dugattyúrudaknak a bőkarimákkal érintkező helyein sötét foltok vannak, akkor a dugattyúrudakat színez tiszta posztódarabot dörzsöljük le. E előre szabad tékfolyadékkel (Steol M.) nedvesített, tört faszénét is használni. A dugattyúrudak és a hengerek polírozott felületei sérülésekkel elkerülése végett a festékek kívül bármilyen más anyagnak használata tisztítással tilos. Rosszul származó kagyolódásokat és egyéb mélyedéseket a fém- és helyretolóberendezés alkatrészein elítünteti nem szabad.

Tisztítás után a dugattyúrudakat törljük színezre és tol-

juk a hengerekre. A dugattyúrudak végeit, valamint a bőkarimákat és a Tuck-színgetömlés alatti felületeit kenjük be lövegtárral. A hígħengjer dugattyú magjáti részét ugyancsak kenjük be.

A csőtorkolatra, a csőfarrá és az irányzakra erősítéshez fel a rendszerezett védőszínzatot. Ha az ágyút a telephelyen töröljük, akkor elő után a védőszínzatot vegyük le és aziritsük meg. Ugyaneközben vizsgáljuk meg, hogy a feldolgozásban romlások nem keletkeztek-e.

A lövegműködést a körülük körvonalainak megfelelően kivágott fa-náthatók helyezzük. A szekrényajtókat nyíljük be, a rúdiariót engedjük le.

Ha a mosdonyokat színebe vagy fószereben türoljuk, akkor a fogatoldorudakat vegyük ki és kilő türoljuk.

A kivett fogatoldorudakat állványon, függelék helyzetben, vopóhengerekkel feltele és rögzítve türoljuk. Minden mosdonyrúd és fogatoldorúd ugyanazon röfeszítést szemben legyen összefüggésben.

A tartalek löveganyagot általában ugyanolyan türoljuk, mint a használtan anyagot, de tárolásának az alábbi alapvető szabályai vannak:

— a lövegeszéket memetelhetetnek megfelelően rögzítik, majd a kiegyszűlyozószerekkel rugj az egysélyázatorúd végéről az általában kiesavarással csak annyira legyenek terhére, hogy a rugalható a felső lövegtalp hengerebe 10—11 mm-reire érjen le;

— a fém- és helyretoló dugattyúrudak megvizsgálása hármasravonkával történik;

— a lövegműködőkötök között helyezzük, melyeket a mosdony tengelye utána állítunk, a tengely és a szekrény között pedig tisztítókötöt helyezünk a rugók teljesítményéshöz. A körülhoscogrugót az anya részbeni kiesavarással meglátniuk.

A tartalek-alkatrészek, szerszámok és tartozékok türolása

A használatban lévő ágyúk türolásánál a tartalek-alkatrészek, szerszámok és tartozékok (löveg- és ütegfelszerelések) a rendszerezett lidaikkal vannak türolva az ütegparancsnok rendelkezése szerint kijelölt helyeken. A tartalek alkatrészeiket, szerszámokat és tartozékokat tartalmazó lidaikat az integ plombáló-fogójával le kell plombálni.

A tartalek lövegek és mosdonyok tartalek alkatrészeit szerszámait és tartozékeit lidaikkba rakva, ugyanabban a helyiség-

ben tároljuk, aból a lövegeket. A helyiséghen annyi lada legyen, amennyi lövés. A lidaikat le kell plombálni.

A tartalék alkatrészek, szerszámok és tartozékok rendszerezését az egyeszt rövidíben vagy a tisztességi javítások sorrendjében tároljuk, hogy a tisztességi anyag javításakor rendelkezésre álljanak.

A tartalék alkatrészek, szerszámok és tartozékok tömörítésekkel szerezzük el valagnak kerülik be; a bőr részek jól be legyőrűsítéssel kerülik meg; az üveg és az üveg fémlemezből készült cikkek ne kerülik be, csak törlégesítik meg a pizsák és por előtti visszavégett.

A rendszert ne szírozzuk, hanem visszaszorva vagy parafinban papírra becsavarva tároljuk.

A hűtőgedényeket és kenfűnyagyüzemelőket kívülről olyan rongyval örönlégesítik meg, belül pedig orsószájal töltik ki.

33. A lövegkötélgép festése

A lövegkötélgép rendszásiabnál való megtörésére az ágyú beszerzési, melyek nem szállódnak és nem borsítottak, törő-öld színű olajfestéskel vonnak befestve.

Az ágyú festi alkatrészeinek festése az ezred műhelyében történik, a tisztességi lövegeinek festésére kiadott utasításnak megfelelően.

A minden nap használatban lévő lövegkötélgépet évente egyszer kell festeni, de ha egyes helyeken a festék az említett határidő előtt ledörzsöldött, akkor a festést javításuk ki.

34. A lövegkötélgép vezetésének szabályai

A lövegkötélgépet először a gyárban állítják ki és az ágyúval együtt küldik a csapatba.

A lövegkötélgépbe a gyárban a következő adatokat jegyzik be:

- az ágyú lövessel töltött kipróbálásának eredményeit;
- a csőanyag mechanikai vizsgálatainak eredményeit;
- a cső körmei analízisének eredményeit;
- a csőfúrat méreteit;
- a töltényár mérés eredményeit;
- a fükk- és helyretolóberendezés állapotát vonatkozó adatokat.

Csapatnál a lövegkötélgép helyes vezetéséért és megőrzésért az ütegparancsnok felelős.

Ha az ágyút javítóműhelybe kelljük, vagy más egységek adják át, az ágyúval a lövegkötélgép is át kell adni.

Csapatnál a lövegkötélgépbe az ágyú használatáról a következő adatokat kell bevezetni:

- az ágyúból kiadott lövészek adattait (melyek volt a lövészet, a leadott lövészek száma, lövedékfajta, töltet);- az ágyúval megtett utakat;
- az ágyú ellenőrzési törzseinek és a betűzési eredmény mérések eredményeit;
- az ágyúnak egyik kategóriából a műszika törzsnél szorulását;
- az ágyú sziszterzését és összesítését, valamint a fükk- és helyretolóberendezés folyadékcsíkot cseréjét;
- az ágyúnak végleges javítását;
- javítás után az ágyúnak lövessel töltött kipróbálásának eredményeit;
- az ágyú konstrukciós (szervizszabály) hiányosságaira vonatkozó megjegyzések.

A lövegkötélgép megfelelő rovatáiba a bejegyzéseket tűntávol és javítások nélkül kell végezni.

Az ágyuból töltött lövészekre és a megtett útra vonatkozó adatokat a szabóparancsnok írja be. A lövegkötélgép törzset bejegyzésétől az ütegparancsnok és az osztályparancsnok ellenőrzi.

Az ágyúnak javítóműhelyben történt javításáról, sziszterzéséről és összesítéséről, valamint a fükk- és helyretolóberendezés folyadékcsík cseréjéről szóló bejegyzéseket a javításszerveknek kell a lövegkötélgépbe bevezetni.

Az elvégzett javításról a lövegkötélgépbe beirt adatokat a javítóműhely parancsnoka írja alá.

**KIMUTATÁS
A 76 MM-ES 1942 M. AGYÚ FÖRB ADDATAIRÓL.**

1. Ballisztikai adatok

Kedvezőbb oldal:	
a reszponzív (OF—350)	180 m/mp
a pánzerlövölyben lévőikkel (BR—350)	662 m/mp
A hőmérséklet legmagasabb nyomás	2314 kg/cm ²
A legmagasabb (búvárlétrej) hőmérséklet	1830 °C
A töredék súlya	6,2 kg (OF—350)
A teljes töltet súlya	1,08 kg

2. Szárkezelési adatok

Üzeműtől	76,2 mm
A cél hossza	3109 mm (41,6 kal.)
A hosszúbb rész hossza	2587 mm
A hosszú rész	32
A csavarcsatlakozó tölcsér	7,945"
Egy csavarcsatlakozó hossza	25 kal.
A horzsolási szélesség	5,38 mm
A törökítő szélessége	2,10 mm
A horzsolási mélysége	0,76 mm
A völgyezés hossza	302 mm (OF—350) 1862 mm (OF—350) 1490 mm (OF—350) 1362 mm (OF—350)
A völgyezés körülmaradáma	—3° —5° 54°
A cő legmagasabb emelkedése	675 mm
A cő legmagasabb süllyesztése	1090 mm
A teljes elszárítóhossz	30,1 mm
A viszonylagos csüszégegyenlőség a garnitúron a süllyesztő beszárítással	4,27 liter
A kiegészített okulitjának magassága	4,4 liter
A belsőfelületű a rendszer nyílása	680—750 mm
A helyrehozásban a folyók nemessége	820 mm
A lekberendezés a felnyitásnak nemessége	6265 mm
A legmagasabb meghajtás hossza	
A leggyorsabban árt a talajszínrejel	

Az agyú teljesítmény nélküli hajtásárral
Az agyú magasítása a páncélos mentén
Nyomásátvétel
Hosszúság:
a csatlakozók alatt
a sárkánytűk alatt (modoray után kapcsolva)
A körök általánya
A körökkel összhangban

1045 mm
1375 mm
1400 mm

340 mm
315 mm
305 mm
160 mm

3. Súlyadatok

A cső súlya a páncél A cső súlya a 100. és belépőállásrendszerekkel A hótároló súlya A belső lövegtálp súlya az üzemanyagcsövekkel A kerekek súlya Az agyú súlya tüzérvihelyzetben (modorayval) Az agyú súlya meretbellyzetben (modorayval)	312,5 kg 402 kg 125 kg 56,5 kg 70 kg 1150 kg 1840 kg
---	--

4. Használati adatok

Az agyú tüzeljónága

Meretbellyzetben tűzérvihelyzetbe való átmenet ideje
A magasítás és elölirányzású légiüzereinknek forgatásához szükséges legnagyobb erő
A köröknek elszántott hosszúságai:
a magasítási nyomásig
az előirányzásig
Az előtérben követett erő
Az üzemanyagokon kívül más a részt

legfeljebb 25 km/h
percentálon
30–40 mp

5 kg/ig

Legfeljebb 1/4 km
Legfeljebb 1/2 km
9 kg/ig
2–2,33 mm/ig

5. A lövegműködési adatok

A modoray hossza a lövegtálpberendezéssel a vonóállásig
A modoray teljesítménye
A modoray magassága az alsó hosszúságban
Hosszúság:
A modoray súlya tartalekkal mekkorok, szerelmi és törökök, valamint síncoverzálárok és lövek nélkül
A modoray súlya tartalekkal mekkorok, szerelmi és törökökkel, valamint síncoverzálárokkel és lösszmel

2705 mm
1655 mm
1530 mm
310 mm

450 kg

724 kg

7. Szabályok

A 76 MM-ES 1942 M.

AGYÚ FÖBB SZERELÉSI EGYSÉGEINEK FELSOROLÁSA




1. A cső és csőr
2. A zár és az összefűző önműködéseszerkezet
3. A lighthypotálosz
4. A folyadékítő





5. Csoncolóbázisok és hosszúkörök
6. Iránytérök
7. Alacslövegtálp
8. Magasítási nyomásig
9. Oldalirányzásig
10. A csőhosszal összhangban
11. Sérülékek
12. Félelő
13. Felcső lövegtálp
14. Rangversenyelő-körök
15. Lövegpázs

szab. 11.
szab. 12.
szab. 13.
szab. 18.
szab. 21.
szab. 22.
szab. 24.
szab. 25.
szab. 29.
szab. 67.
szab. 76.
szab. 127 és szab. 77




RAJZOS KIMUTATÁS A 76 MM-ES 1942 M. AGYUCHÓZ
RENDSZERHUSÍTETT TAKTÁLEK ALKALTSZERBŐL

2. részlet





Az alkátszer rések rögzítésé körül	Az alkátszerek megnevezése	Az alkátszerek rajza	Az alkátszerek mennyisége
(02.4)	A zárósz.		— — 2
(02.10)	A kivéti jobb ága		— — 1
(02.11)	A kivéti bal ága		— — 1





Az alkátszer rések rögzítésé körül	Zártgátlószerű húzószál cap	Az alkátszerek rajza	Az alkátszerek mennyisége
(02.14)			— — 2
(02.15)	Büntetőszál cap		— — 2
(02.21)	Külsőszál		— — 1
(02.23)	Károsítószál		— — 2
(02.33)	Zárasztószál		— — 2



Az alkátozásnak rajza-sorozatai	Az alkátorozás megnevezése	Az alkátorozás névki-
		Elnevezés
02-42	Elektromos-pingó	
02-45	Cukorg	
02-47	Ülőrúgí	
07-10	A legelőzetűen tonitroázid	







07-15	Wälzalmaik s.b. 43,2 st. jónosok körül	440x35	—	40
07-20	Tonillózó	40x4 44x7	—	24
07-24	Sökötalmak s.b. 101300 s.b. dönökkel	442	—	40
07-26	Tükrözöttműs	40x2	—	40
07-28	Garnitálás	442	—	4





Az alakar- osnak vali- natımları	Az alakar- osnak vali- natımları	Az alakar- osnak vali- natımları
07-39 Tümleğir		- - 1
07-41 Sülepsav		- - 2
07-42 Tümleğir		- - 2
07-43 Tümleğir		- - 2

Lemnşikler	A lemnşikler	B lemnşikler
08-4 Tümleğir		- - 2
08-5 Tümleğir		- - 2
08-7 Tümleğir		- - 2
08-20 Tümleğir		- - 2

Az alakzatok nálezk. náj. száma	Az elmaradások magyarázata	Az elmaradások rajza
08.8	Tüldyakosár	
09.12	A húzókör Zárványlókörű rugó	
09.13	Rugó	
09.53	Telbőrűkörű ütköző	



Az alakzatok nálezk. náj. száma	Az elmaradások magyarázata	Az elmaradások rajza
09.60 (119.28)	Rugó	
12.4	Lemaradás	
12.7	Rugó	
12.14	Terüléses	






	Az alkatrészek nevei és raja- számai	Az alkatrészek megnevezé- se	Az alkatrészek típusai	Dísz- ábrázolás	Típus- szám
12.25.	Holtírózó kikapcsoló rúgó				
12.36.	Szerelőrúgó				
12.42.	Törölőrúgó				
12.63	Törölőrúgó				









12.63 Törölőrúgó


	Az alkatrészek nevei és raja- számai	Az alkatrészek megnevezé- se	Dísz- ábrázolás	Típus- szám
12.71	Rugószállító			
Sz. 17.3	Szűrőszállító			
18.4	Az előző kategóriához Talpazimátrix csatlakozási			
18.726	Alkatréz			
122.33	Az előző kategóriához 4 mm üregekkel ellátott			

Az alkatrészek rajza számaival	Az alkatrészek megnevezése	Az alkatrészek rajza
73-2	Az egyszerűbb szemterek Egyenállórajzai	
24-11	A rövidítés	
24-12	Rövidít.	
24-25	Rugósállókék látók	

24-26	Ajánd	
24-30	Kocsih. mafó	
24-63	Rögzítőkar	
014301	Rugósálló	
25-6	A kerékt.	

Az eljött rösteck elője- lőkörül	Az alkotásnak megnevezése	Az alkotásnak valamit
25-7	Bükköző alátét	
25-9	Karton alátét	
0110-06	M6x15-1 kölgyszintetikus	
0136-09	Balrometes csavaranya	



0135-06	Jelölőszerszámokra		-	-	10
Sz. 10-12	Az 1942 M. könyökcsavar		-	-	4
Sz. 10-29	Lenyűgök		-	-	2
Sz. 10-20	Címkék		-	-	4
10-101	Kapcsolószámokat ábrázoló		-	-	2
10-86	Zárolószolgáltatás lemezek		-	-	2



Az alkohol- vizes reak- ciószerző	Az alkohol-vizes reak- ciószerző	Az alkohol-vizes reak- ciószerző
10-102	Kapcsolószekrény 1406	




4. melléklet





RAJZOS KIMUTATÁS A 76 MM-ES 1442 M. AGYUTHOZ





RENDSZERESÍTETT SZERSZAMOKRÓL, ÉS TARTOZEKÖKRÖL.




A szerelmi és tartozék száma	A szerelmi és tartozék megnevezése	A szerelmi és tartozék részé képe	A szerelmi és tartozék száma	A szerelmi és tartozék megnevezése	A szerelmi és tartozék részé képe
06000	Szerelések 2 sz. állítható villáskezelő		-	1-2	
09001	5 sz. állítható villáskezelő		-	1-2	
(6010)	Villáskezelő (5 színű sárga) (piros)		-	1-2	



Amerikai és Európai rákemek	A szervszövök megnevezése	A szervszövök és hármasközök mennyi- sége [kg/ha]
060101	Kettős vörösküles (11 és 17 mm-es sajtjákkal)	 g 17 g 17 17x16 17x12 2
060102	Vörösküles (22 mm-es sajtjákkal)	 g 22 17x12 2
060200	Zölt kács (85 mm-es belső tyillal)	 g 85 37x2 2
060300	Kettős körözökükös 56-42 és 78-85	 g 56 g 42 2 38x2 2



060301	Kettős körözökükös 93-26 és 110-410	 g 93 g 26 110x110 2
060303	Körözökükös 135-145	 g 135 135x11 2
060500	Kettős zöldküles (17 és 22 mm-es belső tyillal)	 g 17 g 22 17x11 2
060600	Négyzetes kács (13x10 mm)	 g 13x10 13x10 2
060700	Csappattyúos kács	 g 13x10 13x10 2


A szenesben és barnások választás	A szenesben és barnások meggyűjtése	A szenesben és barnások nézete	A szenesben és barnások számítása
060705	Tömlőszentjános csavartálos		- - - -
061009	Üdegélártató körerőltetés		- - - -
061008	12×200 mm-es körerőltetés		- - - -
061009	16×250 mm-es körerőltetés		- - - -





061005	Külső		- - - -
060911	K. m. csavartálos		- - - -
062002	9. m. csavartálos		- - - -
062003	12. m. csavartálos		- - - -
061009	Boríték		- - - -

A szerszám és tartozék száma		A szerszám és tartozék megnevezése	A szerkezetek és tartozékok résznevei				
064001	Padi átverő			-	-	-	-
064100	200 mill-es bombinai logó			-	-	-	-
064300	Sasoez kiliő			-	-	-	-
Sz. 064001	Karras és körönő kállás			-	-	-	-



Sz. 061001	Kállás						
Sz. 062000	Lakkotáblás nálya kállás			-	-	-	-
Sz. 063001	Fákalapítás			-	-	-	-
Sz. 064000	Lapos rögzítőkészlet			-	-	-	-
Sz. 064001	Felgerítőjű alkatrészek			-	-	-	-

A szerelés és tartózék száma	A szerelés és tartózék megjegyzése	A szerelések és tartózék részai		
Sz. 000336	Körözékes kábes		-	100000 100000 100000
41-63	Zártkábes		-	2 2
41-73	Kerítékes körözékes csavaranyalás		-	1 2
41-74	Csapó csatlak		-	100000 100000 100000

Sz. 41-64	Fordítókészülék		-	2 1 2
Sz. 41-75	Csatlakozó		-	2 1 2
Sz. 41-40	Csatlakozó fogantyúval		-	1 1 2
Sz. 41-7	Körözékes az idő ütemező döllszámú		2 1 -	2 1 -
010001	Tárolók Csatlakozó hengere		-	-



A szenesmű és tartomány száma		A konzerválás megfelelőse	A szenesmű és tartomány száma
			Díjszabályozott száma
077000	Csengőkészítő idomszer		1 2
087000	Működési környezet		— 2
44.1	Fékügyítőkészítő kugák		— —
44.2	Léghajtótér dísgyártási működési környezet		— —

335

44.3	Kalandozás esetén		— —
44.4	200x200 mm-es hármasdarab		— —
44.6	Tükör a szenesműben körülbelül		— —
44.10	Kálium-szulfát-színtartalom 052-1-001		— —
Sab. 0718	Cukor-vállalkozás		— —


337

	A szenesűrűn és tartsával megrögzött	A szenesűrűn és tartsával megrögzött
Sab. 07-21	Csőszállítószűrő hozzá	
Sab. 07-111	Vízkára fűzött és lecsatolható	
Sab. 07-000	Bádogszűrő 1 kg teljesítményre	
Sab. 07-000	Hálószűrő 0,5 kg teljesítményre	





Sab. 07-000	Tükrök leomlítá- és kivágó nővére	
Sab. 07-110	Köt szívattyú	
Sab. 07-200	Tölcsér	
	1 literes működő	


A descrição do inventário ou descrição detalhada	A descrição da variação ou variação
Sub. 013000	50 kg/côr rotofio fundido
Sub. 01012A	Elevador de mola tolkai
Sub. 017000	Torpedo halma eloxat



Sub. 013000	Zelkonele lopente
----------------	-------------------

Sub. 017000	Cabide de tolkai
Sub. 013000	Urdo
Sub. 017003	Cabide de
Sub. 017003	Urdo
Sub. 013000	Urdo

Az elemek és tartózé száma	A szemantikai magnevitese	A szemantikai számtáblázat
SzB. 012600	Kéri hűtőszív 102-0-011	
SzB. 012500	Vetőszálkötő, hevederm 102-0-011	
44-05	A lehelyezésükben lévő folyadék mentesítések megvalósítására szolgáló kerámik szigetelés	

Világítóberendezéshez tartozókhoz, sere származékokhoz, és tartózékokhoz szolgáló kerámik szigetelés	FU körönkívüli, dekorat	
SzB. 44-12	Elszigetelő	
102-0-031	Kerámia	
2.FPN.8	Akkumulátor lámpa	
102-2-031	Vízsz.	
	Kültéri hűtőszív cserélhető rész	
	Szigetelőpontí	

KIMUTATÁS
A SZERSZÁMOKRÓL AZON ALKATRÉSZ VAGY
SZERELÉSI EGYNÉG SZÁMÁVAL ÉS MEGNEVEZÉSÉVEL,
AMELYHEZ A SZERSZAMOT HASZNALJUK

A szerszám száma	A szerszám megnevezése	Az alkatrész száma	Az alkatrész vagy szerszám egynége megnevezése, amellyel a szer- számot hasz- nálják
<i>A csőhöz</i>			
52-1-012A 075001	Ellenszínellenes Csőhűtőszűrők horgó Szűrőszegéllyel	Sz. 95 Sz. 96 Sz. 97	Cső Cső Cső
060101	Kettős visszakülső	02-34	Zártvárolog Lémezfóliaavar
52-073000 060700	Zártszánnal fognytű Ütőrugószánnal körzethűzés	02-41 02-48	Zárt Ütőrugó- szánnal Zárványtű
064300 077000	Padiáveri csap kíllőkész Öltörgötcsa-kíllőtű visszalő körzetszűrő	Sz. 02-4	Zárt Zárványtű Zárványtű
44-6	Töké és zárványtűkörzetszűrő	Sz. 02-6 Sz. 02-7	Zárt Zárványtű Zárt
52-075000	Közúti hűtőszűrő	Sz. 92	
<i>A köhelyszekrényhez</i>			
41-63 060001 Sz. 060001	Zárványtű 5. sz. állítható kufás Károsító és kiemelő kufás	07-11 07-18 07-31	Léghenger Szűrőszűrő Rugdfájászó- avar
060001 060101	5. sz. állítható kufás Tömítésszerződő csavarokkal	07-35 07-40	Rádiátorfájás Tömítésszerződő- avar
Sz. 060008 Sz. 060008 060702 060703	Kombináltkufás Kombináltkufás Tömítésszerződő csavarokkal Kümsös kufás	07-41 07-42 07-43 07-45	Szeleppavar Félecsavar Tömítélyükcsavar Léghenger-tüg- gli-szűrő Dugattyűkufás Foglalkozza
060001	5. sz. állítható kufás	07-46	

A szerszám száma	A szerszám megnevezése	Az alkatrész száma	Az alkatrész vagy szerszám egynége megnevezése, amellyel a szer- számot hasz- nálják
Sz. 060008 44-2	Kombináltkufás Helyettesítő dugattyűkufás ne- vezetével kufák	07-48	Léghengerkavar
060700 060702	Zárványtű Egyenes visszakülső	Sz. 07-6 07-31 07-36	Léghengerkufás dagattyűkufás Tömítélyükcsav- ár Tömítélyükcsav- ár
44-10 Sz. 073000 Sz. 073000 Sz. 082100	Kettős visszakülső szűrőszűrő Egyenes visszakülső A hajtóból kívül lévő kufások mentén is megfoghatók a szűrőszűrők Menetű károsítókufás	Sz. 07	Léghelyzetköl
062000	A jövőköltségek		
087000 060301	Mentes károsítókufás Kettős visszakülső	08-3 08-8	Nyomásigénylő Töltőká- rcavar
060101 060102	Kettős visszakülső Tágítókufás visszakülső	012606 08-14	Anyá Stabilizációs szűrőszűrő Stabilizá- ciós Fűtőhengerkufás
Sz. 060001	Károsító és kiemelő kufás	08-12	Anyá Kiegészítő- kármá sűr- osavar Tömítélyük- csavar
Sz. 41-15 060001 Sz. 060008	Csúpos kufás 5. sz. állítható kufás Kombináltkufás	08-19 013607 08-40	
060301	Allítható kufás	08-6	
44-1	Feloldóköltségek mentén is kufák	Sz. 08-5	Dugattyűkufás mentési vige Kiegészítő- kármá
060200	Zárványtű	Sz. 08-12	
<i>A műszákokhoz</i>			
060000 060000 060000 062003	2. sz. állítható kufás 2. sz. állítható kufás 2. sz. állítható kufás Csavartű	12-25 12-46 12-61 12-32	Csavarfájás Csavarfájás Csavarfájás Szeleppavar lantau- csavar

A szerszám száma	A szerszám megnevezése	Az alkatrész száma	Az alkatrész vagy szerszám egység megnevezése, amelyhez a szer- számot hasz- nálják
<i>A Jelző alkatrészei</i>			
Sub. 00008 (60000) (60000)	Kombinált kábes 2. sz. állítható kábes Négyzetlemez kábes	17-4 17-26 17-30	Anya Anya Sarkózóanya
<i>A több alkatrészei</i>			
060101 060000	Kettős villáskábes Négyzetlemez kábes	Sub. 18-5 18-89	Stauffer-alkatrész Zárószávat Jobb talpalejt csatlósítás Jobb talpalejt csatlósítás
Sub. 061001 44-56	Körös Dugó	18-87	
<i>A meghajtás és oldalirányozó- gépek</i>			
41-75 060001 060102 060000 060000 060000 41-74 060100	Kábes 5. sz. állítható kábes Egyetemes villáskábes 2. sz. állítható kábes 2. sz. állítható kábes Kettős hengerlánc Csonos csatlakozás Villáskábes	013802 21-10 053300 21-53 21-57 21-32 21-20 22-15	Anya Anya Kárenbenyő Anya Csavar Ágytok Anya Sarkózóhelyv
<i>A kiengesztítési szerkezetek</i>			
060001 060101	5. sz. állítható kábes Kettős villáskábes	73-8 73-11	Klegyenesített Hilldanya Rögeiltanya
<i>A csatlakozókészlet és a rugl- zókészlet</i>			
060500 060101 060001 060102 060102 060001 060001	Kötöldalli zártkábes Kettős villáskábes 5. sz. állítható kábes Egyetemes villáskábes Egyetemes villáskábes 5. sz. állítható kábes Villáskábes	24-6 24-9 24-33 24-47 24-48 24-50 Sub. 24-12	Anya Csavar Anya Csavar Anya Anya Stauffer-alkatrész

A szerszám száma	A szerszám megnevezése	Az alkatrész száma	Az alkatrész vagy szerszám egység megnevezése, amelyhez a szer- számot hasz- nálják
<i>A kerékhez</i>			
060000 41-73	2. sz. állítható kábes Kábes	013609 013608	35-85 Könnyű-anyá Bármereles csavaranyá Jólberendezés csavaranyá
<i>A körgépfejhez</i>			
060102 060104 060101 060000 060102	Egyetemes villáskábes Kettős villáskábes Kettős villáskábes 2. sz. állítható kábes Egyetemes villáskábes	27-40 27-41 013202 013200 013204	Csavar Csavar Anya Anya Anya
<i>A működő alkatrészekhez</i>			
41-88	Forgatóvázs	41-73	Kerekláncos felerősítő csavaranyá- kábes
061001	Forgatóvázs	41-71	Csipesz-ell- küntet Kábes
061001 061000	Forgatóvázs Forgatóvázs	Sub. 41-1 060705	Töröttbútorítá- saszerkezet
060102 Sub. 060001 060001 060600 060102	Egyetemes villáskábes Kárem és kerektő kábes 5. sz. állítható kábes Négyzetlemez kábes Egyetemes villáskábes	073006 082501 44-53 44-56 Sub. 073200	Rögtölőanya Anya Dugó Tollásca- körök rész A helyszínhez helyezett mér- nyűgözők meghatározó síra csatlakó- készletek Csappattyús- csavar
Sub. 41-40	Kábes fordítókészlet	Sub. 082100	
060700	Csappattyús-savar-kábes		

A szerzői száma	A szerzői megnevezése	A alkatrész száma	Az alkatrész vagy személyi egyedi megnevezése, amelyhez a szer- zői szám hozzá- műlik
061000	KI100		
062001	5. st. csavartból		
062002	9. st. csavartból		
062003	12. st. csavartból		
064000	Pontos		
064100	Poly. aljzó		
44-3	200 mm-es körbenyíló fog		
Seb. 062006	Kaliforniai cső		
Seb. 062001	Lakatokkalapás		
Seb. 064000	Falazólapás		
Seb. 064400	Lapon magasított		
Seb. 070200	Világítófűtő tükrökkel		
Seb. 061001	Ker. szigetítő		
	Kiub.		

Szerzői
számlálás

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐző RÉSZ

A 76 mm-es 1942 M. AGYÚ SZERKEZETÉNEK ÉS LÖSZEREINEK LEÍRÁSA

Első fejezet

Alkalmas tudnivalók

- | | |
|---|----|
| 1. A Nő minős 1942 M. ágyú rendelkezése és harciüzemi sajátossága | 3 |
| 2. Az ágyú szerkezeti felépítésének alkalmas ismertetése | 5 |
| 3. Utasítás az ágyú mű- és felszerelésére | 2 |
| 4. Az alkatrészök számlázása | 19 |

Második fejezet

A teljes cső, a lövegár, az önműködő törmelőgátló és az elütőszerekkel

- | | |
|--|----|
| 5. A teljes cső — — — | 12 |
| 6. A cső műt- és felszerelések | 24 |
| A csőberendező levélle — — — | 24 |
| A cső műszerező — — — | 24 |
| 7. A lövegár az önműködő törmelőgátló, és ütőszerekkel | 26 |
| A zárasztasz — — — | 26 |
| Az ötösszerkezet — — — | 27 |
| A körülzárás — — — | 28 |
| Az önműködő törmelőgátló-szerkezet — — — | 29 |
| 8. A lövegár szerkezeteinek működése | 31 |
| A lövegár nyitása és csatlakoztatása — — — | 34 |
| | 35 |
| | 39 |
| | 39 |
| | 39 |

349

A tövés kiválasztás	—	—	42
B. A lövegtalp és szöcskakeresztet tartó és összeszerelés	—	—	43
Szöcskeréles	—	—	44
Csőszerekkel	—	—	47

Harmadik fejezet

A bőlcső és a hármaskülist fejező szerkezetek

10. A bőlcső	—	—	25
11. A bőlcső lezserelése és visszaibolytása	—	—	26
12. A hármaskülist fűtendő szerkezetek	—	—	37
A folyadékkel	—	—	37
A hőgelyszettől	—	—	61
13. A folyadékék és hőgelyszettől működése	—	—	67
14. A fűtő és hőműködő részletek és összekötés	—	—	70
A folyadékék szöcskeréles	—	—	71
A folyadékék összeszerelés	—	—	72
A hőgelyszettől szöcskeréles	—	—	73
A hőgelyszettől összeszerelés	—	—	75

Negyedik fejezet

A felcső lövegtalp, az irányító-szerkezet és a kiegrenályosító-szerkezet

15. A felcső lövegtalp	—	—	77
16. A felcső lövegtalp lezserelése és visszaibolytása	—	—	81
17. A magasságrányítócip	—	—	81
A magasságrányítócip működése	—	—	83
18. A magasságrányítócip rész- és összeszerelés	—	—	83
Szöcskeréles	—	—	91
Csőszerekkel	—	—	91
19. Az oldalirányítócip	—	—	93
20. Az oldalirányítócip rész- és összeszerelés	—	—	96
Szöcskeréles	—	—	96
Csőszerekkel	—	—	97
21. A kiegrenályosító-szerkezet	—	—	97
22. A kiegrenályosító-szerkezet rész- és összeszerelés	—	—	100
Szöcskeréles	—	—	100
Csőszerekkel	—	—	100

Ötödik fejezet

Az első lövegtalp, a fütemű a rúgósíssal és a pajzs

23. Az első lövegtalp	—	—	100
24. Az második lövegtalp rész- és feszesszerelés	—	—	114
Szöcskeréles	—	—	114
Csőszerekkel	—	—	118
25. A fütemű a rúgósíssal	—	—	116
A szellőtörésgely	—	—	116
A rúgósírta	—	—	119
A körök	—	—	121
26. A szállítóengely és a rúgósír szárt- és összeszerelés	—	—	125
A szöcskeréles	—	—	123
Csőszerekkel	—	—	124
27. A lövegpajzs	—	—	126
28. A lövegrajzs levétele és visszaibolytása	—	—	126

Hatodik fejezet

Irányítóberendezések

29. Az irányítóberendezések felépítése	—	—	131
Az irányítók alkatrészök csoportja	—	—	133
Az irányítók	—	—	133
A lövegtávolság	—	—	137
A lövegháromsó felhelyezése és levétela	—	—	139
30. Az irányítóberendezések szöcskeréles és feszesszerelés	—	—	139
Az irányítók szöcskeréles	—	—	139
Az irányítók összeszerelés	—	—	134
Az összeszerelés részök csoportja alkatrészöknek szöcskeréles	—	—	137
Az összeszerelés részök csoportja alkatrészöknek összeszerelés	—	—	139
31. Körülözött az irányítóberendezés megtájilására	—	—	140
A „LHS-2” készülék felhelyezése az irányítóra	—	—	141
A körülözött kapcsoló	—	—	161
A készülék tüzelés	—	—	162

Hetedik fejezet

A rendszerek

32. A rendszerek szerkezete	—	—	144
33. A kerekek lezserelése és visszaszerelés, valamint a lepedő-kötégek kicsomagolása	—	—	173

Nyolcadik fejezet

Tározók, szemézések és tartalékalkatrészek

34. Általános tudnivalók	172
35. Kültéries szemézések	173
36. Tározók	173
37. A tartalékalkatrészek, tározók és szemézések elhelyezése	187

Kilencedik fejezet

A 36 mm-es 1942 M. lövői löszet

38. A löszek rövid ismertetése	188
Lövedések és gránátok	189
A hiruly	205
Törzsek	210
A vakuálás	211
A gyakorló tüzély	211
39. A löszek jelölése	215
40. A löszek kezelése a tüzelőmedienben	215

MÁSDOK RÉSZ

A LÖVÉG HASZNÁLATA

Elnö fejezet

Az együ törlőkész és menetkész tétele

1. Általános önműködés	219
2. Az agró megyesítés és működésnek ellenfele	219
3. A lös- és helyreállítberendezés ellenfele	222
A folyadék mennyiségeinek megállapítása a földben	222
A folyadék mennyiségeinek megállapítása a helyreállítón	223
4. Az irányzóberendezések ellenfele	229
Az együ törlőkész az irányzóberendezések ellenfele	229
Az irányzók és a lövégáru szemézeteti felülmúltásnak állapítása	230
Az oldal- és keresztsíntű bezabályozásnak ellenfele	232
Az ellenfél-szintezés ellenfele	232

As irányzók műve alkalmának ellenfele	233
As irányzás műve sorozatai ellenfele	234

Második fejezet

A lövég kezelése türelmes és menetben

5. Menetelhetetlenséből az ágyú törlőkész tétele	234
6. Táncolásiában az agró előkészítése hibához	237
7. Az ágyú kezelőjének	238
Korvetten irányzás	238
Közvetett irányzás	239
8. Az Ágyú betétzse és a lövés lejárta	240
9. Türelmes vezetéssel	242
10. Az ágyú működésének ellenfele tüzérségi kioldás	243
11. Lövés kioldó előforduló rendellenességek és azok megelőzése	244
A zártszarkezetsel előforduló akadályok	242
A lös- és helyreállítberendezés rendellenességei	245
12. Az agró menetkész tétele türelmes helyzetből	249
13. Az ágyú és a meadoway megyesítés menet előtt	250
14. Rendelkezések menet közben az elleneg váratlan türedésekkel	252
15. Az ágyú kimelése menet közben	252
16. A menet közben előforduló rendellenességek oldalas megszüntetése	253

Harmadik fejezet

A tüzelők eszközök technikai megismerése és a hibák kikiszabálása

17. Általános használatok	254
18. A cső megyesítése	256
A cső külön felületének megyesítése	256
A csőről megyesítés	258
19. A csőről kopásának megállapítása	259
20. A zár, az önműködő zármegszak-szerkezet és az elszállásérzékelő megyesítése	260
A zár, az önműködő zármegszak-szerkezet és az elszállásérzékelő működésének ellenfele dősszenet állapotban	261
A zár megyesítése mélységet állapotban	264

25. A belső valamint a kör- és hengerlő-betondorok megvázlása	264
A belső megvázlása	266
A felső- és hengerlő-betondorok megvázlása összefoglaló	267
A kör- és hengerlő-betondorok megvázlása szétszedett állapotban	268
26. A felső lövegtalp, az oldal- és magassárgányagú és a ki-egyszerűsített-szerkezet megvázlása	278
A felső lövegtalp megvázlása	279
A magassárgányagú működéséről ellenállás	281
A magassárgányagú megvázlása szétszedett állapotban	281
Az oldalirányú megvázlásnak ellenállása	282
Az oldalirányú megvázlásnak ellenállása	283
A körgépezőnyűszerkezet működéséről ellenállás	283
A kiegészítőnyűszerkezet megvázlása szétszedett állapotban	284
27. Az alsó lövegtalp, a szállítóengely, a kerekek, a rugósas és a töveggája megvázlása	274
Az alsó lövegtalp, a szállítóengely, a kerekek és a rugósas ellenállása	274
Az alsó lövegtalp, a szállítóengely, a kerekek és a rugósas megvázlása szétszedett állapotban	277
A töveggája megvázlása	279
28. Az irányítóberendezések megvázlása	284
29. A töveggéshely megvázlása	295
30. Lényomataik összefoglaló	

Negyedik fejezet

Az anyag rendszere és tárólai

31. Általános részletek	289
32. Az eső és a sér tisztítása	293
33. A lövegtalp tisztítása	295
34. A lövegcsanály tisztítása	296
35. Az ágyú és a lövegcsanály kerüse	296
36. Az anyag táróai	301
Az elhelyezés rendje	301
A tárók rendje	302
A tartalékokatrénzek, szerszámok és tartalékok tárókban	303
37. A lövegcsanály festése	306
38. A lövegkönyv vezetésének matrátlan	394

Összefoglaló

1. Kimentés a T6 roncs 1942. M. Ágyú előbbi adatairól	309
2. A T8 roncs 1942. M. Ágyú előző török egységének felülvizsgálása	319
3. Rajzok kimentés a T6 roncs 1942. M. Ágyúhoz rendszerezett tartalékokatresszékől	323
4. Rajzok kimentés a T8 roncs 1942. M. Ágyúhoz rendszerezett tartalékokatresszékől	327
5. Kimentés a szerszámokat azon alkatrész vagy szerelői egység szemével és megnevezésével, amelyhez a szerszámok használhatók	343